ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
электроустановок
потребителей

ПРАВИЛА
ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
при эксплуатации
электроустановок
потребителей









МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССІ<sup>2</sup>

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА (ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОР)

УТВЕРЖДАЮ: Начальник Главгосэнергонадзора В. П. Нужин

« 21 » декабря 1984 г.

# ПРАВИЛА

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРАВИЛА

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Обязательны для потребителей электроэнергин всех министерств и ведомств

Издание четвертое, переработанное и дополненнов ББК 31.28 П 68 УЛК 658.382.3: 621.31.004.2

Составители: Ю. В. Копытов, М. В. Беккер, В. В. Стан, Н. Е. Круглова, В. В. Тубинис

Правила технической эксплуатации электро-ПС 8 установок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 424 с.: ил.

Нагонцие Правива переработаны и дополнены с учетом опыта тенцической дектаратация макеторустановом портебитьсей. — от треть падавие Правия вышло в 100 г. в издательстве Очетр телническом уревне исклиратация выекторустаном потребитель!, требования дейструющих стандартов, законодательных актов, постановстановые предоставляющих работимов переопата, заимовательных для наженерот-ектических работимов переопата, заимовательно-

для няженерно-технических расотников и персональ, занимающегося обслуживанием, наладкой и ремонтом электроустановок потребителей.

n 2302050000-316 051(01)-86 127-85

ББК 31.28

#### предисловие

Настоящие «Правила технической эксплуатации электроустановок погребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок игоребителей " (четвертое изадине), составления Еланим управлением государственного энергетического надзора (Главось) внергонадзором) Министерства энергитики и электрификации СССР, существенно отличаются от предладущего, третьего изадини (1969 г.).

Необходимость переработки действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической поласности при эксплуатации электроустановок потребителей» возникла связи с пересмотром и переизданием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил пользования электрической энергией» и других нормативных документов; выходом в свет ряда новых государственных стандартов (ГОСТ), а также новых законодательных актов и постановлений.

Правила разработаны с учетом требований действующих ГОСТ системы стандартов безопасности труда. При подготовке Правил учитывалась необходимость максимально

 пірн подготовке правил учитывалась неооходимость максимально возможного сближения требований правил, действующих в энергосистемах, и правил, действующих в электроустановках потребителей.

Требования к проектированию, строительству, монтажу и устройству электроустановок в настоящие Правила не включены, так как их содержавие применительно к отдельным вопросам рассматривается в действующих директивных документах, основными из которых являются государственные стандарты СССР, ПУЭ, строительные иорым и правла (СНП) Госстроя СССР. Имевшие место в Правламх третьего

Далее «ПТЭ электроустановок потребителей» и «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

издания многочисленные повторения требований этих документов из Правил настоящего, четвертого издания исключены.

В настоящем, четергого меделя испольская.
В настоящем надание Правил не выпочен рэздел «Электроустановки специального назначения», все главы которого будут пересмотрены и изданы подялее самостоятельным разделом «ПТЭ электроустановок потребителей». До их перенздания остаются в силе все требования глав указанного раздела Правил третьего издания, которые не противоречат дебствующим ГОСТ. ПУЭ и полуги моомативным документам.

В иастоящее время Правила включены без изменений и дополнений раисе изданные отдельной кингой «Нормы испытания электрообо-

рудования и аппаратов электроустановок потребителей».

Приложение Б10 «Первая медицинская помощь пострадавшим от

электрического тока н при других несчастных случаях» составлено канд. мед. наук доцентом В. С. Донченко.

«ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей» согласова-

им с ВЦСПС (письмо от 12 октября 1984 г. № 12-4).

С введением в действие настоящих Правил Правила третьего изда-

С введением в действие настоящих Правил Правила третьего издания утрачивают силу.

В соответствии с «Положением о государственном экергетическом надзоре в СССР» кастоящие Правила объязгелыны для выполнения всеми министерствами, ведомствами, предприятиями, организациями и утреждениями и распространяются на все электроустановки потребителей, за исключением электроустановом экектрических станций и электрических сегей Минэнерго СССР и электрических сегей предприятий жилицино-комумунального холябетва.

Кроме того, на генераторы и синхронные компенсаторы, экспауатируемые потребителями, также распространяются соответствующие главы «Правыл технической экспауатация эмектрических станций и сетей» «Правыл техники безопасности при экспауатации эмектроустановок» Минянерго СССР.

С выходом настоящих Правил все ведомственные правила, содержащие разделы, главы или отдельные параграфы по технической эксплуатации или технике безопасности электроустановок, должны быть приведены в соответствие с настоящими Правилаеми.

Главное управление государственного энергетического надзора Минэнерго СССР проект предложения и замечания по настоящему изданию Правил направлять в адрес Главгосэнергонадзора (103074, Москва, К-74, Китайский пр., 7).

Главное иправление госидарственного энергетического надзора

## ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

#### РАЗДЕЛ Э1

## ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА

## Глава Э1.1

ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ

Э1.1.1. Настоящие Правила являются общесоюзными и обязательными для всех потребителей электроэнергии независимо от их ведомственной принадлежности.

91.1.2. Все вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки потребителей должны выполняться в соответствии с действующими ПУЭ.

Э1.1.3. Настоящие правила распространяются на действующие электроустановки потребителей.

Действующими электроустановками считаются такие установки или их участки, которые ваходятся под напряжением полностью или частично или па которые в любой момент может быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры.

Э1.1.4. По условиям электробезопасности электроустановки разделяются на электроустановки напряжением до 1000 В включительно и электроустановки напряжением выше 1000 В.

91.1.5. Темическая эксплуатация электроустановок министерста и ведометв может производиться по правилам, разработанным в отрасли. Отраслевые правила не должны противоречить настоящим Правилам и «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

## Глава Э1.2

### ЗАДАЧИ ПЕРСОНАЛА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРАВИЛ

Э1.2.1, Правила имеют целью обеспечить надежную, безопасную и развим состояния.

91.2.2. Обслуживание действующих электроустановок, проведение вых оперативных переключений, организация и выполнение ремоитных, монтажных или наладочных работ и псилатаний осуществляются специально подготовленным электротехническим персоналом. Электротехнический персонал должен находиться в остава внеретвической службы предприятия, организации, учреждения, совхоза или колхоза (именуемой далее внергослужбой предприятия)

31.2.3. Электротехнический персонал должен ясно представлять себе технологические особенности сюоего предприятия (организации) и его замачение для пародного хозябатела, всмерно куреплять и строго соблюдать трудовую и производственную дисциплину, знать и выполнять настоящие Правила, «ПТВ дри висклучатация электроустановок потребітелей», виструкции и требования других нормативных документов.

Э1.2.4. Лица, нарушнвшие настоящие Правила, подвергаются наказаниям в зависимости от степени и характера нарушений в дисциплинарном, административном или судебном порядке.

91.2.5. Ответственность за выполнение настоящих Правия и «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей» электротехническим преропалом на каждом предприятии поределяется должностимы инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке урководством, авиного предприятия (дила вышестоящей органовленном пред урководством, авиного предприятия (дила вышестоящей органовление).

31.2.8. На каждом предприятии (в организации, учреждении) приказом (или распоряжением) администрации из числа виженерас-технических работников (ИТР) энергослужби предприятия должно быть назначено лицо, ответсрающее за общее состояние электрохозайства предприятия (именцемое далее «лицо, ответственное за электрохозайства) и добазавное обеспечить выполнение настоящих Правыл и «ПТБ при электрауствицы электроуствопоко потребителей».

Приказ или распоряжение о назначении лица, ответственного за электрохозяйство, издается после проверки знаний правил и инструкций и присвоения ему соответструющей групни по электробелованости: V— в электроустановках напряжением выше 1000 В, IV—в электроустановках напряжением до 1000 В.

При наличии на предприятии должности главного энергетика обязапности лица, ответственного за электрохозяйство данного предприятия, возлагаются только на него, Администрации межких предприятий и организаций (цикол, больниц, менямию, столовых, мастерских и др.), в штате которых не предусмотрена должиость электрика из числа ИТР, обязана обесценить экспауатацию электроустанновой в стротом соответствии с настоящими Правилами путем передачи их по договору специализированной эксплуатации онной организации, или содержать соответствующий электротехнический персонал на долевых началах с другими межимии предпраятиями (организациями), или потребовать от вышестоящей организации назвижения лица, ответственного за экспхоложено данного предпраятиях.

Во всех случаях во главе персопала, обслужнавощего электроустановки группы мелкик предприятий (организаций), должи обыть назначено лицо, отпетственное за электрохозяйство (из числа ИТР электротекинческого персонала), обзазанное обеспечить выполнение настоящих Правил и ЕТПБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

Администрация и ИТР специализированных (монтажных, наладочных, испытательных) организаций, производящих работы в действующих электроустановках потребителей, отвечают за выполнение требований настоящих Правил пессоналом этих организаций.

На перноды длительного отсутствия (отпуск, болезыь, командировки) лица, ответственного за электрохозяйство, исполнение его обязанностей приказом по предприятню (организации) возлагается и аето заместителя (если такой предусмотрен штатным расписанием) или другое лицо из числа ИТР энергослужбы. При отсутствии электрогот персопала, соответствующего

требованням настоящих Правил, эксплуатация электроустановок запрещается.

Э1.2.7. Лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия, организации, обязано обеспечить:

а) падежную, экономичную в безопасную работу электроустановок;
 б) разработку и висдрение мероприятий по экономии электрической энергии, компенсации реактивной мощности, снижению норм удельного раскода энергии на единицу продукции;

в) впедрение новой техники и технологии в электрохозяйство, способствующих более надежной, экономичной и безопасной работе электроустановок, а также повышению производительности труда;

 г) организацию и своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и профилактических испытаний электрооборудования, аппаратуры и сетей;

 д) систематический контроль за графиком нагрузки предприятия, разработку и выполнение мероприятий по синжению потребляемой мощности в часы максимумов нагрузки энергосистемы, поддержание режима электропотребления, установленного энергосистемой;

 е) обучение, инструктирование и периодическую проверку знаший персонала энергослужбы; ж) расчетный и технический учет расхода электроэнергин;

з) наличне и своевременную проверку средств защиты и противопожарного нивентаря;

н) выполнение предписаний энергонадзора в установленные сроки;

к) своевременное расследование аварий и браков в работе электроустановок, а также несчастных случаев от поражения электрическим током;

д) введение техинческой документации, разработку необходимых инструкций и положений:

м) своевременное представление установленной отчетности вышестоящим организациям и соответствующему предприятию «Энергонадзор».

Э1.2.8. Ответственность за правильную эксплуатацию электрохозяйства производственных подразделений, цехов и участков наряду с лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия, несут также лица, ответственные за электрохозяйство этих подразделений, назначенные из числа ИТР электротехнического персонала данного цеха, подразделения.

При отсутствни таких ИТР ответственность за электрохозяйство указанных структурных подразделений независимо от их территориального расположення несет полностью лицо, ответственное за электрохозяйство головного предприятия, что должно быть оформлено приказом по этому предприятию, и главный инженер предприятия (по своему должностному положению).

Э1,2.9. Лица, ответственные за электрохозяйство всего предприятия нли за электрохозяйство структурного подразделения, несут ответственность за правильный подбор электротехнического персонала.

Э1.2.10. Лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия, должно своевременно предъявлять рекламации:

заводам-изготовителям — при поставке некомплектного, некачественного нли несоответствующего заказным спецификациям, ГОСТ и техинческим условиям (ТУ) оборудования:

монтажным организациям - при нарушении технологии электромонтажных работ, некачественном монтаже, отступленнях от проектной документации и повреждениях оборудования в процессе монтажа;

энергоснабжающей организации - при параметрах электроэнергии, не соответствующих нормам на качество электроэнергии, и нарушениях электроснабжения предприятия.

Копии рекламаций направлять в Главгосэнергонадзор,

Э1.2.11. Каждый работинк, обнаруживший нарушения настоящих Правил, а также заметивший неисправность электроустановки или средств защиты по технике безопасности, обязан немедленно сообщить об этом своему непосредственному начальнику, а в его отсутствие -вышестоящему руковолителю.

В тех случаях, когда неисправность в электроустановке, представляющую явную опасность для окружающих людей йля самой установки, может устраннть работник, ее обваруживший, он обявля это сделать немедленно, а затем известить об этом непосредственного начальника. Устранение неисправности производится при строгом соблидении правил безопасности.

91.2.12. Каждый случай нарушения в работе электроустановок должен быть расследован и учтен в соответствии с «Типовой виструкцией по расследованию и учету нарушений в работе энергетических установок потребителей электрической и тепловой энертии».

На основе материалов расследования должиы быть разработацы противоаварийные мероприятия по предупреждению подобных нарушений в работе электроустановок.

 31.2.13. За нарушения в работе электроустановок несут персональиую ответственность:

 а) работники, непосредствению обслуживающие электроустановки, за нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию любых нарушений в работе на обслуживаемом ими участке;

6) работинки, произволящие ремонт оборудования, — за нарушения в работе, вызванные нижим качеством ремонта, а инженерно-технические работивки энергослужбы — за парушения в работе, происшедшие из-за иссвоевременного проведения ремонта и некачественной приежим оборудования после него.

 в) оперативный и оперативно-ремонтный персонал — за нарушения в работе электроусгановок, возинкшие по их вине, а также по вние подчиненного им персонала;

г) ИТР энергослужбы, главные инженеры и главные энергетики предприятия, начальники электроцеков, мастера-электрики и другие ИТР — за нарушемия в работе электроустановок, проясшение по их вине, по вине подчиненного им персонала, а также в результате неудовлетворительного и несвосъременного проведения ремоита и прогивоаварийных мероприятий.

31.2.14. Каждый несчастный случай, а также каждый случай нарушения правил техники безопасности должен быть тщательно расследован, выявлены причины его возникновения, ответственные лица и приниты соответствующие меры по предотвращению подобных случаев.

«Методические указания по расследованию производственного электротравматизма» приводятся в приложении БЗ к «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

91.2.15. Ответственность за несчастные случан, происшедние от поражения электрическим током, несут лица из обслуживающего и административно-технического персонала, как те, кто непосредственно нарушкл правила, так и те, кто не обеспечил выполнение организационнотехнических мероприятий, исключающих возможность возникновения несчастных случаев.

91.2.16. Государственный энергетический надзор осуществляется предприятиями государственного энергетического надзора и сбыта энергии (далее предприятия «Энергонадзор») Минэнерго СССР.

В систему органов государственного энергетического надзора в СССР входят:

Главное управление государственного энергетического надзора (Главтосэнергонадзор) Министерства энергетики и электрификации СССР:

управления (отделы) энергетического надзора министерств (главных управления) энергетики и электрификации союзных республик;

регноиальные управления государственного энергетического надзора; предприятия государственного энергетического надзора и сбыта энергии.

91.2.17. Коитроль и надзор за выполнением на предприятиях требований правил помимо Главтосэнергонадзора и его органов на местах осуществляют отделы техники безопасности предприятий и вышестоящие организации.

эі.2.18. На каждом предприятия должна действовать разработацная и утверждення вышестоящей организацией энергетическая служба, должны быть установлены на основания гиповых положений и отрасле вых нормативов штаты электротехнического персонала (ИТР и рабочих), обеспечивающие эксплуатацию электроустановок в соответствии с требованиями настоящих Правил и «ПТБ при эксплуатации электроустановод потребителей».

Взаимоотношения между эпертетической службой и различными цезам и отделами предприятия, а также разделение обязанностей между электротекцическим и технологическим персоналом устанавлаваются руководством предприятия в должностных инструкциях и положениях по согласованию с лицом, ответственным за электрохозийство предприятия,

## Глава Э1.3.

## ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

Э1.3.1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять специально подготовленный электротехнический персонал.

Электротехнический персонал предприятия подразделяется:

иа административно-технический, организующий и принимающий непосредственное участие в оперативных переключениях, ремонтных, монтажных и наладочных работах в электроустановках; этот персонал имеет права оперативного, ремонтного или оперативно-ремонтного;

оперативный ", осуществляющий оперативное управление влектрокозяйством предприятия, цеха, а также оперативное обслуживание электроустановок (осмотр, проведение работ в порядке текущей эксплуатации, проведение оперативных переключений, подготовку рабочего места, долуск и надаром за ваботающими):

ремонтива, выполняющий все виды работ по ремонту, реконструкции и монтажу электрооборудования. К этой категории относится также неросноял специализированиях служб (неплатательных лабораторий, служб автоматики и контрольно-измерительных приборов н т. д.), в обязаиности которого входит проведение испитаций, измерений, изялажи и регулировки электроаппаратуры и т. ц.;

оперативно-ремонтный \* — ремонтный персонал небольших предприятий (или цехов), специально обученный и подготовленный для выполнения оперативных работ на закрепленных за ним электроустановках; электротехнологический персонал производственных цехов и участ-

ков, не входящих в соста энергосизмой производственных акхов, в учестков, не входящих в соста энергосизмой предприятия, соуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по закетробезопасности II и выше. В своих правых и облазиюстях приравинавется к электротехническому и подчиняется в техническом отношения внергостужбе предприятия.

Э1.3.2. Электротехническому персопалу, имеющему группу по электробезопасности II—V включительно, предъявляются следующие требования;

лица, не достигшие 18 летнего возраста, не могут быть допущены к работам в электроустановках;

лица из электротехнического персонала не должим иметь увечий и болезией (стойкой формы), мешающих производствениой работе;

лица, из электротехнического персопала должим после соответствующей теоретической и практической подготовки пройти проверку знаиий и иметь удостоверение на допуск к работам в электроустановках.

91.3.3. Практивлатам институтов, текцикумов, профессионально-техпических училищ, не достигним 18-летнего возраста, разрешается пребывание в действующих электроустановках под постояниям надзором лица на электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III— в установках напряжением до 1000 В и ле. пиже IV—в установках напряжением выше 1000 В. Допускать к самостоятельной работе практидантов, не достигния. В-летнего возраста, и присванавать ми группу по электробезопасности III и выше запрещается.

Э1.3.4. Состояние здоровья электротехнического персонала опреде-

В дальнейшем оперативный и оперативно-ремонтный персонал, если не требуется разделения, именуется оперативным нерсоналом.

ляется медицинским освидетельствованием при приеме на работу и затем периодически в сроки, указанные в приложении Б1.

От медицинского освидетельствования распоряжением по предприятию освобождается административно-технический персонал, не привимающий непосредственного участия в оперативных переключениях, ремонтики, монтажных и наладочных работах в электроустановках и не организующий их.

91.3.3. До назначения на самостоятельную работу или при пересоде на другую работу (должиость), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве электро-кенического персонала съвше 1 года персонал обязан пройти производственное обучение на повом месте работь.

Для производственного обучения липом, ответственным за электрохозяйство цеха, предприятия, персопалу должен бить предоставлен срок, достаточный для приобретения практических извыков, ознакомания с оборудованием, аппаратурой и одновременного изучения в необходимом для данной должности объекс.

а) настоящих Правил и «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей»;

б) «Правил устройства электроустановок»:

в) производственных (должностных и эксплуатационных) инструкций;

г) инструкций по охране труда:

 д) дополинтельных правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих на данном предприятии.

Обучение должио проводиться по утвержденной программе под руководством опытного работника из электротехнического персонала дапного предприятия или вышестоящей организации.

Программа с указанием объема правил и инструкций, знание которых облагательно для тех или иных лиц из электротехнического персонала, устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия, и утверждается главным инженером предприятия или вышестоящей организации.

Прикрепление обучаемого к обучающему его работнику с указаиием срока обучения оформляется приказом или распоряжением в устаповлениюм порядке.

31.3.6. Обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры или инше работы в электроустановке только с разрешения и под надаром обучаемиего.

Ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение им иастоящих Правил, а также правил техники безопасности несут обучающий и сам обучаемый.

Э1.3.7. По окончании производственного обучения обучаемый должен проити в квалификационной комиссии проверку знаний в объеме,

предусмотренном п. Э1.3.5, ему должиа быть присвоена соответствующая (II—V) группа по электробезопасности (приложение Б4).

При переходе на другое предприятие, или переводе на другую работу (должность) в предслаж одного предприятия, или при перерыва в работе мене 1 года лици уз электротежниеского персовала, уснешно прошедшему проверку знаний, решением комиссии может быть присвоена та гругива по электробезопасности, которая у него была до перехода на другую работу (должность) или до перерывав в работе.

91.38. После проверки знавий каждый работник из оператвиного и перативно-ромонтного персомотного персомот стануюром и рабочем мете (дублирование) продолжительностью не менее 2 педель подушен к самостоятельной политного работника, после чего от может быть полушен к самостоятельной подагого услугительностью, полушен и самостоятельной водого осуществляется для именерно-телических работников распоряжением по пеху.

Для ремонтного персонала дублирование не требуется,

 З1.3.9. Пернодическая проверка знаний персонала должна производиться в следующие сроки:

1 раз в год — для электротехияческого персонала, непосредственно обслуживающего действующие эместроустановки или проводащего в нях маладочиме, электромонтажные, ремонтирые работы или профилактические испытания, а также для персонала, оформляющего распоряжения и организующего эти работы.

1 раз в 3 года — для ИТР, не относящихся к предыдущей группе, а также ниженеров по технике безопасности, допущенных к инспектированию электроустановок.

В случае, если срок окончания действия удостоверения приходится на время отпуска или болезии, допускается продление срока действия удостоверения на 1 мес со дия выхода на работу.

Решение о продлении срока действия удостоверения специально не оформляется,

Э1.3.10. Лица, допустившие. нарушение настоящих Правил или праводен техники безопасности, должны подвергаться внеочередной проверке значий.

Височередная проверка знаний проводится также в следующих слу-

при неудовлетворительной оценке знаний в сроки, установленные квалификационной комиссией, но не ранее чем через 2 недели.

Срок действия удостоверения лица, повторно проходящего проверку маний в связи с получением исудольтеорительной оценки, продляеста квалификационной комиссией до срока, назначенного для второй кам третьей проверки, есля иет специального решения комиссии о временном отстранения этого лица от работы в электьоуствомках. Персонал, показавщий исудовлетворительные знания при трегьей проверке, не допускается к работе в электроустановках и должен быть переведен на другую работу, не связаниую с обслуживанием электроустановок;

при переводе на другую работу;

при введении в действие новой редакции настоящих Правил и правил техники безопасности;

по требованию вышестоящей организации;

по требованию органов Главгосэнергонадзора.

Э1.3.11. Проверку знаиий правил должиы проводить квалификационные комиссии в составе не менее 3 чел.:

а) для лица, ответственного за электрохозяйство предприятия, его заместителя и ниженера по технике безопасности, коитролирующего согласно должиностному положению электрохозийство, — в оставе главного инженера или руководителя предприятия (председатель), виспектора предприятия «Энергонадор» и представителя службы охраны труда (начальника отдела техники безопасности или комитета профозова);

б) для начальников и заместителей начальников структурных подразделений электрохозяйства и лиц, ответственных за электрохозяйство производственных цехов и подразделений предприятия, — в составе лица, ответственного за электрохозяйство предприятия или его заместителя (председатель), ниженера по технике безопасности, процедшего проверку в комиссии согласно п. «а» (представителя отдела техники безопасности), представителя внегоголужбы:

в) для остального инженерно-технического персонала — в составе яща, процедшего провеку в комиссии согласия и. 65, внеющего группу по электробезопасности У (или IV для электроустановых напряжением до 1000 В), — председатель и представителей энергослужбы, отдела техники безопасности или комитета пнофосмов:

 г) для остального электротехнического персонала может быть создано несколько комиссий, состав которых определяет и утверждает лицо, ответственное за электрохозийство пледпилятия:

 а) эмектротекинческий персонал мелких предприятий, организаций и учреждений, не имеющих персонала для состава комиссий, должен направляться для проверки знавий в комиссии, созданные при вышестоящих организациях с участием ляца, ответственного за электрохозяйство предприятия, на котрому воботает проверемый.

П р им сч а и и и: 1. Представители предприятий «Энергопадар» и саужбы охраны турда могут, принимать у дастей в комиссках по проверке знавий персовала, указанных в пп. «6», «з», «т», по сво-му усмотрению. 2. Проверка знавий руководация и изиженерно-кому становать с становать представителя и представителя с учествения представителя Согоргеждарора, дал ведающих их эксплуатацией, должна проводиться с участвени представителя Согоргеждарора. 3. Представителя службы охраны труда для участия в комиссии пп. «а» и Госторгеждарора для участия в комиссии по п. «а» и Госторгеждарора для участия в комиссии по п. «а» и Госторгеждарора для участия в комиссии по п. «а» и Госторгеждарора для участия в комиссии по п. «а» и Госторгеждарора для участия в комиссии по п. «а» и Госторгеждарора для участия в комиссии по п. а при-

мечаний должны быть извещены о работе комиссии не позднее чем за 5 дней. В случае неявки представителя Госгортехнадвора комиссия работает без его участия. 4. Состав комиссии по пп. «6», «в» утверждает главный инженер предприятия.

91.3.12. Проверка знаний правил должиа производиться в комиссии того предприятия, на котором работает проверяемый. В какой-либо другой комиссии проводить проверку знаний не допускается, за исключением командированиюто персонала и лиц, упомянутых в п. 91.3.11д.

91.3.13 Проверка знаний правил каждого работника производится и оформляется индивидуально. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы (приложение Бб).

Каждому работилку, успешно прошедшему проверку знаинй, выдается удостоверение установленной формы о проверке знаинй (приложение Б7) с присвоением группы (11—V) по электробезопасности.

Улостоверевие дает право на обслуживание тех или иних электроустановок в качестве административно-технического с правами оперативного, ремоитного или операгивно-ремоитного персовала; в качестве оперативного, ремоитного, оперативно-ремоитного, а также электротехнологического персонала с труппой по электробезопасцоги 11 и выис-

Есля проверяемый одновременно прошел проверку знаинй на право выполнения специальных работ, то об этом делается отметка в журнале проверки знаинй и в графе удостоверения «Свидетельство на право ведения специальных работ».

Инженеры по технике безопасности, контролярующие электроустановки, должим проходить проверку знаимй в объеме IV группы мо электробезопасности в той же комиссии, что и лящо, ответственное за электрокозабство. При этом им выдается удостоверение из право дисбектирования электроустановок данного предпрактыя (прыложение БВ).

Инженеру по технике безопасности, не прошедшему проверку знаний настоящих Правил, правил техники безопасности и инструкций, инкаких указаний электротехническому персоналу давать не разрешается.

Э1.3.14. Электротехняческому персопалу, вновь принятоку на работу и пе прошедиему проверку знавий правил и инструкций или имеющему просроченное удостоверение о проверке зданий (за исключениех случаев, когда допускается продление срока действия удостоверения, отоворениях в п. Э1.3.9, привававается группа по электробеоленскогт. 1.

Группа по электробезопасиости 1 присваивается также неэлектротехническому персоиалу, связаиному с работой, при выполиении которой может возникнуть опасность поражения электрическим током.

Перечень профессий этого персонала определяется руководством предприятия совместно с инженером по технике безопасности.

Круг обязанностей этого персонала регламентируется местной инструкцией.

31.3.15. Группа по электробезопасности I неэлектротехническому

персоналу присваннается после ежегодной проверки знаний безопасных методов работы по обслуживаемой установке лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия, организации, нека, участва, мыл по его письменному указанию лицом с группой по электробезопасности не ниже III. Присвоение группы I оформляется в специальном журнале с подписью проверяемого и проверяющего (приложение Б5).

Удостоверения о проверке знаинй при этом выдавать ие требуется. В процессе работы персонял с группіой І помимо ежегодной проверки знаний периодически проходит инструктаж в соответствий с ГОСТ

12.0.004-79.

31.3.16. Участие лиц электротехнического персонала с группой по электробезопасности I в работах по ремонту, паладке и испытаниям электротехнических установок, проводнымы лицими с группой II—V, возможно только в случаях, оговоренных в «ПТБ при эксплуатации электро-установок потребителей».

91.3.17. Ответственность за своевременную проверку знаний у иеэлектротехнического персонала с группой по электробезопасности І и электротехнического персонала с группой II и выше несет руководство участков, цехов и других подразделений предприятия.

91.3.18. Систематическую работу с электротехническим персоналом обязаны организовать и лично контролировать лица, ответственные за электрохозяйство предприятия, цеха, участка.

С этой целью должны быть организованы:

- а) курсовое (групповое, индивидуальное) обучение по повышению квалификации:
- б) нзучение настоящих Правил и «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил устройства электроустановок», инструкций и других правил, относящихся к работе данных установок;
- в) проведенне противоаварийных трепировок на рабочих местах для обучения персонала наилучшим способам и приемам быстрого предупреждения и ликвидации неполадок и аварий;
- г) инструктаж электротехнического персонала в соответствии с ГОСТ 12.0.004—79.

#### Глава Э1.4

## ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВОМ

- Э1.4.1. Каждое предприятие (организация) должно иметь четко налаженную систему оперативного управления электрохозяйством, которая заключается:
- в организации согласованной, надежной и безопасной работы всех составных частей электрохозяйства (сетей и электроустановок);

координации действий электротехнического персонала при всех видах проводимых им работ в электроустановках:

оперативном обслуживании электроустановок,

91.4.2. Организационная структура и форма (выд) оперативного уструктура и форма (выд) оперативного уструктура и форма (выд) оперативного уструктура и форма (выд) объектю с лицом, от вестъенным за эмектрохозяйство, согласовываются с вышестоящей организацией и авкрепавляется в должностиких должностики и инструкциях и инструкциях распрасная уструктура и уструктура и уструктура уструктура (выд) объекта уструктура и ус

Э1.4.3. Оперативное управление электрохозяйством осуществляется со щита (пункта) управления, на диспетчерского пункта управления или из другого приспособленного для этой цели электротехнического помещения.

Пункты оперативного управления оборудуются необходимыми средствами связи.

Э1.4.4. На пункте оперативного управлення должны постоянно находиться:

схемы электроснабжения предприятия;

оперативная документация (оперативный журнал, бланки нарядов и переключений и т. п.);

графики плаиово предупредительного ремоита электрооборудования; списки и инструкции для ведения оперативной работы;

противопожарные средства и средства защиты;

запирающийся ящик для ключей от электропомещений, силовых щитов, шкафов и т. п., а также другие средства и документы, предусмотренные правилами.

Э1.4.5. Оперативное обслуживание заключается:

в постоянном наблюдении за состоянием и режниом работы всего электрооборудования;

периодических осмотрах оборудования;

проведении в электроустановках на оборудовании не предусмотреииых планом небольших по объему работ (согласно перечию работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации);

производстве оперативных переключений;

подготовке схемы и рабочего места для ремонтных бригад, допуске их к работе, надзоре за ними во время рабогы и восстановлении схемы после окочтания всех работ.

91.4.6. Для каждой электроустановки должны быть составлены однолинейные схемы электрических соединений на всех напряжениях переменного и постоянного тока для нормальных режимов, утвержденные ответственным за электрохозяйство предкриятия, участка, цеха.

91.4.7. При разработке однолинейных эксплуатационных схем электроустановок должны быть максимально использованы возможности этих схем, позволяющие локализовать аварии в основной электрической схеме.

31.4.8. На шитах управления, в том числе и телемеханизированных, при отсутствии лействующей мисконической схемы должна изходиться оперативная схема электрических соединений или схема-макет, на которой обозначаются действительное положение всех аппаратов и места маложения элекменний суказанием померов переностиха завежмений.

Все изменения в схеме соединений, производимые в электрической установке, а также места установки заземлений должны быть отмече-

ны на схеме после производства операций.

91.4.9. Переключения в электрических скемах распределительных умение в вымественее поверативного перепозаодят по распределинения или е ведома вышестовщего переативного перепозаод, в управлении или ведении которого находится данное оборудование, в соответствии с установлениям на предприятии порядком: по устному или телефонному распоряжению с записью и оперативном жумная.

При не териящих отлагательства обстоятельствах: несчастимх случаях с людьми, пожаре, стихийном бедствии, а также при ликвидации аварии в соответствии с инструмциями долужеется призвадоство переключений без ведома вышестоящего дежурного, но с последующим его умесьмлением и записью в оперативном журнале, кроме включения транзитимх линий, неснихронное включения стоторым недолустимо.

Список лиц, имеющих право производить оперативные переключения, утверждается ответственным за электрохозяйство.

31.4.10. Лицо, отдающее распоряжение о производстве переключений, облазию предварительно проверить по оперативной схеме правильность последовательности предполагаемых операций. Отдающий распоряжение может считать его вы учлениям только после сообщения исполнителье лацио мая по телефону о мнолонении располяжения.

31.4.11. Все перевлючения, проводимые более чем на одном присоединении в электроустановках напряжением выше 1000 В, должив выполнять по бланку оперативных преключений, два лица: одно лицо испосредственно производит переключение, а второе осуществляет контроль за правыльностью выполнения и последовательностью операций,

Блаик переключений заполняет лицо из оперативного персонала, которое непосредственно проводит переключення, после заполнения его проверят контролирующее лицо. Блаик подписывают контролирующее лицо и лицо, производящее переключения.

Контролирующим лицом при производстве переключений является старший по должности, квалификация которого должна соответствовать указанной в настоящих Правилах.

Ответственность за правильность переключений лежит во всех случаях на обоих лицах, производящих операции.

Э1.4.12. Переключения в электроустановках напряжением выше 1000 В, имеющих действующие устройства блокировки разъединителей от неправильных операции, производимые на одном присоединении, а также все операции на щитах, сборках напряжением до 1000 В разрешается выполнять оперативному персоналу единолично без заполнения бланков переключений, но с записью в оперативном журнале.

В распределительных устройствах (РУ) напряжением выше 1000 В вее переключения, производимые более чем на одмон присосмиении, должим выполнять два лица, а если РУ не оборудованы мля оборудованы не полностью блоякровочными устройствами, то переключения ложим производить два лица по бляку переключения

91.4.13. Переключения в распределительных устройствах осуществляются в следующем порядке:

 а) лицо, получившее распоряжение о производстве переключений, обязако записать задание в оперативный журнал, повторить его и установить по оперативной электрической схеме или схеме-макету порядок предстоящих операций;

 при выполнении переключений двумя лицами лицо, получвыше реключения, порядок и последовательность предстоящих операций во оперативной скеме;
 при возвыключения сомнений в правильности производства опеза при возвыключении сомнений в правильности производства опе-

в) при возникновении сомнении в правильности производства операций переключения должны быть прекращены, а последовательность производства переключений должна быть проверена по оперативной схеме.

Объем заданий по производству оперативных переключений определяет вышестоящий оперативный персонал.

91.4.14. При обнаружении ненсправности блокировки выключателя с разъединителем персонал обязан сообщить о кей старшему лицу из оперативного персонала и может производить операции с временным снятием блокировки только с его разрешения и в его присутствии.

31.4.15. Повторное переключение отключившегося масляного выключателя в случає, когда привод его не защищие стенкой или металлическим щитом, может быть произведено без предварительной проверки отключившегося объекта только дистанционно.

31.4.16. В электроустановках и на подстанциях с постоянным дежурным персоналом оборудование, бывшее в ремоите или на испытании, вылючается под напряжение только после прнемки его оперативным персоналом от ответственного руководителя или производителя работ,

В электроустановках без постоянного дежурства персонала и в сетях порядок приемки оборудования после ремонта или испытания устатваливается местными инструкциями с учетом особенностей электроустановки и выполнения требований правил техники безопасности.

Э1.4.17. Электрооборудование, отключениюе по устной заявке неэлектротехнического персонала для производства каких-либо работ, включается только по требованию лица, давшего заявку на отключение, или лица, его заменяющего. Перед пуском времению отключенного оборудования по заявке невлектротехнического персоиала оперативный персонал обязан его осмотреть, убедиться в готовности к приему напряжения и предупредить работающий на ием персонал о предстоящем включении.

Порядок оформления заявок на отключение электрооборудования даниого предприятия, цеха, участка должен быть утвержден лицом, ответственным за электрохозяйство.

Э1.4.18. Разъединителями допускается отключать и включать:

 а) ток замыкания на землю воздушных (ВЛ) и кабельных (КЛ) линий электропередачи;

б) уравинтельный ток до 70 А ВЛ и КЛ напряжением 10 кВ и

ииже;
в) нагрузочный ток ВЛ и КЛ до 15 А напряжением 10 кВ и ниже
при условии, что операция производится трехполюсными разъединителя-

ми с механическим приводом; г) зарядный ток шии н обрудования всех напряжений (кроме батарей комденсаторов).

Разрешается также производство следующих операций:

а) разземления и заземления нейтрали трансформаторов;

 б) отключения и включения дугогасящих катушек при отсутствии в сети замыкания на землю;

 в) включения и отключения обходиых разъединителей, если шуитируемый ими выключатель включеи.

91.4.19. Отделителями и разъединителями виутренией и наружной установки разрешается проводить операции отключения и включения намагичивающего тока силовых трансформатеров, зарядного тока замыжания на Землю Б.Т. и К.Л.

Значения отключаемых и включаемых токов и порядок выполиения операций для различных электроустановок устанавливаются директивными указаниями Миненерго СССР.

91.4.20. Отключение и включение отделителями и разъединителями намагинчивающего тока трансформатора, к нейтрали которого подключен заземляющий дутогасящий реактор, выполняются лишь после отключеня последиего.

Отключение и включение отделителями и разъединителями намагничивающего тока траисформаторов напряжением 110—220 кВ, производятся при заземлениой нейтрали.

91.4.21. Максимальное значение отключаемого намагинчивающего тока трансформатора определяется из условий допустимого в эксплуатации напряжения до 105 %, соответствующего данному ответалению с учетом гого, что при этом напряжении иммагинчивающий ток увеличивается примерию в 1,5 раза от своего коминального значения.

Нормальными стандартными трехполюсными разъединителями с ме-

ханическим приводом как наружной, так и внутренией установки напряжением 10 кВ и ниже разрешается отключать и включать намагинчивающий ток трансформаторов мощностью до 750 кВ-А включительно,

# Глава Э1.5

#### РЕМОНТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

91.5.1. Периодичность капитального и текущего ремоитов и длительность простоев в этих ремоитах для отдельних видов электрооборудования и аппаратов устанавливаются в соответствии с настоящими Правилами и действующими отраслевыми нормами.

Объем и графики ремонтов электрооборудования и аппаратов регламентируются ежегодными планями. Календарные графики профилактических исплатаний электрооборудования и аппаратов эмектроустановок, находящихся в ведении данного предприятия (организации), утверждаются лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия (ооганизации).

91.5.2. Капитальный ремоит электрооборудования осуществляется в целях восстатовления его исправности и обеспечения надежной и экономичной доботы в межлемонтный пеньод.

При капитальном ремоите оборудования проводятся его разборка, подробный осмотр, проверка, измерения, испытания, регулировка, устранение обнаруженных дефектов, восстановление и замена измошениых узлов и деталей.

При проведении капитального ремонта должны выполняться требования директивных указаний и мероприятия, направленные на увеличение дилгеньюсти неперьянной работы электрооборудованять, улучшение технико-экономических показателей, а также при необходимости должна осуществляться модеринация отдельных узлов с учетом передового опыта эксплуатации.

91.5.3. Текущий ремонт проводится для обеспечения работоспособности электрооборудования и аппаратов до следующего планового ремонта.

При текущем ремоите оборудования должны выполняться: ero от отметь, очистка, уплотиение, регулировка и ремоит отдельных узлов и деталей с устранением дефектов, возинкших в процессе эксплуатации.

Э.1.5.4. Увеличение или уменьшение периодичности и увеличение продожительности ремоита по сравнению с ноумативлямия сроками доложительности ремоита по сравнению с ноумативлямия сроками доложится в завысимости от состояния электрообрудования и аппаратов и объема проведения сверхтиповых работ только по разрешению вышестоящих организаций при соответствующем техническом обосновавышестоящих организаций при соответствующем техническом обоснованин. Пли скомативнии межельномитиют пененова вазыбативаются и пред-

ставляются на рассмотрение вышестоящей организации мероприятня по доведению межремоитного периода до иормативного.

Э1.5.5. Коиструктивные изменения электрооборудования и аппаратов, а также изменения электрических схем при выполнении ремонтов осуществляются только по утверждениой технической документации.

Э1.5.6. Ремонт электрооборудования и аппаратов, непосредственно связанных с технологическими агрегатами, должен, как правило, производиться одновремению с ремонтом последних.

эльяться одновременио с ремоитом последиих,

э1.5.7. До вывода электрооборудования в капитальный ремонт

должны быть:

а) составлены ведомости объема работ и смета, уточияемые после вскрытия и осмотва оборудования:

б) составлен график ремонтных работ:

 в) заготовлены согласно ведомостям объема работ необходимые материалы и запасные части;

 г) составлена и утверждена техническая документация на рекоиструктивные работы, измеченные к выполнению в период капитального ремонта, подготовлены материалы и оборудование для их выполнения;
 д) укольдаютсярани, и подголения

 д) укомплектованы и приведены в исправное состояние инструмента, приспособления, такелажиое оборудование и подъемно-траиспортные межвизмы.

 е) подготовлены рабочие места для ремонта, произведена планировка площадки с указанием мест размещения частей и деталей;

ж) укомплектованы и проинструктированы ремонтиме бригады.

91.5.8. Документацию по капитальному ремонту электрооборудоваит трерждает лицо, ответственное за электрохозяйство предприятии (организации), а при централизованию выполнения ремонта ее согласовывают с ответствениям руководителем работ ремонтного предприятия.

31.5.9. Установлениое на предприятнях электрооборудование должно быть обеспечено запасными частями и материалами.

Должен вестись учет имеющихся на складе, в цехах и на участках запасных частей и запасного оборудования. Списки и наличие запасных частей должны периодически проверять лица, ответственные за электрохозяйство.

Э1.5.10. При хранении запасных частей, запасного электрооборудования и материалов необходимо обеспечивать их сохранность от порчи и использование по прямому назначению.

Оборудование, запасные части и матерналы, сохраниость которых иарушается под действием внешних атмосфериых условий, следует храиить в закрытых складах.

Э1.5.11. При приемке оборудования из капитального ремонта проверяются выполиение всех предусмотренных работ, а также внешнее состояние оборудования (тепловая изоляция, чистота, окраска, состояние оборудования (тепловая изоляция, чистота, окраска, состояние оборудования).

ине перил и площадок и т. п.), наличие и качество ремонтной отчетной технической документации.

91.5.12. Виовь вводимое после ремонта оборудование испытывается в соответствии с Нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителенбы (приложение 31). Специальные кспытания эксплуатируемого оборудования проводится по разработанным схемам и программам, утвержденным лицом, ответственным за электрохозийство.

31.5.13. Основное оборудование электроустановок после предварительной приемки из ремонта проверяется в работе под нагрузкой в сроки, указаниме заводом-изготовителем, но не менее 24 ч. При отсутствии дефектов в работе в течение этого времени оборудование принимается в эксплуатацию. При обнаружении дефектов капиталый ремоит ие считается законченими до их устранения и вторичной проверки агрегата под нагружной в течение селующих 24 ч.

91.5.14. Все работы, выполненные при капитальном ремонте основного электрооборудования, принимаются по акту, к которому должна быть приложена техническая документация по ремонту. Акты со всеми приложеннями хранятся в паспортах оборудования.

О работах, выполненных при капитальном ремонте остального электрооборудования и аппаратов, делается подробная запись в паспорте оборудования или специальном ремонтиом журиале.

## Глава Э1.6. техническая документация

91.6.1. На каждом предприятии (в организации) должна храниться техническая документация, в соответствии с которой электроустановки предприятия (организации) допущены к эксплуатации. В ее состав входят:

акты приемки скрытых работ;

генеральный план участка, на который нанесены сооружения и подземные электротехнические коммуникации;

утвержденная проектная документация (чертежи, поясинтельные записки и др.) со всеми последующими изменениями;

акты испытаний и наладки электрооборудования;

акты прнемки электроустановок в эксплуатацию;

исполнительные рабочне схемы первичных и вторичных электрических соединений;

технические паспорта основного электрооборудования;

инструкции по обслуживанию электроустановок, а также должностные инструкции по каждому рабочему месту. Кроме того, по каждому цеху или самостоятельному производственному участку необходимо иметь:

паспортные карты или журналы с описью электрооборудования и Средств защиты и указалием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров (к паспортным картам или журналам прилагаются протоколы и акты испытаний, ремонта и ревизии оборудования);

чертежн электрооборудовання, электроустановок и сооружений, комплекты чертежей запасных частей, исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс и кабельные журналы;

чертежи подземных кабелымх трасс и заземляющих устройств с привязками к зданиям и постоянным сооружениям, а также с указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями;

общие схемы электроснабжения, составленные по предприятию в целом и по отдельным цехам и участкам;

комплект эксплуатационных инструкций по обслуживанию электроустановок цеза, участка и комплект должностных инструкций по каждому рабочему месту и инструкций по охране труда. Перечень таких инструкций утверждает главный инженер предприятия (организация)

инструкций утверждает главный ниженер предприятия (организации).
Комплект указанной выше документации хранится в техническом архиве предприятия (организации).

91.6.2. Все изменения в электроустановках, вносимые в процессе эксплуатации, должны отражаться в схемах и чертежах немедленно за подписью лица, ответственного за электрохозяйство, с указанием его должности и даты внесения изменения.

Сведения об изменениях в схемах должны доводиться до всех работников (с записью в оперативном журнале), для которых обязательно знание этих схем.

91.6.3. Комплект необходимых схем электроснабжения должеи нахом техности. В пример и получения в пример и получения и по

Комплект оперативных схем электроустановок даиного цеха, участка и связанных с инми электрически других цехов, участков должен храниться у дежурного по цеху, участку.

Основные схемы вывешиваются на видном месте в помещении данной электроустановки.

91.6.4. На всех рабочих местах должны быть необходимые эксплуатационные виструкция, составлениие в соответствии с требованиями настоящих Правна на основе заводских и проектных данных, типовых инструкций и директивных матерыалов, опыта эксплуатации и результатов ксипатаний экспероборудования, а также с учетом местных условий. Инструкции подписывает лицо, ответственное ав экстроховийство, и утверждеет главный инжере предприятия (организации).

91.6.5. У нотребителей, имеющих сосбые условия производства или элипроустановки, эксплуатация воторых не предусторена настоящий Правилами, должные быть разработаны эксплуатационные инструкции для электротехнического персонала, обслуживающего эти электротехниковки, с учетом дарактеря производства, особенностей оборудования, технологии и т. п., утверждениме главным инженером предприятия (организации).

Э1.6.6. В должностных инструкциях по каждому рабочему месту должны быть указаны:

 а) перечень инструкций по обслуживанию оборудования и директивных материалов, схем и устройств электрооборудования, знанне которых обязательно для лица, занимающего данную должность;

б) права, обязанности и ответственность персонала;

 в) взаимоотношення с вышестоящим, подчиненным и другим связаиным по работе персоналом.

91.6.7. В случае изменения состояния или условий эксплуатации электрооборудования в инструкции виссятся соответствующие дополнения, о чем сообщается работникам, для которых обязательно знаиме этих инструкций, с записью в оперативном журнале.

Инструкции пересматриваются не реже 1 раза в 3 года.

91.6.8. На каждом производственном участке, в цехе должен быть комплект необходимых инструкций по утвержденному перечию; полный комплект инструкций должен находиться у энергетика (старшего электрика) — лица, ответственного за электрохозийство цеха, участка, и необходимый комплект — у соответствующего пессонала на вобоем месте.

91.6.9. На подстанциях, в РУ или в помещениях, отведенных для обслуживающего электроустановки персонала (или на рабочем месте лица, ответственного за электрохозяйство), должна находиться следующая оперативная локументация:

- а) оперативная схема или схема-макет;
- б) оперативный журнал;
- в) бланки нарядов-допусков на производство работ в электроуста
  - г) бланки переключений:
- д) журнал нлн картотека дефектов н неполадок на электрооборудованин;
- е) ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков;
  - ж) журналы проверки знаний персонала;
  - з) журнал учета производственного инструктажа;
  - журнал учета производетвенного инструктама,
     журнал учета противоаварийных тренировок;
- к) списки: лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустаноок; лиц, имеющих право отдавать оперативные распоряжения и др., ответственных дежурных выщестоящей энегосиабжающей организация,

Э.1.6.10. Оперативную документацию периодически (в установленные на предпратини сроки, но не реже 1 раза в месяц) должен просматривать вышестоящий электротехническій лип административно-техническій персонас, который обязан принимать меры к устранению дефектов и зарушений в работе электрообрудования;

#### РАЗДЕЛ Э2

## ОБЩИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

### Глава Э2,1.

#### ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

Э2.1.1. ВЛ должна удовлетворять требованиям действующих ПУЭ.
 Э2.1.2. При приемке в эксплуатацию вновь сооруженной ВЛ сдаю-

щей организацией передается эксплуатирующей организации следующая документация:

а) проект линии с расчетами и изменениями, внесенными в процессе

а) проект линии с расчетами и наменениями, внесенными в процессе строительства и согласованными с проектвой организацией; б) исполнительная схема сети с указаниями на ней сечений прово-

дов и их марок, защитных заземлений, средств грозозащиты, типов опор и др.;

в) акты осмотра выполненных переходов и пересечений, составлен-

ные вместе с представителями заинтересованных организаций;

г) акты на скрытые работы по устройству заземлений и заглублений опор;

д) описание конструкции заземлений и протоколы измерений сопротивления заземлителей;

е) паспорт линин, составленный по установленной форме;

ж) инвентарная опись вспомогательных сооружений линки, сдаваемого аварийного запаса материалов и оборудования; з) протокол контрольной проверки стрел провеса и габаритов ВЛ

в пролетах и пересечениях.

32.1.3. Перед приемкой в эксплуатацию вновь сооруженной или вышедшей из капитального ремонта ВЛ проверяются:

а) техническое состояние линин и соответствие ее проекту;

б) равиомерность распределення нагрузки по фазам;

в) заземляющие и грозозащитные устройства; т) стрелы провеса и вертикальные расстояния от инзшей точки провода в пролетах и пересечениях до земли.

- 92.1.4. Включение ВЛ под рабочее напряжение производится после доска линин в эксплуатацию в соответствин с «Правилами пользования электрической энефтией».
- Э2.1.5. На опорах ВЛ должны быть установлены (нанесены) обозначення, предусмотренные ПУЭ.
- На первой опоре от источника питания указывается наименова-
- 32.1.6. Для охраны ВЛ, за исключением ответвлений и вводов в дания, устанавливается охранияя зона в виде участка земли, ограниченного параллельными прявыми, отстоящими из 2 м с каждой стороны от проекций крайних проводов на поверхности земли при неотключенном их положения.
- В пределах охранной зоны ВЛ без письменного согласия организации, эксплуатирующей линию, запрешается производить всякого рода действия, которые могут нарушить ее нормальную работу или:привести к поврежжению, а именно:
- а) осуществлять строительные, монтажные, взрывные и полявные работы, производить посадку и вырубку деревьев, устранвать спортивные площадки, складировать корма, удобрения, топливо и другие матершалы:
- б) производить погрузочно разгрузочные и землечерпательные ра-
- в) устранвать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м, а также стоянки автомобильного и гужевого транспорта, машин, механизмов и до.
- Э2.1.7. Трасса В.Л должна периодически очищаться от поросли и деревьев и содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии.

Обрезку деревьев, растуших в непосредственной близости к проводам, производит организация, эксплуатирующая В.Л.

- Приближение веток деревьев к проводам ВЛ ближе чем на 1 м не допускается.
- 92.1.8. Организации, эксплуатирующие ВЛ, обязаны проводить разъленительную работу по охране ВЛ среди населения и организаций, расположениях в зоне ее прохождения, а также принимать меры к приостановлению работ в охранной зоне, выполняемых другими организациями сирамушением «Правам охраны эксптуических сетей напряжением до 1000 В» (приложение Э2), и привлекать к ответственности в установлению порядке нарушителей этих Правам.
- Э2.1.9. В случае совместной подвески на общих опорах проводов ВЛ и линий другого назначения, принадлежащих разным организациям, каждая из организациям, режде чем осуществлять ремоит линии, при котором может быть нанесен ущерб другой организации, должна

предварительно уведомить о таком ремонте заинтересованную органи-

Предприятия и организации, проводящие какие-либо работы, которые могут вызвать повреждение ВЛ, обязаны не поздиее чем за 3 дня до начала работ. согласовывать их проведение с организацией, эксплуатирующей линию.

32.1.10. Организации, выподняющие работы, которые могут вызвать необходимость переустройства ВЛ пли защиты ее от межанических повреждений, обязаны производить работы по переустройству или защите своими материалами и средствами по согласованию с организацией, эксплуатирующей линию.

32.1.1. Эксплуатация ВЛ предусматривает проведение технического обслуживания и ремонтов (капитальных и текущих), направленых на обеспечение се надежной работы. При техническом обслуживании должны проводиться осмотры ВЛ, профилактические проверки и измерения, устраняться мслике повреждения, несправности и т. п.

Э2.1.12. При эксплуатации ВЛ проводятся их периодические и внеочередные осмотры. Графики периодических осмотров утверждает лицо, ответственное за эксктрохозийство.

Периодичность осмотров не реже 1 раза в 6 мес.

Верхние осмотры проводятся по мере необходимости,

Внеочередные осмотры ВЛ производятся при наступлении ледохода в разлива рек, пожарах в зоие трассы, после сильных бурь, ураганов, морозов и других стижийных бедствий.

Э2,1.13. При осмотрах линий и вводов электромонтеры должны обращать внимание на следующее:

 а) наличие ожогов, трещин и боя изоляторов, обрывов и оплавления жил проводов, целость вязок, регулировку проводов;

 б) состояние опор и крен их вдоль или поперек линий, целость бандажей и заземляющих устойств:

 в) состояние соединений, наличие набросов и касания проводами вствей деревьев;

г) состояние вводных ответвлений и предохранителей;

д) состояние концевых кабельных муфт и спусков;

е) состояние трассы.

При осмотрах следует подтягивать баидажи, подкручивать гайки, болтовые соединения баидажей без подъема на опору, восстанавливать нумерацию опор и т. п.

Повреждения и неисправности аварийного характера необходимо устранять немедленно.

92.1.14. ИТР должны проводить выборочные контрольные осмотры ВЛ І раз в год для оценки состояния элементов трассы ВЛ, проверки противоваврийных и других мероприятий в целях контроля работы персонала, обслуживающего ВЛ. Э2.1.15. На ВЛ должны проводиться профилактические проверви, немерения и испытания в объемах и в сроки, предусмотренные Нормами (приложение Э1).

Э2.1.16. Бандажи на опорах следует выполнять из мягкой оцинкованной проволоки днаметром 4 мм и более.

Допускается применение неоцинкованной проволоки днаметром 5— 6 мм при условии покрытия ее асфальтовым лаком. Число витков бандажа при отсутствии специальных указаний в проекте принимается: при днаметре проволоки 4 мм— 12; 5 мм— 10; 6 мм— 8.

Э2.1.17. Дефекты, обиаружениме при осмотре ВЛ и профилактических проверках и измерениях, отмечаются в журнале (картотеке) дефектов и в зависимости от их характера угравняются немедению либо во время планового (непланового) технического обслуживания или калитального ремотта ВЛ.

32.1.18. Капитальный ремонт проводится в сроки, устанавливаемые в зависимости от конструкции ВЛ, технического состояния се элементов и условий эксплуатании (природные условия, агрессивность атмосферы и грунтовых вод, состояние грунтов и др.), но не реже I раза в 6 лет. В I и II веторыка и головедных районах допускается увеличнать перводичность ремонгов опор ВЛ напряжением 0.4 кВ до 9 лет.

92.1.19. Техническое обслуживание и ремонтные работы выполняются, как правило, комплексным методом путем проведения всех необходимых работ одновременно с максимально возможным сокращением продолжительности отключения ВЛ.

32.1.20. Конструктивные изменения опор и других элементов ВЛ, а также способа закрепления опор и труите выполняются только при наличии технического обоснования и с разрешения лица, ответственного за электрохозийство. Но во веке случаях техническое обоснование конструктивных менений должно соответствовать требованиям директивных документов по проектированию электроустановок — ПУЭ, СНиП, технологических корм.

Э2.1.21. В целях своевременной ликвидации аварийных повреждений на ВЛ предприятие, эксплуатирующее их, должно иметь аварийный запас материалов и деталей согласно установленным нормам.

### Глава Э2.2

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

Э2.2.1. Настоящая глава Правил распространяется из ВЛ напряжением от 1000 В до 220 кВ включительно, находящиеся в эксплуатации у предприятии (организации).

Правила не распространяются на линии контактиой сети и другие епециальные воздушные линии и сооружения, эксплуатация которых определяется особыми правилами,

Э2.2.2. Воздушная линия электропередачи может быть принята в эксплуатацию только при условии окончания строительства и монтажа всех основных и вспомогательных сооружений и устройств.

При приемке ВЛ напряжением 2 кВ и ниже в эксплуатацию сдающая организация передает следующую документацию:

- а) ведомость объектов, предъявляемых к приемке:
- б) ведомость отклонений от проекта;
- в) ведомость строительных и монтажных недоделок:
- г) акты прнемки скрытых работ;
- д) акты испытаний;
- е) акты прнемки переходов и пересечений:
- ж) комплект рабочих чертежей.

При приемке ВЛ напряжением 35 кВ и выше кроме перечисленной документации должны быть переданы; а) трехлинейная схема;

- -б) журналы работ по устройству фундаментов под опоры; в) журналы соединений проводов;
- г) журнал по монтажу заземлення опор:
- д) акт прнемки скрытых работ по фундаментам и заземлению опор: е) журналы монтажа натяжных н ремонтных зажимов путем опрес-
- сования:
  - ж) журналы монтажа проводов и тросов в анкерных участках; з) акты осмотров н замеров переходов;
  - и) паспорт линин, составленный по установленной форме.
  - 92.2.3. Порядок постановки ВЛ под рабочее напряжение регламен-
- тируется «Правилами пользования электрической энергией». Э2.2.4. Предприятие (организация), эксплуатирующее ВЛ, обеспечивает в установленных охраиных зонах нормальные условия эксплуа-

тацин, предотвращение несчастных случаев, пожаров и т. п в соответствин с требованиями «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» (приложение ЭЗ).

Э2.2.5. Предприятие (организация), эксплуатирующее ВЛ. (после получения уведомления о сроках начала сельскохозяйственных и нных работ), требует от землепользователей в целях обеспечения сохранности. создання нормальных условий эксплуатации ВЛ на земельных участках. входящих в охранные зоны, строгого соблюдения «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В».

92.2.6. При эксплуатации ВЛ проводятся: осмотры, проверки, профилактические измерення, текущне ремонтные работы, капитальные ремонты, направленные на обеспечение их надежиой работы, поддержание и соблюдение в полном объеме требований соответствующего раздела ПУЭ.

Э2.2.7. Пернодические осмотры ВЛ проводятся по графику, утвержденному лицом, ответственным за электрохозяйство, с учетом местных условий эксплуатации линии.

Периодичность осмотров должна быть:

а) электромонтерами — не реже 1 раза в 6 мес;

б) инженерно-техническим персоналом — не реже 1 раза в год.

Верховые осмотры ВЛ напряжением 35 кВ и выше с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках осуществляются по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 лет.

На ВЛ напряжением 20 кВ и ниже верховые осмотры производятся по мере необходимости.

Внеочередные осмотры ВЛ или их участков проводятся:

 а) при образовании на проводах и тросах гололеда или пляске проводов, наступлении ледохода и разлива рек, пожарах в зоне трассы, после сильных бурь, ураганов, морозов и других стихиных бедствий;
 б) после автоматического отключения ВЛ от релейной защиты ли-

нии — немедленно, а после успешного повторного включения — по мере необходимости,

Э2.2.8. При осмотре ВЛ необходимо обращать внимание на следу-

ющее: а) наличие обрывов и оплавлений отдельных проволок или набросов на провода и тросы:

б) наличие боя, ожогов и трещин изоляторов;

- в) состояние опор, наличие наклонов, обторация, расцепления деталей, целость бандажей и заземляющих устройств на деревянных опорах;
  - г) наличие искрення или правильность регулировки проводов;
- д) состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и концевых кабельных муфт на спусках;
- е) наличие и состояние предупреждающих плакатов и других постоянных знаков на опорах;
- ж) наличие болтов н гаек, целость отдельных элементов, сварных швов и заклепочных соединений на металлических опорах;
- состояние стоек железобетонных опор и железобетонных приставок;
- и) чистоту трассы, наличие деревьев, угрожающих падением на линию, посторонних предметов, строений и т. п.;
- к) соблюдение требований «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В».

Э2.2.9. Верховые осмотры с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах и дистанционных распорках производятся по

графикам, утвержденным лицом, ответственным за электрохозяйство, но ие реже I раза в 6 лет.

При обиаружении повреждения проводов от вибрации производится сплошиая проверка ВЛ с выемкой проводов из поддерживающих зажимов.

Выборочную проверку состояния проводов и тросов в зажимах можно проводить с отключением или без отключения В.Л (с изолирующих устройств).

32.2.10. Профилактические проверки, измерения и испытания на ВЛ проводят в объемах и в сроки, предусмотренные Нормами (приложение Э1).

32.2.11. Данные об обнаруженных дефектах при верховых и прочих осмотрах и профилактических испатаниях ВЛ запосятся в журная дефектов (или ведомость дефектов) с указанием сроков их устравения. На основании этих данных лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия (организации), составляются планы ремонтных работ на линиях.

Э2.2.12. Чистка нзоляторов на участках, подверженных усиленному загрязнению, выполняется по графику, утвержденному лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия (организации).

92.2.13. При выполнении ремонтных работ запрещается изменение конструкции элементов ВЛ и способа крепления опор в грунте без обоснования и разрешения лица, ответственного за электрохозяйство предприятия (организации).

Для ВЛ напряжением 20 кВ и выше такие изменения должны быть согласованы с проектной организацией.

Э2.2.14. Древесниу для опор ВЛ необходимо применять в строгом соответствии с требованиями ПУЭ.

92.2.15. Антикоррозийное покрытие неоцинкованных металлических опор и металлических деталей железобетонных и деревянных опор восстанавливается по мере необходимости.

92.2.16. На участках ВЛ, подверженных интенсивному загрязнению, применяется специальная или усиленная изоляция либо гидрофобные покрытия и при необходимости выполняются чистка изолиции, замена загрязнениых изоляторов.

Э2.2.17. Эксплуатационные допуски и нормы отбракойки деталей опор и прочих элементов линий электропередачи должны соответствовать Нормам (приложение Э1).

92.2.18. При ремоите воздушных линий электропередачи, имеющих высокочастотные каналы телемеханики и связи, в целях сохранения в работе этих каналов для заземления используются переносные заземляющие заградители.

92.2.19. Техническое обслуживание и ремонтные работы на ВЛ производятся по возможности комплексным методом с максимально возможным сокращением времени отключения линий и переездов по трассе.

32.2.20. Для ВЛ, проходящих в IV и особо гололедных районах, а также на участках ВЛ, находящихся во II и III районах, на которых ниеют место частые гололеды или наморози, сочетающиеся с сильными ветрами, должна осуществляться плавка гололеда электрическим током.

Выбор метода плавки определяется условиями работы линий (схема сети, нагрузка потребителей, зона гололедообразования, возмож-

иость отключения линий и т. п.).

92.2.21. В электроустановках с мальми токами замыкания на землю допускается работа ВЛ с заземленной фазой до устранения замыкания; при этом персонал обязан отыскать место повреждения и устранить его в кратчайший срок.

При генераториом напряжении режим однофазного замыкания ограничивается 2 ч.

Э2.2.2. Работы на ВЛ без сиятия напряжения могут производиться по специальной инструкции, разработаниой в соответствии с требовачиями «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей» и утверждениой лицом, ответствениым за электрохозяйство.

92.2.23. В случае совместной подвески на общих опорах проводов ВЛ и линий другого назначения, привадлежащих разным организациям, каждая из организаций, прежде чем осуществить ремоит дании, при котором может быть навесен ущерб другой организации, должив предватрительно уведомить о таком ремоите занитересованую организацию.

Предприятия и организации, проводящие какие-либо работы, которые могут вызвать повреждение ВЛ, обязаны не позднее чем за 3 дня до начала работ согласовать их проведение с организацией, эксплуатирующей линию.

32.2.24. Организании, выполняющие работы, которые могут вызвять необходимость переустройства ВЛ или защиты, се от механических повреждений, обзавым производить работы по переустройству или защите своими материалами и средствами по согласованию с организацией, эксплуатирующей линию.

## Глава Э2.3..

### **КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ**

 Э2.3.1. Настоящая глава Правил распростраияется на силовые КЛ напряжением до 220 кВ включительно.

Все кабельные линии должны удовлетворять требованиям ПУЭ.

Э2.3.2. КЛ может быть прнията в эксплуатацию при наличии следующей технической документации;

- а) проекта лении со всеми согласованиями, перечием отклонений от проекта и указанием, с кем и когда эти отклонения согласованы;
- псполнительного чертежа трассы, выполненного в масштабе
   200 илн 1:500 в зависимости от развития сети в районе трассы и насыщенности территории коммуникациями.
- По всей длине грассы линии на исполнительной документации должим быть обозначены координаты трассы и муфт по отношению к существующим капитальным сооруженням или к специально усгановлениям знакам;
- в) кабельного журиала и контрольно-учетных паспортов на соедиинтельные эпоксидные муфты КЛ напряжением выше 1000 В; при прокладке двух кабелей и более в траншее требуется план их раскладки;
- г) актов на скрытые работы, в том числе актов и неполнительных чертежей на пересечения и сближения кабелей со всеми подземными коммуникациями, актов на монтаж кабельных муфт и актов на осмотр кабелей. подооженных в такимем и мума подоставления муфт
- кабелей, проложенных в траншеях и каналах, перед закрытием; д) актов приемки траншей, каналов, туннелей, блоков коллекторов
- и т. п. под монтаж кабелей:
- е) актов о состоянни концевых заделок кабелей на барабанах н в случае необходимости протоколов вскрытня н осмотра образцов (для нипортных кабелей вскрытне обязательно);
  - ж) протоколов заводских испытаний кабелей, а для маслонаполненных линий также муфт и подпитывающей аппаратуры:
- монтажных чертежей с указанием исполнительных отметок уровней концевых разделок и подпитывающей аппаратуры (для КЛ напряжением 110—220 кВ низкого и среднего давления).

Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должим быть сиабжены бирками с обозначениями:

- и) протоколов осмотров и проверки изолящии кабелей на барабанах перед прокладкой;
  - к) протоколов испытаний КЛ после прокладки;
- л) протоколов подогрева жабелен на барабане перед прокладкой при инаких температурах;
- м) актов об осуществлении антикоррозийных мероприятий и защиты от блуждающих токов;
  - и) актов опробования системы сигнализации давления масла:
- о) протоколов анализов грунтов трассы КЛ по характерным участкам;
  - п) паспорта КЛ, составленного по установленной форме.
- 32.3.3. При приемке в эксплуатацию вновь сооруженной КЛ пронзводятся испытания в соответствии с требованиями ПУЭ.
- Э2.3.4 Эксплуатирующая организация должна вести технический надзор в процессе прокладки и монтажа КЛ всех напряжений, сооружаемых монтажными (другими) организациями.

При надзоре за прокладкой и эксплуатацией небронированных кабелей со циланговым покрытием должно обращаться особое внимание, на состояние шлангов. Кабели со шлангами, имеющими сквозные порывы, задяры, трещины, необходимо отремонтировать яли заменить.

92.3.5. При эксплуатации иумерация КЛ по мере необходимости обновляется и приводится в соответствие с требованиями ПУЭ.

Э2.3.6. Пля каждой кабельной яниям при вводе ее в эксплуатацию устанавливаются максимальные токовые вагрузки в соответствии с тресованиями ПУЭ. Эти нагрузки определяются по участву трассы с нам худшими тепловыми условиями, если его длина более 10 м. Нагрев не должен превышать температрур, допускаемую ГОСТ и ТУ.

Э2.3.7. Температура нагрева кабелей проверяется пренмущественно на участках с нанхудшим внешним охлаждением в сроки, установленные местными инструкциями.

Э2.3.8. КЛ напряжением 6—10 кВ, иссущие нагрузки меньше номинальных, могут кратковременио перегружаться в пределах, указанных в табл. Э2.1.

Э2.3.9. На время ликвидации аварии для КЛ напряжением до 10 кВ включительно допускаются перегрузки в течение 5 сут в пределах, указанных в табл. Э2.2.

Таблица Э2.1

| Коэффициент<br>предваритель-<br>ной изгрузки | Вид прокладки  | Допустимая кратность перегрузки по отношению к коминальной в течение |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 0,5 ч  | 1 9  | 3 4  |  |  |  |
| 0,6  | В земле<br>В воздухе<br>В трубах (в земле)<br>В земле<br>В воздухе<br>В трубах (в земле) | 1,35<br>1,25<br>1,20<br>1,20<br>1,15<br>1,10                         | 1,30<br>1,15<br>1,10<br>1,15<br>1,10<br>1,05 | 1,15<br>1,10<br>1,00<br>1,10<br>1,05<br>1,00 |  |  |  |

#### Таблица Э2.2

| Коэффициент предварительной нагрузки | Вид прокладки  | Допустимая кратность перегрузки<br>по отношению к номинальной при<br>длительности максимума нагрузки |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                      |  | 1 9  | 3 4  | 6 4 '  |  |  |
| 0,6                                  | В земле<br>В воздухе<br>В трубах (в земле)<br>В земле<br>В воздухе<br>В трубах (в земле) | 1,50<br>1,35<br>1,30<br>1,35<br>1,30<br>1,20   | 1,35<br>1,25<br>1,20<br>1,25<br>1,25<br>1,15 | 1,25<br>1,25<br>1,15<br>1,20<br>1,20<br>1,10 |  |  |

Для К.Л. длятельное время (более 15 лет) находящихся в эксплуатация, перегрузки должны быть понижены на 10 %. Перегрузка КЛ напряжением 20—35 кВ не допускается,

32.3.10. Для маслоизполненных КЛ напряжением 110—220 кВ разрешлется перегузка с доведением температуры жил не более чем до 80 °С. При этом длительность непрерываной нагрузки не должна превышать 100 ч, а суммарива длительность 500 ч в год с перерывами между перегуузкамт — не менее 10 сут. Для КЛ напряжением 110 кВ, проложенных в воздухе, длительность работы при температуре жил 80 °С не ограничена.

Э2.3.11. Для КЛ напряженнем 110—220 кВ проектом устанавливаются пределы и скорости допустимых изменений давления масла.

В случае превышения указанных пределов КЛ (или ее отдельная секция) должна быть отключены. Включение КЛ допускается только после выявления и устранения причим увеличения давьщим масла. Для КЛ инжного давления длятельно допустникое давление масла в кабеле должно быть в пределах 100—300 кПа (0.1—8 кгс/см<sup>3</sup>).

92.3.12. Пробы масла нз маслонаполненных КЛ отбираются персд включением новой линин в работу, через 1 год после включения, затем через 3 года н в последующем 1 раз в 6 лет.

Значення тангенса угла днэлектрических потерь tg б масла (при

| 100 С) приведены в 140л. 32.3.  |                                   |                  |  |  |  |
|---|-----------------------------------|------------------|--|--|--|
| Таблица Э2  |                                   |                  |  |  |  |
| Условия работы КЛ   | tgð, %, при U <sub>ном</sub> , кВ |                  |  |  |  |
| e Citosay baooits Ver   | 110                               | 220              |  |  |  |
| Ввод в работу (через 3 сут после залнвки мас-<br>ла)<br>Экк пуатация в течение первых 10 лет<br>То же до 20 лет<br>То же свыше 20 лет | 1<br>1<br>5<br>10                 | 1<br>1<br>3<br>5 |  |  |  |

32.3.13. При одкофазвом замыжании на землю в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью необходимо немедленно сообщить об этом дежурному на пятающей подставщин яли дежурному по сети энергоснабжающей организации и в дальнейшем действовать по есту уахванями.

В сетях генераторного напряження, а также на КЛ напряженнем 35 кВ работа в указанном режиме допускается не более 2 ч. В неключительных случаях с разрешення энергоснабжающей организации этот срок может быть увелячен до 6 ч.

Э2.3.14. Измерення нагрузок КЛ н напряжений в различных точках сети производятся в соответствии с Нормами (приложение Э1),

На основании этих измерений уточняются режимы и схемы работы кабельных сетей. Для контроля максимальной нагрузки пекомендуется устанавливать биметаллические амперметры с буксирной стрелкой,

Э2.3.15. Осмотры КЛ напряженнем до 35 кВ производятся в сле-

дующие сроки:

а) трасс кабелей, проложенных в земле, по эстакадам, в туниелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий - по местным инструкциям, но не реже 1 раза в 3 мес:

б) концевых муфт на лиинях напряжением выше 1000 В — 1 раз в 6 мес. на линиях напряжением 1000 В и янже — 1 раз в год: кабельные муфты, расположенные в трансформаторных помещениях, распределительных пунктах и на подстанциях, осматриваются одновременно с лоугим оборулованием:

в) кабельных кололиев — 2 раза в гол:

г) подводных кабелей — в соответствии с местиыми имструкциями.

Срок осмотров КЛ ниженерно-техническим персоналом устанавливаются с учетом местиых условий.

Осмотр коллекторов, шахт н каналов на подстанциях производится по местным инструкциям (с постоянным оперативным обслуживанием должны осматриваться ис реже 1 раза в месяц). Сведения об обнаруженных при осмотрах неисправностях должны заноситься в журнал

дефектов для последующего устранення в кратчайший срок.

Внеочередные обходы проволятся в периоды паволков и после ливней

В кабельных сооружениях систематически контроляруются тепловой режим работы кабеля, температура воздуха и работа вентиляционных устройств.

В летнее время температура воздуха внутри кабельных туннелей, каналов и шахт не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на 10 °C.

Э2,3.16. Осмотры трасс и сооружений маслонаполненных КЛ напряжением 110-220 кВ проводятся в следующие сроки:

а) трасс линий, проложенных в земле, - 2 раза в месяц;

б) трасс линий, проложениых в коллекторах и туннелях. - 1 раз в 3 мес:

в) кабельных колодцев со стопорными и полустопорными муфтами - 1 раз в 3 мес:

г) подпитывающих пунктов на линиях, оснащенных системой сигнализации об изменении давления масла, - 1 раз в месяц;

д) подпитывающих пунктов, не имеющих системы сигиализации. в соответствии с местными инструкциями.

Э2.3.17. Исправность действия устройств дымосигнализация и пожаротушения, установленных в кабельных сооруженнях, проверяется по местиым ниструкциям.

92.3.18. Туннели, коллекторы, каналы и другие сооружения КЛ должны содержаться в чистоте; кабели и металлические конструкции, на которых опи проложены, должны покрываться негорючими ангикоррозийными составами.

Туниели и коллекторы, в которые попадает вода, должны быть оборудованы средствами для отвода почвенных и ливневых вод.

Э2.3.19. Руководство предприятия, на территории которого проводется земляние работы вблизи К.Л., выделяет ответственных лиц, наблюдающих за их сохранностью.

32.3.20. В рабоме с электрифинированным транспортом (метропомитеи, трамвай, желениме дороги, проведится контроль блуждающих токов в соответствии с требованиями «Правил защиты подземных металлических сооружений от коррозин», а также в объеме и в сроки, установлениям Нормами (порядожение ЭЛ).

92.3.21. При обнаружении на КЛ опасных потенциалов в плотностей блуждающих токов принимаются меры к предотвращению разрушения кабелей электрокоррозней, при этом также учитывается необходимость защиты кабелей от почвениюй или химической коррозии.

За установленными защитными устройствами ведется наблюдение в соответствии с местными инструкциями.

Э2.3.22. Ремонт КЛ выполняется по графику, разработаниому на основе их осмотров и испытаний и утвержденному лицом, ответственным за электрохозяйство.

Э2.3.23. Производство ремоитных работ на кабеле допускается лишь после его отключения и заземления с двух сторон.

Ремонт концевых муфт (заделок) кабеля на сборках выполняется при полном отключении и заземлении сборок (ячеек).

32.3.24. Расколки кабельных трасс или вемляние работы молия ими производияте подью с разрешения эксплуатирующей трассу организации. При этом обеспечивается надвор за сохраниюстью кабелей на весынеряю производства работ, а экскрытые кабели укрепляются для преждуреждения провысания и зашиты от механических повреждений. На месте работ устаналиваются сигнальные отин и предупреждающие плакаты.

Э2.3.25. Производителю работ указывается точное местонахождение кабелей, объясияется порядок обращения с инми. Он в свою очередь дает расписку, подтверждающую получение указанных сведений.

Особое винмание обращается на раскопки, осуществляемые механизированным способом: в зависимости от способа производства работ и средств механизации принимаются необходимые меры защиты кабелей от механических повреждений

Э2.3.26. При обнаружении во время разрытия земляной траишен трубопроводов, неизвестных кабелей или других коммуникаций, не указанных в схеме, необходимо приостановить работы и поставить об этом

в известиость лицо, ответственное за электрохозяйство, для получения соответствующих указавий. Рыть траншен и котлованы в местах нахождения кабелей и подземных сооружений следует с особой осторожностью, а начиная с глубнию 0,4 м — только лопатами.

Э2.3.27. Зимой раскопки на глубину инже 0,4 м в местах прохождения кабелей должны производиться с отогревом грунта.

При этом необходимо следить за тем, чтобы от поверхности отогреваемого слоя до кабелей сохранялся слой грунта толщиной не меньше 0.25 м.

Оттаявший грунт следует отбрасывать лопатами.

Применение ломов и тому подобных инструментов запрежается. 32.3.28. Производство раскопок землеройными машинами на рас-

стоянии менее 1 м от кабеля, а также использование отбойных молотков для рыхления грунта над кабелями на глубину более 0,4 м при нормальной глубине прокладки кабелей не допускаются.

Применение клина-бабы и других аналогичных ударных механизмов разрешается на расстоянии не менее 5 м от трассы кабелей.

Перед началом работы под надзором электротехнического персопала предприятия производится контрольное вскрытие кабелей для утойнения их расположения, глубивы прокладки и устанавливается временное ограждение, опредсяющее границы работы строительных меканизмов. Для выполнения буровых и врывных работ должны быть выданы особые технические условия.

92.3.29. Администрация предприятия, в ведении которого наколятся КЛ, должна периодниски учесомлять и инструктировать предприятия и исселение рабова, по которому проходят кабельные трассы, о необходимости строгого соблюдения «Правия охраны электрических сетей наприжение обращене 1000 В (приложение э3), правия расковик набельных трасс или производства работ вблязы них, о ислопустимости осуществления этих работ без разрешения администрация предприятия.

92.3.30. КЛ напряжением 3—35 кВ в процессе эксплуатации должны не реже I раза в 3 года подвергаться профилактическим испытаниям повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с требованяями Норм (приложение ЭІ).

Внеочередные испытания проводятся после ремонтных работ на линиях и их автоматического отключения.

92.3.3. КЛ, проложение в тупнелат, каналат, кольекторат и элениях подставций, не подвержениые возлействию коррозии и мехапическим повреждениям (закрытие трассы) и не имеющие соединительных муфт, а также компевых муфт устаревших конструкций, установленных на открытом возлука (кольтиваются не реже І раза в 3 года. Кабемі, присосдименные к токоприемникам, испытываются во время капитальных ремонтов последних.

Э2.3.32. Для предупреждения электрических пробоев вертикальных

участков кабелей напряжением 20—35 кВ вследствие осущения изоляции их необходимо периодически заменять в соответствии с требованиями ГОСТ на эти кабели или устанавливать на них стопориме муфты.

Кабельные линии напряжением 20—35 кВ с нестекающей пропиточной массой или газонаполненные в дополнительном наблюдении за состоянием изоляции вертикальных участков и их периодической замене

не нуждаются.

92.3.33. Образцы поврежденных кабелей и поврежденные кабельиме муфты должны подвергаться лабораториям исследованиям для установления прични повреждений и раздоботки мероприятий для их предупреждения. При предъявлении рекламаций заводам-изготовителям образцы кабелей с заводскими дефектами сохраняются для осмотра экспертами.

92.3.34. При прожигании повреждениых К.Л., проложенных в помещениях, тунцелях, коллекторах, по эстакадам, в галереях, каналах, наблюдение за кабелями в кабельных сооружениях ведется с соблюдением правил техники безопасности.

92.3.35. Испытания КЛ напряжением 110—220 кВ производятся только с разрешения энергоснабжающей организации.

92.3.36. При ремонтных работах на КЛ и коицевой муфте, а также при измерении нагрузки, температуры, определении целости жил, фазировке, испыти и т. п. должны строго соблюдаться требования правил техники безопасности.

92.3.37. Допускается подноска экскаваториого и шлангового кабелей, находящихся под напряжением, обслуживающим персоналом в диэлектрических резиновых перчатках и ботах или захватами с диэлектрическими руколтками.

При этом сети напряжением до 10 кВ должим быть оснащены защитой, отключающей поврежденную линию в случае однофазиого замыкания на землю.

# Глава Э2.4.

# **ТРАНСФОРМАТОРЫ**

Э2.4.1. Настоящая глава Правил распространяется на все силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы (далее трансформаторы) потребителей.

32.4.2. Траисформаторы должны устанавливаться в соответствии требованиям действующих ГІУЭ.

92.4.3. Для обеспечения длительной надежной эксплуатации трансформаторов необходимо;

соблюдение температурных и нагрузочных режимов, уровней напряжения:

строгое соблюдение норм на качество и изолирующие свойства масла:

содержанно в исправном состоянии устройств охлаждения, регулирования напряжения, защиты масла и др.

32.4.4. На баки однофазных трансформаторов должна быть панесена расцветка фаз. На баках трехфазных трансформаторов и на баках средних групп. однофазных трансформаторов должны быть феспан надшен, указывающие мощность и порядковые подстапционные номера трансформаторов.

Э2.4.5. На дверях трансформаторных пунктов и камер укрепляются предупреждающие плакаты установленного образца и формы. Двери запираются на замок.

92.4.6. Вновь устанавливаемые трансформаторы при отсутствии соответствующего указания завода-наготовителя могут не подвергаться внутрениему осмотру со вскрытием.

Осмотр со вскрытнем необходим при наружных повреждениях, допущенных при транспортирования или хранения и вызывающих предположение о возможности вичтренных повреждений.

92.4.7. Трансформаторы, оборудованные устройством газовой защиты, устанаваннаются так, чтобы крышка имела подъем по напряженню к газовому реле не менее 1—1,5 %, а маслопровод от трансформатора к расширителю — не менее 2—4 %.

Выхлопная труба снабжается мембраной н соединяется с верхией частью расширителя. На маслопроводе между расширителем и газовым реле устанавливается краи.

Э2.4.8. При обслужнвании трансформаторов обеспечиваются удобные и безопасные условия наблюдения за уровнем масла, газовым реле, а также для отбора проб масла.

Осмотр высоко расположенных частей (3 м н более) работающих трансформаторов IV габарита н выше производится со стационарных лестинц с учетом требований правил техники безопасности.

Э2.4.9. На всех маслонаполненных трансформаторах, оборудованных рансшрителем, устанавливаются термометры для намерення температуры масла.

Трансформаторы с совтоловым наполненнем для контроля за давленнем внутри бака оснащаются мановакуумметрами и реле давления, срабатывающими при давлении внутри бака выше 600 кПа (6 кгс/см³).

Обслуживающий персонал ведет постоянное наблюдение за показаниями мановакуумметров, синжая нагрузку трансформаторов при увеличении давления выше нормы [50 кПа (0,5 кгс/см²)].

Э2.4.10. Трансформаторные установки оснащаются противопожарными средствами в соответствии с требованиями действующих ПУЭ.

Э2.4.11. При наличии под трансформаторами маслоприемных устройств дренаж от них и маслопроводы необходимо содержать в исправном состоянии в соответствии с требованиями действующих ПУЭ.

Э2.4.12. Для каждой электроустановки в зависимости от графика нагрузки с учетом надежности питання потребителей определяется количество одновременно работающих трансформаторов.

В распределительных электросстях напряжением 20 кВ включительно проводятся измерения нагрузок и напряжений трансформаторов не реже 2 раз в год — период максимальных и минимальных нагрузок.

92.4.13. Уровень масла в расширителе неработающего трансформатора должен быть не ниже контрольных черт, соответствующих уровням масла в трансформаторе при температуре окружающей среды минус 45, плюс 40 °C по ГОСТ 11677—75.

Э2.4.14. Принудительная циркуляция масла в системе охлаждения трансформатора осуществляется непрерывно независимо от нагрузки.

Эксплуатация трансформаторов с припудительной циркуляцией масла без системы сигнализации о прекращении циркуляции масла, охлаждающей воды или остановке вентиляторов дутья не допускается.

При наличии маслоохладителей с водяным охлаждением маслонасос устанавливается до маслоохладителя по ходу масла. Давление масла в маслоохладителях должно превышать давление пропускаемой через них воды.

Пля трансформаторов с принудительным охлаждением допускаются заврибные режимы работы при прекращении инркулящии масла пли водам люб при остановые вентилиторов дутья. Длительность указанных режимов устанавливается местными инструкциями в соответствии с результатами инстанция пли заводскими данными.

92.4.15. При включении масловодяного охлаждения трансформаторов в первую очередь пускается масляный насос, а затем водяной.

При отключении сначала отключается водяной насос, а затем масляный. Водяной насос пускается при температуре масла не ниже 10 °C.

При эксплуатации трансформаторов предусматриваются меры по предотвращению замораживания маслоохладителей, насосов и водяных магистралей, а также по устранению неплотностей в системе маслоохлаждения согласию местным инструкциям.

92.4.16. При номинальной нагрузке температура верхинх слоев масла не должна превышать (если заводами изоговятелями не отоворены иные температуры); у трансформаторов с системой охлаждения ДЦ 75°С, с системом охлаждения М и Д 95°С; у трансформаторов с системой охлаждения И температура масла на входе в маслоохладитель не должна превышать 70°С.

Работа трансформаторов с системой охлаждення масла Д допускается с отключенным дутьем;  а) при нагрузке меньше номинальной и температуре верхиих слоев масла не выше 55°C;

при отрицательных температурах окружающего воздуха и температуре масла не выше 45°С (независимо от нагрузки).

Дутьевое охлаждение должно включаться автоматически при достижении температуры масла 55°C или номинальной нагрузки независимо от темпеватуры масла.

32.4.17. Персопал, обслужнавощий трансформаторы, оборудованные переключателем коэфиниентов трансформации ПБВ (переключатель без возбуждения), должен не менее 2 раз в тод перед наступлением ем эминето максимума и детнего минимума нагрузки проверять правильность установки коэфициента трансформации.

32.4.18. Персонал предприятия, обслуживающий трансформаторы, свабженные устройством регульрования напряжения под нагрузкой (РПН), обязаи поддерживать соответствие между напряжением сети и напряжением, устанавливаемым на регуляровочном ответаления.

Длительная (в течение сезона) работа трансформаторов с выведенным из схемы устройством РПН запрешается.

32.4.19. Переключающие устройства РПН трансформаторов разрешенета включать та работу при температуре перазикт слове мясла минуе 20°С и выше, а переключающие устройства с контактором, расположеным на опроцем кложторе на бока трансформатора и оборудованным системой искусственного подогрева, — при температуре окружающего возлука минуе 45°С и выше.

Устройства РПН должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями инструкций завода-изготовителя

Э2.4.20. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах колаждения пезависно от длительности и значения предпиствующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:

| Масляные трансформатор   | ы   |     |   |   |   |     |    |    |    |     |
|--------------------------|-----|-----|---|---|---|-----|----|----|----|-----|
| Перегрузка по току, %    |     |     |   |   |   | 30  | 45 | 60 | 75 | 100 |
| Длительпость перегрузки, | мин | - 1 |   |   |   | 120 | 80 | 45 | 20 | 10  |
| Сухие трансформаторы     |     |     | • | • | • |     |    |    |    |     |
| Перегрузка по току, % .  |     |     |   |   |   | 20  | 30 | 40 | 50 | 60  |
|                          |     |     |   |   | • |     |    | 00 | 10 |     |
| Длительность перегрузки, | мин |     |   | ٠ |   | 60  | 45 | 32 | 18 | 5   |

Допускается перегрузка масявных трансформаторов сверх коминального тока до 40 % общей продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут подряд при условия, что коэффициент начальной нагрузки не превышает 0,83 (при этом должим быть использованы полностью все устройства охала-исция трансформатора).

 З2.4.21. Прн перегрузке трапсформаторов сверх допустимой дежурний персонал обязан применять меры к его разгрузке, действуя в соответствии с местной ниструкцией.

Э2.4.22. Для трансформаторов с охлаждением Д при аварийном отключении всех вентиляторов допускается работа с номинальной нагрузкой в зависимости от температуры окружающего воздуха в течение следующего времени:

Температура окружающего воз--15 -10

+10 +20 +30 Допустниая длительность ра-60 40 16

Для трансформаторов с охлаждением ДЦ и Ц допускается:

а) при прекращении искусственного охлаждения работа с номинальной нагрузкой в течение 10 мин или режим холостого хода в течение 30 мии. Если по истечении указанного времени температура верхних слоев масла не достигла 80°C для трансформаторов мощностью до 250 МВ-А включительно и 75°C для трансформаторов мощностью свыше 250 МВ-А, то допускается дальнейшая работа с номинальной нагрузкой до достижения указанных температур, но не более 1 ч;

б) при полном или частичном отключении вентиляторов или прекращении циркуляции воды с сохранением циркуляции масла продолжительная работа со синженной нагрузкой при температуре верхиих

слоев масла не выше 45°C.

Трансформаторы с направленной циркуляцией масла в обмотках должны эксплуатироваться в соответствии с заводской документацией. 92.4.23. При работе с перегрузкой у трансформатора, снабженного устройством РПН, производить переключение ответвлений не допуска-

ется, если ток нагрузки превышает номинальный ток переключателя.

кроме трансформаторов с автоматическим регулированяем. Э2.4.24. Нейтралн обмоток трансформаторов н автотрансформаторов

напряжением 110 и 220 кВ должны работать в режиме глухого заземлення.

Трансформаторы напряжением 110 н 220 кВ с испытательным напряженнем нейтрали соответственно 100 и 200 кВ могут работать с разземленной нейтралью при условии ее защиты разрядником. При обоснованни соответствующими расчетами допускается работа с разземленной нейтралью трансформаторов напряжением 110 кВ с испытательным напряженнем нейтралн 85 кВ, защищенной разрядинком.

Э2.4.25. Во время монтажа новых яли вышедших из капитального ремонта трансформаторов до включення их под напряжение производятся их осмотр и испытания в соответствии с Нормами (приложение Э1).

Результаты осмотра, испытаний и приемки оформляются записями

в паспортах я протоколами,

92.4.26. Возможность включения трансформатора под напряжение без сушки, а также необходимость сушки определяются на основанни испытаний, преводимых в соответствии с «Инструкцией по контролю состояння изоляции трансформаторов перед вводом в эксплуатацию». Э2.4.27. Включение в сеть трансформатора производится, какопра-

92.4.27. Включение в сеть трансформатора производится, как⊕правило, толчком на полное напряжение.

Э2.4.28. На трансформаторах допускается повышение напряжения сверх номинального:

 а) длительное — на 5 % при нагрузке не выше номинальной и на 10 % при нагрузке не выше 0,25 номинальной;

 кратковременное (до 6 ч в суткн) — на 10 % при нагрузке не выше номинальной:

в) в аварийных условнях — в соответствии с типовой инструкцией по эксплуатации трансформаторов.

Для трансформаторов, работающих в блоке с генераторами и автотрансформаторами без ответьлений в нейтрали, и последовательных регулирозочных (вольторобавочных) трансформаторов допускается дантельное повышение напряжения сверх номинального на 10 % при нагрузке не выше номинальной.

Для автотрансформаторов с ответвленнями в нейтрали для регулирования напряжения или предназначенных для работы с последовательными регулировочными трансформаторами допустимое повышение напряжения определяется по данным завода-наготовителя.

32.4.29. При автоматическом отключении травсформатора под действием газовой или дифференциальной защити, а также восле неуспецьюго автоматического повторного включения (АПВ) трансформатор может быть включен в работу только после устранения выявлениям непомомальностем.

При отключении трансформатора, имеющего дифференцивальную и газовую защиту, с прекращением электроснабления потребителей допускается одно его поиторное въключение, есла тольгочение произошало по одной из этих защит без видимых признаков повреждения, а другая защита не действовала.

При появлении сигнала работы газового реле обязательны осмогр трансформатора и определение по цвету и степени горочести газа характера его повреждения. При обизружения в тазовом реле горочест газа желгого или сине-черного цвета трансформатор должен быть немедлению отключен. Если таз в реле бесцветен и не горит, трансформатор может быть оставлен в работе.

92.4.30. При необходимости отключения разъединителем (отделителем голь хольстого ходь аненатруженного трансформатора, оборудованно устройством регуанрования напряжения под нагружей, рекоменауется после снятия нагружки на стороне потребителя увеличить коэффицент трансформации трансформатора.

92.4.31. Трансформаторы с естественным масляным н дутьевым охлаждением допускается включать в работу с полной нагрузкой с застывшим маслом при температуре не инже минус 40 °C. При температуре ниже минус 40 °C следует прогреть трансформатор током холостого хода или током нагрузки не более 50 % номинальной до минус 40 °C, после чего увеличить нагрузку.

92.4.32. В целях максимального синжения потерь для каждой электроустановки в завысимости от графика нагрузки должно быть определено и соблюдаться оптимальное число параллельно работающих трансформаторов.

92.4.33. Смонтнрованные резервные трансформаторы необходимо постоянно содержать в состоянни готовности к включению в работу.

**92.4.34.** Параллельная работа трансформатора допускается при следующих условнях:

 а) группы соединений одинаковы, а соотношения между мощностями не более 1:3;

 б) коэффициенты трансформации равны или различаются не более чем на ±0,5 %;

 в) напряження короткого замыкання различаются не более чем на ±10 % среднего арифметического значения напряження короткого замыкання включаемых на параллельную работу трансформаторов. Поред включением трансформаторов производится их фазировка.

32.4.35. Для выравиваемым загрухам между паралельню работающими трансформаторами с различными напряжениями короткого замыжания допускается в небольших пределая двамений в коффициента трансформации путем переключения ответалений при условии, что при этом им один из трансформаторам не будет песетруму при этом им один из трансформаторам не будет песетруму.

92.4.36. Ток в нейтрали сухих трансформаторов при соединении обмоток по схеме звезда-звезда с нулевым выводом на стороне инзшето напряжения должен быть не выше 25% номинального тока фазы. 32.4.37. Осмотр трансформаторов (без их отключения) производит-

ся в следующие сроки:

а) в электроустановках с постоянным дежурным персоналом — 1 раз в сутки;

в установках без постоянного дежурного персонала — не реже
 раза в месяц, а на трансформаторных пунктах — не реже 1 раза в
 мес.

В зависимости от местных условий, конструкции и состояния трансформаторов указанные сроки осмотров трансформаторов без отключения могут быть изменены лицом, ответственным за электрохозяйство. Внеочеседные осмотом трансформаторов производятся:

а) при резком изменения температуры наружного воздуха;

 б) при каждом отключения трансформатора действнем газовой или дифференциальной защиты.

При осмотре трансформаторов должны быть проверены:

а) показання термометров п мановакуумметров;

б) состояние кожухов трансформаторов и отсутствие течи масла,

соответствие уровия масла в расширителе температурной отметке и наличне масла в маслонаполненных вводах;

- в) состояние маслоохлаждающих и маслосборных устройств, а также изоляторов:
- г) состояние ошниовки кабелей, отсутствие нагрева контактных соединений;
- д) неправность устройств сигиализации и пробивных предохранителей;
  - е) состояние сети заземления;
- ж) состояние маслоочистных устройств непрерывной регенерации масла, термосифонных фильтров и влагопоглощающих патронов;
  - з) состояние трансформаторного помещения,

Э2.4.38. Текущне ремонты трансформаторов (без РПН) с отключением производятся:

- а) траисформаторов центральных распределительных подстанций не реже 1 раза в 2 года;
- трансформаторов, установленных в местах усиленного загрязнення— по местным инструкциям;
- неиня по местным ниструкциям;

  в) всех остальных трансформаторов по мере необходимости, но

ие реже 1 раза в 4 года.

Текущие ремоиты трансформаторов и автотрансформаторов РПН выполняются ежегодно.

Внеочередной ремонт устройств регулирования напряжения под нагрузкой проводится после определенного числа операций по переклю-

чению в соответствии с заводскими инструкциями.

Текущие ремонты систем охлаждения Д, ДЦ и Ц осуществляются ежегодио.

Одиовременно с текущим ремонтом трансформатора проводится текущий ремонт вводов.

Э2.4.39. Капитальные ремонты трансформаторов производятся:

а) трансформаторов напряжением 110 кВ и выше мощибстью 80 МВ-А и более: первый раз— не позже чем через 12 лет после включения в эксплуатацию с учетом результатов профилактических испытаний, а в дальнейшем— по мере необходимости в зависимости от результатов измерений параметров и состояния трансформаторов;

б) остальных трансформаторов — по результатам их испытаний и состоянню.

32.4.40. Вывод трансформаторов из работы необходим при обиаружения:

 а) сильного неравномерного шума и потрескивания внутри трансформатора;

 венормального и постоянно возрастающего нагрева трансформатора при нормальных нагрузке и охлаждении;  в) выброса масла из расширителя или разрыва днафрагм выхлопвой трубы;

 г) течн масла с поинжением его уровня ниже уровня масломерного стекла.

Трансформаторы выводятся из работы также при необходимости немедленной замены масла по результатам дабораторных анализов.

Э2.4.41. Трансформаторы мощностью 160 кВ·А н более должны эксплуатироваться с системой непрерывной регенерации масла в термосифонных и адсорбционных фильтрах.

Масло в расширителе трансформаторов должно быть защищено от непосредственного соприкосновения с окружающим воздухом.

У траксформаторов, оборудованных специальными устройствами, предотвращающими узлажиение масла, эти устройства должим быть включены постоянно независимо от режима работы траксформатора. Эксплуатация указанных устройств осуществляется в соответствии с заводскими инструкциями.

Масло маслонаполненных вводов должно быть защищено от окисления и увлажиения.

Э2.4.42. Предприятие, имеющее на балансе маслонаполненное оборудование, должно хранить неснижаемый запас изоляционного масла в объеме не менее 110 % вместимости наиболее вместимого аппарата.

92.4.43, Трансформаторное масло должно подвергаться профилактическим испытанням в соответствии с Нормами (приложение Э1).

### Глава Э2.5.

#### **ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ**

**32.5.1.** Настоящая глава распространяется на электродвигатели переменного и постоянного тока.

92.5.2. Электродвигатели, пускорегулирующая аппаратура, контрольно-измерительные приборы, устройства защиты, а также все электовческое и вспомогательное обогомование к ими выбильногся и устастверение в пример при устатовческое и вспомогательное обогомование к ими выбильногся и устастверение в пример пример при устатов при устаза при устаза при устаза при устаза при устаза при устарожно при устаза при

навдиваются в соответствин с требованнями ПУЭ.

32.5.3. На электродвигателя н приводимые нин механнямы должны быть нанесены стрелки, указывающие направление вращения механняма и двигателя.

При кнопочном включении и отключении оборудования и механизможен включения должны быть заглублены на 3—5 мм за габариты пусковой коробки.

92.5.4. На коммутационных аппаратах (выключателях, контакторах, магнитных пускателях н т. п.), пускоретулирующих устройствах, предохранителях н т. п. должны быть надписи, указывающие, к какому электродийгателю оди относятся.

Э2.5.5. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клейме номинального тока вставки. Клеймо ставитста заводом-изготовителем или электротехнической лабораторией. Применять мекалиброванные вставки запрешается.

Э2.5.6. Защита всех элементов сети потребителей, а также технологическая блокировка узлов выполняются таким образом, чтобы обеспечивался самозапуск электоольнателей ответственных межанизмов.

Э2.5.7. Коммутационные аппараты следует располагать возможно ближе к электродвигателю в местах, удобных для обслуживания, если по условиям экономичности и расхода кабеля не требуется ниое размещение.

Э2.5.8. Синхронные электродвигатели в часы максимума нагрузки энергосистемы эксплуатируются в режиме генерации реактивной мощности при опитмальном значения опережающего коэффициента мощности. График работы крупных синхронных электродвигателей (мощностью выше 1000 кВР), работающих с опережающим коэффициентом мощности, согласовывается с энергосистемот.

Э2.5.9. Электродвигателн, находящиеся в резерве, должны быть постоянно готовы к немедленному пуску, перводняески осматриваться и опробоваться по графику, утвержденному лицом, ответственным за электрохозяйство цеха, участка, предприятия (организация).

92.5.10. Для наблюдення за пуском и работой электродвигателей минимов, регулирование технологического процесса которых ведется по значению тока, на пусковом щитке или павели устанавливается ампериетр, измеряющий ток в цепи статора электродвигателя. Амперметр также устанавливается в цепи возбуждения синхронных электродвигателе. На шкале амперметра краской чертой отмечается значение допустимого тока (выше номинального тока электродвигателя из 5 %).
32.5.11. Для контроля наличия напряжения на групповых цинтка»

и сборках электродвигателей размещаются вольтметры или сигнальные лампы.

32.5.12. Для обеспечения нормальаой работы электродвигателей напряжение на шимах поддерживается в пределах 100—105 % номинального. При необходимости допускается работа электродвигателя 
при отклонении напряжения от −5 до +10 % номинального.

Э2.5.13. Вибращия электродвигателей, измеренная на каждом подшиннике, осевой разбег ротора, размер воздушного зазора не должны превышать величин, указанных в Нормах (приложение Э1).

32.5.14. Постовникий надзор за нагрузкой электродвитателей и температурой подшининков, входящего и выходящего воздуха у электродвитателей с замкнугой системой вентиляции, уход за подшининками, операция по пуску, регулированию и остановке производит персонал цеха, обслуживающий межанизм. 92.5.15. Электродвигатель немедленно (аварийно) отключается от сетн в следующих случаях:

а) несчастный случай (или угроза его) с человеком;

 появленне дыма нли огня нз электродвигателя нли его пускорегулирующей аппаратуры;

 в) внбрацня сверх допустнымх норм, угрожающая целости электродвигателя;

г) поломка приводного механизма-

 д) нагрев подшининка сверх допустнмой температуры, указанной в инструкции завода-изготовителя;

 е) значительное сиижение частоты вращения, сопровождающееся быстрым нагревом электродвигателя.

В местиой инструкции могут быть указаны и другие случаи, при которых электродвигатели должны быть аварийно отключены, а также ужазан порядок устранения аварийного состояния и пуска электродвигателей.

32.5.16. Периодичность капитальных и текущих ремонтов электродинателей, работающих в пормальных условиях, устанавливает гланынай энертепия предприятия. В зависимости от местных условий, как правыло, текущий ремонт и обдумка электродвигателей должны производиться одноврежение с ремогом ривномы механизмов.

Э2.5.17. Профилактические испытания и измерения на электродвигателях должны проводиться в соответствии с Нормами (приложение Э1).

# Глава Э2.6

# винажений перенапряжений

92.6.1. Настоящая глава Правил распространяется на все устройства защиты от перенапряжений электроустановок переменного тока напряжением до 220 кВ, находящихся в ведения потребителей.

Устройства защиты должны удовлетворять требованиям действующих ПУЭ и руководящих указаний по защите от перснапряжений.

32.6.2. В зависимости от степени ответственности здания и сооружения потребителей снабжаются соответствующими устройствами молнезащиты.

Защита от прямых ударов молнин может быть выполнена стержневыми или тросовыми молинестводами.

К устройствам молниезащиты относятся также металлическая кровля или сетка, накладываемые на неметаллическую кровлю с присоединением их к заземлителям.

92.6.3. Предприятия, имеющие отдельно установленные молниеотво-

ды или использующие в качестве несущих конструкций для инх дымовые трубы или сооружения, должим иметь чертежи защитных зон этих молинестводов.

При реконструкциях и строительствах зону защиты необходимо уточиять.

Э2.6.4. Подвод воздушных линий наружного освещения, силовой сети до 1000 В радиотрансляционных линий и систем сигнальзации к конструкциям открытых распределительных устройств (ОРУ), прожекторным маттам, дымовым трубам, градириям и другим высокога-баритимы зданиям и сороучесниям и долускается.

Указанные линии должны быть кабельными.

92.6.5. Перед приемкой молинезащитных устройств предприятию (предприятию должна быть передана следующая техническая документация:

- а) технический проект молинезащиты, утвержденный в соответствующих организациях и согласованный с энергоснабжающей организацией и инспекцией противопожарной охраны;
  - б) акт испытания вентильных разрядников до и после их монтажа;
     в) акт на установку трубчатых разрядников;
- г) протоколы измерения сопротивлений заземлений грозозащитных устройств (разрядинков и молинеотводов).

92.6.6. Предприятие (организация), эксплуатирующее средства молнезащиты, должио иметь следующие систематизированные даи-

о расстановке вентильных и трубчатых разрядинков и защитных проежутках (типы разрядников, расстояния по ощиновке от вентиных разрядинков до силовых трансфриматоры, трансфриматоры напряжения, изоляторов линейных разъединителей), а также о расстояниях от трубчатых разрядинков до линейных разъединителей и вентильных разрядинков;

о сопротивлениях заземлителей опор, на которых установлены средства молинезащиты, включая и тросы;

о сопротивлениях грунта на подходах линии электропередачи к подстанциям;

о пересечениях линий электропередачи с другими линиями электропередачи, связи и автоблокировки, ответвлениях от ВЛ, линейных кабельных ветавках и о других местах с ослаблению изоляцией.

Э2.6.7. Вентильные разрядники всех напряжений должны быть постоянно включены.

В ОРУ допускается отключение на зимний период (или отдельные его месяцы) вентильных разрядинков, предиваначениих только для защиты от грозовых перенапряжений в районах с ураганиям ветром, гололедом, ребкими изменениями температуры и интенсивным загразнением. Возможность отключения вентильных разрядников у автотрансформаторов согласовывается с заводом-изготовителем.

Трубчатые разрядники и защитные промежутки на ВЛ всех напряжений допускается оставлять на зиминй период без увеличения искровых промежутков.

Э2.6.8. Вентильные и трубчатые разрядники подвергаются испытаниям в соответствии с Нормами (приложение Э1).

92.6.9. Осмотр средств защиты от перенапряжений производится: а) на подстанциях с постоянным дежурным персоналом — во вре-

мя очередных обходов, а также после каждой грозы, вызвавшей устойчивое замыкание на землю;

б) на подстанциях без постоянного дежурного персонала — при

 иа подстанциях без постоянного дежурного персонала — при осмотре всего оборудования.

Э2.6.10. Осмотр трубчатых разрядников, установленных на ВЛ, и защитных промежутков проводится с земли обходчиком:

а) при каждом очередном обходе ВЛ;

б) при отключении ВЛ или работе устройства АПВ после грозы,

если есть подозрения на повреждение изоляции (земля).

92.6.11. Трубчатые разрядники, установленные на вводах в подстанцию, осматривает дежурный персонал периодически вместе с основным оборудованием, а также после грозы в районе расположения подстанции или на участках отходящих от нее линий электропередачи.

22.6.12. На ВЛ напряжением до 1000 В с изолированиюй нейтралью, проходящих по открытой местности, перед грозовым сезоном выборочно проверяется ксправность завемления крючаев и штырей фазных проводов на деревянных опорах. В сетях с заземлений нейтралью при наличии мужевого прявода проверяется занужение крючаем.

Э2.6.13. Компенсация емкостного тока замыкання на землю дугогасящими аппаратами должна применяться при емкостных токах, превышающих следующие значения:

Номинальное напряжение сети, кВ . 6 10 15—20 35 и выше Емкостный ток замыкания на землю,

В блочных схемах генератор — траксформатор (на генераторном напряжении) дугогасящие аппараты используются при емкостном токе замыкания на землю более 5 А.

В сетях напряжением 6—35 кВ с ВЛ на железобетонных и металлических опорах дугогасящие аппараты применяются при емкостиом токе замыкания на землю более 10 А.

Для компенсации емкостных токов замыкания на эземлю в сетях должны устанавливаться заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) с ручным или автоматическим регулированием. В схе-

мах блоков генератор — трансформатор допускается применение нерегулируемых дугогасящих реакторов.

Емкостные токи, токи дуготасящих реакторов, токи замыкания на землю и напряжения смещения нейтрали измеряются при вводе в эксплуатацию дуготасящих аппаратов и значительных изменениях режимов сети, но не реже 1 раза в 6 л.ст.

Э2.6.14. В сетях, работающих с компенсацией емкостного тока, напряжение иссимметрии ие должно превышать 0,75 % фазного напряжения.

При отсутствии замыкания на землю в сети допускается напряжение смещения нейтрали длительно не выше 15 % фазного напряжения, в течение 1 ч — не выше 30 %.

Свижение напряжения исеимметрии и смещении нейтряли до указанных значений осуществляется выравниванием емюстей фаз сети относительно земли (изменением взавиного положения фазымх проводов, а также распределением конденсаторов высокочастотной связи между фазами линки.

При подключении к сети конденсаторов высокочастотной (ВЧ) связи и конденсаторов молнисающиты вращающихся машин проверяется допустимость несимметрии емуостой фаз относительно земли.

Запрещаются пофазине включения и отключения воздушных и кабельных линий электропередачи, которые могут приводить к увеличению напряжения смещения нейтрали выше указанных значений.

Э2.6.15. При наличии в сети в данный момент замыканий на землю отключение дугогасящих аппаратов не допускается.

Э2.6.16. Предприятие (организация), питающееся от сети, работающей с компенсацией емкостного тока, должно своевременно уведомлять оперативный персонал системы об изменениях в конфитурации сети потребителя для перестройки в укустаеция у подет.

сети потребителя для перестройки дугогасящих средств.

32.6.17. Ненепользуемые обмотки назнагог (редиего) напряжения
трансформаторов и автогрансформаторов соединяются в звезду нли

треугольник и защинаются от перенапряжений.

32.6.18, Емесодию перед началом грозового сезона предгриятие
(организация) должию проверать схемы грозоващиты с учетом провешедших лин намеченных выженений в их устройстве и в схемах электрических цепей для приведения их в соответствие с типовыми схемами
расстанновки грозоващитных средств.

<sup>•</sup> Неиспользуемой считается обмотка, не имеющая присоединения мли длиторо отключенияя от него [при опробования трансформатора, автогрансформатора во время моитажа, в пусковой период электроустановки, при выводе в ремоит присоединения, при наличив устройств автоматического включении резерва (АВР) на данном наприжения).

#### Глава Э2.7.

#### КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

32.7.1. Настоящие Правила распространяются на конденситорные установки, конпользуемые для повышения у уровия конпенсации реактивной мощности и регулярования напряжения в электрических установках напряжением от 0,22 до 10 мВ включительно при частоет 60 Гм, просо-сдиняемых парадлегьных индуктивным элементам электрических установок потрефиятеля.

Правила не распространяются на конденсаторные установки для продольной компенсации, специальные установки и фильтровые.

92.7.2. Конденсаториме установки, их защита и размещение должны соответствовать требованиям ПУЭ. Долускается применять совмещение пусковой апправтуры конденсаторных батарей, не имеющих затоматических регуляторов мощности, с пусковой аппаратурой других агретатов, т. е. осуществлять индливидуальную (групповую) компенсацию мощности.

32.7.3. Тип, мощность, место установки и режим работы компенсирующих устройств выбираются проектной организацией пли специалиаврованной службой в соответствии с техническим условиями ввергоскабжающей организации на присоединение электроустановок потребителей.

Размещение коидсисаторов в сетях напряжением до 1000 В и выше должно удовлетворять условню наибольшего синжения потерь активной мощности от реактивных нагрузок с учетом требований по поддержанию уровня напряжения на заживых приемников.

32.7.4. При получении новой колденсаторной установки заказчика, одижен произвести внешний контроль технического состояния и составить акт приевких. При этом необходимо проверить пеправность упаковки, маркировку груза, отсутствие механических повреждений, исправность установки, корпуса, влюэтерора, контактики стерженей, болга для замемления корпуса (для колденсаторов, не имеющих вывода, осединенного скоруском), каничие таблички ваздел-явготовителя с техническими данимии, а также проверить, не вытекает ли пропиточная жидкость.

Необходимо также убедиться в наличин паспорта и указаний завода-изготовителя по эксплуатации данной конденсаторной установки.

Э2.7.5. В помещениях конденсаторных батарей (независимо от их расположения) должны находиться:

 а) одноминейная прявщивнальная схема комдексторной установки с указаннем номинального тока плавких вставок предохранителей, защинающих отдельные кондексаторы, часть или всю кондексаторную установку, а также тока устанок реле максимального тока в случае применения защитного реле;

- б) термометр либо другой прибор для измерсния температуры окружающего воздуха;
- в) специальная штанга для контрольного разряда конденсаторов;
   г) противопожарные средства огнетушитель, ящик с песком и совом.

Термометр лябо его датчик располагается в самом горячем месте батарен посередние между конденсаторами таким образом, чтобы была обеспечена возможность наблюдения за его показаниями без отключения конденсаторов и снятия ограждений.

32.7.6. В паспорте коиденсаторной батарен должен быть приведен список коиденсаторов с указаннем порядкового номера, авты установки, иоминального напряжения, мощности и емкости каждого коиденсатора в соответствии с данимии, указанимии на шитее завода-патоговится, и коиденсаторной батарен в целом.

Э2.7.7. Для конденсаторных батарей мощностью более 200 квар установка устройств автоматического регулирования мощности конденсаторов обузательна.

32.7.8. Временно, впредь до установкі устройств автоматического регулярования мощности конденсаторной установки, допускается ручное регулярования мощности включением и отключением конденсаторных батарей, или ес секции дежурным персоналом по графику, имеющемуся на данном предприятия и согласованному с энергоснабжающей организацией.
32.7.9. Запрешается оставлять в работе конденсаторные установки

двухсменных предприятий в ночиме часы и в выходные дни, трехсменных предприятий— в выходиме дни.
Это требование не распростравнется на предприятия с непрерыв-

Это требование не распространяется на предприятия с непрерывным режимом работы.

Э2.7.10. В конденсаторных установках напряжением выше 1000 В разрядиме устройства должны быть постоянно присоединены к конденсаторам, поэтому в цепи между резисторами и конденсаторами и конденсаторами не должно быть коммутационных аппаратов.

В конденсаторных установках напряжением до 1000 В рекомендуется в целях экономии электроэнергии работать без постоянно присосдиненных разрядных устройств с автоматическим присоединением последних в момент отключения конденсаторов.

В случаях, когда для секцнонирования конденсаторной батарен применены коммутационные аппараты, отключающие отдельные ее секцин под напряжением, на каждой секции устанавливается отдельный комплект разрядных устройств.

Для конденсаторов со встроенными разрядными резисторами дополнительных наружных разрядных устройств не требуется.

Э2.7.11. Включение и отключение конденсаторных установок напряжением 1000 В и выше с помощью разъединителей запрещаются.

Все операции но включению и отключению батарей коиденсаторов производятся в соответствии с требованиями настоящих Правил и «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

Включать конденсаторную батарею в то время, когда напряжение на сборных шинах превышает нанвысшее допустимое значение для данного типа конденсаторов, запрещается.

32.7.12. Перед отключением коиденсаторной установки необходимо виешиим осмотром убедиться в исправности разрядного устройства.

92.7.13. Производство каких-либо работ, при которых возможно прикосновение к токоведущим частим отключенной конденсаторной установки, до выполнения общих требований техники беовласности и контрольного разряда конденсаторов неаввисимо от наличия у конденсаторной батарен общих разрядым устройств заврещается.

92.7.14. Контрольный разряд кондемсторов производится разрядным металлическим стержием, который должен быть надежно укреплен на изолирующей штанге. Размер этой штанги должен быть таким же, установках стого же напряжения, что и у комдемсторной установки.

92.7.15. Номинальный ток плавких вставок предохранителей, защищающих отдельный конденсатор, часть или всю конденсаторную установку, не должен превышать 160 % суммы номинальных токов защищаемых ими конденсаторов.

Э2.7.16. Установка по току максимального токового реле или расцепителя автомата не должна превышать 130 % номинального тока конденсаторной установки.

Э2.7.17. Целесообразность монтажа конденсаторных установок при наличии высших гармоник определяется в каждом конкретном случае.

92.7.18. Смена сгоревших или ненсправных предохранителей осуществляется на отключенной коиденсаторной батарее после контрольного разряда всех коиденсаторов батарей специальной штангой.

39.7.19. При индивидуальной защите контрольный разряд производится путем поочередного замыкания накоротко всек выводов каж-дого кондекстора, входящего в состав отключению батарем. При групповой защите разряжается каждая группа кондействоров, а при одной только общей защите замыкаются иакоротко соответствующие шимы в ошномых батарем.

92.7.20. При повторном автоматическом отключении конденсаторной установки защитой включение конденсаторов разрешается только после выявления и устранения причии, вызвавших отключение.

Повторное включение конденсаторной батарен после ее предылущего отключения допускается для конденсаторою запартженнем выше 660 В не равее чем через 5 мия, а для конденсаторою запарженнем 660 В и инже — не ранее чем через 1 мия условии остаточного напряжения на батарее не более 50 гм. 32.7.21. Осмотр (без отключения) конденсаторных установок напряжением до и выше 1000 В выполняется в сроки, установлением етильни конструкциями, по ие реже 1 раза в месяц для установок мощностью менес 500 квар и 1 раза в декаду для установок мощностью выше 500 квар.

Э2.7.22. Во время осмотра конденсаторной установки проверяют:
 а) исправность ограждений, целость запоров, отсутствие посторон-

них предметов;

б) отсутствне пылн, грязн, трещии на изоляторах;

в) температуру окружающего воздуха;

 т) отсутствие вспучнавия стенок корпусов коиденсаторов и следов вытекания пропитывающей жидкости (масла, совола и т. п.) из коиденсаторою; наличие пятен пропитывающей жидкости (отпотевание) не является основанием для сиятия коиденсаторов с эксплуатации, такие коиденсаторы необходимо вазът под наблюдение;

 д) целость плавких вставок (внешним осмотром) у предохранителя открытого типа;

 е) значение тока и равиомерность нагрузки отдельных фаз батареи конденсаторов;

 ж) значение напряжения на шинах конденсаторной установки или на шинах ближайшего РУ;

з) исправность цепи разрядного устройства;

 н) неправность всех контактов внешним осмотром электрической схемы включения батарен кондеисаторов (токопроводящих шин, заземления, разъединителей, выключателей и т. п.);

к) наличне и исправность блокировок для обеспечения безопасности;

л) наличне н качество средств защиты (специальной штанги и др.)
 средств тушения пожара.

92.7.23. Внеочередные осмотры кондеисаторных установок производятся в случаях появления разрядов (треска) в кондецсаторах, повышения напляжения на зажимах или температуры окружающего воз-

духа до значений, близких к нанвысшим допустимым, и т. д. 92.7.24. Обо всех осмотрах батарен конденсаторов и обнаруженных неисправностях делаются соответствующие записи в эксплуатационный

журнал.

32.7.25. Прн осмотре включениой конденсаторной установки снимать или открывать ограждающие устройства запрещается.

Э2.7.28. Очистка поверхности изолаторов, коидексаторов, аппаратуры и каркаса от пыли и различных загрязиений производится при отключенной батарее по мере необходимости в сроки, установление главным звергетиком предприятия или лицом, ответственным за электрохозяйство.

Э2.7.27. Эксплуатация кондеисаторов запрещается:

- а) при напряжении на шинах, к которым присоединены конденсаторы, превышающем 110 % номинального напряжения конденсаторов;
- б) при температуре окружающего воздуха, превышающей наивысшую или нанинзшую температуру, допустимую для конденсаторов данного типа. в) при вспучивании стенок конденсаторов;
- г) при неравномерности нагрузки фаз конденсаторной установки более 10 % среднего значения тока;
- д) при увеличении тока батарен более чем на 30 % номинального значения:
  - е) при капельной течи пропиточной жидкости:
  - ж) при повреждении фарфорового изолятора.
- Э2.7.28. Текущий ремонт конденсаторных установок напряжением до н выше 1000 В проводится с обязательным отключением установки не реже 1 раза в год.
- Э2.7.29. При текущем ремоите конденсаторных установок выполняются:
  - а) проверка степени затяжки гаек в контактных соединениях:
- б) проверка мегаомметром (омметром) целости плавких вставок и цепи разряда конденсаторов;
- в) внешний осмотр качества присоединения ответвления к заземляющему контуру;
- г) очистка поверхности изоляторов, корпусов конденсаторов, аппаратуры и каркаса от пыли и других загрязнений:
- д) измерения емкости каждого конденсатора (для конденсаторов напряжением выше 1000 В):
- е) проверка мегаомметром кондсисаторов на отсутствие замыкання между изолированными выводами и корпусом;
- ж) подпайка мягким припоем мест со следами просачивания пропитывающей жидкости, включая места установки проходных изоляторов в крышках конденсаторов:
- з) замена неисправных секций конденсаторных батарей или отдельных конденсаторов;
- и) опробование устройств автоматического управления и регулирования, релейной защиты и действия приводов выключателей.
- Э2.7.30. Периодичность капитальных и текущих ремонтов конденсаторных установок должна соответствовать указанной в Нормах (приложение Э1).
- Э2.7.31. При осмотре или ремоите (капитальном или текущем) основного оборудования электроприемника, асинхронного электродвигателя, силового трансформатора и т. п., непосредственно к зажимам которого подсоединены конденсатор или группа конденсаторов, установленных в одном помещении с этим оборудованием, следует производить

одновременно осмотр или ремонт (соответственно капитальный или текуший) этих конденсаторов.

92.7.32. Емкость отдельных элементов конденсаторной установки не должна превышать значений, указанных в Нормах (приложение 201).

Результаты измерения емкости конденсаторов должны оформляться протоколом.

При увеличении емкости до указанных в табл. Э2.4 значений или

Таблица. Э2.4

|  | Увеличение емкости конденсатора, %, при его номинальном наприжении, В |                |                |  |  |  |
|--|---|----------------|----------------|--|--|--|
| Конденсатор  | 3150  | 6300           | 10 500         |  |  |  |
| С пропиткой синтетическими жид-<br>костями:<br>О габарита<br>1 габарита<br>11 габарита | 50<br>33<br>16,5  | 25<br>20<br>10 | 14<br>20<br>10 |  |  |  |
| С пропиткой минеральным маслом:<br>I габарита<br>II габарита                           | 33<br>16,5  | 20<br>10       | 20<br>10       |  |  |  |

более конденсатор необходимо отключить с последующей его заменой.

Возможность использования конденсаторов на напряжение 1050 В и ниже, мощность которых синзилась в результате перегорания дредоравнителей, поределяется по местным инструкциям с учеток технической делесообразности.

Э2.7.33. Профилактические испытания повышенным напряжением промышленной частоты производятся во время капитальных ремонтов. Испытательное капряжение не должно превышать значений, ука-

Испытательное напряжение не должно превышать значений, указанных в Нормах (приложение Э1).

#### Глава Э2.8.

### АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Э2.8.1. Настоящие Правила респространяются на стационарные кислотные и шелочные аккумуляторице батарен, устанавливаемые на подстанциях и в производственных цехах промышленных и других предприятий. 92.8.2. Стационарные аккумуляторные батарен должны устанавливаться в соответствии с требованиями ПУЭ.

92.8.3. Устанавливать кислотные и щелочные аккумуляторные батареи в одном помещении запрещается.

92.8.4. Стены и потолок помещения жислотных (целочных) аккумуляторных батарей, двери и оконные передлеты, металагические конструкции, стеллажи и другие части должны быть окращены кислотостойкой (цислочестойкой) краской. Вентилиционные короба должны быть окращены с каружной в изутренней строоны.

Э2.8.5. Для освещения помещений аккумуляторных батарей примеияются лампы накаливания, установленные во взрывозащищенной ар-

матуре.

Выключатели, штепсельные розетки и предохранители должны расцолагаться вне аккумуляторного помещения. Осветительная электропроводка выполняется гроводом в кислотостойкой (щелочестойкой) оболючке.

Э2.8.6. Установка в аккумуляторном помещении электрических печей запрещается.

92.8.7. При замыканни на землю в сети оперативного тока необходимо немедленно принимать меры к его устранению.

Э2.8.8. Как правило, не допускается производство работ под напряжением в сети оперативного тока, если в этой сети имеется замыкание на землю (кроме случаев понска места заземления).

Э2.8.9. Электропрнемники, для которых ие долускается перерыв питания, должны быть обеспечены бесперебойным питанием при переключениях с одной системы шин или секции на другую.

92.8.10. Все сборки и кольцевые магистрали постоянного тока обеспечиваются двойным питанием.

92.8.11. При эксплуатации аккумуляторных установок должны обеспечиваться их длительная надежная работа и необходимый уровень напряження, на шинах постоянного тока в иормальных и аварийных режимах.

Э2.8.12. Напряжение на шинах оператнвиого постояиного тока в нормальных эксплуатационных условнях поддерживается на 5 % выше иоминального напряження токоприемников.

Э2.8.13. Аккумуляторные батарен нумеруются краской крупными цифрами на лицевой вертикальной стенке сосуда либо на продольном бруске стеллажа.

Краска должна быть кислотостойкой (щелочестойкой). Первым номером в батарее, как правило, обозначается элемент, к которому подсоедниена положительная шипа.

Э2.8.14. Аккумуляторная установка должна быть оснащена:

 а) принципнальными и моитажными электрическими схемами соединений;

- б) денсиметрами (ареометрами) и термометрами для измерения плотиости и температуры электролита;
- в) переносным вольтметром постоянного тока с пределами измерения 0—3 В;
- г) переносной герметичной лампой с предохранительной сеткой или аккумуляторным фонарем;
- д) кружкой из химически стойкого материала с иосиком (или кувшином) вместимостью 1,5—2 л для приготовления электролита и дошинки его в сосуды;
  - е) предохранительными стеклами для покрытия элементов;
- ж) кислотостойким (щелочестойким) костюмом, резиновым фартуком, резиновыми перчатками и сапогами и защитными очками;
- раствором соды для кислотных батарей и борной кислоты или уксусной эссенции для щелочных батарей;
- и) переиосиой перемычкой для шунтирования элементов батарен.
   Для установок без постоянного оперативного персонала допускает-
- ся все вышеперечислениое иметь в привозимом комплекте. 92.8.15. При приемке виовь смоитированной или вышедшей из капитального ремоита аккумилатюлной баталеи повесняются:
- питального ремонта аккумуляторной батарен проверяются:
  а) наличие документов на монтаж или капитальный ремонт акку-
- муляторной батарен (технического отчета);
  б) емкость батарей током 3—5 А или 10-часовым режимом разряда;
  - в) качество электролита;
- г) плотность электролита и напряжение элементов в конце заряда и разряда баталей:
  - д) сопротивление изоляции батарен относительно земли;
  - е) исправность отдельных элементов;
  - ж) исправность приточно-вытяжной вентиляции;
- соответствие строительной части аккумуляторных помещений требованиям ПУЭ.
- Э2.8.16. Обслуживание аккумуляторных установок возлагается на электромонтера, специально обученного правнлам эксплуатации аккумуляторных батарей (разрешается совмещение профессий).
- На каждой стационарной установке должен быть журнал аккумуляторной батарен для записи данных осмотров и объемов выполненных работ, который ведет электромонтер, обслуживающий аккумуляторную батарею.
- Э28.17. Анализ электролита из работающей кислотиой аккумуляториой батареи производится ие реже 1 раза в 3 тода (ежегодно из ½ элекентов) по пробам, взятым из контрольных элементов). Количество контрольных элементов устанавливается главным инженером элертопрадприятия элементом устанавливается главным инженером элертопрадприятия элементом от остотовия аккумуматородой батарем.

При контрольном разряде пробы электролита отбираются в конце разряда.

Для долнвки применяется дистиллированиая вода, проверениая иа отсутствие хлора и железа.

32.8.18. Кислотные батарен, работающие по методу постоянного подзаряда или методу заряд—разряд, подвергаются уравингельному заряду (перезаряду) 1 раз в 3 кем запряжением 2,3—2,35 В на элемент до достижения установившегося значения плотности электролита во всех элементах 1,2—1,21 г/см². Продолжительность дозаряда зависит от состояния батарен, но не менее 6 ч.

Заряжать и разряжать батарею допускается током не выше максимального, гараитироваиного для даиной батареи.

Температура электролнта в конце заряда должна быть не выше 40°С.

Во время уравинтельного заряда батарее необходимо сообщить не менее трехкратной номинальной емкости.

Кроме того, на подстанциях 1 раз в 3 мес проверяется работоспособность батарей по падению напряжения при кратковременном включении тока.

32.8.19. Приточно-вытяжная вентиляция помещения аккумуляторной батарен включается перед изчалом заряда батарен и отключается после полного удаления газов не ранее чем через 1,5 ч после коюнания заряда, а при работе по методу постоянного подаряда — по мере необходимости в соответствите местной инструкцией.

Эксплуатация кислотных батарей, работающих по методу постоянного подзаряда, осуществляется без тренировочных разрядов и уравиительных перезарядов.

Дозаряд батареи производится 1 раз в 3 мес напряжением 2,3 В на элемент до достижения установившегося значения плотиости электролита во всех элементах 1,2—1,21 г/см<sup>3</sup>.

32,8.20. Напряжение, плотность и температура электролнта каждого элемента стационариых аккумуляторных батарей измеряются в соответствии с требованиями Норм (приложение Э1).

Э2.8.21. Измерения напряжения, плотности и температуры электролита каждого элемента стационарных аккумуляторных батарей выполияются не реже 1 раза в месяц.

Э2.8.22. Осмотр аккумуляторной батарен производится:

а) дежурным персоналом — 1 раз в сутки;

б) мастером или начальником подстанции — 2 раза в месяц;

 в) на подстанциях без постоянного дежурного персонала — эксплуатационным персоналом одновременно с осмотром оборудования, а также специально выделенным лицом — по графику, утвержденному главным висрететиком предприятия.

92.8.23. Ремонт выпрямительных установок производится по мере налобности, а двигатель-генераторов — в порядке, установленном для ремонта электродвигателей. 92.8.24. При текущем ремонте аккумуляторной батарен осуществляются:

- а) проверка состояния пластин и замена их в отдельных элементах, когда это необходимо:
  - б) замена части сепараторов;
  - в) удаление шлама из элементов;
  - г) проверка качества электролита;
- д) проверка состояния стеллажей и нх изоляции относительно земли;
  - е) устранение других ненсправностей аккумуляторной батарен;
  - ж) проверка и ремонт строительной части помещения.

Э2.8.25. Капитальный ремонт батареи (замена значительного числа пластин, сепараторов, разборка всей или большей ее части) производится в зависимости от состояния аккумуляториой батареи с привлечением по мере надобности специализированных организаций.

Необходимость капнтального ремонта батареи устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия (организации), яли организацией, проводящей капнтальный ремонт,

Э2.8.26. Периодичность капитального и текущего ремонтов аккумуляторных установок должна соответствовать указанной в Нормах (приложение Э1).

#### Глава Э2.9

### РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

Э2.9.1. РУ с установленными в них приборами и аппаратами должны соответствовать требованиям действующих ПУЭ.

92.9.2. Помещение РУ предприятия (организации), примыкающее к помещениям, принадлежащим посторонним организациям и имеющим оборудование, находящееся под напряжением, не должно сообщаться с ними и должно меть отдельным запирающийся выход.

32.9.3. Кабельные каналы РУ закрываются съемными несгораемыми плитами и содержатся в чистоте,

Э2.9.4. В РУ, расположенных в помещеннях, доступных для неэлектротехнического персонала, токоведущие части, как правяло, закрываются сплошными ограждениями.

Это требованяе необязательно:

а) для щитков, устанавливаемых в электропомещениях и лабораториях;

 б) для щитков; устанавливаемых на высоте не менее 2,5 м, а также в незапыленных или непожароопасных помещеннях (за исключением щитков, размещаемых на лестничных клетках жилых и общественных зданий):

- в) для щитков, в которых кожух является частью щитка; г) для квартирных щитков со счетчиками:

д) для щитков, располагаемых в иншах,

В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями они должны быть установлены на огражденных участках цеха, помещения.

Э2.9.5. Токоведущие части пускорегулирующих и защитных аппаратов должны быть защищены от случайных прикосновений. В специальных помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т. д.) допускается открытая (без защитных кожухов) установка аппаратов

Э2.9.6. У дежурного персонала или лица, ответственного за электрохозяйство, должен быть запас плавких комбинированных вставок. Примененне некалиброванных плавких вставок запрещается. Плавкие вставки должны строго соответствовать данному типу предохранителей.

Э2.9.7. На наружных дверях РУ указываются их наименования. Все провода, шним, кабели, контрольные зажимы и предохранители маркируются по единой системе (изолированными бирками, надписью либо гравировкой на корпусе или на щитке над или под зажимами и предохранителями).

На предохранителях и предохранительных щитках, кроме того, указывается номинальный ток плавкой вставки.

Панели РУ окрашиваются в светлые тона, на них выполняются четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей, приводов.

На дверях РУ вывешиваются предупреждающие плакаты в соответствии с требованиями правил техинки безопасности. Такие надписи должиы быть на лицевой и оборотной сторонах панелей.

Э2.9.8. На всех ключах, киопках и рукоятках управления должны быть надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены («Включить», «Отключить», «Убавить», «Прибавить» и др.).

Э2.9.9. На сигнальных лампах и других сигнальных аппаратах должны быть надписи, указывающие характер сигнала («Вкл.», «Откл.», «Перегрев» и др.).

Э2.9.10. Осмотр и чистка распределительных устройств, щитов, сборок, щитков от пыли и загрязнения проводятся не реже 1 раза в 3 мес.

Э2.9.11, Профилактические проверки, измерения и испытания распределительных устройств проводятся в объемах и в сроки, предусмотрениые Нормами (приложение Э1),

### Глава Э2.10.

# РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОИСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В

92.10.1, Настоящие Правила распространяются на РУ и подстанции напряжением выше 1000 В до 220 В.

32.10.2. РУ и подстанции с установленными в них приборами и аппаратами должны соответствовать требованиям действующих ПУЭ.

Э2.10.3. Электрооборудование РУ н подставщий всех видов н напряжений по номинальным данных (удовлетворяющих требованиям ГОСТ, ПГУЭ и ТУ на конкретный выд оборудований) должно соответствовать условиям работы как при нормальных режимах, так и при коротких замыканиях, перемариажениях и перетоумах.

Персонал, обслуживающий РУ н подстанции, должен располагать схемами н указаниями о допустимых режимах работы электрооборудования в нормальных и аварийных условиях.

92.10.4. Для надежного и экономичного электроскабжения при эксплуатации РУ должны постоянно находиться в работе все секции и ситемы шин (кроме обходной), а также все электрооборудование, кроме резервного.

Э2.10.5. Класс нзоляцин электрооборудовання должен соответствовать номинальному напряжению сети, а устройства защиты от перенапряжений — уровню изоляции электрооборудования.

При расположении электрооборудования в местностях с загрязвенной атмосферой необходимо осуществлять мероприятия, обеспечаемы шие надежную работу ньоящин: в ОРУ—услевне, обмызка, очистка, покрытие гидрофобными пастами; в закрытых распределительных устройствах (ВУРУ— защита от произкомения пыли и вредных газол; в комплектных распределительных устройствах наружной установки (КРУН)— герметвазиия шкафов и обработка наолящин гидрофобными пастами.

32:10.8. Нагрев конструкций, находящихся вблизи токоведущих частей, по которым протекает ток более 1000 А, и доступных для прикосновения персыпал, ие должен превышать 50°. С. Периодичность проверки нагрева этих конструкций определяется лицом, ответственным за эмектрохозяйство, он не леже 1 раза в 3 мес.

Э2.10.7. При эксплуатации вентиляционные устройства (сетсетаем пой и принудительной вентиляции) должны обеспечивать температуру воздуха вытуры помещений в ЗРУ в летнее преиз не более 40°С. В случае повышения ее сверх 40°С принимаются меры к понижению температуры оборудования ним ожаждению воздух.

Э2.10.8. При эксплуатации электроподогревателей, установленных в РУ, в которых температура окружающего воздуха может быть ниже допустимого значения, проводится пернодическая их проверка по графику, утвержденному лицом, ответственным за электрохозяйство.

Значения температур, при которых осуществляются ввод в действие и вывод из работы электронагревателей, устанавливаются местиыми инструкциями с учетом требований ГОСТ, ТУ и указаний заводовняются электрооборудования.

Масляные выключатели оборудуются устройствами электроподогрева динщ баков в корпусов, если температура окружающего воздуха в месте из эксплуатации продолжительное время (около 1 сут и более) может быть виже микус 25 °C.

92.10.9. Шаринрыме соединения, подшипники и трушнеся поверхности межанямом выключателей, разъединителей, отделителей, коротковамымателей их приводов смазываются никокзамерам имимя с мазыкам; а масялые с ремлёрам воздушных выключателей и других аппаратов заполияются маслам, температура застывания которых не менее чем д 20°C инже минимальной зимней температуры наружного воздуха.

32.10.10. В помещениях РУ окиа должны быть всегда закрыты, а приемы в перегородках между аппаратами, содержащими масло, задальны. Все отверстия в местах прокождения кабелей унаютизистас. Для предотпращения попадания живогных и птиц все отверстия и проемы в наружных тегнах помещений заделываются сила задачаться или заделя должного или закрытами.

Э2.10.11. Системы автоматического управления, защиты н сигиализации воздухоприготовительной установки, а также предохранительные клапаны систематически проверяются и регулируются.

32.10.12. Номинальная относительная влажность сжатого воздуха при рабочем давлении должна быть:

 а) не более 50 % — для воздушных выключателей с номинальным давлением 2 МПа (20 кгс/см²) и пневматических приводов к масляным выключателям и другим коммутационным аппаратам;

 ве более 25 % — для воздушных выключателей с номинальным давлением 2.6 МПа (26 кгс/см²) и выше.

Допускается применение сжатого воздуха относительной влажиостью более 50 % для пиевмоприводов месляных выключателей и других коммутационных аппаратов при условии принятия мер, исключающих возможность замерзания влаги в трубопроводах и приводах.

92.10.13. Влага из всех воздухосборников компрессоров давлением 4.0—4,5 МПа (40—45 кгс/см²) спускается не реже 1 раза в 3 сут, а на объектах без постояниого дежурного персонала — по графику, утвержденному лицом, ответственным за электрохозяйство.

Диище воздухосборииков и спускной клапан утепляются и оборудуются устройством электронодогрева, включаемым на время, необходямое для таяния льда при отрицательных температурах наружного возтуха.

Спуск влаги из конденсатосборников групп баллонов давлением

23 МПа (230 кгс/см³) осуществляется автоматически при каждом запуске компрессоров. Для предупреждения замерзания влаги инжине части баллонов и конденсатосборники устанавливаются в теплоизоляционной камере с электроподогревом.

32.10.14. Сжатый воздух, используемый в воздушных выключателях и приводах другых коммутационных аппаратов, очищается от межанических примесей с помощью фильтров, установленных в распределительных шкафах каждого воздушного выключателя или на питвющем привод каждого аппарата воздухопроводе.

После окончания монтажа воздухораспределительной сети неред первичным наполнением резервуаров воздушных выключателей и приводов других аппаратов все воздухопроводы продуваются.

Для предупреждения загрязнения сжатого воздуха в процессе эксплуатации продувки проводятся:

- а) магистральных воздухопроводов не реже 1 раза в 2 мес при положительной температуре окружающего воздуха;
- б) воздухопроводов отпаек от сети до распределительного шкафа и от шкафов до резервуаров каждого полюса выключателей и приводов других аппаратов с их отсоединением от аппарата — после каждого капитального ремоита аппарата;
- в) резервуаров воздушных выключателей перед каждым наполнением сжатым воздухом при положительной окружающей температуре не реже 1 раза в месяц, а также при каждом случае резкого понижения температуры (на 15-20°C и более).

Э2.10.15. Резервуары воздушных выключателей и других аппаратов, а также воздухосборники и баллоны должны удовлетворять требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Резервуары воздушных выключателей и других аппаратов высокого напряжения регистрации в органах Госгортехнадзора СССР ие подлежат.

Виутренний осмотр воздухосборников и баллонов компрессорного даления, а также резервуаров воздушных выключателей и других аппаратов проволител не реже 1 раза в 4 года, а их гидравические нешизания (кроме резервуаров воздушных выключателей и других аппавитов)— не реже 1 раза в 8 дет.

Гидравлические испытания резервуаров воздушных выключателей проводят в тех случаях, когда при осмотрах обнаруживаются дефекты, вызывающие сомнения в достаточной прочности резервуаров.

Внутренние поверхности резервуаров должны иметь антикоррозниное покомтне.

Э2.10.16. Продувка магистральных воздухопроводов РУ и замена заполнителя фильтров осуществляются не реже 1 раза в год, замена заполнителей воздухоосущителей — по мере необходимости, 92.10.17. Проверка тасительных камер выключателей нагрузки, устамовление степени вызока тазогенерирующих дуготаемних вкладышей и обгорания неподвижных дуготаемних контактов производятся периодически в сроки, установление лицом, ответственным за электроковайток, в зависимости от частоты оперирования выключателями нагрузки. 92.10.18. У воздушных выключателей периодически проверяются

бесперебойность вентиляции внутренних полостей изоляторов.
Периодичность контроля устанавливается местными инструкциями с

Периодичность контроля устанавливается местными инструкциями с учетом указаний заводских инструкций.

92.10.19. Осмотр РУ без отключения должен проводиться:

 а) на объектах с постоянным дежурным персоналом — не реже 1 раза в 3 сут, кроме того, в темноте для выявления разрядов, короинрования и пр. — не реже 1 раза в месяц;

 на объектах без постоянного дежурного персонала — не реже 1 раза в месяц, а в транспортных и распределительных пунктах — не реже 1 раза в 6 мес;

в) после отключения короткого замыкания,

При неблагоприятиой погоде (сильный тумаи, мокрый сиег, гололед и т. п.) или усилениом загрязиении ОРУ подвергаются дополинтельным осмотрам.

О всех замеченных неисправностях делаются записи в журнал дефектов и неполадок с оборудованием.

Замеченные неисправности устраняются в кратчайший срок.

92.10.20. Испытания электрооборудования проводятся в соответствии с Нормами (приложение Э1).

92.10.21. Капитальный ремоит оборудования РУ производится;

 а) масляных выключателей — 1 раз в 6—8 лет при условни контроля параметров выключателя с приводом в межремонтный период;

 выключателей нагрузки, разъединителей и заземляющих ножей — 1 раз в 4—8 лет (в зависимости от конструктивных особенностей);

в) воздушных выключателей — 1 раз в 4-6 лет;

г) отделителей и короткозамыкателей с открытым ножом и их приводов — 1 раз в 2—3 года;

д) компрессоров — 1 раз в 2—3 года (или после исчерпания ресурса).

Первый ремонт установленного электрооборудования выполняется в сроки, указанные в технической документации завода-изготовителя.

Капитальный ремонт разъеднинтелей внутренией установки, когда требуется сиять напряжение с шин или перевести присоединения с одной системы шин на другую, проводится по мере необходимости,

Капитальный ремонт остальных аппаратов РУ (трансформаторов тока и напряжения, конденсаторов связи и т. п.) осуществляется по мере необходимости с учетом результатов профилактических испытаний и OCMOTDOB.

Периодичность капитальных ремонтов может быть изменена, исходя на опыта эксплуатации, значения тока короткого замыкания, числа коммутационых операций, результатов испытаний и т. п.

Решение об изменении периодичности капитальных ремонтов приинмает лицо, ответственное за электрохозяйство.

Текущие ремонты электрооборудовання РУ, а также проверка его действия (опробование) проводятся по мере необходимости в сроки, установленным лицом, ответственным за электрохозяйство.

Виеочередные ремонты выполняются после исчерпания коммутационного или механического ресурса оборудования.

Э2.10.22. Приводы разъединителей столбовых, мачтовых трансформаторных подстанций и переключательных пунктов должны быть заперты на замок или ручка управления должиа быть сията и храниться у обслуживающего оперативного персонала.

Стационарные лестинцы должны быть сблокированы с разъедниителями столбовой подстанции и заперты на замок.

Э2.10.23. В РУ должны находиться:

а) достаточное количество переносных заземлений;

б) средства защиты и средства по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от несчастных случаев в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

в) противопожарные средства и нивентарь в соответствии с местными инструкциями, согласованными с органами Государственного пожарного надзора.

Э2.10.24. Вторичные цепи трансформаторов напряжения автоматически с помощью блок-контактов отключаются одновременно с первичной цепью, если по схеме имеется возможность появления напряжения со вторичной стороны трансформатора напряжения.

Э2.10.25. Все надписи в РУ выполняются в соответствии с требо« ваннями гл. Э2.9.

Э2.10.26. При осмотре РУ особое внимание должно быть обращено на следующее:

а) состояние помещения, исправность дверей и окои, отсутствие течн в кровле и междуэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков:

- б) неправность отопления и вентиляции;
- в) неправность освещения и сети заземления;
- . г) наличие средств защиты;
- д) уровень и температуру масла и отсутствие течи в аппаратах;
- е) состояние контактов;
- ж) состояние рубильников щита низкого напряжения;

з) целость пломб у счетчиков и реле при вращении дисков у счетчиков;

 н) состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, наличие разрядов и пр.);

к) работу системы сигнализации и др.

32.10.27. Для каждого РУ в зависимости от местных условий устанавливаются сроки очистки его от пыли и загрязнений.

Уборка помещений РУ и очистка электрооборудования производятся с соблюдением правил техники безопасности.

92.10.28. Исправность резервных элементов РУ (трансформаторов, выключателей, шин и др.) регулярно проверяется включением под напряжение в сроки, установленные местными инструкциями.

92.10.29. Расстояние между деревьями, а также насаждениями высотой более 4 м и открытыми распределительными устройствами должно быть таким, чтобы исключить повреждение оборудования при падения дерева.

Э2.10.30. Дорогн для подъезда автомащин к РУ и подстанциям должны в любое время года находиться в исправном состоянии.

92.10.31. Кабельные каналы открытых н закрытых РУ должны быть закрыты несгораемыми плитами. Места, в которых допускается переезд автотранспорта через кабель-

ные каналы, отмечаются маяками-столбиками. В туннелях, подвалах и каналах РУ должна полдерживаться чис-

в туннелях, подвалах и каналах РУ должна поддерживаться чистота, а дренажные устройства должны обеспечивать отвод вод.

92.10.32. Мастика, применяемая в качестве основной изоляции или заполнителя вводов и аппаратов, должна быть морозостойкой. Масло маслонаполненных вводов должно быть защищено от окисления.

# Глава Э2.11

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА И ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ

92.11.1. Все устройства релейной защиты, электроавтоматики вторичных цепей, электроизмерений и телемеханики (РЗАИнТ) должны соответствовать ПУЭ.

92.11.2. Эксплуатация устройств РЗАИнТ осуществляется службами релейной защиты, автоматики и измерений (лабораторий): центральной объединения и местными или электролабораториями предприятия,

В случаях, когда в эксплуатации высокочастотного оборудования и каналов связи, устройств автоматического регулирования частоты (АРЧМ), централизованной противоаварийной автоматики, тепловой автоматики и технологических защит участвуют кроме указанных другие службы в пределах одного предприятия (или объединения), между ниый четко разграничиваются зоны обслуживания и распределены обязанности по местным инструкциям, составленным на основе типовых.

Допускается эксплуатация устройств РЗАИиТ специализированными организациями (по договору).

92.11.3. Объем средств телемеханики — телеуправления, телесичаливации, телеизмерения, количество самопишущих приборов с автоматическим условением записи в аварийных режимых, автоматических осщиллографов, фиксирующих приборов (амперистров) и других устройств диспользуемых для являная работы устройств РЭАМиТ, должных соответствраять требованиям действующих ПУЭ.

32.11.4. Уставки релейных защит на подстациях потребителей, питающихся от знертоситемы, согласовываются е энертоситемый, именение уставок разрешается лишь по указанию службы релейной зазщиты энертоситемы. При выборе уставок реле защищаемого электрообрудования потребителя должна обеспечиваться селективность действия с учетом наличия устройств АВР и АПВ. Кроме того, уставки релейной защиты уназываются по селективности действия с работой техилогической автоматики и блокировок цеховых агрегатов и устройств.

Э2.11.5. Все уставки релейных защит проверяются на чувствительность в условиях минимальной нагрузки предприятия и энергосистемы при существующей схеме электроснабжения.

Э2.11.6. В цепях постоянного оперативного тока обеспечивается селентивность действия аппаратов защиты (предохранителей и автоматов).

22.11.7. В эксплуатации создаются условия для пормальной работы аппаратуры релейной защиты, электроавтоматики, электроизмерений, вторичных цепей и телемсканики, предусмотренные ГОСТ и ТУ (обеспечиваются допустимые температуры, влажность, вибрация, отклонения рабочих параметров от номинальных и до.)

Э2.11.8. Находящиеся в эксплуатации устройства релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики должны быть всегда готовы к действию, за исключением тех устройств, которые по принципу действия выводятся из работы пор отключении оборудования.

Ввод в работу и вывод из работы устройств релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики, приборов на оборудовании, находящемея в ведении вышестоящего дежурного персонала, производятся только с его разрешения (по заявке).

При угрозе неправильного срабатывания устройство релейной защиты и автоматики (РЗА) должию выводиться из работы без разрешения вышестоящего оперативного персонала, но с последующим сообщением ему и в соответствии с местной инструкцией). Аварийная и предупредительная сигнализация должиа быть всегда готова к действию.

Особое винмание обращается из контроль наличия оперативного тока, исправность предохранителей и электроавтоматов во вторичных цепях и контроль исправности цепей управления выключателями,

92.11.9. Вновь смонтированные устройства релейной защиты, электроавтоматики и вторичные цепи перед вводом в работу подвергаются наладже и приемочным испытаниям с записью в паспорта оборудования или специальных ведомостях.

Э2.11.10. При проведении работ специализированиой наладочной организацией их приемку производит персонал, обслуживающий данные устройства.

Разрешение на ввод устройства в работу оформаляется задисью в журиале релейной защиты, электроватоматики и телемеканики с подшисями представителей данного предприятия (или вышеголщей оргаиизации) и наладочной организации, если последняя производила наладку этого устройства.

В случае, когда на предприятии нет персонала, специально обученного обслуживанию устройств РЗАИИТ, работы у специализированной организации принимает специалист вышестоящей организации. Он же дает разрешение на ввод РЗАИИТ в эксплуатацию.

92.11.11. При сдаче в эксплуатацию устройств в РЗАИнТ и вторичных цепей должна быть представлена следующая документация: а) проектиая документация, скорректированная при монтаже и на-

ладке (чертежи, поленительные записки, кабельный журнал и т. п.) — монтаженой организацией;

б) заводская документация (инструкции, паспорта электрооборудования и аппаратуры и т. д.) — монтажной организацией;

 в) протоколы наладки и испытаний, исполнительные принципнальномонтажные (или принципнальные и монтажные) схемы — наладочной организацией или лабораторней предприятия,

Э2.11.12. На предприятии на каждое присоединение или устройство РЗАИИТ, находящееся в эксплуатации, должна иметься помимо указанной в п. Э2.11.11 следующая техническая документация;

а) паспорт-протокол устройства;

инструкция или программа по наладке и проверке (для сложных устройств — по каждому типу устройства или его элементам);

 в) технические данные об устройствах в виде карт или таблиц, уставок и характеристик (чувствительность и селективность).

Результаты периодических проверок заносятся в паспорт-протокол устройства (подробные записи по сложным устройствам РЗАИнТ при необходимости делаются в рабочем журнале).

92.11.13. Реле и вспомогательные устройства релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики должиы быть опломбированы, за исключением тех, уставки которых изменяются оперативным персоналом в зависимости от режима работы и схемы первичных соединений или в которых нет специальных приспособлений для измерения параметров их изстройки.

Реле, аппараты и вспомогательные устройства релейной защиты, алектроавтоматики и телемеханики (за исключением тех, уставки которых изменяются сперативным персоналом) могут вскрываться только обслуживающим устройства РЗАИиТ персоналом или оперативным персоналом по его указанию с записько в оперативном журная соналом по его указанию с записько в оперативном журная

32.11.4 На панелях и пультах управления, панелях релейной защиты, эдектроавтоматики, телемеханики и сигнализации должны бить с лицевой и задней сторои надлики, указывающие их навлачение в соответствии с диспетчерскими наименовациями, а из установленной на них аппаратуре — надлиси лим маркировка согласно сехмам.

Э2.11.15. На проводах, присоединенных к сборкам (рядам) зажимов, должна быть маркировка, соответствующая схемам.

На контрольных кабелях должна быть маркировка на концах, в местах разветвления и пересечения потоков кабелей, при проходе их через стены, потолки и т. п. Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть ноолированы и на них должна быть маркировка.

Э2.11.16. Сопротняление изолящии относительно земли электрически связаниях цепей релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики и всех других вторичных цепей должно удовлетворять для каждого отдельного присоединения требованиям Норм (приложение Э1).

При проверке изоляции вторичных цепей, содержащих полупроводниковые устройства (приборы), принимаются предусмотрениме соответствующими инструкциями меры по предотвращению их повреждения,

В последующей эксплуатации изоляция испытывается 1 раз в 3—6 лет напряжением 1000 В переменного тока или при ее сопротивлении 1 МОм и выше — выпрямительным иапряжением 2500 В с помощью мегаомиетра или специальной установки. . 92.11.18. Все случаи правильной и иеправильной работы и отказов устройств РЗА, а также неправильной работы и отказов устройств автоматического регулирования и телемеханики учитываются и тщательно виализируются обслуживающим персоналом.

92.11.19. Устройства РЗА и вторичные цепи периодически проверяются и опробуются согласно действующим положениям и инструкциям.

После неправильного срабатывания или отказа срабатывания этих устройств проводятся дополнительные (послеаварийные) проверки по специальным программам.

Э2.11.20. При налични быстродействующих релейных защит и устройств ресервирования в случае отказа выключателей (УРОВ) все операции по включению линий, шин и электрооборудования после реключению разъеданителями и воздушкыми выключателями существляются при введенных в действие этих защитах; если их цевозможно ввести в действие, етокодимо выполнить временную защиту, кога бы исследствие, необходимо выполнить временную защиту, кога бы исследствие, необходимо выполнить временную защиту кога бы исследствивую, по с таким же временем действия, либо ввести ускорение на резервных защитах.

92.11.21. Работу в устройствах релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики производит с соблюдением правил техники безопасности персонал, прошедший специальное обучение и допущенный к самостоятельной проверке соответствующих устройств.

92.11.22. При работе на панслях и в цепях управления, ролейной защиты и электроавтоматики принимаются меры предосторожности протво ошнобочного отключения оборудования; работа выполняется только изолированиям инструментом.

Выполнение этих работ без исполнительных схем (типовых или специальных программ) запрещается.

По окончании работ проверяются исправность и правильность присоединения цепей тока (при необходимости после включения присоединений), иапряжения и оперативных цепей. Оперативные цепи и цепи управления, как правило, опробуются в действии.

92.11.23. Работы в устройствах РЗА, которые могут вызвать их срабатывание на отключение защищаемого или других присоединений, проводятся по разрешенной завике, учитывающей возможность такого отключения.

. 92.11.24. Вторичные обмотки трансформаторов тока должны быть всегда замкнуты на реле и приборы или закорочены. Вторичные цени трансформаторов тока и напряжения должны иметь соединения с завемлением.

92.11.25. По окончании испытаний, плановых и послеаварийных проверок РЭАИИТ составляются протоколы и делаются записи в паспортах и журналах релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики В случае изменений в схемах и уставках эти изменения вносятся в настрамений в схемах и уставках эти изменения вносятся в пастрамений в схемах и уставках эти изменения вносятся в пастрамений в схемах и уставках эти изменения вносятся в пастрамений в схемах и уставках эти изменения вносятся в пастрамений в схемах и уставках эти изменения вносятся в пастрамений в схемах и уставках записамения вносятся в пастрамения вносятся в пастрамения вносятся в пастрамения вносятся в пастрамения в пастрам

порт-протокол н журнал релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики, а также в принципиальные монтажные и монтажные схемы, инструкции по эксплуатации и принципиальные схемы к им.

92.11.26. Испытательные устройства при проверках и испытаниях РЗА, как правило, присоединяются к штепсельным розеткам или циткам, установленным для этой цели на щитках управления, в распределительных устройствах подстанций и других местах.

92.11.27. Панелн н пульты управления релейной защиты, электроавтоматики и телемеханики н аппараты, установленные на них, пернодически очищает от пыли специально проинструктированиым персонал.

Аппараты открытого исполнения, а также монтажные стороны панелей, пультов релейной защиты и электроавтоматики очищает от пыли персонал, обслужнвающий устройства РЗАИиТ, или проинструктированный им оперативный персонал.

Э2.11.28. Периодические операции контроля исправности или опробования устройств РЗАИЛТ, селя они требуются по условия экслауатации (обмен сигналами высокочастотных защит, имерение тока небальнее, дифференциальной защиты шии, опробование устройств телемеланики, алиматических осциллографов устройств АПВ, АВР и т. п.} производит оперативный (дежурный) персонал по специальной виструкции с записью результатов в специальный или оперативный журнал или персонал, обслуживающий устройства РЗАИЛТ.

Периодичность проверок устанавливается местными инструкциями с учетом порядка обслуживания объектов (персоналом предприятия, централизованио и др.).

Э2.11.29. Перевод телеуправляемого оборудования на автономное управление и обратно производится только с разрешения диспетчера или лица, ответственного за электрохозяйство.

Индивидуальные цепи телеуправления отключаются на разъемных зажимах.

Отключение устройств телемеханики на телеуправляемых подстанциях производится общим ключом или накладкой, выводящей из работы часть установки телемеханики — телеуправление или телеретулирование или полностью.

Э2.1.1.30. На сборках (рядах) зажимов пультов управления и панелей не должим находиться в непосредственной близости зажимы, случайное соединение которых может вызвать выключение дил отключение присоединения, короткое замыжание в цепях генератора (сиихронного компексатора).

Э2.1.1.3. При устранении повреждений контрольных кабелей с металлической оболочной или их наращивании соединение жил осуществалической оболочной подлежит водежит водежит регистрации с указанием фамилии монтера-кабельщика, производившего монтаж,

На каждые 50 м одного кабеля в среднем должно быть не более одной муфты.

Кабели с поливнинлхлоридиой и резиновой оболочкой соединяются, как правило, с помощью эпоксидных соединительных муфт или на переходных рядах зажимов.

92.11.32. В цепях оперативного тока обеспечивается селективность действия аппаратов защиты (предохранителей и электроавтоматов).

На электроавтоматах, колодках предохранителей и плавких вставках должна быть маркировка с указанием назначения и тока.

У персонала должен иметься запас калиброванных плавких вставок для замены перегоревших.

92.11.33. При применении контрольных кабелей с изоляцией, полверженной разрушению под воздействием воздуха, света и масла, на участках жил от зажимов до концевых разделок выполияется дополнительное вокрытие, препятствующее этому разрушению.

32.1.1.3. На панелях (в шкафах) аппаратуры релейной защиты, эмектроавтоматики и телемеханики, на которых оперативный переольных выполняет переключения с помощью ключей, накладок, испытательных блоков и других пристособлений, должим иметься таблицы положении учазавники переключающих угройства для есях используемых режимов.

Операции по этим переключениям должиы записываться в оперативый журиал.

92.11.35. Предельные допустимые нагрузки питающих элементов сеги по условиям настройки релейной защиты и с учетом возможных эксплуатационных режимов согласовываются предприятием с диспетчерской службой энергосистемы и периодически пересматриваются.

32.11.36. Персовал РЗАИИТ (электролаборатории) должен перводиты, электронато все панели и пульты управления, панели релейной защиты, электроатоматики, сигнализации и въигрений, обращая особе винмание на состояние контактов выходимх реле, если это возможно без сиятия кожуха, а тажке на правильность положения переключающих устройств (рубильников, ключей управления, накладок и пр.) и кращек испытательных блоков и соответствие их положения схемам и режимым работы электроборого за сигноторого.

Независимо от периодических осмотров персоналом РЗАИИТ оперативный персонал несет ответственность за правильное положение тех элементов РЗАИИТ, которыми ему разрешено выполнять операции,

32.11.37. Установлениые на подстанциях и в РУ самопишущие приборы с автоматическим ускорением записи в заврийных режимах, автоматические осидалографы, в том числе устройства их пуска, фиксируюшие приборы (амперметры, вольтметры и омметры) и другие устройства, депользуемые для внализа работи устройств РЭАНИТ и определения места повреждения на линиях эмектроперация, должим бить лестниям места повреждения на линиях эмектроперация, должим бить лестном места повреждения на линиях эмектроперация, должим бить лестда готовы к действию. Ввод и вывод из работы указанных устройств осуществляются по заявке.

Э2.11.38. На щитах управления подстанции или РУ переключающие устройства в цепях РЗАИИТ должны располагаться в поле зрения персонала, а однотипные операции с инми проводиться одниаково.

## Глава Э2.12,

# СРЕДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

\*Э2.12.1. Настоящие Правила распространяются на стационарные (щитовые) и переносные средства электрических измерений, а также на средства учета (счетчики) электрической энергии.

Э2.12.2. Установка стационарных средств электрических измерений и счетчиков электроэнергии должна соответствовать требованиям ПУЭ. Э2.12.3. Средства измерений электрических величин должны соот-

ветствовать действующим ГОСТ и удовлетворять требованиям ПУЭ.

92.12.4. Надзор за - состоянием средств электрических измерений в электроустановках потребителей осуществляют метрологические службы мля подрадлеения, выполняющие функции метрологической службы. Деятельность этих служб и подразделений осуществляется в соответный с ГОСТ 8.002—71 и ведомственными положениями о метрологической службе.

Паборатории метрологических служб должны быть оснащены поверочным и ремонтным оборудованием и образцовыми средствами измерений в соответствии с требованиями промативно-технической документации Госстандарта СССР и органов ведомственной метрологической службы,

92.12.5. Сроки государственной и ведомственной поверки средств электрических измерений устапавливаются действующими ГОСТ, нормативлыми документами Госстандарта СССР и органов ведомственной метрологической службы Минянерго СССР.

92.12.6. Государствениые поверки расчетных счетчиков электрической эмергии и основных (исходимх) образцовых средств электрических измерений проводятся в сроки, установленные Госстандартом, а также при выходе средств из ремоита.

32.12.7. Организация, методика проведения и отчетность по поверкам средств вънктрических измерений должим соответствовать требованиям ГОСТ, иормативно-технической документации Госствидарти СССР и органов ведомственной изтрологической службы Министерства энерестики з эмектрафикации СССР.

Э2.12.8. Все средства электрических измерений устанавливаются и эксплуатируются в условиях, отвечающих требованиям стандартов, ТУ и заводских инструкций на эти средства измерений,

Э2.12.9. На все электронзмерительные средства и счетчики составляются паспорта (или журналы), в которых производятся отметки о всех ремонтах и поверках.

92.12.10. На стационарные средства электрических измерений, по которым контролируется режим работы оборудования и линий электропередачи, наисентся отметка, соответствующая номинальному значению измеряемой валичины.

92.12.11. На каждом электрическом счетчике должна быть надпись, указывающая присоединение, на котором производится учет электро-знертин.

32.12.12. Наблюдение за нормальной работой средств электрических измерений, в том числе за работой регистрирующих приборов (смена бумаги, доливка чернил, сверка времени) и приборов с автоматических ускорением записи в аварийных режимах, на подстанциях или в РУ ведет дежурийм либо оперативно-ремонтный нероспал.

Периодический осмотр и профилактическое обслуживание средств электрических измерений на предприятии осуществляет персонал подразделения, выполняющего функции метрологической службы.

32.12.13. Персонал, обслужнвающий оборудование, на котором установлены средства электрических измерений (электроизмерительные приборы, счетики, прообразовлени и т. п.), несет ответственность за их сохранность. О всех нарушениях в работе средств электрических измерений персонал должен сообщать подразделенню, выполняющему функции метролической службы предприята.

Вскрывать средства электрических измерений разрешается только персоналу подразделения, выполняющего функции метрологической службы предприятия, а расчетиме счетчики— персоналу метрологической службы предприятия «Энергонадзор».

32.12.14. Установка, замеща и перестановка измерительных трансформаторов, к вторичным ценям которых подключеныя расчетные счетик, амполняются эксплуатирующими их организациями с разрешения энергоснабжающей организации и, как правило, в присутствии ее представителя (предприятия «Сенгогнадок»).

Установка, замена и поверка расчетных счетчиков, по которым производится расчет между эпергоспабжающими организациями и потребителями, осуществляются энергоснабжающими организациями (предприятиями «Эпергонадзор»).

32.12.15. О всех замеченных дефектах в работе расчетных счетчиков потребитель немедленно сообщает энергоснабжающей организации.
 32.12.16. Во избежание нарушения учета электроэнергии у потре-

бителя энергоснабжающей организацией должны пломбироваться:

 а) токовые цепи расчетных счетчиков в случаях, когда к трансформаторам тока совместно со счетчиками присоединены электроизмерительные приборы и устройства защиты;

- вспытательные коробки с зажимами для шунтирования вторичных обмоток трансформаторов тока и места отсоединения цепей напряжения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки;
- жения при отключении расчетных счетчиков для их замены или поверки; в) решетки или дверны камер подстанций потребителя, где установлены предохранители на стороне высокого папряжения трансформаторов напряжения, к которым присоединены расчетные счетчики.

Во вторичных цепях трансформаторов напряження, к которым присоединены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостью с действием на сигнал не разрешается.

92.12.17. Расчетные счетчики, установленные в неотапливаемых помещениях, должим удовлетворять требованиям действующего ГОСТ для счетчиков, предназначенных для работы при температуре от минус 15 до плюс 25 °C.

Для счетчиков, не удовлетворяющих указанным требованиям, а также в случае более низкой температуры предусматривается обогрев в соответствии с ПУЭ.

# Глава Э2.13 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОИСТВА

92.13.1. Заземляющие устройства электроустановок потребителей должны соответствовать требованиям действующих ПУЭ.

 З2.13.2. Заземляющие устройства должны обеспечивать безопасность людей и защиту электроустановок, а также эксплуатационные режимы паботы.

Для той части электрооборудования, которая может оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должен быть обеспечен надежный контакт с заземляющим устройством либо с заземленными конструкциями, на которых оно установлено.

Э2.13.3. При сдаче в эксплуатацию заземляющих устройств электроустановок монтажия организация внередает эксплуатирующей организация изменескую документацию, указациюр в гл. Э1.6 - Скиннеская документация», а также прогокомы првемосдаточных испытаний в соответствии с Нормыми (приложение Э1).

32.13.4. Присоединение заземляющих проводников к заземлятелям, авземлятощему контуру и к заземлятелям конструкциям должно выполняться сваркой, а к корпусем аппаратов, машин и опорам воздушных линий электропередачи — сваркой или наделитым болтовым соединением и удовлетворыть требованиям ГОСТ 10434—82.

92.13.5. Открыто проложенные заземляющие проводники должны иметь отличительную окраску в соответствии с требованиями ГОСТ,

Э2.13.6. Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках напряжением до 1000 В запрещается.

32.13.7. Временные перепосные заземления, применяемые для заземления токоведущих частей ремоітчируемой части электроустановки, осотоящие из проводинков для закорачивания фаз и проводинков для присоединения к заземляющему устройству, выполняются из некозитированных тейродных мединых многожильных проводов, имеющих сетение, соответствующее требованиям термической стойкости при короткых вымыжаниях, но веменее 25 мн.

Сечение переносного заземления следует определять по формуле

$$S_{\text{MBH}} = I_{\text{ycr}} V \overline{t_{\phi}} / 272$$
,

где  $I_{yer}$  — нанбольшяй установившийся ток короткого замыкания,  $A_i$  — время,  $c_i$  практически принимается время нанбольшей установки релейной защиты данной установки.

**92.13.8.** Для определення технического состояния заземляющего устройства пернодически производятся:

а) внешинй осмотр видимой части заземляющего устройства;
 б) осмотр с проверкой цепн между заземлителем и заземляемыми

осмогр с проверкон цепа между заземлителем и заземлителем проверкон дена между заземлителем и проводке, соединяющей аппарат с заземляющим устройством), а также проверка пробивных предохранителей траисформаторов;

в) измерение сопротивления заземляющего устройства;

г) проверка цепи фаза-иуль;

д) проверка надежности соединений естественных заземлителей;
 е) выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов заземляю-

е) выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов заземляющего устройства, находящихся в земле;

ж) измерение удельного сопротивления грунта для опор линий электропередачи напряжением выше 1000 В.

92.13.9. Внешний осмотр заземляющего устройства производится вместе с осмотром электрооборудования РУ, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а также цеховых и других электроустановок.

Об осмотрах, обнаруженных ненсправностях н принятых мерах должны быть сделаны соответствующие записи в журнале осмотра заземляющих устройств или оперативном журнале.

92.13.10. Значения сопротивлений заземляющих устройств должны поддерживаться на уровне, определенном требованиями ПУЭ, с целью обеспечить напряжения прикосновения в соответствии с действующими Нормами (приложение Э1).

92.13.11. На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен иметься паспорт, содержащий схему заземления, основные технические данные о ресультатах проверки состояния завемляющего устройства, о характере ремонтов и изменениях, внесенных в данное устройство.

### ПРИЛОЖЕНИЕ Э! НОРМЫ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

# 1. Общие положения, методические указания

1.1. Испытания действующих электроустановок всех погребителей неависимо от их всломственной принадлежности изминальным наприжением до 220 кВ должим производиться в объеме и с периодичиство, указавивыми в настоящих Нормах. При депытания электроустановы кноинальным напряжением сывше 220 кВ следует руководаствоваться действующими Нормами испытания электрооборудования Минимерто СССР в инструкциямия заводов-элотоонителей.

12. Конкретные сроки испытаний электроустановом определяются ициом, ответственным за электрохозяйство, ил основе илегоящих Норм и ведомственной или местной системы планово-предупредительного ремонта (ППР) в соответствии с типовыми и заводскими инструкциями в зависимости от местных условий и состояния установок.

Для отдельных видов электроустановок, не включенных в настоящие Нормы, конкретные сроки и нормы испытаний должны устанавливаться лицом, ответственным за электрохозяйство, на основе инструкций заводов-изготовителей и ведомственной или местной системы ППР.

Электрооборудование производства иностраиных фирм подлежит испитанию по настоящим Нормам после истечения гарантийного срока
эксплуатации, Изоляция электрообрудования производства иностраи
ных фирм, которая согласно технической документации испытана напряженнем ниже предусмотренного Нормами, должив испытаваться напряженнем, устанавливаемым в каждом отдельном случае с учетом опытаэксплуатации, но не инже 90 % испытательного напряжения, принятого
фирмой, если другие указания поставщика отсутствуют,

 Заключение о пригодности электрооборудования к эксплуатащик дается не только на основании сравнения результатов испытания с намами, но и по совокупности результатов всех проведенных испытаний и осмотов.

Значения параметров, получениые при испытаниях, должны быть сопоставлены с неходимым, с результатами измерений параметров однотипного электрооборудования или электрооборудования других фаз, а также с результатами предыдущих испытаний.

Под исходимия замечнями измервемых параметров следует помить из замечения, указаним в в паснортах и протоколах даводских испытаний. При отсутствии таких значений в качестве исходиму могут быть приняты значения параметров, получениме приемосдаточных испытаниях или псытаниях или окомечания расстаюмительного ремонта. Если отсутствуют и эти значения, разрешается за исходиме принимать значения, получения на боле ранием испытании;

1.4. Электрооборудование и изоляторы из номинальное напряжение, превышающее номинальное напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться повышенным напряжением по нормам, установлениям для класса изоляция данной установки.

1.5. При отсутствии исобходимой испатательной аппаратуры переменного тока электрооборудование распределительных устройств напряжением до 20 кВ допускается ценьтваять повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть равно полуторакратному значенню испатательного напряжения промышленной частоты.

1.6. В Нормах приняты следующие условные обозначения видов испытаний:

К — непытания при капитальном ремонте электрооборудования;

Т — испытання при текущем ремонте электрооборудования;

М — межремонтные испытання, т. е. профилактические испытання,
 не связанные с выводом электрооборудовання в ремонт.
 1.7. Оценка состояння изоляции резервного электрооборудовання.

а также частей и деталей электрооборудования, находящихся в аварийном резерве, производится по вормам, принятым заводом-изготовителем для выпускаемых изделий.

 Ведомственные и местные инструкции и системы ППР должны быть приведены в соответствие с данными Нормами.

1.9. В Нормах применяются следующие понятня:

испытательное напряжение промышленной частоты — действующее значение напряжения переменного тока 50 Гц, которое должиа выдерживать в течение заданного времени изутренияя и висшияя изоляция электрооборудования при определениых условиях испытания:

нспытательное выпрямленное напряженне—амплитудиое значение напряжения, прикладываемого к электрооборудованию в течение заданного времени при определенных условиях испытания;

электрооборудование с нормальной изоляцией—
электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию атмосферных перенапряжений, при
обычных мерах по грозозащите:

электрооборудование с облетченной изоляцией—электрообрудование, предиазначенное для применения лишь в электроустановкая, не подверженных действию атмосферных перенапряжений, или при специальных мерах по грозозащите, ограничивающих амилитууд этмосферных перенапряжений до значений, не премышающих амилитуды одноминутного испытательного напряжения промышленной частоты;

ненормированная намеряемая величина— величина, абсолютное значение которой не регламентировано Нормани.

1.10. Принятые в Нормах размеры и нормы с указанием «не менее» являются намменьшими. Все числовые значения «т и «до», приведенные в Нормах следует принямать включительно.

1.11. Испытания электрооборудования должны проводиться по программам (методикам), изложенным в стандартах и технических условиях на испытания и электрические измерения, с соблюдением требования правил техники безопасности.

Результаты испытаний должны оформляться протоколами, которые хранятся вместе с паспортами электрооборудования.

1.12. Электрические испытация изоляции электрооборудования и отбор пробы трансформаторного масла на баков аппаратов на химический анализ необходимо, как правильо, проводить пори температуре изолящим не ниже 5°C, кроме специально оговоренных в Нормах случаев, когда требуется блося высокая температура.

i.1.3. Перед проведением испытаний электрооборудования (а псключением вращающихся машин и специально отовренных в Нормах случаев) наружная поверхность его изолиции должна быть очищена от пыли и грязи, кроме тех случаев, когда испытания проводятся методом, не требующим отключения электрооборудования.

1.1.4. При пепатавин изолящи обмоток вращающихся машин, траисформаторов и реакторов позышеним напряжением промышленной частоты дожна бать вепатава поочередно каждая электрически независымая цель кли паралленная ветьь (в последнем случае при паличии полной изолиции между ветажну; при этом один полое исинатательного устройства соединяется с выводом исинтуемой обмотки, а другов сустройства соединяется с выводом исинтуемой обмотки, а другов завемлениим комуском темперачого электровогудования, скоторым на вее время исинтатий данной обмотки электрически соединяются все друтие обмотки.

Обмотки, соединенные между собой наглухо и не имеющие вывода концов каждой фазы или ветви, должны испытываться относительно корпуса без их разъединения.

1.15. Прн испытаниях электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты к испытательной установке рекомендуется подводить линейное напряжение сети.

Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного значения может быть произвольной. Далее непытательного напряжение должно подниматься плавно, с такой скоростью, чтобы был возможен вызуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения подърживается невыменным в течение всего времени испытазначения подърживается невыменным в течение всего времени испытания. После требуемой выдержки напряжение плавно снижается до 1/s испытательного и отключается.

Под продолжительностью испытания подразумевается время приложения полного испытательного напряжения, установленного Нормами.

1.16. До и после испытания изолящии повышенным напряжением промышленной частоты или выпрямлениям напряжением рекомендуется измерять сопротивление изолящии с помощью метаюметра. За сопротивление изолящии принимается одпоминутное значение измеренного сопротивления №6.

1.17. Результаты испытания повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения ие наблюдалось скомызящих разрядов, толчков гока утечик или нарастания установившегося значения, перебоев или перекрытий и если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания осталось прежими.

1.18. При измерении параметров изоляции электрооборудования должны учитываться случайные и истематические погрешности, обуспольенные погрешностими измерительных приборов и аппаратов, дополнительными емкостями и индуктивными связями между элементами имерительной семы, воздействеми температуры, влиянием внешних электромагингных и электростатических полей на измерительное устройство, погрешностями метода и т. д.

При измерении тока утечки (тока проводимости) в случае необходимости учитывается пульсация выпрямлениого напряжения.

1.19. Нормы по тангенсу угла дизаектрических потерь 1g б изоляшия электрооборудования и по току проводимости разрядсников приведены для измерений, выполненимх при температуре оборудования 20 °C. Тангенс угла диэлектрических потерь основной изолящии измеряется при напряжении 10 кВ у электрооборудования и вводов на поминальное напряжение 10 кВ и выше и при напряжении, равном иоминальному, у остального электрооборудования.

Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции при сушке траисформатора без масла следует измерять при изпряжении не выше 220 кВ. При измерении тангенса угла диэлектрических потерь изоляции электрооборудования следует одновремению определять и ее емкость.

1.20. Испытавие напряжением 1 кВ промышлениой частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изолящии метаомметром на инпражение 2500 В. Эта замена не допускается при испытаниях ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и электроавтоматики, а также в случаях, оговоренных в соответствующих разделах Норм.

1.21. При сопоставлении результатов измерения следует учитывать температуру, при которой производились измерения, и вносить поправни в соответствии со специальными указаниями. 1.22. При испытавии виешией кооляции эдектрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты, проозымо при факторарка внешней сремы, отличающихся от нормальных (температура воздуха 20°С, абсолютива влажность II г/м², атмоферное давление 1013 кПа, селы в стандартах из влектрооборудование не приняты другие пределы), значение испытательного напряжения должно определаться с учетом поправочного коэффициента на условия испытания, регламентируемого соответствующим стандартам.

1.23. При проведении искольких видов испатавний нолящим заметрооборудования испатавно повышенным напряжением должим предшествовать тидательный осмотр и оценка ее согтояния другими истодами. Электрооборудование, забрагованием при висшиме осмотре, недависимо от результатов испатания должию быть заменено или отремонтированием.

1.24. Опыт холостого хода силовых трансформаторов производится в начале веск испытаний и измерений до подачи из обмотки трансформатора постоянного тока, т. е. до измерния сопротивления изодящим и сопротивления обмоток постоянному току, прогрева трансформатора постояниям током и т. п.

1.25. Температура изолящии электрооборудования определяется следующим образом:

за температуру нзоляции силового трансформатора, не подвергавшегося нагреву, принимается температура верхиих слоев масла, измеренная термометром;

за температуру изоляции силового трансформатора, подвергавшегося нагрезу или воздействию солиечной радиации, принимается средияя температура фазы B обмотки высшего напряжения, определяемая по ее сопротивлению постоянному току;

за температуру изоляции электрических машин, находящихся в практически холодном состоянии, принимается температура окружающей среды;

за температуру изоляции электрических машин, подвергавшихся нагреву, принимается средияя температура обмотки, определяемая по ее сопротивлению постоянному току:

за температуру изоляции ввода, установлениого на масляном выключателе или силовом трансформаторе, не подвергавшихся нагреву, принимается температура окружающей среды или температура масла в баке выключателя или силового трансформатора.

# Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы (далее — трансформаторы)

К-для трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, а также для трансформаторов мощностью 80 МВ.А и более производятся первый раз ис поздисе чем через 12 лет после ввода в эксплуатацию с учетом результатов профилактических испытаний, а в дальнейшем — по мере необходимости в зависимости от результатов изме-

маторов 6es FUH: главных трансформаторов подстанций 35 кВ и выше — не реже 1 раза в 2 года; для ос-Г — для трансформаторов, регуляруемых под нагрузкой (с РПН), производятся 1 раз в год; для трансфортальных трансформаторов — по мере необходнмости, но нереже I раза в 4 года; для трансформаторов, устарений и состояния трансформаторов; для остальных трансформаторов — по результатам их испытаний и состоянию.

новлениых в местах усиленного загрязнения, -- по местиым инструкциям.

 М — устанавливается системой ППР. Испытанне трансформаторного масла следует производить согласно указаниям п. 2.16.

| Указання               | При заполнения трансформато- роз маском, с инмам харанскури- стикам, чем у ситичо до разова- та, положе пабраздате в възвещения об безовате  соб осняех сестоявая трансформа- торов в содих сорважать  запода «актуправтеля»  запода «актуправтеля»  запода «актуправтеля»  |
|------------------------|---|
| Нормы меньтания        | Трансформаторы, процедшие капин- гламей рекоит с положения из межеторов межото с извым харажерия выез заменой обостож или возвиши, грансформатор по заменой обостож или возвиши, грансма, чем у слигото до реалом выста с трансма в температоры обостож и и межет параделяться праведеля обез замена и межеторы обез замена и обез обез замена и обез обез замена и работу без по под сенее состояния трансформа с трансформа трансформа трансформа обез замена в работу без под- гором под- замена и выслемия реалом под- гором под- гором под- гором под- замена и выслемия усло, выподачения с указаниями В 1.1, а также при соблюдения усло, выподачателя и |
| Внд испыта-            | м   |
| Напиенование испытания | 2.1. Оправления укловий ключения трансформатора   |

|  | и после осменяли. См. тажже при- видивания 3.  Намериется исположения по- видивания 3.  Намериется исположения тебы. 3 (при- домение 3.0.1). При техничен ре- домение 3.0.1. При техничен ре- домение домение домение домение домение домение домение домение при- реализация рекомения рекомения регорация при- реализация просовения домение домени |
|--|---|
| водуже. Продолжительность работ,<br>водуже. Продолжительность работ,<br>ве должи ревените:  10. Для транофоргаторы на визра-<br>жене до 88 кд — 24 к при отность<br>для предоружене до 86 кд — 10 к д 1 | посиводите жать до речогия, также при- недамине долустичае завесии Нероду посиводите жать до речогия, также при- долужения долустичае завесии Намерания долустичае завесии Намерания долужения долужения Намерания долужения долужения Намерания долужения долужения долужения должения долужения  подамине долужения долуж |
|  | K T M   |
|  | 2.2. Измерение сопротив-<br>ния мажения:  3. Обмотов:  3. Отвощения $R_{ad}R_{15}$  |

1) изолящии обмоток 35 кВ и инже вместе с вводами

См. табл. 7 (приложение Э1.1). Длительность испытания 1 мин. При ремонте с полной заменой обмоток и язоляции траисформаторы испытывапряжения, принятого заводом. При капитальном ремонте без замены оботся повышенным напряжением про-Іри частичной замене обмоток испыгательное напряжение выбирается в зависимости от того, сопровождалась пи замена части обмоток их сиятием с сердечинка или нет. Наибольшее испытательное напряжение при частичном оемонте принимается равным 90 % намоток и изоляции или с заменой изотательное напряжение принимается завинм 85 % заводского испытательимплениой частоты, равным заводскому испытательному напряжению. запин, но без замены обмоток испыПроизводится напряжением 1 кВ в вителем не установлены более жестечение 1 мин, если заводом-изготокие нормы испытания

дого напряжения

доступных испытания стяжиых ппилек, прессующих колец и 2.7. Измерение сопротивления обмоток постоянному

2) изоляции нрмовых балок

±2 % от сопротивления, полученного на соответствующих ответвлениях значений за-Не должно отличаться более чем на эксплуатацииет особых оговорок в паспорте трансформатора ониых измерений, если других фаз, или от водских и предыдущих

наполнениых трансформаторов не При капитальимх ремонтах без замены обмоток и изоляции испытание изоляции обмоток масло-

обязательно

производится в слу-Испытание также п. 1.20 чае осмотра

активной части. См. Производится на всех ответвле-

ниях, если в заводском паспорте ально для этого не требуется вынет других указаний и если специ емки активной части

| Указания               | Производится на всех ответвле-<br>ниях переключения   | Производится при ремоитах с частичной или полной заменой обмоток  | Пронзводится одно нз нзмере-<br>ний, указанпых ниже: | <ol> <li>при номинальном напряжении измеряется ток холостого хо-<br/>да;</li> </ol> | 2) при пошкаченом напражении измерности тока и измерности тока и доли по стеман, им которыя и розгатого изменения и и и и и и и и и и и и и и и и и и |
|------------------------|---|---|--|---|---|
| Нормы вспытання        | Не должен отличаться более чем на<br>+2.8 % от линеми; получениях двуги<br>средструющих ответалениях других<br>физ. или от заводских (паснортнух)<br>зачения. Кломе того, для травляфор,<br>жаторог с РПН развида кооффицией<br>тоб тра | Должия соответствовать паснорт. Производится при ремоитах с<br>имя данным и обозначеники на пит- частичной или полной заменой об-<br>ке | Не нормируется                                       |   | -   |
| Вид испыта-<br>ния     | ×   | ×   | ×  |   |   |
| Напленование испытания | 2.8. Проверка коэффициен-<br>та трансформации   | 2.9. Проверка группы сое-<br>динений обмоток трежфаз-<br>ных трансформаторов и по-<br>лярности выводов однофаз-<br>ных трансформаторов  | 2.10. Измеренне тока н<br>потерь холостого хода      |   |   |

<sup>2.</sup> Испытавия по пп. 2.1. 2.3—2.5, 2.10—2.14, 2.№, 2.18 и 2.19 для сухих трансформаторов всех мощностей не проводятся.
3. Измерения сопротивления изоляции, 1g δ, С<sub>2</sub>/С<sub>20</sub> ΔС/С должны проязводиться при одной и той же температуре или при-

водиться к одной температуре.

Подупроводниковые преобразователя и устройства (далее — преобразователи)
 К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР

| Указания               | Производится в холодном точний подвиду по за холодном иметаммента для иметаммента для учутащи в метамменторы, по комденторы, обмотия транск мяторов на рремя мяторов на рремя мяторов на премя метамментамия | Силовые цепи переменного и прямлененого выпрямений на мя испытания быть з трически соединены между с  | I   | *  |  |
|------------------------|--|---|---|--|--|
| Нормы испытания        | Не менее 5 МОм   | См. табл. 9 (приложение Э1.1).<br>Длягельяюсть испытания 1 мяя  | Не более 15 % среднего значения<br>тока через ветвь | Не более 20 % среднего значения                              |  |
| Вид испыта-<br>ния     | K, M   | Ж   | K, T, M   | K, T, M  |  |
| Наименование испытания | 3.1. Измерение сопротивля-<br>ния изолящия токоведущих<br>частей   | 3.2. Испытание повышен-<br>нями автряжением произып-<br>левной частоты жолящия тс-<br>коведущих частей агрента предега<br>успествлями и соруже и<br>между цепями, не соружения<br>между пепями не соружения и между тебом | D ac  | тилей 2) разброс в распределе-<br>нии напряжения по последо- | вательно включенным тири-<br>сторам и вентилям |

я вывреэлек-

соснстенастн комкомна гнли, фор-

1

| Продолжение таблицы | у корания              | Разброс сопротивлений не более Измеряется омметром   | Пдение изпряжения на вентлях<br>ляно быть в пределах заводских цаллографом при пределаном то-<br>них  | раводских данних Даннае измерений должин быть приведены к одной температуре с заводскими данными                | COOTBETCT- TO KH   | то же<br>Еделах   | адаиных характе-<br>таваться в преде-                                      | Производится в соответствии с |
|---------------------|------------------------|--|---|---|--|---|--|-------------------------------|
|                     | Нормы испытания        | Разброс сопротя<br>10 %                              | Падение напряжения н<br>должно быть в пределах<br>данных  | Отклоненне от заводских<br>не более ±5 %  | Должны управляться в<br>вин с заводскими данными                     | Температура должна оставаться<br>нормнрованных пределах                                   | Отклонення от заданных<br>ристик должны оставаться<br>нау заволемих паницу |                               |
|                     | Вид испыта-            | K, T M,  | K. M  | A   | K, T, M<br>K, T, M   | Ж   |  | K, M                          |
|                     | Напменование испытания | 3) измерение сопротивле-<br>иня анод — катод на всех | трысторых (проверка отсут-<br>ствия пробоя)  4) проверка отсутствия обрава в вентылях (измере-<br>ние прямого и обратиого па-<br>деняя напряжения на вен- | 3.4. Измерение сопротив-<br>ления обмоток трансформа-<br>тора агрегата (выпрями-<br>тельного, последовательного | 3.5. Проверка системы управления тиристорами 3.6. Проверка схемы ох- | тилен<br>3.7. Сиятие рабочих, регу-<br>лировочимх, динамических и<br>других характеристик |  | 3.8. Проверка трансфор-       |

| The annuaries in con-<br>positive and a control of the con-<br>trol of the of the co |
|---|
| , К. т. М   |
| 49. Hopeneria decretar epideraria autorea experiente autorea en errora de 1000 B. tips care- ned mratura e assekacinos  ned ripansio  |

лей напряжением выше 42 В, ранием тока однофазного короткого ботающих в опасных и особо опасобразователей напряжением 380 В замыкания на корпус с помощью спепнальных приборов или измен более непосредственным намере рением полного сопротивления пет пн фаза - нуль с последующим ных условиях, а также у всех пре определеннем тока Производится у ус должен KODOT--иинли расцеяключателя. гь не меньномн-TABKH ющий

преобразовате

К. Т — производятся в срока, устающение системой ППР, но не реже: К — 1 раза в 8 игг, Т — 1 раза в год. Коменестегора за вапряжение 1000 В и выше испытываются в объеме, указанном в пл. 4.1—4.3, на напряжение поло 4. Бумажно-масляные силовые конденсаторы

током защитного аппарата с уче-

суп вознанинфесом мот

однофазного сравнивается с номниальным

короткого замыкания. Полученим

|  | Указания               | Производится метаомметром<br>напряжение 2500 В  |
|--|------------------------|---|
| H 4.4,   | Нормы исплания         | Сопротиваение носящия между вы- Производится метаолметром водым и стиосительно корпуса кон- напряжение 2500 В денеатор и стиосиение $R_{\rm M}R_{\rm A}$ не нор- жируатся |
| ном в пп. 4.1                                    | Вид испета-            | Н   |
| до 1000 Б — в ооъеме, указанном в пп. 4.1 и 4.4. | Наименовачие испытания | 4.1. Измерение сопротивления изоляции   |

H3

| Указания               | Потрешность измерительных при-<br>боров не должна превышать 2 %<br>Проведится при температуре   | бубитине конценстворо отно-<br>стително корпусы, внеевших один<br>виход, соединенный с корпусом<br>не проводятся   | ря замижания на корпус. Яолжен Производится непосредственных положения обращения обра |
|------------------------|---|--|---|
| Нормы испытавия        | Изисренняя емкость не должна от- Потрешность измерительных при личться от паспортных данных бо- боров не должна превышать $2^{8}$ лее чем на $\pm 10^{8}$ температуре | Контательные выправения прим. 17мм и по конценстворов стоит от тель 10 (т. 10 гм. 17мм и по тель 17мм и | При замаживия на корпус должен Процводится непосредственным голодинго в кортот по долженто в кортот по должено в кортот в кортот по должено в кортот по должено в кортот в  |
| Вид вспыта-            | T   | ×  | K<br>K  |
| Нанменование испытания | 4.2. Измеренне емкости от-<br>дельного элемента   | 4.3. Исплтание повышен-<br>ным напражением промыш-<br>девной частоты   | 44. Проверка срабатива-<br>тия заштих кодиментогров<br>до 1000 Б при сетете и сетети<br>такия с закодилентой иси-<br>трайно   |

Б. Аккумуляториме батарен
 К. Тором, утанавляваемие системой ППР, при этом жимический аналиа производится не реже
 Г. Тором, М. — I раза в жежи.
 Г. Тораз в 702.а. Т. и производятся по системе ППР, по ве реже: Г.— I раза в 102, М. — I раза в межи.

| год, м — 1 раза в месяц.  | Указання               | T T   | Температура электролита не дол-<br>жна превышать 40°С  | Производится не реже 1 раза в<br>3 года | ĥas  | Производится метаомметром на<br>напряжение до 500 В   | ı  |
|---|------------------------|---|--|---|--|---|--|
| i pasa B o Foga. 1, m — производится по системе илиг, но не реже: 1 — 1 раза в год, m — 1 раза в месяц. | Нормы испытавия        | Емкость, приведения и температу ре 20 °С, должна соответствовать заводским данным, а после 10 лет эк-стлуатации быть не менее 70 % первоначальной | Плотность и температура электро-<br>шята в коще заряда и разряда бята-<br>реи должны соответствовать завод-<br>скви данным | См. табл. 11 (приложение Э1.1)          | В батарее должно быть не более 5% отстающих элементов. Напряжение отстающих элементов в конце разряда должно отличаться не более чем на 1—1,5% от среднего вапря | жения остальных экиентов. 14 мечет 15 кОм при напряжение до 500 B 60 B, 56 кОм при 110 B, 100 кОм при | Между осадком н нижинм краем положительных пластин должно быть свободное пространство не менее 10 мм |
|   | Вид испыта-            | K. 1  | K, T, M  | ×                                       | K, T, M  | К, М  | M  |
| I раза в о года. 1, m — прои  | Наименование испытания | 5.1. Проверка емкости от-<br>формированной аккумуля-<br>торной батарен  | 5.2. Проверка плотности<br>влектродита в каждой банке  | 5.3. Хямический анализ<br>электролита   | Б.4. Измерение напряже-<br>ния каждого элемента бата-<br>рея   | 5.5. Измерение сопротив-<br>ления взоляции батарси  | 5.6. Измерение высоты осадка (шлама) в банке   |
| 71  |                        |   |  |   |  |   | 97   |

6. Силовые кабельные линия К. Т. или М — произволятся в ср.

| К. Гили М. — производятся в сроки, устанавливаемие системой ППР, по пе реже: К. — 1 раза в 5 лет, Т или М. —<br>1 раза в 3 года(исключения см. в указаниях пп. 62, 6.3, 6.7 и 6.9). | Указаня                | Производитен после окончания<br>отклям, персоитала мурт нал<br>От и после меньтания часьем<br>от натрижение имие 1 % товы<br>пентам выпражения награже<br>противовия паконча<br>раз на напражение со-<br>раз на напражение со-<br>раз на напражение 200 В откляча<br>раз на напражение 200 В откляча<br>раз на напражение 200 В откляча<br>после после после по<br>раз на напражение 200 В откляча<br>после после после по<br>раз на напражение 200 В откляча<br>после после по<br>раз на напражение 200 В откляча<br>после по<br>раз на напражение 200 В откляча<br>по<br>раз на напражение 200 В откляча<br>раз на напражение<br>раз на  | Групповые кабеля на подстан-<br>пиям могут испатываться баз от-<br>соединения от шин. Испатавие<br>повыдениям в предержением вы-<br>прявленного гося кабелей, распо-<br>люженного гося кабелей, распо-<br>пределятельного устройства или<br>заданя, ресомендуястя произво-<br>лять ие более 1 разм в гоп поразво- | · [  |
|---|------------------------|---|---|--|
|   | Норым непытания        | Все жилы должин биги ислами и Пропазодится после окончания сфазоровитыми тожно и оситым, просиятыми после окончания смера и оситыми, просия и предуственный смера и предуственный п | См. табл. 12 (приложение Э1.1)  | Испыткваются напряжением $2U_{\scriptscriptstyle {\rm HOM}}$ в течение 5 мин |
| в сроки, уста<br>см. в указа  | Вид испыта-            | T. T.   | K, T  | Ж  |
| 1 раза в 3 года (исключения   | Наименование испытания | 6.1. Определение ислости<br>жил и физурски 6.2. Испулятие повищет-<br>ния выпрямлениям напра-<br>женем:   | 1) кабелей вапряжением<br>выше 1 кВ (кроме ревиес-<br>вых кабелей 3—10 кВ)  | 2) кабелей 3—10 кВ с резиновой изоляцией (например, марок КШВГ, ЭВГ)         |

| Проверяется менломистром на на-<br>пражение 2500 В в течение 1 миг.<br>Смототвлеение должно<br>быть не ниже 0,5 МОм | Продоможения от вечения тем<br>монтом, ве связанных с втеречом<br>такем в мобил, перы, выступлени<br>ем стояна (в селонных установажа)<br>в пе реже (в разв. в год. в станов<br>парных установала. | ī                              | neutron mappeas rotanestax year. [Injustation in referent 20-<br>paration of the property of the property in the property of the | Должиы соответствовать п. 24.3 Производитеся у металически пиних вес пиних колодия комет |   |
|---|--|--------------------------------|--|--|---|
|   | T, M   | ×                              | W  | ×  |   |
| 6.3. Измерение сопротивления наодации:  | <ol> <li>кабелей 3—10 кВ с<br/>резиновой изоляцией</li> </ol>  | 2) кабелей напряжением до 1 кВ | 6.4. Контроль осущения<br>вертикальных участков  | 6.5. Определение сопро-<br>тивлений зазеклений   | 9 |

7 + + C 9 | 1 + E 4 | XX 2 6 | X E 2

| Проболжение таблицы | Указ дняя              |   | Производится у кабелей, про-<br>ложеных в районах нахождения<br>электрифицированного транспорта            | (everponomente, insusas, secus- indi Aoperis, 2 pasa insusas indi Aoperis, 2 Secusyariana vefora inta sastrya- secusyariana vefora inta sastrya- intare l'insuspence increamana in treas its ofocoraza indecess a socia- pol ytrasone saestroaman y ytrasone saestroaman y ytrasone saestroaman |  |
|---------------------|------------------------|---|--|---|--|
|                     | Нормы испытания        | Неравномерность распределения го-<br>ков на кабелях должна быть не бо-<br>лее 10 % (особенно еслн это приво-<br>дит к перегрузке отдельных фаз) | Опасными считаются токи на участ-<br>ках линий в аподных и знакоперемен-<br>ных зонах в следующих случаях: | 1) броиврованные кабели, продо-<br>женные в малоперседаниях груитах<br>7520 бм. м.), при среднесученой плот-<br>постя тока учески в землю более<br>15 м/ди*;  | 2) брояпрованизе кабсян, проложенизе в агрессивных грунтах (о< <20 Ом.м), при любой плотности го-ка утечки на землю; |
|                     | Вид испыта-            | Ж   | W  |   |  |
| 00                  | Наименованне испытания | 6.6. Измерение токорас-<br>пределения по одножильным<br>кабелям   | 6.7. Измерение блуждаю-<br>щих токов   |   |  |

AMMARALLAMI

|   | Производится, если имеет место повреждение кабслей коррозией и нет сведений о коррозионных условиях трассы   | Должно производиться ежегол-<br>но не менее 2 раз, в том число<br>1 раз в период максимальной на- | рузки лини Производится по местным ин- струкциям на участках трассы, где имеется опасность перегрева | и подворятся у метальических кописанх задлож иногродствен и иногродствен и коротист о замыжания и коротист с помощью специальных приборов и или измерением подворящем подворящем подворящем подворящем петин фаза — нуль с после                               | украция опраделения тока одно-<br>фазного короткого замыкания. По-<br>лученный ток сранивается с во-<br>минальным током защитного вша-<br>рата лини с учетом коэффициен-<br>тов ПУЭ |
|---|--|---|--|--|---|
| 3) кабели с незащищенными метал-<br>лическими оболочками, с разрушен-<br>ными броней и защитими покрытия-<br>ми;<br>4) стальные трубопроводы линий<br>вкосокоо дальения исазащеном от аг-<br>рессиямости окружай на них | Оценку коррозвовной активности Производится, если имеет место<br>груптов и есчетеленных хор рекомен— повреждение клабсией коррозмей и<br>удется производить по двишам ками— нет сведений о коррозионицы ус-<br>еского вализа среды или методом довнях трассы | Токовые нагрузки должиы удовлет-<br>ворять требованиям ПУЭ  | Температура кабелей не должна<br>превышать допустимых значений                                       | При взыижении на корпус конпедей Продаводится у экспалических задежи додже поздатитуть ток од попцедали задежи додже поздатитуть ток од попцедали задежи поста попцедали задежи по попцедали задежи по попцедали задежи по | не меньше, чем указано в ПУЭ  |
|   | W  | W   | W  | K, M   |   |
|   | 6.8. Определение химичес-<br>кой коррозии  | 6.9. Измерение пагрузки   | 6.10. Измерение температуры  | 6.11. Проверка срабаты-<br>вания защиты линии до<br>1000 В с заземленной неВт-<br>ралью  |   |

5 7. Воздушные лини электропередачи

К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР и указаниямя пп. 7.2, 7., и 7.8.

| MB III. 1.2, 1 H 1.8.        | Указання               | Производится по мере пеебко-   | Производится согласно пп. 9.1— 9.3 ие реже 1 раза в 6 лет, за нс- ключением стержневых изоляторов и подвесных изоляторов из зака- |
|------------------------------|------------------------|--|---|
| подавинум пр. 1.2, г. в 7.8. | Нормы испытания        | Делическая стрела провеса про- пораз треже в делжия отдинаться от порыдираной для рассиеной более  В Делектурного простои по делектор по делектор более  дазы по стоимает предости по делектор более  дазы по стоимает по стреже по делектор более  дазы по стоимает по стреже по делектор более  дазы по стоимает по стреже по делектор более  дазы по стоимает по делектор по делектор более  дазы по делектор более |   |
|                              | Вяд испыта-            |  | £ ,7  |
|                              | Наименование испытания | 7.1. Проверка табаритов и разратуляровки проводов и гросов 7.2 V.  | Social Having Management  |

| автиго стема, а тиже подато-<br>подати в подати в |
|---|
| нения от сестия и деления образовать   |
| Α<br>X  |
| солумений   |
| 73. Контроль соединений проводов  |

| Указания               | Производится согласно п. 24.3   | 1   |
|------------------------|---|---|
| Нормы испытавия        | применее савым при перетобе се- саниениях проводов, усласния ра- саниениях проводов, усласния ра- сове 1/4 даваства проводов усласния ра- сове 1/4 даваства проводов сечена- переда при | См. табл. 13 (приложение Э1.1)                |
| Вид                    | ×   | К, М  |
| Наименование испытания | 7.4. Измерение сопротив-<br>тення заяжиения опер и<br>Просод тажке потредка<br>заяжиения путвого проде  | 75. Проверка правильно-<br>сти установки опор |

| лимости по местими инструкциям  | В эксплуатации производится по кере необходимися выбоста выбост производится не реже с разводения в тожа, а заженой забракован-   |
|---|---|
| 1. Ослабление сечений расчетиих завенетом каталитеских спор рородими в подажно предажить 20 % подажно пода | в даном сечения в простительного от просктион обесте чем на 10 % простительного обесте чем на 10 % простительного обесте чем на детам по простудня в простудня обесть обе |
| ×   | K, M  |
| 7.6. Висшине измерения  | 7.7. Проверка тяжения в оттяжках опор 7.8. Определение степени запинвания деталей деревяних опор  |

не реже 1 раза в 4 года.

Скориме и сманятельные манетический пред в лет. Испатания штыре-К, М.— продзадатка в среди, уктановаенные системой ППР, но К.— не реже 1 раза в 8 лет. Испатания штыре-вых взоляторов 6—10 кВ шляных мостов, изоляторов ШТ-35, штыревых изоляторов ИПД, 35 и др. производятся

| Указания               | Производится согласно пп. 9.1—9.3                | Производится согласно пп.<br>10.1—10.5                          | ı  | ſ   | Производится у шии на ток 1000 А и более, за контактами которых отсутствует контроль в пропессе эксплуатация, с помощью термовидикатором, а также у контер  | тактиях сесциений открытия распраделятиях устройств напряжением 35 кВ и выше. Производителя и постоянном токе или методом намерения падения напряжения на контактах |
|------------------------|--|---|--|---|---|---|
| Норым испытания        |  | 1   | Производится при наибольшем то-<br>ке нагрузки с помощью стационарных<br>или переносиых термоиидикаторов | Выборочной проверке на затяжку<br>бодтов подвергается 2—3 % соедине-  | ния Сопротивление участка шин в мес-  Производится у шин и не ток   Опротивление участка горых отсуствует контроль в пре-  шин такой же, дання и такогу же со-  применяться от   применяться    применяться   применяться   применяться   применяться   применяться   применяться   применяться   применяться   применяться   пр |   |
| Вид                    | К, М   | К, М  | К, М   | ×   | К, М  |   |
| Наименование испытания | 8.1. Проверка состояния подвесных и опорыых изо- | ляторов<br>8.2. Проверка состояния<br>вводов и проходных изоля- | торов 8.3. Проверка нагрева бол- товых контактимх соедине- ний сборных и соединтель-                     | ных шии закрытых распре-<br>делительных устройств<br>8.4. Проверка качества вы-<br>полиения болтовых контакт- | ных соединений в.б. Иморечие переход- в.б. Иморечие переход- иого сопротвядения болго- вых контактизах соединений   | 10  |

|   | раза в 8 лет.   | Указония               | на подпесного Производител металометром на<br>месета мис- пиравженой телемиратуре опружен<br>1 мен<br>1 м |
|---|---|------------------------|---|
| вольфрамовые включения свариых<br>шин из алюминия в каждом рессмат-<br>раваемом, сечении должны быть ие<br>более 15 % толщины свариваемого<br>металла | Подвесние и опортиме изоляторы $K_i$ $M$ — производятся в сроки, установлениме системой ППР, но $K$ — не реже 1 раза в 8 лет. | Нормы непытания        | Сопротивление каждого подвесного Производится метаомисером на паодитеры зажения зам. папражене 200 В голако при постояментелого налагора должно бать домительного технорогора (постояментелого). В составления 1 мяя Сал. таба, 14 (прыложение 21,1). В воер уставляваемие мистоате, меттые правесного предоставляющие уставляющие уставляющие уставляющие уставляющие уставляющие уставляющие правесного праводующие семые уде постояментель подужение семые уде постояментель правесного заментель правесного должного таба, 15 и 16 (приложение полуже с постояментель таба, 15 и 16 (приложение полуже с постояментель таба, 15 и 16 (приложение полуже с постояментель таба, 15 и 16 (приложение полуже с постояментельного таба, 15 и 16 (приложение полуже постояментельного таба, 15 и 16 и  |
|   | гт <b>оры</b><br>кн, установле  | Вид                    | , у , у , у , м , м , м , м , м , м , м   |
|   | <ol> <li>Подвесные и опорные изоляторы</li> <li>К, М — производятся в сроки, ус</li> </ol>                                    | Навменование испытания | 1. Намерение сопротив- пення забитероватии подвежения мисоватии подвежения  забитеровати подвежения  забитеровати  забитер  |

# = 10. Вводы и проходные изоляторы

К-производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, но не реже 1 раза в 4 года для вводов с бумажномасляной изоляцией, для остальных— 1 раз в 8 лет.
М — устанавливаются системой ППР

|  | Указайня               | Измеряется сопротивление изо-               | обилация вводов с бумажно-мес-<br>ляной изодиней отноставию с<br>сциительной втуки. Измерание<br>производится метомистром из<br>производится везодов и проход-<br>вых изодиторов с основной бумаж-<br>по-метаной, бумажно-висьителей<br>и бумажно-виоскидиой изодицей. | Намериен е цб у вы водов с масло-<br>спререной наодлигей (кроме мало-<br>габритых в водов) не облазатель<br>но. У вводов и проходиях язодя<br>торов, мескших вызод от потен-<br>ниометрического устройства, изме-<br>рется тиме. Цб и замерительного | взодов рекомендуется измерять и<br>их емкость   |
|--|------------------------|---|--|--|---|
|  | Нормы испытания        | Не менее 500 МОм                            | См. табл. 17 (приложение Э1.1)   |  | См. табл. 14. Вводы, установленные<br>не смловых трансформатеррая, испитя-<br>ваются совместно с обмотьмия эпт. Т<br>трансформаторов по нормам табл. 7. |
| гемон ППР.                             | Вид                    | К, М  | К, М   |  | К, М  |
| TI - JCI anabanbanica cheremon IIII P. | Напменование испытания | 10.1. Измерение сопротив-<br>ления изоляции | 102. Измеренне тангенса<br>угла длялектрических по-<br>терь tg б   |  | 10.3. Испатание повышен-<br>ным напряжением промыш-<br>ленной частоты   |

|   | ı                      |  |  |
|---|------------------------|--|--|
| Продолжительность приложения ис- интельного паражения для поводы интельного паражения прогододительного должного должного интельного должного интельного должного интельного должного интельного должного интельного интельно | См. табл. 8            |  |  |
| ×   | K, M                   |  |  |
| .a Kavecraa   | зние транс-            | масла из<br>ых вводов                      |  |
| 10.4. Проверка<br>уплотиений вводов   | 10.5. Испытание транс- | форматорного масла маслонаполнениых вводов |  |

К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, но К — не реже 1 раза в 8 лет. 11. Масляные и электромагнитиме выключатели

| Указания               | Производится метаомметром на напряжение 2500 В или от источ- ника напряжения выпряжленного                                       |
|------------------------|--|
| Нормы испытания        | . См. табл. 18 (пряложение Э1.1)   |
| Вид                    | Ж  |
| Наименование испытания | 11.1. Измерение сопротив-<br>ления нэоляции:<br>1) подвижных и каправ-<br>ляющих частей, выполиеи-<br>ных из органческих матери- |

| Указания               | Производится мегаомметром на напряжение 1000 В                    | Производится, если tg δ вводов повышен  |  | У малообъемных выключателей 6—10 кВ испытывается также изо- | лящия контактного разрыва С. и. 120. При проведения не- пытания метаомметром на 2500 В можно не выполнять измерений сопротнадения неодящин метаом- | метром окол-1000 в Если сопротивление контактов возросло прогив норми в 1,5 раза, ноятакты должин бать улучше- ны так   |
|------------------------|---|---|--|---|--|---|
| Нормы испытавия        | Не менсе 1 МОм  | Изоляция подлежет сушке, если ее Произ<br>неключение синжает 1g б вводов бо-<br>лее чем на 5 %                  | Длительность нспытания 1 мин   | См. табл. 14  | Производится напряжением 1 кВ  | метром зоде—того в метром зоде—того в метром зоде—того в зоде—того в зоде в зо |
| Вид                    | К, М  | X   | ×  |   |  | К, Т, М   |
| Наименование испытация | 2) вторичных цепей, в том числе включающей н отклю-чающей катушек | 11.2. Оценка состояния внутрибаковой наолядии ба-ковых масляных выключателяся 55 кВ и дугогаентельных устройств | 11.3. Испытание повышен-<br>ным напряжением промыш-<br>ленной пастоты: | 1) изоляции выключате-                                      | . 2) нзоляция вторичных цепей и обмоток включаю-<br>щей и отключающей кату-<br>щек   | 11.4. Измерение сопротив-<br>нения постоянному току:<br>1) контактов масляных<br>выключателей   |

|   |   | Напряж<br>наименьш<br>привода<br>его работы<br>работы —<br>временем  |
|---|---|--|
| A Tal   | подучения зависания должива со-<br>ответствовать данным, приводенным<br>в заводских пиструкциях<br>Механизм спободного распепления<br>можен быть привода, в<br>тожен быть привода, в<br>статоры в привода, в<br>тожен под приможен<br>под приможен под привода, в<br>тожен под приможен<br>под приможен под приможен<br>под под под приможен<br>под под под под под под под под под под | минимальное приражение сребиты<br>выпилимальное отслочения приводов<br>на выпилимальное отслочения приводов<br>вы мение 36 у поминального, а изи-<br>мение 36 у поминального, а изи-<br>не высок по менета по менета<br>не высок по менета по менета<br>не същение от пригазавия пись<br>не същение объемно быть на<br>мотриводов должно быть на 20—40 % |
| , Y ;   | K, M  | ×  |
| 2) шуктирующих резисто-<br>рове дуготаентельных уст-<br>роветь 3) обмогом выложающей и<br>отключающей катушек<br>11.5. Поверка времени<br>выключателя | 11. Измерение хода по- данжию частт выключате- зай, выким в (хода розгияс- ство при включести замкалия и размкалия контастов П.Т. Проверка действия ведания педагия   | 11.8. Проверж срабаты<br>авиня привода при понижен-<br>вом напряжения (давлении)   |

атать— Напряжение срабстивания—
одов наимение перабствия
быть привода независимо от времени
— тет реботы. Напряжение надежной
— не работы — то же, но с заданным

| мо от первужения и масофемиях,<br>имеллиная и места перводужения и места перводужения продужения перводужения | Производится по пп. 19.1, 19.3 | и 19.4                   |
|--|--------------------------------|--------------------------|
|  | 0                              |                          |
|  | W                              |                          |
|  | 11.11. Испытание встроен-      | ных трансформаторов тока |

## 12. Воздушные выключатели

К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, но К — не реже 1 раза в 6 лет.

| Указання               | Может производиться метвом-<br>метром на папряжение 5500 В<br>наи от источные апарржения вы-<br>прямленного тока у опорных така-<br>тельных камер и страителей; в<br>случае необходимости утанивын-<br>ваются охраниче кольца на внеш- |
|------------------------|--|
| Нормы испытания        | См. табл. 18   |
| Вид                    | ×  |
| Наименование испытания | 12.1. Измерение сопротив-<br>немия изоляции:<br>10 воздусопроводов, опор-<br>нях и подвижных частей,<br>выполнениях из органиес-<br>ких материалов   |

| Устанавливается дл<br>выключателей по зави<br>или даниым первона<br>ний  | Проверка работы в<br>лючателей производи                               |
|--|--|
| ¥  | К, Т   |
| 12.4. Измерение сопротив-<br>ления постоянному току об-<br>моток выдочающего ит-<br>ключающего электроматин-<br>тов, сытиелей напряжения | туппрующих реакторов<br>12.5. Проверка характери-<br>стик выключателей |

12.6. Проверка срабатывания привода выключателя три поинженном напряже-

× × ×

> 12.7. Испытание выклюаключениями и отключени чателя

12.8. Испытание конденсагоров делителей напряжения 12.9. Проверка хода якоря электромагнитов управ-

¥

одским данным и каждого типа чальных измереВиды операций и сложиых цикится по характе- пов, значения давлений и напряюздушимх выкм, даниым в паспорте или ниструкции завода-изготовителя

чагиитов управления при наибольшем воздуха в баках должно Напряжение срабатывания электродавлении

Количество операций и сложимх циклов, выполияемых при быть не более 65 %

личаться от паспортикх исходимх и 4.2, кроме гого, измеряется tg 6 данисти. Кобое чем извачения (g 6 при температуре 20°С не долждавлениях, устанавливается согласно Измерениая емкость не должна оттабл. 19

6btTb равен 8,0-1,0 или 7,75+0,25 мм с учстом требовлини заводских инструкций Ход якоря электромагингов управления с форсировкой должен

изоляции и отношение Reg/R<sub>15</sub> не нор-

жений, при которых должна пролей, приведены в табл. 19 (прилоизводиться проверка выключатежение Э1.1) Производится согласно пп. 4.1

| $\Xi$ 13. Выключателя варузки $^{\infty}$ К, $M-$ производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, но $K-$ не реже $I$ раза в 8 лет. | Указания               | Производятся метаомметром та<br>напряжение 500—1000 В со всеми<br>присодиненным аппаратым (ка-<br>тушки приводов, контакторы, ре-<br>де, приборы, вторичике обмоткя<br>трансформаторов тока и вапряже-<br>ния и т. д.) | 1   | См. п. 1.20. При проведения истания мстаомастром на 2500 В можно не производить измерения сопротваления изолящии мстаом на 500—1000 В | Производится у контактной сне-<br>темы фазы и каждой пары рабо-<br>чих контактов выключателя  | t   |
|---|------------------------|--|---|---|---|---|
|   | Нормы велытания        | Не менее 1 МОм   | Длительность испытання 1 мнн                        | См. табл. 14<br>Производится напряжением 1 кВ   | Сопротивление не должно превы: Производится у контактной сис-<br>шать первоначального или исходного темы фазы и каждой пары рабо-<br>более чем 1,5 раза | Минимальная толшина стенки вкла-<br>дышей для выключателей нагрузки<br>ВН-16, ВНП-16, ВНП-17 должна быть<br>не менее 0,5 мм |
|   | Вид                    | Ж  | ×   |   | ×   | ×   |
|   | Наименование испытация | 13.1. Измерание сопротна-<br>ления изолящия вторичных<br>цепей, обмоток вылючающей<br>и отключающей катушек  | 13.2. Испытание повышен-<br>ным напряжением промыш- | ленной частоты:  1) изолящив висторичих деней и обмоток видочано, шей и обмоток видочающей кату- шей и отключающей кату-              | 13.3. Измеренне сопротнв-<br>дения постоянному току кон-<br>тактов выключателя  | 13.4. Определенне степенн<br>нзноса дугогасящих вкла-<br>дышей  |

| ı  | ł  | I  | Производится согласно п. 11.9  | Пронзводится согласно разд. 14       |     |
|--|--|--|--|--------------------------------------|-----|
| Обгоранне подвижного и неподвиж-<br>ного дугогасительных контактов по-<br>люса в сумме не должна превышать<br>4 мм | Проверяется в работе при включен-<br>ном положения привода в двух-трех<br>промежуточных его положениях и на<br>границе зоны действия свободного<br>расцепления | The introduced conference of the conference of t | I  | 1                                    |     |
| Ж  | м  | ₩ .  | ×  | Ж                                    |     |
| <ul> <li>13.5. Определение степени<br/>обгорання контамтов</li> </ul>  | 13.6. Проверка действия механізма свободного рас-  | 13.7. Проверка срабатыва-<br>иня привода при поляжен-<br>ном вапряжения  | 13.8. Испытанне виключа-<br>теля многократными вклю-<br>ченнями и отключеннями | 13.9. Испытанне предохра-<br>нителей | 119 |

# —14. Предохранители напряжением выше 1000 В

К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, но К — не веже і ваза в 8 лет

| power pasa a o ster.   | Указания               | Производится совместно с испи-<br>танием изоляторов ошиновки яче-<br>ек   |
|--|------------------------|---|
| the period of th | Норым испытания        | См. таба. 14, Дантельность испы-<br>тания 1 мня<br>См. таком произодится совмести усе<br>Плавком сопротивности докосрания-<br>калиброваниям доками быть   |
|  | Вяд                    | M K   |
|  | Наименование испытания | 14.1. Испытанне опорной<br>можеть предосращителей<br>помышенным напражением<br>промышеной частогы<br>4.2. Определение целости<br>плавиях оставок и гокоот-<br>виятивающих, сопротивле-<br>ий и соответствия их про- |

ектиым данным

К — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, для короткозамыкателей и отделителей — не реже 1 раза в 3 года, для разъединителей — не реже 1 раза в 8 дет М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР. 15. Разъединители, короткозамыкатели и отделители

|  | Указания               | См. табд. 18 Производится метовмеером на пиряжение 2500 В опроизводится предоставляться при про- дамительных температурах одруга, одругаться при про- дамительных температурах одруга, одругаться при про- |
|--|------------------------|--|
| the constant with the  | Нормы кепытания        | См. табл. 18<br>Сопротивление каждого заемента<br>Аоджио быть не ниже 300 МОм  |
|  | Вид                    | *  |
| Transfer of the state of the st | Наименование испытания | 15.1. Измерение сопротив-<br>ещия жодящин:<br>1) поводков и тят, выпол-<br>еных из органических ма-<br>вриалов 2) миогоэлементиях няо-<br>яторов   |

| жающего воздуха метаомметром на напряжение 2500 В Производится метаомметром на напряжение 1000 В |  | Для опорно-стержневых нзоля-<br>торов электрическое испытание не<br>обязательно  |  |  | См. п. 1.20. При проведении ис- | можно не выполнять наменений со-                  | противления изоляции мегаоммет-<br>ром на 500—1000 В | Выполняется согласно п. 9.3.                           | в эксплуатации обязательно одно |                           | F   | за-<br>тин и отделителей 35 кВ выше, а                   | также у развединителен на ооо м |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------------|
| Не менее 1 МОм   | Длительность непытания 1 мин   | Изоляция, состоящая из одноэле-<br>ментиях спорык и ферфоровых токоля- горов энстрическое испатание ве<br>горов, а также изолягоры за исвяка- (обязательно | ленного стекла должны испытываться по нормам, указанным в табл. 14 для фарфоровой изоляции; опорные мно- | гозлементные и подвесные изолято-<br>ры — напряжением 50 кВ, приложен-<br>ним к кажпому временту | Производится напряжением 1 кВ   |   |  | l<br>,   |                                 |                           | Onthe Contract of | мать 10% неходных данных или и отделителей 35 кВ выше, а |                                 |
|  | М  |  |  |  |                                 |   |  | К, М   |                                 | ×                         |   |  |                                 |
| 3) вторичных цепей, об-<br>моток выслучающей и отклю-<br>наодной матипа.                         | 15.2. Испытанне повышен-<br>ным напряжением промыш-<br>ленной частоты: | <ol> <li>изоляции разъединителей, короткозамыкателей и отделителей</li> </ol>  |  |  | 2) изоляции вторичных це-       | пен и обмоток включающей<br>и отключающей катушек | 2              | 10.3. Контроль многозле-<br>ментных изоляторов с помо- | щью штангн                      | 15.4. Измерение сопротив- | ления постоянному току:   |  |                                 |

| Указаиня               | и более всех напряжений. У шин- правления правления от стория приня предвидуем предвидуем от | Рекомендуется производить у разъединителей и отделителей ра-<br>ботающих при токах более 90 % номинального значения | ı   | Время движения подвижных частей определяется у короткоза-<br>мыкателей и отделителей при от-<br>ключении  |  |
|------------------------|--|---|---|---|--|
| Нормы испытания        | ответналение обмоток катушек соответствовать заводским   | данкым<br>См. табл, 21 (приложение Э1.1)  | Производится путем 3—5-кратного включения и отключения прн номи- нальном напряжении оперативного тока | Намеренное время движения под-<br>вижить чтене не полотичения и чтене пораделяется у короткова-<br>ст и зачений, приведения в тоба. 22 измателей при от-<br>(придожение 91.1), более чем на ключении и отделяться при от-<br>±д 0.% |  |
| Вид                    |  | ж   | ×   | ×   |  |
| Наименование испытания | 2) обмоток включающей и<br>отключающей катушек   | 15.5. Измеренне усилня вытягнвания ножа из не-подвижного контакта разъ-единителя или отделителя                     | 15.6. Проверка работы разъединителя, короткоза-мыкателя и отделителя, имекощего электрический привод  | 15.7. Определенне време-<br>ни движения подвижных<br>частей короткозамыкателей<br>и отделителей   |  |

# 16. Вентильные разрядники

К — производится при выводе в ремоит оборудования, к которому подключены разрядники, но не реже і разв В 8 лет (измерение сопротивления разрядинков, отключаемых на зимний период, производится ежегодно). <mark>Исклю-</mark> чения см. в пп. 16.4, 16.5.

| М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР,   | устанавлива | емые системой ППР,  |  |
|---|-------------|---|--|
| Напменование испытания  | Вед         | Нормы испатапия   | Указания   |
| 16.1. Измерение сопротив-<br>ления элемента разрядинка  | К, М        | Сопротиваемие разридима или его Пропводится у разридимов на<br>зачечет на должно стативться Со почивальное инфилемен 3 В.В на<br>веч чен из 0% со разридитов ваме ваше метовыстрои на пирама-<br>да пределения при эксплут на должно на про-<br>данным выперения при эксплут за В.В.—метовыстрои, за напра- | Производится у разрядинков на ноинвальное напряжение 3 кВ на выше метежномитером на напряжение 2500 В, у разрядинков на проминальное напряжение менее за кВ — метамметном на напра |
| 16.2. Измерение сопротив-<br>ления имитатора  | К, М        | Менте 1000 В женте 1000 В Тамервеное сопротивление не дол- Илмеряется мет жио отличаться более чем на 50% от напряжение 1000 В результатов предыдущих измерений   | жение 1000 В<br>Измеряется метаомметром на<br>напряжение 1000 В  |
| 16.3. Измерение сопротив-<br>ления изоляции изолирую-<br>щих оснований разрядников<br>с регистраторами срабаты- | К, М        | Не менее 1 МОм  | Измеряется метаомметром на напряжение 1000—2500 В  |
| вания<br>16.4. Измерение тока про-<br>водимости (тока утечки)   | К, М        | Допустимые пределы тока прово-<br>прамости тустки уставальнаем при пульсации вы-<br>димости (тустки) уставальнаем вит мет 10 %, по метотние закол-зечетоть  | Производится при пульсации вы-<br>прямленного напряжения не более-<br>10 % по метолике завола-ватото.  |
|   |             | стным инструкциям   | вителя 1 раз в 6 лет, а также в<br>случаях, когда при измерении ме-  |

гаомметром обнаружено измене-

Продолжение таблицы

| Наимекование вспытания   | Вид           | Нормы испытания   | Указания   |
|--|---------------|---|--|
| 16.5. Измерение пробланых маркжений при промышлеен- пой частоте 16.6. Проверка герметич- пости разрядинков | К, М          | 10 % сопротпаления разрадинка за   30 % сопротпаления разрадинка за   30 % сопротпаления разрадинка за   30 % состоя   34 миль   34 м | на сопротивления разридника из<br>0.0 % состоя для под под<br>состоя для под<br>пределжительной под<br>под под под<br>под под под<br>под под<br>под под<br>под под<br>под под<br>под под<br>под под<br>под |
| 17. Трубчатые разрядинки К, Т, М — производятся сс   | огласно систе | . Трубчите разрадники<br>К. Т. М.—производятся, согласио системе ППР, но Т.— не реже 1 раза в 3 года.   | ода.   |
| Накменование испытания   | Вид           | Нормы испытания   | Указаная   |
| 17.1. Проверка сестомии поверхности разрадимка 17.2. Измерение пнутрение даметра разрадинка                | K, T, M       | на на поверхность пе должии поистом по польжии по   | Производится по длине вмутрен-<br>исто искрового промежутка  |

|                                   | [   | 1   | В случае заземлення выхлопных<br>обойм разрядинков допускается  | пересечение нх зон выхлопа  |   |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| ки не должва иметь трещии нля ко- | Искровой промежуток должен быть равным номинальному с допусками ±5 мм для разрядинков 110 н 35 кВ н ±3 мм для разрядинков 3—10 кВ | Измеренное значение не должно от-             | Зоны выхлопа разрядников, закреп- В случае заземлення выхлопных лениых за закрытый конец, не должны обойм разрядинков допускается | пересекаться, н в них не должим на-<br>ходиться элементы конструкций н<br>провода, нисощие потепниал, отличе- | ный от потенцнала открытого конца<br>разрядника |
|                                   | - <del>'</del>  | T, M  | T, M  |   |   |
|                                   | 17.3. Измерение внутрен-<br>него нскрового промежутка   | 17.4. Измерение внешнего искрового промежутка | 17.5. Проверка расположе-<br>ния зои выхлопа  |   |   |

#### 18. Сухне реакторы

К, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, но не реже: К — 1 раза в 8 лет, М — 1 раза в 3 года.

| Указания               | Просе единтального ремонта ие ин. Производится металичетром на 1 Мом Ом, в эксплуатации не измен изпражение 1000—2500 В 1 Мом Ом. 1-265. 14. Дангольность испы- Момет производиться вмеете с выстаторов ошновом жейки   |  |
|------------------------|---|--|
| Нормы испытания        | После капитального револга не ин Производится вчетамметром на<br>0.1 МОм 1. в исплутации не виже натражение 100—2500 В<br>Об. табо. 14. Даптельность испы. Может производиться вместе с<br>кепаталнием изодиторов ошиповия<br>кепаталнием изодиторов ошиповия<br>кепаталнием въодиторов ошиповия. |  |
| Вяд                    | К, М  |  |
| Наименование испытания | 18.1. Измерение сопротив-<br>несительно болятии обмогок от-<br>носительно боляти крепле-<br>ия 18.2. Испатание опориых<br>пряжением промышлениям па-<br>пряжением промышлениям па-  |  |

19. Измерительные трансформаторы

о К, М-производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, но К-не реже 1 раза в 8 лет, М-не реже 1 раза в 3 года.

|               | Указания               |                           | Производится у траисформато- | ров напряжением выше 1 кр метеломистром на напряжение 2500 В Производится метаомметром на напряжение 500—1000 В. При | оценке состояния вторичиму обмо-<br>ток можно орнентироваться на сле-<br>дующие средние значения сопро- | мотки: у встроениых трансформа-<br>товов тока 10 МОм. у выносных | трансформаторов тока 50 МОм. | на напряжение 220 кВ при нали- | чии вывода от экрана вторичной<br>обмотки измеряется сопротивле- | ине изоляции между экраном н<br>вторичной обмоткой. | Сопротивление должно быть не менее 1 МОм. | Производится у траисформато-<br>ров напряжением 35 кВ и выше, у | которых оба вывода первичной об- |  |
|---------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|--|---|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|----------------------------------|--|
|               | Нормы испытания        |                           | Не нормируется               | Не нормируется, но должно быть не зняже 1 МОм вместе с подсоеди-   | иениыми к иим целями  |  |                              |                                |  |   |   | См. табл. 23 в 24 (приложение Э1.1)                             |                                  |  |
|               | Вид испы-<br>тания     | W                         |                              |  |   |  |                              |                                |  |   |   | W   |                                  |  |
| base a crown. | Наименование испытания | 19.1. Измерение сопротив- | 1) первичиых обмоток         | 2) вторичных обмоток   |   |  |                              |                                |  |   | 19.9 Mayonoma romanca                     | угла диэлектрических по-  |                                  |  |

19.3. Испатание повишенпям инфрасенси промишвиной местотя: гераневых Софотов това и

См. табл. 14. Для трансформаторов точе продолжиться основная неосмания фер форматоров, милле на будет и будет сего основная неосмания фер на трансформаторов подгажения разражения тервалов имя кабелымых масст, для трансформаторов подватия размения размени

но е напражение, а также у траис, форматоров тока всех напражения с основной изоляцией, выполнен ной из бумати, баксэнта или битуянномных материалов. Сладует обращать вириание на харастер изТрансформаторы напряження с ослабленной изоляпией одного из ются. Допускается испытывать изместно с ощиновкой. В этом слу-/ровнем испытательного напряжеяня. Испытанне повышенным напряжением трансформаторов тока, соединениых с силовыми кабелями мам, принятым для силовых кабеповышенным натряжением без расшиновки электрооборудования производится для выводов испытанию не подвергамернтельные трансформаторы совнапряжение рооборудования с самым низким 6-10 кВ, производится без расшипринимается по нормам для элект новки вместе с кабелями по нор каждой фазы в отдельности нспытательное Испытанне чае

цвух других заземленных фазах

| 8   |                     |  |   |
|---|---------------------|--|---|
| Наименование испытания  | Вид испла-<br>тания | Нормы испытанвя  | Указания  |
| 2) изоляции вторичных обмоток и доступных стяж-<br>вых болгов |                     | Производится вапряжением 1кВ<br>в течение 1 миц.   | См. п. 1.20. При проведении ве-<br>пытавия метолиметром за 2500 В<br>можно не выполнять вметрений со-<br>протвъдения водящия метомиет<br>Телодина доступных стражных бой-<br>тов испытавается толко при<br>весритии замерительных правефор- |
| 19.4. Определение погреш-                                     | Ж                   | Погрешности ве должны превы-<br>шать значений, указанных в стандар-<br>тах или технических условиях                                      | маторов Персд определением погрешно- сти трансформаторы тока должен быть размагинчены   |
| 19.5. Испытание трансфор-<br>каторного масла                  | W                   | По пл. 1, 2, 4—6 таба, 8, а траис-<br>форматоры тока, вмесваще повышен<br>пое задчение сопротиваемым изодач-<br>ции, кроме гого, по п. 7 | Производится у наморительных<br>транеформаторов 35 кВ я выше<br>КВ измертительных транеформато-<br>от от транеформаторов<br>от от транеформаторов<br>мене выста, и допускается полная<br>леторяет поряжитавых при профед-                   |
|   |                     |  | лактических испытаниях изоляции   |

 $^{\circ}$  20. Комплективе распределятельные устройства вмутренией и наружной установки (КРУ и КРУ и)  $^{\circ}$  2. К, M- произволятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, но К- не реже 1 разя в 6 лет.

| 1  |                        |                           | на  | на   |  |                               | из-<br>0 В<br>ом-<br>0 В  |
|----|------------------------|---------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|
|    | Указашя                |                           | Производится мегаомметром на<br>напряжение 2500 В   | Производится мегаомметром на напряжение 500—1000 В |  | 1                             | См. п. 120. При проведения из-<br>мерений метомметром на 2500 В<br>межение на 2500 в межение из-<br>сопротивления изседии метом метром на напражение 500—1000 В   |
|    | Нормы испытания        |                           | Сопротивление изоляции полностью собраниях цепей не должно быть инже значений, приведениих в табл. 18 | Не менее 1 МОм                                     |  | Испытательное напряжение пол- | ивальных чеме уста- ивальныется согласно давима тбол. Продожительность придожения исплатительного запражения для правродном изпражения для правродном изпражения для продожительность придожите придожения для предожительность придожения продажительность придожения для в темение 3 ми в темение 1 ми в темени |
|    | Вад испы-              | M                         |   |  | ×  |                               |   |
|    | Навменование испытания | 20.1. Измерение сопротив- | ления изоляции:<br>1) первичных цепей   | 2) вторнчиых цепей                                 | 20.2. Испытание повышен-<br>ным напряжением промыш-<br>ленной частоты: | 1) изоляцин вчеек             | тенец въоричных (2).  |
| 71 |                        |                           | -   |  | m 15   |                               | 12  |

| Указания               | Производится выборочею, если позводятиля КРУИ или КРУИ по второчных честку только для контактов скользящего типа | Производится выборочно при<br>выкаченной тележке  | i,  |       |
|------------------------|--|---|---|-------|
| Нормы испытаная        | См. табл. 25 (приложение Э1.1)   | Сила нажатия каждой ламели на<br>неподвижный контакт или металли-<br>ческую пластину должна быть в пре-<br>делах 0,10—0,15 кH (10—15 кгс) | Производится четырелить опера-<br>ций выматизания и вкатывания те-<br>лежии. Провървется работа эксани-<br>ческих блокаровок, сосность втич-<br>них контактов и ножей | 1 ALA |
| Вид испы-              | K  | Ж   | ×   |       |
| Наименование испытания | 20.3. Измерение сопротив-<br>ления постоянному току  | 20.4. Измерение силы на-<br>жатия дамелей разъединя-<br>ющихся контактов первич-<br>ной цепи  | 20.5. Проверка выкатиых<br>частей и блокировок  |       |

Объед и порых вситывия элекство, КРУ в КРУН (възданиетом, и элекствомые такноворяторы, възданиетом, и столицу в примежения объедительно под примежения под примежения под примежения в соответствующих разделих ме-тогомить Норы, Кроме того, дополнятеляю должим бить проведения указанные ниже испытания КРУ и КРУН напряжением авили 1000 В.

# 21. Электродвигатели переменного тока

К -- производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, для двигателей ответственных механизмов и работающих в тажевых условиях (в отношения опасности поражения людей электрическим током в соответствии с класэнфикацией, приведенной в ПУЭ) — не реже 1 раза в 2 года.

Т, М -- производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.

| Наименование испытания  | Вид испы-<br>тания | Нормы испытания  | Указания  |
|---|--------------------|--|---|
| 21.1. Испытание стали ста-  | ×                  | Потери в стали не должим превы-<br>шать 5 Вт/кг. Наибольший перегрев<br>зублов при ингужими Тл не дол-                   | Испытывается у электродвигате-<br>лей с жесткими катушками или<br>со стержиями при полной замене    |
| 21.2. Измерение сопротив-   | :                  | жен превышать 45°С. Наибольшая<br>разиость перегрева различных зуб-<br>нов при индукции 1 Тл не должна<br>превышать 30°С | обмоток   |
| 1) обмоток статора, а у<br>электродвигателей на на-<br>пряжение выше 3 кВ или | Т, Т               | У электродвигателей напряжением до 0,66 кВ в холодном состояния дви-<br>гателя — не менее 1 МОМ, а при тем-              | производится у электродывате-<br>лей напряжением до 0,66 кВ мета-<br>омметром на напряжение 1000 В, |
| мощностью оолее 3 квт<br>также отношения Reo/Ris                              |                    | пературе об С — 0,5 люм, у элем-<br>родвитателей напряжением свыше<br>0,66 кВ не нормируется, но должно                  | ем выше 0,66 кВ — мегаомметром<br>на напряжение 2500 В  |
| 2) обмоток ротора   | K, T               | учитываться при решении вопроса о<br>необходимости их сушки<br>Не нормируется  | Производится у синхроиных двигателей и асинхроиных  |
|   |                    |  | лей с фазным ротором напряжени-<br>ем 3 кВ и выше или мощностью<br>более 1000 кВт мегаомметром на   |
| <ol> <li>термонидикаторов с со-<br/>елините пънками проводами</li> </ol>      | X                  | То же  | напряжение 1000 В<br>Производится мегаомметром на напряжение 250 В                                  |

| 2  |  | 1                  |  | in the supplemental supplementa |
|----|--|--------------------|--|--|
|    | Наимено ванне испытаяня                              | Вид иста-<br>тания | Нормы испытапия  | Указания   |
|    | 4) подшипников                                       | ×                  | Не нормируется   | У электродвигателей напряже-<br>инем 3 кВ и выше, полниники ко-  |
|    |  | 2                  |  | торых имеот коляцию относитель-<br>но корруга, прояводится относи-<br>тельно фунданенной плятия при<br>полисство собранных маслопрово-<br>дах метомметром на напряжение<br>1000 В при ремоитах с вмежкой<br>ротора   |
|    | 213, Churstrane nouscuer-<br>cardol vactora          | ×                  | 6. и теба. 2-30 (призожение до<br>31.1). При частичной замесе обложен<br>реформу у банкурования эмекурования<br>коми с фаная рогоров после созыя<br>коми с фаная рогоров после созыя<br>выместея 1.5 См., по петея 1 мен<br>Продожентеляюсть испитатия 1 мин<br>последний последний послед | С. и. 1.20 При проведения то- илизами истолим истолим из 2000 В можно пе приодить замерший опрогламента поводить мето- при   |
| 14 | 21.4. Измерсние сопротив-<br>ления постоянному току: | Ж                  |  |  |

гателей ответственных механизмов, а скольжения размеры воздушных зав точках, специально предусмотрениых при изготовлении электродвигателя, гакже у электродвигателей с выносиыим подшинниками и подшинниками окружности ротора и сдвинутых одна относительно другой на угол 90°, или не должим отличаться более чем на юров в точках, расположенных ±10 % от среднего размера 100 кВт и более, у всех электродвигателей Ha ±10-% × × 1) обмоток статора и ровитковой позволяет 2) реостатов и пускорегуимпульс-21.6. Измерение зазоров ротора и электродвигалирующих резисторов 21.5. Испытание ным напряжением азоляции обмотки между сталью (если конструкция статора

Измерениме сопротивления различных фаз обмоток не должим отличаться одио от другого, или от ранее данизмеренных, или от заводских ных более чем на ±2 % Сопротивление не должно отличать. ся от паспортных, проектных или ранее измеренных значений более чем эом целость отпаек Продолжительность испытания 5-См. табл. 31 (приложение Э1.1).

гичной замене обмоток электродви

Производится у электродвигателей напряжением 3 кВ и выше и у электродвигателей мощностью обмотки ротора измеряется у сии-300 кВт и более. Сопротивление кронных электродвигателей и элек-

тродвигателей с фазным ротором У электродвигателей напряжением 3 кВ и выше производится на всех ответвлениях. У остальных измеряется общее сопротивление реостатов и пусковых резисторов и проверяется мегаоммет-

со стержием при полной или часэлектродвигателей с жесткими катушками или Испытывается у

| chance on the same | Указания               | I   | Производится у электродвита-<br>телей напряженисм 3 кВ и выше и<br>мощностью 100 кВ и более  | Пронзводится у электродвига-<br>телей напряжением 3 кВ и выше<br>и электродвигателей ответствен- | ных механизмов Производится у электродвигате-<br>лей, мисющих подшилники сколь-<br>жения, ответственных механизмов | или в случае выемки ротора<br>Производится у электродвигате-<br>лей напряжением выше 1000 В или | монностью зои кыт и оолее Производится избыточным дав- лением 0,2—0,25 МПа (2—2,5 | указания заводачиствуют дуние указания заводачиствующиствя Производится у асинкронных электродингателей мощностью 100 кВт и более |
|--------------------|------------------------|---|--|--|--|---|---|---|
|                    | Нормы ислытания        | Увеличение зазоров в подпинпниках скольжения больше зачений, приве- денных в табл. 32 (приложение Э1.1), указывает на необходимость переза. | ливки вкладиша Ток холостого хода не должен от- личаться более чем на 10 % от зна- ченям, указанного в каталоге или в ннструкции завода-няготовителя. Про- | должительность испытания 1 ч<br>См. табл. 33 (приложение Э1.1)                                   | Нс выше 4 мм   | Производится при нагрузке элект-<br>родвигателя не менее 50 % номиналь-                         | под Продолжитсявность испытания 5—10 мин  | Стержин короткозамкнутых рото-<br>ров должны быть целыми  |
|                    | Вид исти-              | ×   | Ж  | Ж  | ×  | ×   | Ж   | M   |
| 1                  | Накменование испытания | 21.7. Измерение зазоров в подшиппиках скольжения  | 21.8. Проверка работы электродынателя на холо-<br>стом ходу с ненагруженным механизмом   | 21.9. Измерсине вибра-<br>ции подшипинков электро-<br>двигателя                                  | 21.10. Измерение разбега ротора в осевом направле-   | 21.11. Проверка работы электродвигателя под на-   | 21.12. Гидравлическое испытание воздухоохладителя                                 | 21.13. Проверка исправ-<br>ности стержней коротко-<br>замкнутых роторов   |

|                          | BO                    | KO                         | ME                      |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| K, T, M                  |                       |                            |                         |
| 21.14. Проверка срабаты- | вания защиты машии до | 1000 В при системе питания | с заземленной нейтралью |

зникиуть ток одиофазиого коротнальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя или расцепителя автоматического выключате-При замыканни на корпус должен го замыкания, превышающий нобыть ие должио меньше, чем указано в ПУЭ ля. Превышение

Производится у машии напря-жением выше 42 В, работающих в опасиых и особо опасиых услозиях, а также у всех машин напряжением 380 В и более иепозамыкания на корпус с помощью специальных сопротивления петли фаза - иуль с последующим определением тока однофазного короткого замыется с иоминальным током защитсредствениым измерением тока одгриборов или измерением полиого ного аппарата с учетом коэффисания. Полученный ток сравинва нофазного короткого пиентов ПУЭ

# 22. Машяны постоянного тока

но для двигателей ответственных механизмов и разагрязненность и т. д.) - не реже 1 раза в 2 года. 6огающих в тяжелых условиях (повышенияя температура, T — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР. К — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР,

| Указання               | Сопротивление изоляция обмо ток измеряется относительно корицуса, а бандажой — относительно кориуса и удерживаемых им об моток высеге с соединенными |
|------------------------|--|
| Нормы испытания        | К, Т Не менее 0,5 МОм  |
| Вид испы-<br>тания     |  |
| Наименование испытания | 22.1. Измерение сопротив-<br>ления изоляции обмоток и<br>бандажей  |

-омоо Kop-90 MI

| Производится на холостом ходу    | 976  | телей с регулируемой частогой | вращения |
|----------------------------------|--|-------------------------------|----------|
| Пределы регулирования должны со- | ответствовать технологическим дан- и под нагрузкой у | ным механизма                 |          |
| Ж                                |  |                               |          |
| еделение                         | лов регулирования частоты                            | вращения                      |          |

### 23. Электродные котлы

К. Т или М-производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, но не реже: К-1 раза в год, Т или М-

|   |               |   | The second secon |
|---|---------------|---|--|
| Наименование испытания  | Вид испы-     | Норма испытания   | Указания   |
| 23.1. Измерение сопротив-<br>ления столба воды изолиру-<br>ющей вставки   | К, Т<br>или М | Сопротивление столба воды в омах в каждой из вставок должно быть не менее 0,6 $U_{\phi}r_{s}$ , где $U_{\phi} - \dot{\phi}$ азире на-иражено водом котла, $\tilde{k}_{s}$ $n$ — число изодивующих вставок всех кот- | Измеряется у электродных котлов напряжением выше 1000 В  |
| 23.2. Измерение удельного сопротивления воды 23.3. Испытание повышен-<br>ным выпряжением промыш-<br>ленной частоты: | K, M<br>K     | лов котельной Грра 20°С должно быть в пределах 10—50°С должи Длительность испытания 1 мин   | Измеряется у электродных котлов напряжением до 1000 В  |
| 1) изоляции корпуса кот-<br>ла вместе с изолирующи-<br>ми истанками. освобож-                                       |               | См. табл. 14  | 1  |
| денными от воды<br>2) изолирующих вставок   |               | Производится двукратным воми-<br>нальным напряжением  | ì  |
| 13  |               |   |  |

| Навменование кспытания  23.4. Измерение сопротив- ления изоляция котла без | Вид испы-<br>тания<br>К | Норма испътавня<br>Не менее 0,5 МОм   | Продолжение таблицы Указана  Камериется в положения элект- родов при максимальной и мини-                                   |
|--|-------------------------|---|---|
| воды<br>23.5. Проверка лействия<br>защутной аппаратуры котла               | K. T. M                 | Производится в соответствии с мествами пиструкци-<br>ями зваждев изстоинтелей | к корнуу металметром на пы-<br>ражение 2500 и металметром на пы-<br>вържение 2500 в при |

## 24. Заземляющие устройства

К, Т, М — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР, с учетом указаний пп. 24.2 — 24.4, но Т — не реже 1 раза в 3 года.

ток должен превышать номинальный ток защитного аппарата не менее, чем указано в ПУЭ

| Наименование испытания    | Вид испы- | Нормы испытавия                | Указания                        |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
| 24.1. Проверка напряже-   | K M       | Нанбольшее напряжение не долж- | Пронзводится в электроустанов-  |
| ння прикосновения на тер- |           | но превышать:                  | ках напряженнем 110—220 кВ, вы- |

| менне примосновения  | Осмотр со весрытием групта попродатея у 5. общего числа попродатея у 5. общего числа попродательной попродател |
|--|---|
| 500 B при дательности поддействия по 0.16 ст. 400 B при дательности поддействия об 0.2 ст. 200 B при дательности поддействия об 0.5 ст. 100 B при дательности поддействия поддействия питериализательности об 0.1 ст. 10 ст. от и питериализательности об 0.1 ст. 40 ст. от предедять и петериализательности при об 0.1 ст. | элемент заземлителя должен быть<br>залемен, если разрушено более 80 %,  |
|  | К, М  |
| ритории зактурустивоми и<br>педу устройстве  | 242. Провука остояния мижентов: управления управления мижентов: м |

| Указания               | заваемлющего устройства долже<br>в производителя инсосредные<br>скогоры со высратием групта<br>в предажа должение и прита<br>в предаж должение состоры<br>в предаж должение состоры<br>предаж должение посторы<br>предаж должение посторы<br>предаж должение посторы<br>предаж должение посторы<br>предаж должение посторы<br>д предаж должение посторы<br>предаждение посторы<br>д при подустватов и перепаж<br>д предаждение посторы<br>д при подустватов и перепаж<br>д при подустватов и перепаж<br>д предаждение посторы<br>д предаждение посторы<br>д предаждение посторы<br>д предаждение посторы<br>д предаждение посторы<br>д при предаждение посторы<br>д предаждение посторы<br>д при предаждение посторы<br>д предаждение посторы<br>д при предаждение посторы<br>д предаждение |
|------------------------|---|
| Нормы испытавня        | Элгменг задамантеля должен бель замения, селя резрупсио белее 50 % сет сечения  |
| Вяд непы-              | K, T, M   |
| Навменование испътання | 2) электроустановок, кро-<br>ме возущику, ливий<br>электропередачи<br>со-<br>противления заземляго-<br>щего устройства:   |

| sup-XLROTCH MCTHINMI OPTHINMI<br>CONTACTOR OF SUPPLYING THE ACCOUNT OF THE ACCOUNT | Пронзводится не реже 1 раза в 10 лет на всех опорах с разряд- винами и защитными промежутка- ми, на опорах с электрооборудо- |
|---|--|
|   | Максимально допустимые значення сопротивлений заземляющих устройств приведены в табл. 37 (приложенне Э1.1)                   |
|   | K, M   |
|   | <ol> <li>воздушных линий на-<br/>пряжением свыше 1000 В</li> </ol>   |

| Указания               | манием, а тятже ва гросовых опо- правител, а тятже ва размера об- правительный по попре даждов пере- правительных опора объем |
|------------------------|---|
| Нормы испытания        |   |
| Вид испы-<br>тания     | К, М  |
| Наименование испытания | 2) возушнах дений на-<br>гружением до 1000 Б  |

| <ol> <li>электроустановок, кро-<br/>мс воздушных линий</li> </ol>                    | K T. M  | См. табл. 38 (приложение Э1.1)   | Опредсление сопротивлен<br>жим устройств, испольтовых 56 кВ и<br>телько для заведения элек<br>таковок свыше 1000 В, пр<br>датся не реже 1 раза в 5 лес<br>тол, прачечимх и бань — 1 год. См. присчание в п. 24.1<br>год. См. присчание |
|--|---------|--|--|
| 24.4. Проверка наличия<br>цели между заземлителями<br>и заземляемими элемента-<br>ми | K,T     | Не должно быть обрывов и исудов-<br>жетофительных контактов и протод-<br>ке, соединяющей аппаратуру імп пу-<br>леной провод с заземлителями. Со-<br>противление по нормируется | Производится также при дой перестановке оборудови после каждого ремоита зазедения сопротивления не превышает 0,05 Ом. Для ки результата измерения при  |
|  |         |  | ходимости опрединето то<br>тение и рачествым путем,<br>ренное значение не должно<br>цаять рачестное более че,<br>раза. У кранов проверка и<br>цели должна производиться<br>же 1 раза в год   |
| 24.5. Проверка состояния пробивых предохранителей в установках напряжением до 1000 В | K,T     | Предохранители должим быть исправными  | Производится также прв<br>положении об их срабатыва  |
| 24.5. Измерение удельного сопротивления земли  | K, T, M | ī  | Измеряется при необход проверки соответствия согления зазамляющего устребованиям подлучкта 3 планным табл. 37 и 38   |
|  |         |  |  |

инв засользуектроусроизвотт, лиф-1 раз в 1 раз

димости эпротивройства 1. 24.3 и

Установорие, предвижање, премемене компектим денализавање установа в ф. (\* противодител в сроит, устанавление системой ППР, по време 1 разм. устанавляваемие системой ППР, "— производител в сроит, устанавляваемие системой ППР,"
 В. года для персцанских и перепосик установог, установог, устанавляваемие системой ППР,

| м — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.   | Указания               | Начерение производятся метном-<br>метром да напражение (100 В<br>То же па напражение (100 В<br>ТО же па напражение (100 В<br>ТОТИТЕЗВЯТОСЯ пети пети пети пети устаном устаном<br>па пражения ментательным устаном<br>мостоя для измерения дизводять | ческих почерь, эталопиях комден-<br>споров и других элеменуов высо-<br>кого напряжения испитательных<br>схем Проверенся точность измерения<br>мостов, измерительных приборов в устробств. Исправность обмоток<br>испитательных и намерительных | тражеформаторо поениа астея измеринем коэфиниентя транфор- малии выл класса точность поения предодения по- прочерке действия защитим и продуденительных элементов ис- патительной установки при ими- тапии различных режимов ее ра- |
|---|------------------------|--|--|---|
| тельный персывнымым и перепосным установок, и — производятся в сроки, устанавливаемие системой IIIIP. | Нормы испытанкя        | Сопротивление изодиции не норми-<br>руется Сопротивление должно быть не ме-<br>нест ЛОО, и матражение припи-<br>мается согласно заводским инструк-<br>мается согласно заводским инструк-<br>ложно быть не инже 115 % помі-                           | жального и дапряжения испитательной установи. Дительность испитания и мят Классы точности и коэффициенты траиформации должны соответствовать паснорту  | Все блокировочине устройства,<br>средства сигнализации и защити дол-<br>жим быть исправными и работать<br>четко в заданном режизке  |
|   | Внд испы-              | х х  | . \  | K.M   |
| a code dem nepedonamen  | Нанменование вспытания | 26.1. Измерение сопротива-<br>ления коложите.  1) меней и ашпаратуры из-<br>ружением и ашпаратуры из-<br>ружением и отобо В В<br>25.2. Испутане повмие-<br>ным напряжением промыш-<br>лений частоты  | 25.3. Проверка исправно-<br>сти измерительных уст-<br>ройств и испятательных<br>трансформаторов  | 25.4. Проверка действия<br>болкуровенных устройств,<br>сродств ситвалазация яза-<br>шиты вспытательных уста-<br>повок   |

| Проверка интенсив- | рентгеновского излу- | кенотронов испыта- | PATRIET VCTAHOROK |
|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 25.5.              | пости                | ения               | PJERKE            |

×

Допореживая мощеють доля реттеговского выучения в любой доступтеговского выучения в любой доступб—10 см от поперамости защития (кожуха) в сложен превышеть (102 жуха) в сложен превышеть (102 жуха) в сложен порежитеть (102 жуха) в сложен померател доля причения долугамости доля причения долугамости и может доля по быть умиочения на конфиниеть 36%, гл. умиочения на конфиниеть 106 гл. умиочения па конфиниеть

Производется в тех стриях, когда при проведения изматательной установво бами праведения установво бами праведения установво предержа фарматательной установно предержа фарматательной установно предержа праведения установами зачениях изматами за праведения установами зачениях изматами за праведения установами зачениях изматами за предержа и стат доми заумения мизрофентеностром АРМУ 2 или дозамером.

26. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, нормы испытания которых не определены в разд. 2-25, н электропроводки напряжением до 1000 В

К, Т, М- производатся в сроки, устанавливаемые системой ППР, исходя из местных условий и режима эксплуатации установом, ио не реже: К-1 роза в 12 лет, Т мли М-1 раза в 6 лет. Испытания, указанные в пп. 26.1, 26.7 и 26.11, следует проводить в сроки, приведенные в соответствующих пунктах.

| 1 [  |
|--|
| См. табл. 39 (приложение Э1.1) Длительного испытавия I мин; конфрение значения и места приложения для заметрической изолящи должин умазавителя в гудинартах и техни- ческих условиях на эти изосмя |
| K, T, M<br>K   |
| 26.1. Измерение сопро-<br>тальения изолящии сопро-<br>26.2. Испатавие повышен-<br>нам напряжением промыш-<br>нических издемий измеротех-<br>нических издемий изпраже-<br>инем выше 12 В переменно- |
|  |

| Продолжение таблицы | Указания               |  | ладомій пофавительны вапраже- пина может бать замешено пяме- кламанется прочерало к лежей оботоже. Пат этом сетальная оботоже дожена бать замедическия состанняе оботоже дожена бать замедическия пусом и матинтопроводом  | Напряжением 1 кВ не испятыва-<br>ются пепи на напряжение 60 В<br>и ниже. См. также п. 1.20. При<br>проведении испятания метаммет-<br>ром на 2500 В. можно не прово- |
|---------------------|------------------------|--|---|---|
|                     | Норми испатания        | Lan saerpouncrpywent in nunpa-<br>scene 56 B ppinntagere instructas-<br>te empassente 500 B, Lan soverte<br>SIS E prin southeren 201 BE — 900 B,<br>Gonee 1 kBr — 1850 B | Испятительное напражение 1359 В при номинальном напражении перину. 220 В, 1800 В при поминальном и предержиторя 127—440 В Предержительном теления при Предержительном теления при Производителя напражения 1 км предержителя правжения 1 км предержителя правжения 1 км предержителя при предержителя 1 км  |   |
|                     | Вид исты-              |  | ×   |   |
|                     | Наименование вспытания | го тока и 36 В постоянного тока и тожи и изсет под должи и изсет по- под   | 2) изохиши обмогок поров инжавощих трансформаторов 263. Испятание повышенням нам напражением промящениям наромением промящениям наромением промящениям наромением промящениям наромением промящениям наромящениям на | ленион часторы.  1) изоляции распредели. тельных устройств, элементов приводов выстрандателей, коросткозамикателей, отде-   |

зторичных цепей управлеавтоматики. гелемеханнки и т. д. защиты.

2) изоляции силовых и осзетительных электропрово-

вання защиты при системе Проверка срабатыпитання с заземленной ней-26.4.

При замыкании на корпус или нупевой провод должен возникнуть ток короткого замыкания, превышающий номннальный ток плавкой вставки ближайшего предохранигеля или расцепителя автоматического выключателя, Превышение должно быть не меньше, чем указано в ПУЭ однофазного

сопротивления нзоляции мегаомметром на 500цить измерений

Пронзводится в случае, если сопротивление изоляции оказалось

заземленных установках непосредственным нзмерением тока однофазного кометаллические конструкции с помощью специальных приборов или нэмереннем полного сопротнвлеющим определением тока однофазного короткого замыкання. Полуденный ток сравнивается с номи-У электроустановок, присоединенных к одной группе и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измеретолько на самой отладенной от точкн питания установке, части уста-Срабатыванне защиты при установках (частях устапереходного сопротивления между проверенной и ния петли фаза — нуль с последу. нальным током защитного аппара та с учетом коэффициентов ПУЭ новок) определяется в этом слуроткого замыкання на корпус Проверяется на всех последующей рабатывання защиты чае нзмереннем ніже 0,5 МОм одной, TOBKH. другнх He

проверяемыми установками (частямн установок) согласно п. 26.5.

| Указания               | У спетиливное паруженого си- шения проверется срабизивания видент проверется срабизивания видент только на слаж дальных видент делегия предости проверения проверения попроверения попровения попроверения попровения попровения попровения попровения попр |
|------------------------|---|
| Нормы испытания        | Не должно быть обрыюв в неугов-<br>женорительных контактов. Сопроты-<br>ление не должно превышать 0,1 Ом  |
| Вид испи-              | ж. т.   |
| Накменование испытания | 28.5. Проверка изличия<br>прин исжду завежденнями<br>уктающеми и элекситали<br>завежденной уктаювея   |

| денных в указании п. 26.4. При сопротивления более 0.1 Ом. долже на производиться проверка сраба-<br>гылания защиты в соответствии с п. 26.4 | 1   | Проводится не реже 1 раза в квартал и всегда до включения | I  | I  | Измерение продводителя жи- волноводителя комплякть, банки, с зажетровителятелями и вы дру- итем объекта, гре в нелях предос- прод должите земутогранизатим в полу должите бить специально полу должите бить специально полу должителя в полу полу полу полу полу полу полу полу |   |
|--|---|---|--|--|---|---|
|  | Пределы работы расцепителей дол-<br>жны соответствовать заводским дан-<br>ным | То же   | См. табл. 40 (приложение Э1.1)   | Должно иметь место совпадение по<br>фазам  | В системе с замежнаямий нейгральм при однофазиом моритом замежнаями при задите учестка сеги продорживи и падуажения паряжения падуажения и падуажения пределать 23 В, при системе сеги с подагральной нейгрально—16 В   |   |
| :  | ∡   | K, T, M   | ×  | ×  |   |   |
|  | 26.6. Проверка действия максимальных минимальных или независимых расцепителей | 26.7. Проверка устройств защитного отключения             | 26.8. Проверка работы контакторов и автоматов при поиженном и воминальном и вомитивного тока | 26.9. Проверка фазиров-<br>ки распределительных уст-<br>ройств напряжением до<br>1000 В и их присоединений | 26.10. Измерсине вапра-<br>жений приссовования и ша-<br>та в исусственно созданиом<br>аварийном режиме  | 1 |

| Указання               | Производится не реже 1 раза в год на объектах, тъб это позволяет конструкция выравинявощих устройств; при отсутствин возмож- | мости ромовлести проверущи промерущи под<br>сответствите пл. 26.10<br>Оценка исптольных замеров<br>должа производяться с учетом<br>типа применяемых лами и напря- |
|------------------------|--|---|
| Нормы испытания        | Сопротивлене любой петли не дол-<br>жно превышать 1 Ом   | Освещенность и другие светотехии-<br>ческие параметры должны быть не<br>ниже продусмотренных нормами  |
| Вид испы-              | K, T, M  | K.T.M   |
| Нависнование испытания | 26.11. Проверка пелости К, Т, М въравнивающих проводии-<br>ков устройств выравнивания электрических потещивлов               | 26.12. Измерение уровня овещенности и другах нор-<br>мативных светотехнических параметров   |

## приложение эп

Таблица 1. Порядок и объем проверки изоляции обмоток траксформаторов после капитального ремоита к задивки маслом

| Дополнительные указания  | 1. Для транс-<br>форматоров до<br>1000 кВ-А допус-<br>кается вместо про-   |
|--|--|
| Комбинация условий, при-<br>веденных в пределущей<br>графс, дестаточных для<br>ведиочения трансформатора | 1. До 35 кВ измиста.         1. Характеристика мас.         1. Для трансформато- да (в объеме сокращее. ров до 1000 кВ-А одда форматоровато да (в объеме сокращее. ров до 1000 кВ-А одда форматоровато |
| Показателн масла н наоди-<br>ции обмоток   | <ol> <li>Характеристика мас-<br/>ла (в объеме сокращен-<br/>ного анализа) — в норме</li> </ol>   |
| Объем проверки   | 1. Отбор пробы масла   |
| Трансформаторы   | 1. До 35 кВ<br>мощиостью до<br>10 000 кВ - А   |

| ведения сокращен-<br>иого анализа мас-<br>ла определять<br>голько значение<br>сто пробивного на<br>должина отбарать-<br>стя не рашее чем че-<br>рез 12 ч после его<br>азалявки в гранс- |  |  |  |     |
|---|--|--|--|-----|
| 2. Lim rpanchopano-<br>pon same 100 ac 1000<br>ac 1000 ac 1000<br>and yeaconff. 1, 2, 4; 1, 1, 3, 4   |  | 1. Для трансформаторов 35 кВ мощностью более 10 000 кВ·А комбинация условий 1, 3, 4, 6 | 2. Для трансформаторов 110 кВ и выше ком-<br>бинация условий 1—7   |     |
| 2. Сопротивление изо-<br>лиция R <sub>60</sub> за премя ре-<br>конта синядось не Go-<br>лее чем на 30 %   | 3. Сопротивление изо-<br>лящии R <sub>©</sub> не ниже ука-<br>записов таба. 2 R <sub>GB</sub> /R <sub>IS</sub><br>пир температуре 10—<br>30°С, должно быть не<br>менее 1,3 | 1. Характеристика мас-<br>ла (в объеме сокращен-<br>ного анализа) — в норме            | 2. Сопротивление изо-<br>ляции R <sub>90</sub> за время ре-<br>монта снязилось не бо-<br>лее чем на 30 % |     |
| 2. Измерение сопро-<br>тивления изоляции Reo  | 3. Определение отно-<br>шения <i>Reo/R</i> 1s  | 1. Измерение отноше-<br>ния ΔС/С*  | 2. Отбор пробы масла   |     |
|   |  | 2. До 35 кВ мощностью более 10 000 кВ X XA; 110 кВ и выше всех мощностей               |  | 151 |

| Дополнятельные<br>указання  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Комбанация условий, приве-<br>денных и предсызущей гра-<br>фе достаточных для включе-<br>ния трансформатора |   |   |   |
| Показатели масла к изоля-<br>ции обмоток  | 3. Сопротнвление нзо-<br>ляцин R <sub>80</sub> не менее ука-<br>занного в табл. 2** | <ol> <li>Отношение R<sub>60</sub>/R<sub>15</sub></li> <li>При температуре 10—<br/>30 °С не менее 1,3</li> </ol> | 5. Зачаченя ід 6 или<br>С <sub>Д</sub> /Со, за раки роконт<br>остретутенно повыси-<br>та 20 %. Станова (в. 6. Зачаченя ід<br>12 20 %. Станова (в. 6. да<br>12 україння да<br>7. Отродення А. Таба, 4 й<br>7. Отродення А. Таба, 4 й<br>20 міня В. Станова (в. 6. міня<br>12 міня В. Станова (в. 6. міня<br>12 міня В. Станова (в. 6. міня<br>13 міня В. Станова (в. 6. міня<br>14 міня В. Станова (в. 6. міня<br>15 міня В. Станова (в. 6. міня<br>16 м |
| Объем проверки  | 3. Измерение сопро-<br>тивления изоляции $R_{60}$                                   | 4. Определение отно-<br>шения Rea/Ris   | 5. Изичение це 6 или<br>Сд/о, у трансформито-<br>ров 110—150 и 220 кВ   |
| Трансформ торм  |   |   | • .   |

 Havepur ACG v praedopartopo, no 3 di primentario meditarano. Havanama ACG passamante information praedopartopo no 10 di primentario meditarano. Havanama ACG passamante information praedopartopo no 10 di primentario propriato no statutu stato a deal-propriatoria manegiari propriato no 10 di fina praedopartopo no 10 di primentario di primentario in primentario manegiario propriatoria propriator Для трансформаторов выше 110 кВ сопротивление изоляции не нормируется, но рассмотрении результатов измерения,

Таблица 2. Наименьшие допустимые сопротивления изоляции Res обмоток трансформатора в масле

| Номинальное напряже-                 |     |     | Зиачения Rao. N | Зиачения Rao, МОм, при температуре обмотки. | атуре обмотин. | °C  |    |
|--------------------------------------|-----|-----|-----------------|---|----------------|-----|----|
| не обмотки высшего<br>изпряжения, кВ | 10  | 8   | 90              | 40  | 20             | 99  | 02 |
| До 35                                | 450 | 300 | 200             | 130   | 88             | 982 | 40 |

ко всем обмоткам данного трансформатора. Примечание. Значения, указаниме в таблице, относится

Свыше 110

Не нормируются

Таблица 3. Схемы измерения характернстик изоляции трансформаторов ВИ, СИ и ИН — соответственио обмотки высшего, среднего и инзшего напряжений

|                                      |  |                                     | The second secon |                                  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
|                                      | Двухобмоточные                         | Двухобмоточные траясформато ры      | Трехобмоточны  | Трехобмоточные трансформаторы    |
| Последова-<br>тельность<br>намерений | Обмотки, яа которых проводят измерения | Заземляемые частн<br>трансформатора | Обмотки, яз которых проводят<br>измерения  | Заземляемые части трансформатора |
| yes                                  | НН                                     | Бак, ВН                             | НН   | Бак, СН, ВН                      |
| 2                                    | BH                                     | Бак, НН                             | СН   | Бак, НН, ВН                      |
| m                                    | (BH+HH)*                               | Бак                                 | ВН   | Бак, НН, СН                      |
| খ                                    | 1                                      | ı                                   | (BH+CH)*   | Бак, НН                          |
| ĸo                                   | 1                                      | 1                                   | (BH+CH+HH)*  | Бак                              |
|                                      |  |                                     |  |                                  |

Измерсиия обязательны только для траясформаторов мощиостью 16 000 кВ·А я более.

## न Таблица 4. Наибольшие допустимые значения द्वि в изоляции обмоток трансформаторов в масле

| 1                                   |     | Значеш | Значения ід б. %, при т | ewne | ратуре обмотки, °С | Э, чс |      |
|-------------------------------------|-----|--------|-------------------------|------|--------------------|-------|------|
| Бансформаторы                       | 10  | 20     | 30                      | 40   | 99                 | 09    | 202  |
| 35 кВ мошностью более 10 000 кВ.А н | 8,1 | 2,5    | 3,5                     | 5,0  | 7,0                | 0,01  | 14,0 |
| 220 кВ всех мощностей               | 1,0 | 1,3    | 1,6                     | 2,0  | 2,5                | 3,2   | 4,0  |

Примечава. Значеня укращим в таблина

|                |   |   | AROUND TO       |
|----------------|---|---|-----------------|
| panethopMaropa |   |   | d addarement    |
| OTONIO         |   |   | TDAME           |
| MOINGH A       |   | 1                                       | OUMOTOR         |
| No more        |   |   | N 30 JE II N    |
| TO CHICAGO     |   | 0,0                                     | Col Can         |
| -              |   |   | SHELLER         |
|                |   | 000000000000000000000000000000000000000 | AUNIVEL MINISTE |
|                |   | Handommon                               | Managonana      |
|                |   | ď                                       | ;               |
|                |   | Pa Canna                                | THE STREET      |
|                | í | -                                       | •               |

|                               |     |     |                            |                            |                    | and a selfer of the selfer of |     |
|-------------------------------|-----|-----|----------------------------|----------------------------|--------------------|---|-----|
| Напряжение трансфор-          |     |     | Значения С"/С, при темпера | при температу;             | ратуре обмотки, °С |   |     |
| матора, кВ                    | 10  | 30  | 30                         | 43                         | 20                 | 09  | 70  |
| До 35<br>110—150<br>Свыше 150 | 1,2 | 1,3 | 1,4<br>1,3<br>He           | 1,5<br>1,4<br>HODMEDVIOTCS | 1,6                | 1,7   | 1,8 |

Таблица 6. Наибольшее допустимое значение  $\Delta C/C$  изоляции обмотоктрансформаторов 110 кВ и выше без масла

|  |     | Значение АС/С, | %, прн темпер | Значение АС/С, %, при температуре обмотки, 'С |    |
|--|-----|----------------|---------------|---|----|
| Oupedeantmen HOABSETELD  | 10  | 0%             | 30            | 40  | 99 |
| <ol> <li>Отношение АС/С</li> <li>Приращение отношений АС/С, измерениях в зиние и в начале ремоита и приведениях к одной жиперлуре</li> </ol> | ∞ ∾ | 12             | 85 20         | 8,5   | 13 |

Примечание. Значения АС/С, измеренные по схемам табл. 3, относчуся ко всем обмоткам данного трансформатора.

Таблица 7. Заводское непытательное напряжение промышленной частоты для обмоток трансформаторов

| Обект испытания   | Испыта  | тельное наг | пряжение, п<br>спытываемо | Испытательное напряжение, кВ, при номинальном напряжении<br>испытывазмой обмотки, кВ | инально<br>кВ | м напря | жевв |
|---|---------|-------------|---------------------------|--|---------------|---------|------|
|   | 40 0.69 | 89          | 9                         | 10   | 15            | 30      | 13   |
| 2   | 10      | 18          | 22                        | 32   | 45            | 22      | 12   |
| на поминальное напряжение<br>Трансформаторы с облегченной изоляцией, в том чн-<br>сле сухие | 60      | 01          | 16                        | 24   | 37            | 1       | 1    |

| Hamename mpofemore ampracane, outpractioned a cranapirmon hactompossition and the principal principal and the princ     |  | Навменование  | Значение            |
|---|--|---|---------------------|
| х выключателей)<br>ге <u>н</u> ных герметич-<br>алгом не более  | 1. Наименьшее пробивное нап  | отперативное пределяемое в стандартном маслопробойном                             |                     |
| 15 до 35.  е бід до 220  ружанне месанических примесей по вызульному определению  ружанне месанических примесей по вызульному определению  ружанне месанических примесей по вызульному определению  тогное число не более  транероризатических примесей по вызульному определению  транероризатических примести и шелочей  транероризатиров месине стабо бід 18 д. м маслонаполнециях герметиче-  петероризатиров месинестью, об 50 д. В. м. маслонаполнециях герметиче-  транероризатиров месинестью, об 50 д. В. м. маслонаполнециях перметиче-  петероризатиров месинестью, об 50 д. В. м. маслонаполнециях петеровичестью об 50 д. В. м. маслонаполнециях петеровичествення пет | динарате для трансформаторов,<br>до 15   | amapaton n prodon na nampawenae, ap.  | 20 KB               |
| ружание месялических примесей по выухальному определению сружание месялических примесей по выухальному определению сружание вызывленного угля (поряжичеся только для маслянал: выключателей) потого число пе более трансформаторы из подпасать облее 620 кВ-й, и маслонаполяециях герметич- негорого мих вазодае передобразирове мощестью, об 630 кВ-й, по маслонаполяециях перметич- заме уста в унажения по предавления с предавляния авкаляюм не более мак уста в унажения по предавления с предавляния авкаляюм не более  | выше 15 до 35<br>выше 60 до 220  |   | 25 kB<br>35 kB      |
| май выправление выправление от угля (определяется только для маслиных выключителя)<br>трансформаторы мощностью более 630 кВ.А и маслониолиелиях терметич-<br>трансформаторы мощностью облее 630 кВ.А и маслониолиелиях терметич-  | 2. Содержание механических п   | тримесей по визуальному определению   | 0                   |
| трижение высотверодиторных кислог и целовей; трижероматоров мощностью более 630 кВ-А и масловаполнених терметич- вяодом водом мощностью более 630 кВ-А и масловаполнених терметич- трижероматоров мощностью по 630 кВ-А трижером вотопров мощностью по 650 кВ-А трижений вотопров мощностью п | <ol> <li>Содержание взвешенного ут<br/>не более</li> </ol>                         | тля (определяется только для масляных выключателен)                               | 1 оалла             |
|   | 4. Кислотное число не более  |   | 0,25 Mr KOH         |
|   | 5. Содержание водорастворимя   | ых кислот и щелочей:  |                     |
|   | для трансформаторов мощн   | ностью более 630 кВ.А и маслонаполнениих герметич-                                | 0,014 Mr KOH        |
|   | пля вводов   |   | 0.03 Mr KOH         |
|   | для трансформаторов мощно  | остью до 630 кВ А   | Не определяется     |
| A A A A A A A A A A A A A A A A A A A   | <ol> <li>Снижение температуры всп</li> <li>Тангенс угла диэлектрические</li> </ol> | пышки по сравнению с предыдущим анализом не более<br>их потерь при 70 °С не более | 780                 |
| 8. Влагосодержание по массе   |  |   | По заводским нормам |

стабляца. 9. Испытательное напряжение промышленной частоты для нэоляции полупроводинковых Ф преобразователей

| Испытательное напряжение, кВ   | 5       |       | 2,5Uраб+1, но не менее 3 |
|--|---------|-------|--------------------------|
| Наибольшее почикальное напря-<br>жение, воздействующее<br>на изоляцию, В | 201—500 |       | Свыше 500                |
| Испытательное напряжение, кВ   | 0,5     | 1     | 1,5                      |
| Навбольшее воминальное напря-<br>жение, воздействующее<br>на изолисию, В | До 24   | 25—60 | 61—200                   |

Примечания проверяемой цепи.

Таблица 10. Испытательное напряжение промышленной частоты силовых конденсаторов

|                      | Испытательгое 1 | Испытательтое напряжене, кВ, для конденсаторов с рабочим напряжением, кВ | нденсаторов с рабочим | вапряженнем, кВ |
|----------------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------|
| Вяд испытания        | 1,05            | 3,15   | 6,3                   | 10,5            |
| Между обкладкамн     | 1,7             | 5,2  | 10,2                  | 17,2            |
| Относительно корпуса | 3,8             | 8,1  | 15,3                  | 21,3            |

Таблица 11. Нормы на серную кислоту и электролит для аккумуляторных батарей

|     |  | Нормы для се                                | Нормы для сериой кислоты | Нормы для   | Нормы для электролита                            |
|-----|--|---|--------------------------|---|--|
|     | Показатель   | с государст-<br>венным Зна-<br>ком качества | сорта                    | Разведенная свежая<br>кислота для заливки<br>и аккумуляторы | Электролят на рабо-<br>тающего аккумуля-<br>тора |
| -   | 1. Внешний вид   | Прозг                                       | Прозрачная               | ІгофП   | Прозрачная                                       |
| 6.  | Интенсивность окраски (определяется калориметрическим способом)  | 9,0   | 9,0                      | 9,0   | -  |
| 60  |  | 1,83-1,84                                   | 1,83-1,84                | 1,18±0,005  | 1,20-1,21  |
| 4   | Содержанне железа, %, не более   | 0,005                                       | 0,006                    | 0,004   | 0,008  |
| rç, | Содержанне нелетучего остатка после прока-<br>ливания. %, не более   | 0,02  | 0,03                     | 0,03  | 1  |
| 9   | Содержанне окнслов азота, %, не более  | 0,0003                                      | 0,00005                  | 0,00005   | 1  |
| 7.  | Содержанне мышьяка, %, не более  | 0,0005                                      | 0,00005                  | 0,00005   | ł  |
| 00  | Содержание хлористых соединений, %, не более   | 0,0002                                      | 0,0003                   | 0,0003  | ١  |
| 6   | 9. Содержанне марганца, %, не более  | 0,00005                                     | 0,00005                  | 0,00005   | 1  |
| 10. | 10. Содержанне медн, %, не более   | 0,0005                                      | 0,0005                   | 0,0005  | 1  |
| ii. | <ol> <li>Содержанне веществ, восстанавливающих<br/>марганцовокислый калий, мл 0,01 нормально-<br/>го раствора КМпО4, не более</li> </ol> | 4,5   | 4,5                      | ı   | I  |
| 12. | 12. Содержание суммы тяжелых металлов в пере-<br>счете на свинец, %, не более  | 0,01  | 0,01                     | ı   | 1  |

|   | Продолжн-                              | каждой фазы,<br>мни | 15   |
|---|--|---------------------|--|
|   | ания и испытательное<br>тэпряжение     | T, M                | 250<br>400                                       |
|   | Вяд испытания и исп                    | Ж                   | 250  |
|   | Лини с ра-                             | жением, кВ          | 110  |
|   | Продолжи-<br>тельность .<br>вспытания  | каждой фазы.        | ממ   |
|   | спытания и испытательное<br>напряжение | т, м                | (5÷6) U <sub>HOM</sub><br>(4÷5) U <sub>HOM</sub> |
| - | Вид непытани                           | Ж                   | 6 Uном<br>5 Uном                                 |
| 8 | Лини с ра-<br>бочи изпря-              | wearrest, no        | 2—10<br>20—35                                    |

| ı  |      |     |
|----|------|-----|
| ı  |      | ч   |
| ı  |      | - 1 |
| ı  |      | - 1 |
| ı  |      | - 1 |
| ı  |      |     |
|    |      |     |
| ı  | -    | П   |
|    | - 10 | н   |
|    | ĕ    |     |
| ١. | - 12 |     |
| г  | a    |     |
|    | ā    | a I |
|    | 0    |     |
|    | - 5  |     |
|    | ×    | н   |
|    | - 2  | ٠.  |
|    | - 24 | -1  |
|    | 93   | -1  |
|    | -15  | 1   |
|    | C3   | -1  |
|    | -    | . 1 |
|    | Park | 1   |
|    | 100  | 1   |
|    | 100  | 1   |
|    | E    | п   |
|    |      | -   |
|    | ×    | 1   |
|    | .78  | 1   |
|    | =    | -1  |
|    | =    | н   |
|    | 2    | ч   |
|    | 100  | ч   |
|    | m    | п   |
|    | 0    | н   |
|    | m    | н   |
|    |      | н   |
|    | 0    | ч   |
|    | 2    | н   |
|    | =    | ч   |
|    | 0    | 1   |
|    | 40   |     |
|    | -33  | 1   |
|    | 20   | 1   |
|    | 0    | т   |
|    | 225  | п   |
|    | ca   | н   |
|    | 57   | н   |
|    | 5.   |     |
|    |      | 1   |
|    | H    | н   |
|    | 0    | н   |
|    | =    | н   |
|    |      | н   |
|    | 22   | п   |
|    | 8    | п   |
|    | 2    | п   |
|    | 8    | н   |
|    | 8    | н   |
| ١  | -    | н   |
| ľ  | -    | 1   |
|    |      |     |
| ľ  | 3    |     |
| ľ  | -    | 1   |
|    | -    | ī   |
|    | -0   | ı   |
|    | =    | 1   |
|    | 22   | ı   |
|    | -    | 1   |
|    | -    | I   |
| 1  | 0    | ī   |
|    | ct   | 1   |
| į, |      |     |
| 8  | _    | 1   |
|    |      |     |
|    |      |     |

| Вид Числовое<br>вспатакня значение | COO-<br>COO 11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:200<br>11:2 | 77   | _ | 100                 |                     | 100   | 100   | 100   |
|------------------------------------|--|--|---|---------------------|---------------------|---|---|---|
| Наменоване                         | Отклонение опоры от вертиклалной оси влољ и поперек липпи (отполнение отклототого)     Ала отклотскеных комеробстовных опор     Ала отклотскеных комеробстовных опор     Ала отклотскеных комеробстовных опор     Ала портальных изгладических опор     Ала портальных метальнических опоростовних опор     Ала изгладических и одностоемых жеденобежних отклонених отклонених опор     Ала изгладических и одностоемых жеденобежних опор     Ала изгладических и одностоемых жеденобежних отклонених отклонених отклонениях отклонениях одногнитех отклонениях одноговежних о   | 4. Разворот траверсы относительно оси линин; |   | для деревяниых опор | для деревяниях опор | ДЛЯ Деревянных опор<br>ДЛЯ Железобетовных одностоечных опор | для деревянных опор<br>для железобетонных одностоечных опор | для деревянных опор<br>для железоветонных одностоечных опор |

Табляца 14. Одномниутное испытательное напряжение промышленной частоты для аппаратов, измерительных трансформаторов, изоляторов и вводов.

| Authority   Column   Column | 4                             | Испытательное напряжение, кВ   | зпряжение                        | э, кВ                     |              |                             | Испытательное напряжение, кВ  | напряжение                    | , KB                      |
|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   | Аппараты<br>торы тока         | и, трансформа-<br>и напряжения | Изоля                            | торы и вводы              | Класс напря- | Аппараты<br>торы токв       | , трансформа-<br>н напряжения | Изолят                        | и вводи                   |
| 22 25 55 50 65 50 67 42 42 38 45 100  | фарфоро-<br>вая нао-<br>ляция | другие виды                    | фарфо-<br>ровая<br>изоля-<br>ция | другие виды<br>изоляция** | жения, кВ    | фарфоро-<br>вая<br>изоляция | другие виды<br>нзоляции**     | фарфоро-<br>вая изо-<br>ляция | други~ виды<br>кзоляции** |
| 22 25 25 20 66 89 68 29 86 100 83 84 28 38 86 100   | _                             | I                              | ı                                | 1                         | 15           | 19                          | 20                            | 22                            | 21                        |
| 29 32 29 35 56 100<br>38 42 38 55 56 100  | 24                            | 55                             | 22                               | g                         | 20           | 92                          | 59                            | 89                            | 19                        |
| 35 95 86 100  | 32                            | 53                             | 32                               | 53                        |              |                             |                               |                               |                           |
|   | 42                            | 88                             | 42                               | 88                        | 35           | 32                          | 98                            | 100                           | 06                        |

комплектиме распределительиме устройства, комплектные экраинрованные токопро-• Аппараты — силовые выключатели, выключатели нагрузки, разъединители, отделитсти, короткозамыкатели, заземлители, разрядинки, вентильные предохранители,

« Под другом видми пловиция пошветел будамсь мастима поцицев, подвиду подвиду в дорганических треддах авториалов, в также подвиду, состоящих в фарфора в составит с перешеленнями длямитриками.

5 Таблица 15. Распределение напряжения на нормальных и дефектных элементах опорных многоэлементных О изолятивля при клителел в у пределение по пределением.

|  | 1   | 12               | <u> </u>  |
|--|---|------------------|---|
| 4                                      |   | **               | <u>2</u> ∞  |
|  | , импи  | 53               | =0  |
| NE STICE                               | истру   | 22               | 2w  |
| 5                                      | OT K  | =                | ∞∞  |
| V 10                                   | HTATS   | 02               | -∞     3°   |
| udom                                   | LITH C4   | on               | 04.00   |
| 4                                      | da (e   | œ                | 7 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×   |
| THE STREET SHELLING SHELLING SHELLINGS | ,<br>Напряжение, кВ, на злемент номер (если считать от конструкция) | -                | 0 8 7 4 5 7 1   9 8 8 9 1   |
|  | элемез  | 9                | 847.6008=7.45004  |
|  | 3, на   | 10               | <b>⊕∞⊕∞∞4√0∞⊕∞∞∞∞∞</b>  |
| 1                                      | He, Kİ  | 4                | 2000000102000446176   |
|  | ряжен   | 100              | <u> </u>  |
|  | Нап   | 64               | <u>~~~40000040000000000000000000000000000</u>   |
| BHLO                                   |   |                  | 0000401-04010000400000  |
| измерительной штангой                  | Состояние   | нзолятора        | Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Нормальный<br>Норма |
| х нзме                                 | oppos   | Жоличе<br>тявоен | 10 to 4 to 10 4 to 61 I I   |
| з при контроле их                      | E   | тип наодитора    | OHII35-2000** (CMII35) (CMIII35) (CMIII35) (CMIII35) (CMIII35) (CMIII35)  |
| изоляторов                             | эже-<br>кВ  | физнос           | 05 20   |
| изоля                                  | Рабочее<br>напряже-<br>ние, кВ                                      | иое чое          | 110   |

Оставляет чти ятоляторов контрольнуются исходя на рабочего напражения в количества изодаторов.
 При измерении выпражений на потрыма контроль изнатой следует дачеть в выду, что изодаторы ОНШ-35 2000 (ИШД-35) состоят из трях самениях электогов.

|  |   | 14                  | 80                      | 1.1                     | 1.1                     | 1.1                     | 1.1                     | 1.1                     | 1111   |
|--|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| тангой   | tură)   | 13                  | 13                      | 80                      | 11                      | 11                      | 11                      | П                       | 1111   |
| Tun No   | струк   | 12                  | 119                     | 47                      | 11                      | 11                      | 11                      | 11                      | 1111   |
| Гедън  | 1н ков  | =                   | 200                     | 12                      | 1.1                     | 1.1                     | 11                      | 11                      | 1111   |
| чери   | N N   | 10                  | 00                      | 20                      | 11                      | 11                      | 11                      | 11                      | 1111   |
| К Н3   | rpane   | on .                | 00 44                   | 00 4                    | 11                      | 1.1                     | 11                      | 11,                     | 1111   |
| ле из  | TO R  | 00                  | 7                       | 00 44                   | 17                      | 1.1                     | 11                      | 11                      | 1111   |
| контро   | (санта  | 7                   | 3.7                     | 2.00                    | 10                      | 18,5                    | 1.1                     | 11                      | 1111   |
| нди  | номер   | 9                   | 98                      | ~ ∞                     | 00 rD                   | 0.9                     | 10                      | П                       | 1111   |
| рлянд  | элемент   | ıo                  | 3                       | 7                       | 6,5                     | 5,5                     | 119                     | 1.1                     | 1111   |
| рам ги   | кВ, вз  | 4                   | 2-8                     | 00 4                    | 4,5                     | 7 8                     | 619                     | ∞ r∪                    | 1111   |
| 130JIRT0   | Напряжение, кВ, ва элемент номер (считая от тракерсы илн конструкция) | т.                  | 7-4                     | 00 4                    | 10 cu                   | 10 01                   | 2 - 8                   | roεs                    | 011  |
| ия по в  | Hanp  | 24                  | 00 44                   | 00 4                    | 3 6                     | 9 8                     | 00 4                    | 60 63                   | 000  |
| ряжен  |   | -                   | 04                      | 10                      | 00 44                   | 6 4                     | 10                      | 40                      | 9800   |
| Распределение напражения по изоляторам гирлянд при контроле их измерительной штангой | Состовние   | взолятора           | Нормальный<br>Дефектный | Нормальный<br>Дефектный | Нормальный<br>Дефектный | Нормальный<br>Дефектный | Нормальный<br>Дефектный | Нормальный<br>Дефектный | Нормальный<br>Дефектный<br>Нормальный<br>Дефектный |
| 16. Расп   | овь   | ерико.<br>Исличен   | 14                      | 13                      | œ                       | 7                       | 9                       | 4                       | 60 C1  |
| аблипа 1   | e 88-   | фаз <b>-</b><br>пое | 127                     |                         | 53                      |                         |                         | 20                      |  |
| 9Ta61  | пряжение, кВ  | нейное              | 220                     |                         | 110                     |                         |                         | 8                       |  |
|  |   |                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |  |

VERDER OF STATE OF CARL MEDIZERIA, EMPERITAR IN NERVETTS HOLTSTORE, HE GOMEN CITIETY OF QUANCO HINDRESHESS TO STRUCTH COUNTY, H. 20 %. AN MORTOPOLIS, MAN MORT

ЭТ а б я в ц в 17. Максимально допустимый ід б основной изодящии и изодящии измерительного конденсатора № вводов и проходимых изодяторов при температуре 20°С

|          | Вид основной изоляция   | Значени | . tg 6, %, взол | Значение tg 6, %, илоляции вводов и изолиторов на номинальное напряжение, кВ | изолиторов<br>В |
|----------|---|---------|-----------------|--|-----------------|
|          |   | 315     | 25-35           | 60-110   | 150-220         |
| 1. Бумаж | 1. Бумажно-бакелитовия (в том числе и мастиконаполнен-<br>ме вводы)           | 12      | 7               | ъ  | 1               |
| 2. B     | <ol> <li>Бумажно-эпоксидная (вводы 110 кВ с твердой изоляци-<br/>)</li> </ol> | 1       | ı               | 1,5  | 1               |
| 3. M     | 3. Маслобарьерная   | 1       | 1               | Ω  | 4               |
| 4. By    | 4. Бумажно-масляная*  | 1       | 1               | 1,5  | 1,2             |

У трехаждениях водов, появко изморения ід 6 основной таолиции, дожно производяться измерение ід 6 взолиции отво-дов, предизанцених для подсоединения к регулировочной обмотке автотрансформаторов. Значение ід 6 изолиции каждого на отводов не должно превышать 2,8 %.

Таблица 18. Наибольшее допустимое сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей выключателя, выполненных из органического матернала

| Сопротивление изо-                       | 3000   |
|--|--------|
| Номинальное напря-<br>жение, кВ          | 220    |
| Сопротивление изо-                       | 1000   |
| противление изо-<br>лиции, МОм жение, кВ | 15—150 |
| Сопротивление изо-                       | 300    |
| Номинальное напри-<br>жение, кВ          | 3—10   |

🕶 Та бляца 19. Обязательные операции и сложные циклы при испытании воздушного выключателя многократными включениями и отключениями

| Число операций и циклов в<br>процессе излядки после<br>ремонта | текущих                            |  |
|--|------------------------------------|--|
| Число операций и циклов процессе наладки после ремонта         | капитальных<br>и внеплановых       | ଅଅପାଅଅପାଅ ଅପାରା ରାଜାବା ବାରାଜା  |
|  | Напряжение на зажимах              | Howmanier To we  >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>> >>>   |
|  | Давление при опробовании           | Hanvenuree cpaGartagaine 7 To acc 7 To acc 7 To acc 7 To acc 8 Hountanance 1 To acc 8 S Handconuree paGouce 7 To acc 1 T |
|  | Налменование операции или<br>циила | 1. Biggovenine 2. Boranovenine 3. Boranovenine 4. Biggovenine 5. Oranovenine 6. Oranovenine 9. Ob. Balle 10. Bargovenine 11. Bargovenine 12. Oranovenine 13. Oranovenine 14. Bo. 14. Bo. 15. Oranovenine 14. Bo. 16. Salle 16. Obol, Balle 17. Oranovenine 18. Oranovenine 19. |

EID PER CREATER HOMENTONE TRANSCRAFFING STATEMENT TO PROGRAMMENT T

сопротивление постоянному току контактов Таблипа 20. Наибольшее допустимое

| сопротивление постоянному току контактов разъедниителей | лостояни<br>эй | эму току конт                                    | актов                                      | допустимое усилие вытяги- | илие вытяги-                         | допустимое<br>подвижных | допустимое время движения подвижных частей отделителе     | теле         |
|---|----------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|--------------|
|   | -              |  |  | поподвижного              | RUBIARIA                             | н короткозамыкателен    | мыкателен   |              |
| Тип разъеди-<br>вителя                                  | пряжене,<br>кВ | Номинальный ление кон-<br>ток, А тактов,<br>мкОм | Сопротив-<br>ление кон-<br>тактов,<br>мкОм | Номинальный<br>гок, А     | Усилие вы-<br>тягивания,<br>кН (кгс) | Номиналь-               | Время с момента г<br>чн импулься, с                       | BCB, C       |
|   |                |  |  |                           |                                      | ное яз-                 |   | под          |
| РДН   | 35-220         | 009  | 220  | 400600                    | 0,2 (20)                             | пряжение,<br>кВ         | до земыкания мык<br>контактов прв конт<br>включения пон о | KOHL         |
| Остальные   | Все на-        | 009  | 175  | 1000-0001                 | 0.4 (40)                             |                         | короткозамы-  | чени<br>делн |
| THILE   | пряження       |  |  |                           | (01) 1,0                             | ,                       |   | '            |
|   |                | 1000   | 120  | 3000                      | 0,8 (80)                             | 110                     | 4,00  | 00           |
|   |                | 1500-2000  | 20   |                           |                                      | 220                     | 0,0   | 0-           |

чения от-

Время с момента пода-AO DBS-

Таблица 22. Нанбольшее

Габлица 21. Наибольшее

чн импульса, с

делителя

0,5

% Таблица 23. Максимально попустимый tg 6, трансформаторов тока при 20 °C

Таблица 24. Максимально допустимый tg 8, изоляции обмоток трансформаторов напряжения

|          | How | Номинельное напряжение, кВ, и вид испытаяня | ое напр | яжени | e, KB.                  | H BHA  | нспыта | RHR     | Наивысшее                   |     | T           | Температура обмотии, °C | ypa odi | WOTEN, | ွ  |     |
|----------|-----|---|---------|-------|-------------------------|--------|--------|---------|-----------------------------|-----|-------------|-------------------------|---------|--------|----|-----|
| Эсковяяя | 8   | 3-15  | 8       | 20-35 | -09                     | 60-110 | 150    | 150-220 | номинальное напражение      |     |             |                         |         |        |    |     |
|          | ×   | X   | ×       | M     | ×                       | M      | ×      | ×       | непытываемой<br>обмотки, кВ | 9   | 8           | 8                       | ş       | 92     | 99 | 14  |
| умажио-  | 1   | 1   |         | 4,5   | 2,5 4,5 2,0 3,5 1,5 2,5 | 3,5    | 1,5    | 2,5     | 10 и ниже                   | 4   | 5,5 7,5 10  | 7,5                     | 01      | 4      | 19 | - 4 |
| Бауоли.  | c   | 5   | 0       | 0     | c                       | L L    |        |         | 88                          | 2,8 | 4           | 5,5                     | 90      | =      | 91 | 64  |
| TOBAR    | 0   |   | c, 2    | 0,0   | 0,0 2,0 0,0             | 0,0    | ı      | 1       | 110-220                     | 1,8 | 1,8 2,5 3,5 | 3,5                     | 10      | 7      | 10 | _   |

8 |

27

23

Таблица 25. Нанбольшее допустимое сопротивление постоянному току контактов КРУ И КРУН

| Наибольшее допустимое сопротивление, мкОм | 50<br>40<br>33<br>4000  |
|---|---|
| Номиналь-                                 | 1200  |
| Наяменование контактов                    | 1.27, тве г—сопротив-<br>вение участка шни такты перанчной цепи<br>той же дайны Се 3. Разынкиопщеся кон-<br>такты яторичной силоной<br>бой пепи                   |
| Наибольшее допустимое сопротивление, мкОм | 1.2», где (—сопротив.  2. Размыжающиеся ком вы меже уместка шин такты перавчной цепи год же длины без Дразмыжающиеся компакта перепия дразмы вторичной силом (ком |
| Номи-<br>нальиый<br>ток, А                | 1 400   |
| Наименование контвитов                    | 1. Контакты сборных шин (сопротивление участка шни с контакт- на соединением) 2. Размыкающиеся контакты первичной цен   |

Таблица 28. Испытательное напряжение промышленной частоты для обмоток и цепей при капитальном ремонте электродвигателей переменного тока без замены обмоток

| Примечвиня                             | Производится по возможности тотчас после останова электродангателя до его очистки от загрязнений  |     | -    |       |
|--|---|-----|------|-------|
| Испытатель-<br>ное капряже-<br>ние, кВ | -   | 1,5 | 1,7  | 5,0   |
| Испатываемий элемент                   | 1. Odkotka ctatopa aakktpolaburatela momense 40 kBr a Gonee и закктроданителя ответ-<br>ственного местанизма на номанальное напраже-<br>ние кВ: | 0,5 | 99'0 | O4 69 |

28

Таблица 27. Испытательное напряжение промышленной частоты электродвигателей переменного тока с жесткими катушками или со стержневой обмоткой при полной замене обмотки статора

|  | Испатательное напряжение, кВ, для электродвитателей на ночинальное<br>напряжение, кВ | кенне, к | 3, для<br>пряжен | электр  | одвигат | елей на                       | ночивал                     | pilos |
|--|--|----------|------------------|---------|---------|-------------------------------|-----------------------------|-------|
| Meminasemis shement  | до 0,66  | 63       | m                | 9       | 10      | 00                            | 9                           | 10    |
|  | мощностью до 1000 кВт  | ю до 10  | 30 кВт           |         |         | моще                          | мощностью свыше<br>1000 кВт | зыше  |
| 1. Отдельная катушка (стержень)* перед уклад-  | 4,5  | *:       | 13,5             | 21,1    | 31,5    | 11** 13,5 21,1 31,5 13,5 23,5 | 23,5                        | 34    |
| <ol> <li>Обмотки после укладки в пазы до пайки<br/>межкатущенных соединений</li> </ol> | ر<br>د<br>د  | 6        | 11,5 18,5 29     | 18,5    | 53      | 11,5 20,5                     | 20,5                        | 30    |
| <ol> <li>Обмотки после пайки и изолировки соедине-<br/>ний</li> </ol>                  | es   | 6,5      | 6                | 15,8 25 | 52      | 6                             | 18,5                        | 27    |
| <ol> <li>Главная изоляция обмотки собранной маши-<br/>им</li> </ol>                    | 2 U <sub>пом</sub> +1, но<br>не ниже 1,5 кВ  | ıo       | 7                | 13      | 21      | 7                             | 12                          | 23    |

Ecan croparm and perpunes meanings are measured des noussynaposamis medamus, to measurendame anapasseus, yes-same. Ecan adequate dan terperan nous nationassens dans servicemas januars madpasseuses, to industriendames med

— Таблица 28. Испытательное напряжение промышленной частоты электродентателей со при частичной замым обмочем севтопа

|                                | Испытательное напряжение,<br>кВ | 2,250 nos+2<br>20 nos+1<br>20 nos+1<br>1,70 nos<br>110 ra6n; 31   |
|--------------------------------|---------------------------------|---|
| THE THE LIBERT COMOTEN CTATODA | Испытываем, элемент             | 1. Запасные катушки (свящи, стержии) перед закладкой в эмекродычатель<br>3 от эте птеле вальялая плам перед соединением со старой застью обмотки<br>4 Гламация часть обмотки полностью собразного эмектродынгателя<br>5 Витовая можниция обмотки полностью собразного эмектродынгателя<br>6. Витовая можниция |

Таблипа 29. Испытательное напр

| й переменного тока         | Испытательное напряжение,<br>кВ, для электродинателей |
|----------------------------|---|
| электродвигателей          |   |
| частоты                    |   |
| промышленнон               |   |
| чапряжение                 |   |
| при ремоите всыпим обмоток |   |

| мощностью, кВт         | ие более 10<br>до 1000 | es  | 2,7  | 2,5  |
|------------------------|------------------------|---|--|--|
| МОЩНОС                 | 0,2-10                 | 2,5   | 2,3  | 2.2  |
| Испатаказецы в влемент |                        | 1. Обмотки после укладки в пазы до пайки межкатушечных соединений | <ol> <li>Обмотки после пайки и изолировки межкатушечных соединений, если намотка про-<br/>саводится по группам или катушкам</li> </ol> | 3. Обмотки после пропитки и запрессовки обмотанного сердечника |

2Uпом+1, но не инже 1,5 2,5

4. Главиая изоляция обмотки собранного электродвигателя

2,2

|  | Испытательное напряжение, | KB<br>KB      |
|--|---------------------------|---------------|
|  |                           | SEMES STEMENT |
|  |                           | Mensiran      |

| 2Upor+3<br>2Upor+2<br>2Upor+1<br>2Upor+1<br>2Upor+2,2   | 2U <sub>рот</sub> , но не ниже 1,2<br>1,7U <sub>рот</sub> , но не ниже 1 |
|---|--|
| 1. Стержин обмотки после изготовления, ко до закладки в пазы<br>2. Стержин обмоти после закладки в пазы но до соселиения<br>2. Обмотки после сокапиения, плам и общикомуюми<br>добятки после сокапиения, плам и общикомуюми | меняемых катушек (секций, стержией)<br>тушек (секций, стержней)          |

Контактные кольна до соединения с обмоткой Соглашаяся часть обмотим после выемки заменяемых катушек (секций, стержией)
 Вся обмотка после присоединения повых катушек (секций, стержней)

Прямечанне, U рот — напряжение на кольцах при разомкнутом и неподенжном роторе и номинальном папряжении на ста-

Т в блица 31. Импульсное испытательное напряжение витковой изоляции обмоток статора электродвигателей

| December of the second   | Амплитуда в                    | Амплитуда напряжения, В<br>на виток    |
|--|--------------------------------|--|
| SOALING MUNICIPALITY   | до укладки<br>секций в<br>пазы | после уклад-<br>ки и банда-<br>жировки |
| 4. Провод ПБД в ПДА, изолированизй слоем микаленты через виток 5. Провод ПДА и ПБД, изомированизй однам слоем микаленты через виток с про-<br>клянтами микалита в поэтолей посты можти в петемоду. | 700<br>1000                    | 820                                    |
| 6. Провод, изолированный по всей длине одням слоем микаленты толициой 0,13 мм вполияместа  | 1100                           | 950                                    |
| 7. Провод ПБД, нзолированный по всей длине витка одинм слоем вполнахлеста перковод вакотчанко топпинал 0 1 км  | 1400                           | 1200                                   |
| 8. Провод ПДА и ПБА, изолирований по всей длине витка, одним слосм микаленты толиниой 0 13 мм втолизуваеть и при применения  | 1400                           | 1200                                   |
| 9. Провод ТДБ выт ПДА, изолирований по всей длине витка одини слоем клопча-<br>тобумажной вытим випитых  | 2100                           | 1800                                   |
| <ol> <li>Провод ПДА, изоливованный по всей длине витка двумя слоями микаленты тол-<br/>шиной 0.13 мм вполяжиестя</li> </ol>  | 2800                           | 2400                                   |

Таблида 32. Максимально допустимые зазоры в подшинниках скольжения электродвигателей

| ращения, мин-1                | 60aree 1500      | 260—530<br>300—600<br>340—680<br>380—760 |
|-------------------------------|------------------|--|
| Зазор, мкм. при частоте враще | 10001500         | 150—285<br>180—300<br>210—380<br>250—440 |
| Зазор, мем.                   | менее 1000       | 100—195<br>120—225<br>140—250<br>170—305 |
| Номинальный                   | дизметр вала,    | 121—180<br>181—260<br>261—360<br>361—600 |
| ня, миг-1                     | более 1500       | 140—280<br>170—340<br>200—400<br>230—460 |
| при частоте вращения, мин-1   | 1000-1500        | 60—130<br>75—160<br>95—195<br>120—235    |
| Зазор мюя, з                  | менее 1000       | 40—93<br>50—112<br>65—135<br>80—160      |
| Ноинвлина                     | ARBNETD Bana, mt | 18-30<br>31-50<br>51-80<br>81-120        |

111

Таблица 33. Максимально допустимая внбрацня подшипинков электроденгателя

| Сепхронная частота вращения, мин—3             | 3000 | 1500 | 1000 | 730 н ниже |
|--|------|------|------|------------|
| Допустимая амплитуда вибрации подшипников, мкм | 50   | 100  | 130  | 160        |

Табляца 34. Испытательное напряжение промышленной частоты для изоляции машин постоянного тока

| Испытуемый элемент   | Испытательное напряжение,<br>кВ   | Указання   |
|--|---|--|
| 1, Обмотки;  |   | Производится у ма-<br>шни мощностью более<br>3 кВт             |
| машин на номинальное напряжение до 100 В<br>машин на напряжение выше 100 В до 1000 кВт     | 1,6Uпом+0,8<br>1,6Uпом+0,8, по не ме-<br>нее 1,2                                  |  |
| машин на напряжение выше 100 В выше 1000 кВт<br>возбудителей сняхронных генераторов        | 1,6U <sub>ном</sub> +0,8<br>8U <sub>пом</sub> , по пе менее 1,2 и<br>не более 2,8 |  |
| возбудителей синхронных двигателей в снихронных ком. $8U_{\rm nom}$ по не менее пенсаторов | 8U <sub>вок</sub> , по не менее<br>1,2  |  |
| 2. Бандажн якоря<br>3. Реостаты и пускорстулярующие резисторы                              | 1,0   | То же Можно испытывать совместно с изоляцией попей возбуждения |

2. Таблица 35. Норма отклонения сопротивления постоянному току

| Указания           | Измерение производится у<br>машин мощностью более 3 кВт   | Проверяется метаомметром<br>целость цепей                        |
|--------------------|---|--|
| Норма              | Значения сопротивлений обмогок не должиня от- чений бодее учем на ±2 % чений бодее учем на ±2 % чений бодее учем на ±2 % чений одее учем на ±2 % чений одее учем на 12 %, за неключение не долж- на одгачения модиле на 10 %, за неключени- неция модиле по обудовачено скамой соеди- | <ol> <li>Реостаты и пускорегули-<br/>ующие резисторы</li> </ol>  |
| Испытускый элемент | Обмотки возбуждения     Обмотка якоря (между коллекторизми пластинами)  | <ol> <li>Реостаты и пускорегули-<br/>рующие резисторы</li> </ol> |

Таблица 36. Поправочные коэффициенты к значению измеренного сопротивления заземлителя для средней полосы СССР

| Ten contamination                      | Dearward Account                             | f=0. | t=0,7;-0,8 M   |     |      | t=0,5 M | J     |
|--|--|------|----------------|-----|------|---------|-------|
|  | газмеры заземлителя                          | Kı   | K <sub>s</sub> | K,  | Kı   | Kz      | K.    |
|  | l=5<br>l=20 m                                | 8,8  | 3,6            | 2,3 | 8,0  | 5,2     | 4.00  |
|  | S=400 M <sup>2</sup><br>S=900 M <sup>2</sup> | 9,67 | 2,0            | 2,0 | 4.60 | 8,00    | 2,7,0 |
| 3. Заземляющая сетка или контур с вер- | S=3000 M²,                                   | 1,6  | 1,5            | 1,4 |      | 1,9     | 2,3   |
|  | S=3600 M²,<br>n≫15 шт.                       | 1,5  | 1,4            | 1,3 | 2,0  | 1,9     | 1,7   |
|  |  |      |                |     |      |         |       |

## 4. Одиночный вертикальный заземлитель

1=2,5 м 1=3,5 м 1=5,0 м

3,90

F. 4. 8.

моменту измерения предпрествовало выпадение незначительного колячества росадков; 1 - глубуна заложения в землю горизонтальной части завенлятеля яли верхией части вертикальных заземлителей. ! - длина горизоитальной полосы или вертикального заземлителя: S - площадь заземляющей сетки или контура; п - количество вертикальных электродов.

Табляца 37. Наябольшее допустимое сопротивленне заземдяющих устройств воздушных линий электропередачи

| Характеристика установки, звземляющее устройство которой проверяется   | Удельяое сопротивление грунта р. Ом·м   | Сопротивле-   |
|--|---|---|
| 1. Липпи пл папряжение симие 1000 В:     1. Липпи пл папряжение симие 1000 В:     1. Липпи пл папряжение симие 1000 В:     1. Липпи пл папряжение симие пределативного пределативного пределативности пр | To 100  Boare 100 no 500  Boare 500 no 1000  Boare 500 no 1000  Boare 5000  To 100  Earle 100 | 10<br>20<br>20<br>20<br>30<br>6-10—s p<br>10<br>30<br>0,3 p |
| земленной нейтралью:<br>660/380 В тако   | До 100<br>Более 100   | 15<br>0,15 ρ  |

| Характеристика установки, завецляющее устройство которой проверяется                  | Удельное сопротивление,<br>грунта р. Ом-м | Сопротивле- |
|---|---|-------------|
| 380/220 B   | До 100                                    | 30          |
| 220/127 B   | Более 100<br>До 100                       | 0,3<br>60   |
| 22.2. Железобетоиные и металлические опоры в сети с изолированиой                     | Bonee 100                                 | 0,6 p       |
| жальтали. 2.3. Заземлители, предиазизенные для защиты от грозовых перенапря-<br>жений | ı   | 30          |

Табляца 38. Наябольшее допустимое значение сопротивления заземляющих устройств электроустановок (кроме воздушных линий)

|   | Conputablisher, On | 0,5<br>0,001p   | 125/Ір. где Ір. — расчетная сила тока замыкання на землю, А   | 250/Ip<br>0,5p/Ip   |
|---|--------------------|---|---|---|
| Удельное сопро-   | OM·MO              | До 500<br>Более 500   | До 500  | До 500<br>Более 500   |
| Характеристика эдектроустановки и заземликошего объекта |                    | Заежтроусталовки на напряжение 110—220 кВ, заземляющее     До 500     Устройство которых выполнено по нормам на сопротивление     Востее 5     Заектроусталовки на напряжение выше 1000 В в сеги с изо- ягрованиой нейгралью: | 2.1. При использования заземляющего устройства одиовремен- До 500 но для электроустановок до 1000 В | 22. При использовании залемляющего устройства только для До 500 электроустановки на напряжение выше 1000 В; Более 56 В 3. Электроустановки на напряжение до 1000 В; |

| <ol> <li>Искусственный заземлятель с отсоедименными естественны-<br/>ми заземлятелями, к оторому присоединени верерато-<br/>рог и трак-форматоров, а также поиторые заземлятеля и/мевого-<br/>провода (в том числе на вводах в здания) в сетях с заземлений</li> </ol> |                     |            |
|--|---------------------|------------|
| нейтралью на напряжение, Б:<br>660/380   | До 100<br>Более 100 | 0,15       |
| 380/220  | До 100<br>Более 100 | 30<br>0,3p |
| 220/127  | До 100<br>Более 100 | 09,69      |
| <ol> <li>Енгірган теператора и удансфоратора с учетом испол-<br/>зовання етектепенка закамителей, в таже повторних закамит-<br/>стей путевого провода воздушнах лаквій до 1000 В при числе<br/>отодішна за напраженне, в терен при при при<br/>борідзю</li> </ol>      | До 100<br>Более 100 | 0,02       |
| 380/220  | До 100<br>Более 100 | 0,04       |
| 220/127  | До 100<br>Более 100 | 80,0       |
| 33. Sasenamoure ycrpoletho a cett e mormponamol neit-<br>rpanae:<br>1) a cramonapinae cetae:   | До 500<br>Более 500 | 0,02       |

| Хариктеристика электроустановки и заземляющего объекта<br>типле   | Удельное сопро-<br>тивление грунта р,<br>Ом-м | Сопротявление, Ом   |
|---|---|---|
| <ol> <li>в передвижных электроустановках при питанни от пере-<br/>движных источников энергии</li> </ol> |   | Определяется по значению и прежения ком ком прежения прежения прежения минетиния прежения минетиния прежения минетиния прежения минетиния прежения |
|   |   |   |

- 0 0 H He 0 0 0 1

Таблята 39. Минимально допустимое сопротнажение изоляции электроустановок, аппаратов, вторичных целей и электропроводок до 1000 В

| Указания по испытаниям           | 1. Эвектроуствопися на 100—1000, а у прожно соответству.     1. Произуствии уклаина завода-явто- переменного тока: 8 В ностроидания с на уклаина предеснять под предеснять продуктивность под предеснять под предеснять предеснят |
|----------------------------------|--|
| Сопротивление изоляции, МОм      | Должио соответство-<br>вать Указанному в стан-<br>дарте или технических<br>условиях на конкретный<br>вид изделия, как прави-<br>лю, ве менее 0,5   |
| Напряжение мегаом-<br>метра, В   | 100—1000, а у электронаделий с полупроводинко- вължи блоками—по указанию завода- нзготовителя  |
| Наименование испытуемой изоляции | 1. Электроусталовия на 100—1000, а у напрожение выше 12 В заметроядалий пределению тока в 36 В полупроводия блоками блоками. Указанию завод наготовителя наготовителя  |

| Настоящий подтупкт распространяет- ся в К. т. помучественный контактором,  матитителя, распроставляющий подтупать  переда, выстранный подтупать  переда, в предупать  переда, в преда, переда,  проставляющий под  переда, в пакем из межденным в  пакта и продациям  пределятельных устрайсть,  пределятельных  пред | У мистружентя измеряется сопротваже- необхоток и токовыдущего кабеля от- неотклатов сородум и паружных метал- атмених деталей; у трянформаторов- кат между каждой из обхоток обхоток гусом не реже 1 раза в 6 мес | Производится не реже 1 раза в год<br>в нагретом состоянии плиты |
|---|---|---|
| To we   | После клитального ремонта: исклур едхода: шимето под впражение од да  | 1   |
| 200<br>200<br>750<br>760<br>760<br>760  | 200   | 1000  |
| 11. Эметрические ап-<br>парата за изпражение,<br>В 10 о4 22 0 100<br>3) севше 100 до 39<br>4) севше 380   | 12. Ручной электроми-<br>струмент и перепосиза<br>спетильных оборудование<br>у разверен изстру раз<br>притостатование уст-<br>рийстве и жебилу удинии-<br>тели, сварочные ута-<br>тели, сварочные ута-            | 1.3. Бытовые стапно-<br>нариме электроплиты                     |

| приборов и аппаратов можив произво-<br>лител путем чидатьсямого вистемо ос-<br>можето образования по под при может<br>совместно образования по под при может<br>совместно образования по под под<br>сопроставлене изодании выстропро-<br>подке в собо сорыть и жарки почеще-<br>ниях, в наружных установых, стажее в<br>добинальный совмести активов образования по под<br>добинальный под под под под под под под<br>добинальный под под под под под под под<br>добинальный под под под под под под под под<br>под под под под под под под под под под | 1 раза в год. Для каждой секции распреденительно- го устройства. Производится по возмож- го устройства. Производится по возмож- гороустановое силовых и осветительных цедей, присоединениях к устройствам, | щия ман поколожных запажим в десеках управония, запажен в выполнять измерения совредных в запажения положения в запажения предосразительнам из ток не объто в | руке 1 раза в год. При заземленией ней-<br>реже 1 раза в год. При заземленией ней-<br>трали семотр производится совместно с<br>проверкой обеспечения срабатывания за-<br>щиты согласно п. 26.4 |
|---|--|---|--|
|   | 0,5  |   |  |
|   | 0001   |   |  |
|   | 3. Распределительные<br>устройства, щиты и токо-<br>проводы  | 4. Вторичные пепи уп-<br>равления, авщиты, язме-<br>ревия, автоматики, теле-<br>механики и т. п.  | 71   |

| Наименование испытуемой<br>нзоляции  | Напряжение мегаом-<br>метра, В | Сопротивление изоляция,<br>МОм | Указания по яспытаниям   |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 4.1. Шняжи постоянного 500—1000 гоха и шинки напряженяя и щите управления (при отсоединеннях ценях)              | 2001000                        | 01                             | 1 -  |
| 4.2. Каждое присоеди-<br>ненне вторичных цепей и<br>депей питання приводов<br>выключателей и разъеди-<br>нитолей | 500—1000                       |                                | Производится со всеми присоединен-<br>ными аппаратами (катушки приводов,<br>коитажгоры, реле, приборы, вторичиме<br>обмотит трансформаторв тока и напря- |
| 4.3. Цени управления, защиты, автоматики, те-<br>лемеханики, возбуждения   | 500-1000                       | 1                              | жения и. и., сп., сп., сп., сп., сп., сп., сп., сп   |
| напряжение 500—<br>1100 В, присоединениях<br>к цепям главного тока   |                                |                                | гаомметром на 500 В и должио быть не<br>ниже 0,5 МОм   |

Табляца 40. Количество операций при испытанни контакторов и автоматов многократимии включенними и отключениями

| Операция | Напряжение на шинах оперативного тска, % псмнявленого | Коли-<br>чество<br>операций | Операция                       | Напряжение на пянях оперативного тока, % но- | Количество<br>операция | Операция   | Наприжение<br>на шинах<br>оперативного<br>тока, % но- | Количество |
|----------|---|-----------------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------|---|------------|
| ение     | 06  | ro                          | Включение<br>и отключе-<br>ние | 100  | ıo                     | Отключение | 8   | 10         |

Утверждены Постановлением Совета Министров СССР от 11 сентября 1972 г. № 667

## ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ЛО 1000 В

- Настоящие Правила вводятся в целях обеспечения сохранности электрических сетей напряжением до 1000 В и предотвращения нестастних случаев. Правила вяляются облагаетьными при проектировании, сооружении и эксплуатации воздушных линий электропередачи, вводимых и выспеделительных устороств.
  - Для охраны электрических сетей напряжением до 1000 В устанавливаются:

а) охраниые зоны:

вдоль воздушных линий электропередачи (за неключением ответалений к вводам в здания) в виде участка земли, ограниченного парадлельными прямыми, отстоящими от проекций крайних проводов на поверхность земли (при неотклоненном их положении) на 2 м с каждой стороны;

вдоль подвемных кабельных линий электропередачи в виде участка вемии, ограниченного паралельными прамыми, отстоящими от крайших кабелей на 1 м с каждой стороны, а при прохождении кабельных линий в городах под трогуарами— на 0,6 м в сторону проезжей части улицы;

вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключениюто между вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на 100 м с каждой сторомы;

 минимально допустныме расстояния между линиями электропередачи напряжением до 1000 В и ближайшими зданиями и сооружениями, а также древесними и другими миоголетивии насаждениями, определяемые Правилами устройства электроустановок, утверждаемыми Министерстомо верствики и электрификации СССР.

 Если линии электропередачи напряжением до 1000 В проходят через лесние массивы, обрежа деревьев, растушки в невореаственной близости к проводам, производится организацией, эксплуатирующей линии электропередачи. При прохождении линий электропередачи через парки, сада и другие миоголетние насаждения обрежа рефевье производится организацией, эксплуатирующей линии электропередачи, а при обоюдном согласии сторои - организацией, в ведении которой находятся этн насаждения, нли индивидуальными владельцами садов и других многолетиих насаждений в порядке, определяемом организацией, эксплуатирующей линии электропередачи.

4. В пределах охранных зои линий электропередачи напряжением до 1000 В без письменного согласия организации, эксплуатирующей этн лиини, запрещается:

а) осуществлять строительные, монтажные, взрывные и поливные работы, производить посадку и вырубку деревьев, устраивать спортивные площадки и площадки для нгр, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы;

б) устранвать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, дноглубительные и землечерпательные работы, бросать якоря, проходить с отданными якорями и традами, выделять рыбопромысловые участки, вести добычу рыбы, а также водных животных и растений придонными орудиями лова. устранвать водопой, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

в) устранвать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м, а также стоянки автомобильного и гужевого транспорта, машин и механизмов (в охраниых зонах воздушных линий электропередачи);

г) производить земляные работы на глубние более 0,3 м и планировку груита с помощью бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны линий электропередачи напряжением до 1000 В. проходящих по территории опытиых сельскохозяйственных станций, сортоиспытательных участков, производственных объектов колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий и организаций, а также производственных объектов районных объединений «Сельхозтехинка», могут использоваться предприятием или организацией, которой принадлежат указанные станции, участки и объекты, без согласования с организацией, эксплуатирующей линин электропередачи, но с обязательным обеспечением сохраниости этих лиинй и соблюдением мер безопасности.

5. Запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить иормальную работу электрических сетей или привести к их повреждениям, в частности:

а) набрасывать на провода, приставлять и привязывать к опорам и проводам посторониве предметы, влезать на опоры, загромождать подходы к ним и сбрасывать на провода снег с крыш зданий;

б) сбрасывать большие тяжести (свыше 5 т), выливать растворы

кислот, щелочей и солей, устранвать всякого рода свалкя на трассе кабельных линий электропередачи;

- в) открывать помещения электросетевых сооружений, производить подключения и переключения в электрических сетях, разводить отомь былым вводных и распределительных устройств, воздушных линий электропередачи и в охранных зонах кабельных линий электропередачи;
- производять свое или реконструкцию заляня, мостов, тупшелей, производять своемных и шоссейных дорог и другах сооружений в местах, где проходят воздушнае и кабельные ливни электропередачи или установлены вводные и распределительные устройства, застройшикам по согласоваимо с органызациями, эксплуатурующими зактрические сеги.
- Земельная площадь охранных зоя линий электропередачи яапряжением до 1000 В не подлежит кэзятню у землепользователей, но используется ним с обязательным соблюдеянем требований настоящих Правил.

Предприятия, организации, учреждения и отдельные граждане на проходят линии эмектроперсами напряжением до 1000 В, обязаны принимать все зависящие от них меры, способствующие обеспечению сохранноств этих линий.

- 7. Если на общих опорах подвенены провода воздушных линий принопрередачи напряжением до 1000 В и линий другого назначения, принадлежащих разным организациям, каждая из организаций, осуществаляющия ремоит линий, при котором может быть панесен ущеоб другой организации или требуется присутение е представитсям, должна предварительно уведомлять о таком ремоите занитересованную организацию.
- 8. Предприятия я организации, производящие какие-либо работы (варывные, строительные и др.), которые могут вызвать, повреждение электрических сетей напряжением до 1000 В, обязаны не поэднее чем за 3 лия до язчала выполнения работ согласовать ях проведение с организацией, эксплуатирующей электрические сети, и принять меры к обеспечению сохранности этих сетей.

Условия проведения указанных работ в предсадах охранных зои диний электропередачи изгряжением до 1000 В, необходимые для обсепечения сохранности этих линий, устанавливаются Министерством энергетики и электрификации СССР (в отношении строительных работ — по согласованию с Госстроем СССР).

9. Выполление работ вблизи воздушных линий электропередачи с использованием различных механизмов допускается только при условин, если расстоящие по воздуху от механизма пли от его польженой либо выдвижной части, а также от поднимаемого груза в любом их положении (в том числе и при наибольшем польеме или вылете) до ближайшего провода, вхалодищегося под напряжением, будет ве миете 1,5 м. Расстояние от кабеля до места производства земляных работ опредеяется в каждом отдельном случае организацией, эксплуатирующей кабельную линию электропередачи.

При невозможности соблюдения условий, обеспечивающих безопасность работ, с участка электрической сети должно быть сиято напряжение.

10. Предприятия и организации, выполняющие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство этих работ, обязаны немедленно прекратить работы, принять меры к обеспечению сохраниюсти кабеля и сообщить об этом организации, эксплуатирующей электрические сети.

11. Техническому персоналу организаций, эксплуатирующих электрические сеги напряжением до 1000 В, предоставляется право беспрезвительного доступа к электрические сеги да допомогно-эксплуатациюного обслуживания. Если электрические сеги расположены на территорина априетых эой и специальных объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, обслуживающим эти сети, пропуска для проведения осмотров и ремонтиках работ в любое время суток.

 Организациям, эксплуатирующим линии электропередачи напряжинем до 1000 В, разрешается производить в охранных зонах земляные работы, необходимые для ремоната этих дний.

Указанные работы в полосе отвода автомобильных и железных дорог выполняются по согласованию с органами, в ведении которых находятся дороги.

13. Плановые работы по ремонту и реконструкции линий электропередачи напряжением до 1000 В, проходящих по сельскохозяйственным утольки, производятся по согласованию с эемлепользователями и, как правило, в период, когда эти уголья не заняты сельскохозяйственными культурами или когда возможно обеспечить сохраниость этих культур.

Работы по ликвидации аварий и эксплуатационному обслуживанию миний электропередачи могут производиться в любой период.

После выполнения указаниых работ организации, эксплуатирующие линии электропередачи, должны привести земельные угодья в состояиме, пригодное для использования по педевому изваняемию, а также возместить землепользователям убытки, причиненные при проведении работ, Порядок определения убытков устанавливается Министерством
сельского хозяйства СССР совместно с Министерством земретения и п

электрификации СССР и по согласованию с другими заинтересованными мнинстерствами и ведомствами.

14. Плановые работы по ремонту и реконструкции кабельных линий электроперации, вызывающие нарушение дорожных покрытий, могут проводиться только после предварительного согласования условий их выполнения с органами, в ведении которых находится дороги, в а пределах городов и других населеникы приктов — с исполнительными комитетами Советов народных депутатов. Условия проведения работ должны быть согласования в За-ивевный соок.

В случаях, не терпящих отлагательства, разрешается прозводить работы по ремонту кабельных линий электропередачи, вызывающие нарушение дорожных покрытий, без предварительного согласования, но с одновременным уведомлением органов, в ведении которых находятся дороги, яли исполнительных комитегов Советов народимх депутатов.

Организации, выполняющие указанные виды работ, должны устранвать объезды места ведения работ с установкой предупреждающих знаков для транспорта и пешеходов и после завершения работ производить планировку грунта и восстановление дорожных покрытий.

15. Порядок эксплуатации линий электропередачи напряжением до 1000 В на территории промышленных предприятий, в местах пересечения с железными и автомоблывыми дорогами, в положо этовод железных дорог и на подходах к аэродромам должен согласовываться организациями, эксплуатирующими линии электропередачи, с соответствующими поедприятиями но отанизациями;

На автомобильных дорогах I—IV категорий с движением машин и менениямов, имеющих общую высоту с грузом кил без груза от поверхности дороги более 45, и, в местах пересечения дорог с воздушными лиинями электропередачи с обеих сторон этих линий должны устанавливаться сигнальные знаки, указывающие допустимую высоту движущегося транспорта. Сигнальные знаки устанавливаются организацией, 
в ведения которой находится дорога, по согласованно с организацией, 
вклюуатирующей линия знактороперации.

Места пересчений линий электроперслачи с судоходными и сплавными реками должим быть обозначемы и в берегах сиптальныму зняками согласно «Уставу внутрението водного транспорта». Сигнальные знаки уставиваниваются организацией, эксплуатврующей линин электропередачи, по согласованию с бассейновыму приваженнями выдомого лути и вносятся последиями в перечень судоходной обстановки и в доцманские карты.

16. В случаях, когда на территорин или вблизи строительных площадок проектируемых зданий и сооружений расположены электрические сети напряжением до 1000 В, в проектах и сметах на строительство этих объектов по согласованию с организациями, эксплуатирующими электрические сети, должиы предусматриваться мероприятия по обеспечению сохранности указанных сетей.

17. Организация, выполняющие работы, которые вызывают необходимость переустройства электрических сстей или защиты их от механических повреждений, обязаны выполнять работы и переустройству или защите сетей за счет своих материалов и средств по согласованию с организацией, эксплуатирующей электрические сети.

18. В случае подъема кабеля якорем, раболовной спастью пли друумы способом капитани судом обязани привить меры к своюждению кабеля и немедленно сообщать, об этом в бликайший порт с указанием координат месят и времени подъема кабели. Порт, принявлий это донесение, обязан сообщить о случившемся бликайшему эмергоснабжаюшему предпривидением.

Граждане, обнаружившие оборваный, лежаний на земле или провясший провод воздушной линин эмектропередачи, а также опасность паденяя опор или обрыва проводю, обязаны немедленно сообшить об этом ближайшему энергосяабжающему предприятию или местяому ортаму власти.

19. Предприятия и организации, в ведении которых находятся действойше и строящиеся сооружения, являющиеся источниками блуждающих током, должим осуществлять мероприятия по ограничению утечки электрического тока в вемлю. Организации, в ведении которых выходятся строящиеся и действующие кабельные линия электропередачи, должим осуществлять мероприятия по защите указаниых линий от блуждающих токов.

 Организации, эксплуатврующие электрические сети, имеют право приостановить работы в охраниой зоне линий электропередачи, выполняемые другими организациями с нарушением настоящих Правил.

21. Исполнятельные комитеты Советов народных депутатов, а также органы мылиция в пределах их полномочий обязаны оказывать содействие организациям, эксплуатирующим выпектрические сеги напряжением до 1000 В, в предупреждении повреждений этих сетей и в обеспечения выполнения всеми предприятники, организациями, учреждениями и граждамами требований настоящих Повыму.

22. При разрушения электрических сетей, вызванимх стихийными бедствиями (голоде, ивводиение, ледоход, ураган, десной пожара и др.), инсполкомы Советов народных делучатов в пределах их поломочий обязаны привлежать граждан и транспортиме средства к работе по ликвидации разрушений этих сетей. Оплата восстановительных работ производится организациями, эксплуатирующими электрические систем.

 Должностные лица и граждане, вяновные в невыполнении требований настоящих Правил, а также в нарушения пормальной работы электрических сетей напряжением до 1000 В, привлекаются к ответственности в установленном порядке. Утверждены
Постановлением Совета Министров
СССР от 26 марта 1984 г. № 255

## ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1000 В

 Настоящие Правида вводятся в целях обеспечения сохраниости заектрических сетей напряжениям свяще повой В, создания нормальных условий эксплуатации этих сетей и предотвращения несчастных случаев и применяются при проектировании, строительстве и эксплуатации электрических сетей напряжением свяще 1000 В, а также при производстве работ и осуществлении другой деятельности вблизи электрических сетей.

сетей.
Под электрическими сетями напряжением свыше 1000 В\* для цолей настоящих Правил повимаются подстанции, распределительные устройства, токопроводы, воздушные лиции электропередачи\*\* подземные и подводные кабельные лиции электропередачи и отножниеся к ими со-

оружения.

Охрана электрических сетей осуществляется предприятиями (организациями), в ведении которых находятся эти электрические сети.

2. Для обеспечения сохраниости, создания нормальных условий эксдиуатация, знетрических сетей в предотвращения нечеметных случаев отводятся земельные участки, устанавляваются охранице волы, иниммально допустимые расстоящим от электрических сетей до даний, сооружений, земной и водной поверхностей, прокладываются просеки в лесных моссивах и зеленых населяем.

Земельные участки на пернод строительства и эксплуатации электрических сетей отводятся в установленном порядке.

4. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются:

 а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линин от крайних проводов при неоткложением их положении на расстоянии, м:

Для линий напряжением, кВ:

В дальнейшем «электрические сети напряжением свыше 1000 В» яменуются «электрические сеті».
 В дальнейшем «токопроводы» и «поздушные линин электропередачи» именуются «воздушные линин электропередачи».

| 11 | 0    | ٠            |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20       |
|----|------|--------------|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| 15 | υ,   | 220          |   |    |   |   |   | , |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25<br>30 |
| 75 | 0, 5 | 500,<br>⊨750 | Ŧ | 40 | J | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • |   | • |   | • | ٠ |   | • | 40       |
| 11 | 50   | -100         |   | •  | • | • | • | • | ٠ |   | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 55       |

- б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних кабелей на расстоянии 1 м;
- в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде водного простракства от водной поверхности до диа, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 м;
- г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водосмы (реки, калалы, озера и др.) в виде воздушного пространства надводной поверхностью водоемов, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе сторомы линии от крайних проводов при неотклюженом их положении для судоходных водоемов на расстоянии, 100 м., для иесудоходимх водоемов на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.
- Земельные участки, входящие в охраниме зоны электрических сетей, не наммаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.
- Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи производятся земленользователями с предварительным уведомлением предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти линии.
- 7. На землях, паходящихся в охраниму зонах воздушных линий электропередачи, работы, связанные с временным затоплением земсть, производятся по согласованию между землепользователями и предприятиями (организациями), в ведении которых находятся эти линии.
- 8. Минимальные допустимые расстояния от заектрических сетей до завий, сооружений и древеско-кустаринковых изсаждений, а также от проводов воздушных линий электропередами до земкой и водной поверхностей определяются правилами, утверждениями Министерством энеретики и эмектрификации СССР по сотасованию с Госсроем СССР, и подлежат обязательному соблюдению при проектировании и строительстве завинй и сооружений, при посадке, обрезие и вырубке деревьем и кустаринков.
- Вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств, находящихся в лесных массивах и зеленых насаждениях, прокладываются просеки в соответствии с

правилами, утверждаемыми Министерством эисргетики и электрификации СССР по согласованию с Государственным комитетом СССР по лесному хозяйству.

- 10. При прохождении воздушних ліний влактропередати через лесные массивы обрезка деревьев, растуших в непосредственной близости к проводам, производится предприятивми (организациями), в веденни которых находятся эти линии. При прохожденни их через парки, сады и другие миютолетние насаждения обрезка деревьев производится предприятивми (организациями), в ведении которых находятся воздушные длиния электропередачи, а при обоюдляю согласии – предприятиям, организациями и учреждениями, на балянсе которых находятся эти насаждения, или гражданиями и насаждения, или гражданиями надаждениями насаждениями отрого находятся, ати наведения которого находятся, апиния длектропередачи.
- В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятия (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается;
- а) производить строительство, капитальный ремоит, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
- б) осуществлять всякого рода горяные, погрузочно-разгрузочные, диогуляфительные, земелеерпаетьные, вързывые, менлорятные работи, проязводить посадку и вырубку деревье и кустаринков, располагать полевые станы, устравять загоны для скота, сооружить проволочные ограждения, шпалеры для впиоградников и садов, в также производить полня селькоголозяйственных культур;
- в) осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охраиных зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- г) совершать проезд машии и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в охраниых зонях воздушных линий электроперевачи):
- д) производить земляные работы на глубине более 0.3 м, на вспахиваемых землях — на глубине более 0.45 м, а также планировку грунта (в охранных зонах подемных кабельных линий электропередачу).

Предприятия, организации и учреждения, получившие письменное согласие на ведение указанных работ в охранных зонах электрических сетей, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность этих сетей.

Письменное согласне на производство взрывных работ в охранных зонах электрических сетей выдается только после представления предприятнями, организациями и учреждениями, производящими эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных едиными правилами

безопасности при взрывных работах, утверждаемыми Госгортехнадзором СССР.

Откаэ предприятий (организаций), в ведении которых находятся электрические сети, в выдаче письменного согласия на проведение в охраниных зонах электрических сетей работ, предусмотренных в иастоящем пункте, может быть обжалован в установ-энном порядке.

12. Правила проведения работ предприятиями, организациями и учреждениями в рведелах охранных зол инива экстопрередам устанальнаются Министерством энергетики и экстрификации СССР по согласованию с экитерсованиями министерствиями и ведомствами СССР (в отношении строительных работ—по согласованию с Госстроем СССР).

Условия обеспечения одраны труда и эдоровья работников предприятий, организаций, учреждений и населения при нахождении их вблизы воздушных ланий электропередачи напряжения 30 к В и выше устанавливаются Министерством энергетики и электрификации СССР по согласованное Оминистерством заравоохранения СССР.

 Запрешается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их полеж деним для у наружения пределеный деней.

вреждению или к несчастным случаям, в частности:

а) размещать автозаправочные станции и нные хранилища горючесмазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

 посторонним лицам иаходиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях:

 в) загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей:

 г) набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторониие предметы, а также подниматься на опоры;

 д) устранвать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

 е) складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охраиных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устраивать спортивные площадки для игр, стадновы, рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машии в имеханизмов, проводить любые мероприятия, связанизме сбольшим скольением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

 эапускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе исуправляемые (в охранных зонах воздушных линий электропередачи н вблизи них);

- п) совершать остановки всех видов транспорта, кроме железнодорожного (в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше);
- к) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи и вблизи них);
- п) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушками и трэлами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).
- 14. Полеты воздушных судов, иное использование воздушного пространетка и да электрическими сетями и вблия иих, а также проектирование, строительство и эксплуатация электрических сетей должим осуществляться в соответствии с законодательством, регулирующим использование воздушного пространства СССТ.
- 15. Предприятия, организации и учреждения, производящие варывные, строительные и ниме работы вблизи охраниза, он закетрических сетей, которые могут вызвать их повреждения, обязаны не полящее чем за 12 сут до начала выполнения работ согласовать с предприятиями (организациями), в ведении которых накодител электрические сети, условия и порядом проведения этих работ, обеспечнавощие охраниость электрических сетей, и принять соотпестиующие меры.
- 16. Предприятия, организации и учреждения, выполняющие работы, которые вызывают необхолимость переустройства зактирических сетей яли защиты их от повреждений, обязаны выполнять работы по переустройству или защите сетей за счет своих средств по согласования от предприятиями (организациями), в водении могорых находования от прические сети.

При сооружении оросительных и коллекторно-дренажных каналов, устройстве шпалер для виноградников и садов и производстве иных работ должны быть сохранены подъезды и подходы к электрическим сетям.

- 17. В проектно-сметной документации на строительство, капитальный реконт; реконструкцию аданий и сооружений, волизи которых расположены электрические сеги, должны предусматриваться мероприятия по обеспечению сохранности электрических сетей. Эти мероприятия подажат согласованию с предсприятиями (организациями), в ведении которых паходятся электрические сети.
- 18. В проектно-сметной документации на строительство, капитальиий ремонт, реконструкцию объектов, которые могут быть источником загрязнения или коррозии электрических сетей, должим батть предументрены мероприятия, отраничивающие загрязнение и коррозию, пли вынос электрических сетей из зоны загрязнения (коррозии).

Предприятия, организации и учреждения, производствениая деятельность которых вызывает загрязнение или коррозию электрических сетей, обязаны проводить мероприятия по ограничению загрязнения и коррозин электрических сетей иезависимо от ведомственной принадлежности этих сетей.

19. Матерналы фактического положения линий электропередачи, оформлениые в установлениюм порядке, должим быть переданы в исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов для нанесения их на соответствующие карты землепользований.

Исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов выдают сведения о местонахождении линий электропередачи занитересованным предприятиям, организациям и учреждениям,

- Предприятия (организации), в ведении которых находятся строящиеся или действующие кабельные линии электропередачи, должны осуществлять мероприятия по защите указанных линий от блуждающих токов.
- 21. При совпадении охранией зоны линии электропередачи с полосой отвода железных или автомобильных дорог, охранивыми зонами трубопроводов, линий связы, иных линий электропередачи и других объектов, из сектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, из совпадающих участках территорий соуществляется заинитересованиями предприятимии, организациями и учреждениями по согласованию межлу инми.
- 22. Работникам предприятий (организаций), в ведении которых нахотилен электрические сети, предоставляется право беспрепятственного доступа в уставовленном порядке к объектам сетей, расположенным на территории других предприятий, организаций и учреждений, для их ремонта и технического обслуживания.
- 23. На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электроперстачи напряжением 330 кВ и выше должны устанавливаться дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта в охранных зонах этих линий.
- 24. Места пересчения кабельных и воздушных линий электропередачи с судоходими и сплавными реквми, озерами, водохранилишами и каналами обозначаются сигнальными знаками согласно «Уставу внутреннего водного транспорта Союза ССР». Сигнальные знаки устандамавногся предприятиями (организациями), в ведении которых изкодятся эти, линин, по согласованию с бассейновыми управлениями водного пути (управлениями каналов) и виссятся последиими в перечень судоходиой обстановки и в лоцианские карты.

Тросы морских кабельных линий электропередачи указываются в «Извещениях мореплавателям» и наносятся на морские карты,

- Предприятия (организации), в ведении которых находятся электрические сети, расположенные на просеках, проходящих через лесные массивы, обязаны:
  - а) содержать просеки в пожаробезопасном состоянии:

- поддерживать ширину просек в размерах, предусмотренных просктами строительства электрических сетей, путем вырубки на просеках деревьев (кустарников) и иными способами;
- в) вырубать в установленном порядке деревья, растущие вне просек и угрожающие падением на провода или опоры:
- г) на просеках, используемых для выращивания деревьев и кустарников, производить вырубку или обрезку деревьев, высота которых превышает 4 м.
- 26. Для предотвращения аварий и ликвидации их последствий на линиях электроперслани предприятиям (организациям), в ведении которых находятся эти линии, разрешается вымубка отдельных деревьев в лесных массивах и в лесозащитных полосах, прилегающих к трассам этих линий, с последующим оформлением лесорубных билетов (ордеров) в установленном порядке.
- Предприятиям (организациям), в ведении которых находятся линии электропередачи, разрешается производить в охранных зонах этих линий земляные и иные работы, необходимые для ремонта линий электропередачи.

Плановые работы по ремонту и реконструкции линий электропередачи, проходящих по сельскохозяйственным угодями, производятся по согласованию с землепользователями и, как правило, в период, когда эти угодыя не заняты сельскохозяйственными культурами или когда возможно обеспечение сохварилеств этих клытур.

Работы по предотвращению аварий или ликвидации их последствий на линиях электропередачи могут производиться в любое время года без согласования с землепользователем, но с уведомлением его о проводимых работах.

После выполнения указанных работ предприятия (организации), в веделния которых находятся, линин замектроперачия, дожных привесты земельные угодья в состояние, пригодное для их использования по целеному назначению, а также возместить земелопызователям убытки, причиненные при производстве работ. Убытки землепользователей определяются и возмещаются в учетвожению проядке.

28. Плавовые работы по реконту и реконструкции кабельных лиийи электропералчи, вызывающие нарушение дорокиюго покрытия, могут производиться только после предварительного согласовании условий их проведения с подразделениями Государственной автомобильной писпекции и предприятиями, организациями и учреждениями, в ведении которых наколятся автомобильные дороги, а в пределах городов и других насолениям пунктов— также с исполнительными комитетами местных Советов народных депутатов. Условия проведения работ должным быть согласованы ие полоднее чом за 3 сут до вмачала работ.

В случаях, не терпящих отлагательства, разрешается производить работы по ремонту кабельных линий электропередачи, вызывающие на-

рушение дорожного покрытия, без предварительного согласования, но после уведомления подразделений Государственной автомобильной инспекции и предприятий, организаций и учреждений, в ведении которых находятся указанные дороги, а в пределах городов и других населенных пунктов - исполнительных комитетов местных Советов народных депу-Tator

Предприятия (организации), которые выполняют указанные работы, должны устранвать объезды и ограждения места производства работ и устанавливать соответствующие дорожные знаки, а после завершения работ производить планировку грунта и восстановление дорожного покрытия.

С согласия предприятий, организаций и учреждений, в ведении которых находятся автомобильные дороги, выполнение работ по устраиению повреждений, причиненных дорогам, может производиться этимн предприятиями, организациями и учреждениями за счет средств предприятий (организаций), в ведении которых находятся кабельные линии электропередачи.

29. Предприятия, организации и учреждения, произволящие земляные работы, при обнаружения кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к сбеспечению сохранности кабеля и сообщить об этом ближайшему предприятню (организации), в ведении которого находятся электрические сети, другому энергетическому предприятию нли исполнительному комитету местного Совета народных депутатов.

В случае подъема кабеля из воды якорем, рыболовной снастью или другим способом капитаны судов (руководители работ) обязаны немедленно сообщить об этом ближайшему предприятию (организации), в ведении которого находятся электрические сети, другому энергетическому предприятию или исполнительному комитету местного Совета народных депутатов. Капитаны судов передают это сообщение непосредственио либо через ближайший морской или речной порт.

30. При повреждениях электрических сетей, вызванных стихийными бедствиями, а также в целях предотвращения их повреждений исполнительным комитетам местных Советов народных депутатов предоставляется право привлекать в необходимых случаях предприятия, организации, учреждения, а также граждан к работам по предотвращению и ликвидации повреждений электрических сетей. Оплата выполненных при этом работ и возмещение стоимости израсходованных материальных ресурсов производятся предприятиями (организациями), в велении которых находятся электрические сети.

31. Предприятия, организации, учреждения и граждане в охранных зонах электрических сетей и вблизи них обязаны выполнять требования работников предприятий (организаций), в ведении которых находятся электрические сети, направленные на обеспечение сохранности электрических сетей и предотвращение несчастных случаев. Предприятия (организации), в ведения которых находятся электрические сети, нижеют право приостановить работы, выполняемые другими предприятиями, организациями, учреждениями или гражданами в охраниях зонах этих сетей с нарушением требований настоящих Правил.

32. Исполнительные комитеты местных Советов народных делугаю, в также органы внутренних дел обязаны оказывать солействие предприятнам (организациям), в ведения которых находится местрические сеги, в предотвращении аварий и ликвидации их последствий в электрических сега, а также в обеспечения выполнения всеми предприятнями, организациями, учреждениями и гражданами требований настоящих Повяних.

 Должностиме лица и граждане, виновные в нарушении требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

Прогоколы о нарушениях Правил составляются уполномоченными должностными лицами предприятий (организаций), в ведении которых находятся электрические сети. Перечин должностных лиц, уполномоченных составлять прогоколы о нарушениях настоящих Правил, утверждаются соответствующими министерствами в ведомствами.

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

#### РАЗДЕЛ БІ

#### ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ

Б1.1.1. Настоящие Правила распростраияются на персонал, обслуживающий действующие электроустановки, производящий в них оперативные переключения, выполняющий и организующий ремоитиме, монтажные, наладочные работы или испытания.

6.1.2. Требования настоящих Правил являются обязательными. Отступлений от них не допускается. Каждый работник, если он сам не мотуплений температиру правиду правиду обязательными правиду обязательными правиду обязательными правиду обязательными правиду обязательными правиду обязательными применями правиду обязательными применями правид, а также о неисправиостях оборудования и применямых при работах машин, механизмов, приспособлений, инструмента и средств защиты представляющих опасототь для людей.

Административно-технический персонал в зависимости от местных условий в отдельных случаях должен предусматривать дополнительные мероприятия, повышающие безопасность работ. Эти мероприятия не должны противоречить настоящим Правилам.

Б1.1.3. Требования к электротехническому персоналу, обслуживающему электроустановки, изложены в разд. Э1 «ПТЭ электроустановок потребителей».

Б1.1.4. Средства защиты, применяемые в соответствии с настоящими Правилами, должны удовлетворять требованиям «Правил примене-

ния и испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (приложение Б11).

Б1.1.5. Применяемые при работах машниы и механизмы, приспособления и инструмент должны быть испытаны в соответствии с действующими нормативами и сроками.

Б1.1.6. При несчастных случаях с людьми сиятие напряжения для освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока должно быть произведено немедление без предварительного разрешения.

Б1.1.7. Запрещается выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требованиям настоящих Правил.

РАЗДЕЛБ2

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

Глава Б2.1

ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

#### Оперативное обслуживание

Б2.1.1. Оперативное обслуживание электроустановок может осуществляться как местным оперативным или оперативно-ремонтимы персоналом\*, за которым закреплена даниая электроустановка, так и выездным, за которым закреплена группа электроустановок.

Лицам из оперативно-ремонтиого персонала, обслуживающим элекпри осмогре электрустановки, оместного оперативного персонала, при осмогре электрустановок, оперативных пререключениях, подготовке рабочих мест и допуске бритад к работе и т. п. в соответствия с настоящими Правилами и «ПТЭ электроустановок потребителей» предоставляются все права и обязанности оперативного персонала.

Вид оперативного обслуживания, число лиц из оперативного переоная в смену или на электроустановке определяются лицом, ответственимы за электрохозяйство, по согласованию с админитерацией предприятия (организации) и указываются в местных инструкциях.

Б2.1.2. Қ оперативному обслуживанию электроустановок допускаются лица, знающие оперативные схемы, должностные и эксплуатационные

В дальнейшем тексте Правил оперативный и оперативно-ремонтный персонал, если не требуется разделения, именуется оперативным персоналом.

ииструкции, особенности оборудования и прошедшие обучение и проверку знаний в соответствии с указаниями настоящих Правил.

Б2.1.3. Лица из оперативного персонала, обслуживающие электроустановки самиолично, и старшие в смене или бритале, за которыми закреплена дашка электроустановка, должин иметь группу по электробеопасности не илже IV в установках напряжением выше 1000 В и 111 в установках напряжением до 1000 В.

Б2.1.4. Оперативный персонал должен работать по графику, утвержденному лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия или структурного подразделения.

В случае необходимости с разрешения лица, утверждавшего график, допускается замена одного дежурного другим.

Б2.1.5. Лицо из оперативного персонала, придя на дежурство, должно принять смену от предыдущего дежурного, а после окончания работы сдать смену следующему дежурному в соответствии с графиком.

Уход с дежурства без сдачи смены запрещается. В исключительных случаях оставление рабочего места допускается с разрешения вышестояшего лица из оперативного персонала.

Б2.1.6. При приемке смены оперативный персонал обязан:

- а) ознакомиться по схеме с состояннем и режимом работы оборудования на своем участке путем личного осмотра в объеме, установленном инструкцией;
   б) полученией;
- получить сведения от дежурного, сдающего смену, об оборудовании, за которым необходимо вести тидательное наблюдение для предупреждения аварии или неполадок, и об оборудовании, находящемся в ремонте или резерве:
- в) проверить и принять инструмент, материалы, ключи от помещений, средства защиты, оперативную документацию и инструкции;
- г) ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время,
   прошедшее с его последнего дежурства;
- д) оформить приемку смены записью в журнале, ведомости, а также на оперативной схеме подписями лица, принимающего смену, и лица, слающего ее:
- е) доложить старшему по смене о вступлении на дежурство и о неполадках, замечениых при приемке смены.
- Б2.1.7. Прнемка и сдача смены во время ликвидации аварии, производства переключений или операций по включению и отключению оборудования запрещаются.

рудования запрещаются.
При длительном времени ликвидации аварни сдача смены осуществляется с разрешения администрации.

Б2.1.8. Прнемка и сдача смены при загрязненном оборудовании, неубранном рабочем месте и обслуживаемом участке запрещается.

Приемка смены при неисправном оборудовании или иенормальном режиме его работы допускается только с разрешения лица, ответствеиного за даниую электроустановку, или вышестоящего лица, о чем делается отметка в оперативном журнале.

Б2.1.9. Лицо из оперативного персонала во время своего дежурства является ответственным за правильное обслуживание и безаварийную работу всего оборудования и попрученном ему участке.

Б2.1.10. Старший по смене из оперативного персонала единоличию или совметно садминистрацией предприятия, уках, участка объяза выми совметно садминистрацией предприятия, уках, участка объяза выполнять требования диспетчера энергосистемы, инспектора и декурного предприятия съфероновадоръ по синдению электронского достранения раскода электроногребования, требования, диспетчера энергосистемы о переключени изгласици к тракинитих линий электроногредовати, атакже об отключении отдельных линий апри заврийном положения в энектроногредовати, атакже об отключении отдельных линий при заврийном положения в энектроногредовати, а также об отключении отдельных линий при заврийном положения в энектроногредовати, а также об отключении отдельных линий при заврийном положения в энектроногредовати, а также об отключения отдельных линий при заврийном положения отдельных линий при заврабном п

Б2.1.11. Старший по смеце из оперативного персонала обязан немедлению поставить в известность диспетчера энергоснабжающей организации об авариях, вызвавших отключение одной или нескольких линий электропередачи, питающих предприятие.

Список лиц, имеющих право проведения оперативных переговоров с энергосистемой, определяет лицо, ответственное за электрохозяйство, и передает в соответствующую оперативную службу предприятия электрических сетей.

Б2.1.12. При нарушении режима работы, повреждении или аварии с электрооборудованием оперативный персонал обязак самостоятсьных и немедлению с помощью подиненного е му персонал принять меры к востановлению нормального режима работы и сообщить о происшедшем непосредственно старшему по смене или лищу, ответственному за электрохозяйство.

В случае неправильных действий оперативного персонала при ликвидации аварии вышестоящее лицо обязано вмешаться вплоть до отстрацения дежурного и принять на себя руководство и ответственность за дальняейший ход ликвидации ваврии.

Б2.1.13. Оперативный персонал обязан проводить обходы и осмотративного производственных помещений на закрепленном за ими участке.

Осмотр электроустановок могут выполнять единолично:

 а) лицо из административно-технического персонала с группой по электробезопасности V в установках напряжением выше 1000 В н с группой IV в установках напряжением до 1000 В;

б) лицо из оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку.

троустановку.

Список лиц из административно-технического персонала, которым разрешается единоличный осмотр, устанавливается распоряжением лица, ответственного за электрохозяйство.

Б2.1.14. При осмотре распределительных устройств (РУ), щитов.

шинопроводов, сборок напряжением до 1000 В запрешается синмать предупреждающие плакаты и ограждения, проникать за них, касаться токоведущих частей и обтирать или чистить их, устранять обнаруженные иекспранюсти,

Б2.1.15. Ліщам на оперативного персоняда, обслужнавощиего производственное электрооборудование (влектродиятатам, генераторы, электропечи и т. п. и электротехическую часть различного технолотического оборудования напражением до 1000 В, разрешениется сдитолично открывать для осмотра дверцы щитов, пусковых устройста, пулатор управдения и др.

Б2.1.16. При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В единолично запрещается: проинкать за ограждения, входить в камеры Ру, выполнять какие-любо работы. Камеры следует осматривать с порога или стоя перед барьером.

Осмотр камер закрытых распределительных устройств (ЗРV) с входом за ограждение при необходимости разрешается выполнять только
лицу с группой по электробезопасности не ниже IV при условии, что в
проходях расстояние от пола составляет; до никлик фланцев выоляторов — не менее 2 м, до неогражденных хоковедущих мастей — не менее
2,5 м при напряжения до 10 кВ, ис менее 2,75 м при папряжения до
3 к В, не менее 3,5 м при напряжения II о кВ и не менее 4,2 м при
напряжения 150—220 кВ. Перечень таких ячеек и камер определяется
распоряжением лица, ответственного за электрохозяйство.

При расстояннях меньше указанных вход за ограждения разрешается только в присутствии второго лица с группой не ниже III при соблюдении требований п. Б2.3.2.

В2.1.17. Осмотры, выявление и ликвидация нарушений на электроустановках без постоянного дежурного персонала производятся шентранавованию выекалым персомаюм, осуществляющим надло и работы по объекту (или группе объектов), периодичность которых устанавливается ответственным за электрохозяйство в занеимости от местных условий, Результаты осмотров фиксируются в оперативном журнале.

Б2.1.18. Лица, не обслуживающие даниую электроустановку, допускаются к осмотру с разрешения лица, ответственного за электрохозяйство предпраятия, цеха.

**Б2.1.19.** Дверн помещений электроустановок (щитов, сборок н т. п.) должны быть постоянио заперты.

Для каждого помещения электроустановки должно быть не менее двух комплектов ключей, один из которых является запасным. Ключи от помещений РУ не должны подходить к дверям ячеек и камер.

62.1.20. Ключи должны находиться на учете у оперативного персонала. В электроустановках без постоянного оперативного персонала ключи должны находиться на пункте управления у старшего по сменелима из оперативного персонала.

Ключн должны выдаваться под расписку:

 а) на время осмотра лицам, которым разрешен единоличный осмотр, н лицам из оперативно-ремонтиого персонала, в том числе и не находящимся в смене, при выполнении ими работ в электропомещениях;

 б) на время производства работ по наряду или по распоряжению ответственному руководителю работ, производителю работ или наблюдающему.

Ключи выдаются при оформлении допуска и подлежат возврату ежедиевно по окончании работы вместе с нарядом.

При производстве работ в электроустановках без постоянного оперативного персонала ключи подлежат возвращению не позднее следующего дня после полиого окончания работ.

Б2.1.21. Персональные ключи для входа в электропомещения разрешается имет только лицам из оперативного персонала, принимающим и сдающим смену по телефону.

#### Производство работ

Б2.1.22. Работы в электроустановках в отношении мер безопасности подразделяются на выполняемые:

со сиятнем напряжения;

без снятия напряження на токоведущих частях и вблизи них;

без сиятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

При одновременной работе в электроустановках напряжением до и выше 1000 В категорин работ определяются применительно к электроустановкам напряжением выше 1000 В.

Б2.1.23. К работам, выполняемым со сиятием напряжения, относятся работы, которые производятся в электроустановке (или части ее), в которой со всех токоведуших частей снято рабочее напряжение и вход в помещение соседней электроустановки, находящейся под напряжением, запеот.

Б2.1.24. К работам, выполняемым без снятия напряжения на токоведущих частях н вблизи них, относятся работы, проводимые непосредствению на этих частях.

В электроустановках напряжением выше 1000 В, а также на воздушных линиях электропередачи (ВЛІ) напряжением до 1000 В к этим же работам относятся работы, выполияемые на расстояниях от токоведущих частей меньше указаниях в табл. Б2.1.1.

Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них должны выполнять не менее чем два лица, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, остальные — не ниже III.

Б2.1.25. Работой без снятня напряження вдалн от токоведущих час-

|  | Расстояние до  | гоковедущих частей, м  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Напряжение<br>электроус-<br>тановки      | от людей и применяемых<br>мак инструментов и приспо-<br>соблений, от временных<br>ограждений | от механизмов и грузоподъемных<br>машин в рабочем и транспортном<br>положениях, от стропов грузо-<br>захватных приспособлений и грузов |  |  |  |  |  |
| До 1000 В                                | На ВЛ 0,6<br>В РУ  | 1,0<br>1,0   |  |  |  |  |  |
|  | (Без прикосновения не  | нормируется)   |  |  |  |  |  |
| 6—35 кВ<br>60—110 кВ<br>150 кВ<br>220 кВ | 0,6<br>1,0<br>1,5<br>2,0   | 1,0<br>1,5<br>2,0<br>2,5   |  |  |  |  |  |

тей, находящихся под напряжением, считается работа, при которой пеключено служдено еприближене работающих людей и используемых ими ремоятной оснастки и инструмента к токоведущим частам на расстояние меньше указавного в таба. БЕЛ1 и и теребуется приятият втенических или организационных мер (напрямер, непрерывного надзора) для предотращиения тактого приближения.

62.1.28, В электроустановках напражением выше 1000 В работы без святия напражения на "гоковедущих частах и воблизи ило ложны производиться с применением средств защиты для изоляции человека от токоведущих частей либо от земли. При изоляции человека от земли работы должны осуществляется в соответствии со специальными изструкциями или технологическими картами, в которых предусмотрены необходимые мем безопасности.

Б2.1.27. При работе в электроустановках напряжением до 1000 В без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи иих необхо-

димо:

оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части, изходящиеся под напряжением, к которым возможно слу-

чайное прикосиовение; работать в диэлектрических галошах или стоя на нзолирующей подставке либо на диэлектрическом коврике;

применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток, корон того, должен быть изолирован стержень); при отсутствии такого миструмента пользоваться дизлектрическими перчатками.

Б2.1.28. При производстве работ без снятия напряжения на токоведущих частях с помощью изолирующих средств защиты необходимо;

держать изолирующие части средств защиты за ручки-захваты до ограничительного кольца;

располагать изолирующие части средств защиты так, чтобы не возникла опасность перекрытия по поверхности изолящин между токоведущими частями двух фаз или замыкания на землю;

пользоваться только сухими и чистыми изолирующими частями средств защиты с неповрежденным лаковым покрытием.

При обнаружении нарушения лакового покрытия или других неисправностей изолирующих частей средств защиты пользование ими должию быть иемедленно прекращено. Б2.1.29. При работе с применением электрозащитных средств (изо-

лирующие штанги и клещи, электроизмерительные клещи, указатели напряжения) допускается приближение человека к токовекущим частям на расстояние, определяемое длиной изолирующей части этих средств.

Б2.1.30. Без применения электрозащитных средств запрещается прикасаться к изоляторам электроустановки, находящейся под напряжением.

Б2.1.31. В электроустановках запрещается работать в сотнутом положения, если при выпримлении расстояние до токоведущих частей будет меньше ууказанного в графе 2 табл. Б2.1. При производстве работо коло неогражденных токоведущих частей запрешается располагаться так чтобы эти части накольниць сазани или с обенх боковых стором.

Б2.1.32. Виссить длинные предметы (трубы, лестиныы и т. п.) и ражением, закраты ограждениями, исключающими возможность случайиого прикосповения, иужно с особой осторожностью вдвоем под постозиным наблюдением производителя работ.

Применяемые для ремонтных работ подмостки и лестинив должны сыта должны тоговлены по ГОСТ или ТУ на инх. Основания лестини, устанываемых на гладики поверхностях, должны быть обиты резиной, а на основаниях лестини, устанваливаемых из земле, должны быть остарые металлические паконечиния. Лестины должны верхины соизом дежно опираться на прочную опору. При необходимости опереть лестиниу на провод она должна быть снабжена крочком в верхией части. Свазанивые лестиници применять запрешается.

При установке приставных лестини на подкрановых балках, элементах металлических конструкций и т. п. необходимо надежно прикрепить верх или инз лестинцы к конструкциям. При обслуживании, а также ремонтах электроустановок примене-

ние металлических лестниц запрещается.

Работу с использованием лестниц выполняют два дица, одно из ко-

Работу с использованием лестниц выполняют два лица, одно из которых находится внизу.

Работа с ящиков и других посторонних предметов запрещается. Б2.1.33. Работы на кольцевых опорах воздушных линий электропередачи (ВЛ), находящихся на территории открытых распределительных устройств (ОРУ), должим производиться в соответствии с требованиями г. Б.З.(д.).

Ремонтный персонал линий, перед тем как войти в ОРУ, должен быть проинструктировам и препровожден к месту работ лицом из оперативного персонала с группой по электробезопасности не инже III; выходить из ОРУ после окончания работы или во время перерыва персоналу разрешается под надовом производителя а абот.

Б2.1.34. В пролетах персечения в ОРУ и на ВЛ при замене проводов, тросов и относящихся к ини нооляторов и арматурм, расположениях ниже проводов, находящихся под напряжением, через заменяемые провода, тросы должны бить перекинуты квиаты из растительных лии синтетических волюков. Квиаты следует перекидиать в двух местах—по обе стороны от места пересечения, закрепляя их концы за яко-ря, конструкция и т. п.

Подъем провода (троса) должен осуществляться медленно и

Работы на проводах, тросах и относящихся к ним изоляторах, арматуре, расположенных выше проводов, тросов, находящихся под напряжением, могут быть долущемы при условни составления графика планиво-предупредительного ремоита, утверждаемого главным инженером предприятия, в котором должны быть предусмотрены мерм, препитствующе опусканию проводов, и меры по защите от наведенного напряжения. Замена проводов и тросов при этих работах без сиятия напряжения, с пеосескаемых поводов запрешается.

\$2.1.35. Работы из В.Л. связаниме с прикосновением к проводу (тросу), опущениому с опоры вплоть до земли, должина производиться с применением электрозациятных средств (перчатки, штанти) или с металлической площадки, сосынением для выравнивания потенциала проводинком с этим проводом (тросом). Допускается приовзодство работ с вемли без применения электрозациятных средств и металлической площадки при уколовии наложения завемления на провод (трос) в непосредственной близосты к каждому месту прикосновения, ио не далее 3 м от работающих людей.

Б2.1.36. При приближении грозы должны быть прекращены все работы на в ВЛ и в ОРУ, а в ЗРУ — работы на вводах и коммутационной анпаратуре, непосредственно подсоединенной к воздушным линиям.

Во время дождя н тумана запрещаются работы, требующие применения защитных изолирующих средств.

Б2.1.37. При обнаружении замыкания на землю запрещается приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытых и менее 8 м в открытых РУ.

Приближение к этому месту на более близкое расстояние допускается только для производства операций с коммутационной аппаратурой для ликвидации замыкания на землю, а также при необходимости оказаиня первой помощи пострадавшим.

В этих случаях обязательно следует пользоваться как основными, так и дополнительными электрозацитными средствами.

Б2.1.38. Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения с электроустановки оно может быть подано вновь без предупреждения.

Б2.1.39. Установка и снятне предохранителей, как правило, производятся при снятом напряжении. Под напряжением, но без нагрузки допускается синмать и устанавливать предохранители на присоединени-

ях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты.
Под напряжением и под нагрузкой допускается синмать и устанавливать предохранители трансформаторов напряжения и предохранители

закрытого типа в электроустановках напряжением до 1000 В. Б2.1.40. При сиятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться:

в электроустановках напряжением выше 1000 В — изолирующими клещами (штангой), диэлектрическими перчатками и защитимми очка- и маской):

в электроустановках напряжением до 1000 В — изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками, а при наличии открытых плавких вставок и защитными очками (маской).

Б2.1.41. Записывать показания электросчетчиков и других измерительных приборов, установленных на распределительных щитках, щитках управления и т. п., находящихся в ОРУ и РУ, разрешается:

единолично лицам из оперативного персонала предприятия с группой по электробезопасности не ниже II при наличин постоянного оперативного персонала (с дежурством двух лиц) и с группой по электробезопасности не ниже III—без постоянного оперативного персонала;

персоналу других организаций с группой не ниже II в сопровождеини лица из местного оперативного персонала с группой не ниже III.

## Глава Б2.2

### ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ

Б2.2.1. Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы в электроустановках, являются:

- а) оформление работы нарядом-допуском, распоряжением или пепечием работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
  - в) допуск к работе;
  - в) надзор во время работы;

г) оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончання работы.

Наряд, распоряженне, текущая эксплуатация

Б2.2.2. Работа в электроустановках производится по наряду, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации.

Б2.2.3. Наряд — это заданне на безопасное производство работы,

оформленное на спецнальном бланке установленной формы (приложение Б9) и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнення работы, н пр.

Б2,2.4. По наряду производятся все работы по обслуживанию электроустановок, выполняемые:

а) со снятнем напряження;

б) без снятия напряження на токоведущих частях и вблизи них;

в) без снятня напряження вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением,

Б2.2.5. Распоряжение — это задание на производство работы, определяющее ее содержаняе, место, время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее выполнение. Распоряжение может быть передано непосредственно или с помощью средств связи с по-

следующей записью в оперативном журнале. Распоряженяе имеет разовый характер: срок его действия зависит от продолжительности рабочего дня исполнителей.

Б2.2.6. Текущая эксплуатация - это проведение оперативным (оперативно-ремонтным) персоналом самостоятельно на закрепленном за ним участке в течение одной смеяы работ по перечню, оформленному в соответствии с параграфом «Выполнение работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации» настоящей главы,

## Лица, ответственные за безопасность работ, их права и обязанности

Б2.2.7. Ответственными за безопасность работ являются;

а) лицо, выдающее наряд, отдающее распоряжение;

б) допускающий - ответственное лицо из оперативного персонала;

в) ответственный руководитель работ (далее ответственный руководитель):

г) производитель работ;

д) наблюдающий;

е) члены бригады.

Б2.2.8. Ляцо, выдающее наряд, отдающее распоряжение, устанавлявает необходимость и объем работы и отвечает за безопасное ее выполнение, достаточность квалификации ответственного руководителя. производителя работ или наблюдающего (а также членов бригады, если он определяет состав бригады вместо ответственного руководителя).

Лицо, выдающее наряд, обязано в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, определить содержание строки наряда «Отдельные указания».

Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется лицам из электротехнического персонала предприятия, уполномочениям на это распоряжением лица, ответственного за электрохозяйство предприятия (организации).

Указаниые лица должны иметь группу по электробезопасности не инже V в электроустановках напряжением выше 1000 В и не инже IV в установках напряжением до 1000 В.

Право давать распоряжения на производство ряда работ, перечень которых определяется лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия, предоставляется также лицам из оперативного персонала с гоуппой не инже IV.

Б2.2.9. Допускающий — ответственное лицо из оперативного персонала — несет ответственность:

 а) за правильность выполнения необходимых для допуска и проназодства работ мер безопасности, их достаточность и соответствие характеру и месту работы;

 за правильность допуска к работе, приемку рабочего места по окончании работы с оформлением в нарядах или журналах.

При возникновении сомнения в возможности безопасного выполнения работы по данкому наряду, распоряжению или в достаточности и правильности указанных в наряде мер по подготовке рабочего места эта подготовка должна быть прекращена.

Допускающий должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV при работе в электроустановках напряжением выше 1000 В и няже III — в установках до 1000 В.

Б2.2.10. Ответственный руководитель (при работах по наряду) отвечает за численный состав бригады, определенный из условий обеспечния воможности надаров за ней со сторомы производителя работ (на блюдающего), и за достаточность квалификации лиц, включенных в состав бонгалы.

Принимая рабочее место от допускающего или осуществляя допуск, ответственный руководитель отвечает наравие с допускающим за правильную подготовку рабочего места и достаточность выполнениях мефбеопасности, необотодимых для производства работы, в том числе и задостаточность мер, предусмотренных в графе наряда «Отдельные указания».

Ответственному руководителю запрещается принимать непосредственно участие в работе по нарядам, кроме случаев, когда он совмещает обязанности ответственного руководителя и производителя работ,

Ответственными руководителями назначаются ниженеры, техники и мастера, нмеющие группу по электробезопасности V.

Б2.2.11. Назначение ответственного руководителя не обязательно при работах, выполняемых со снятием напряжения и без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Назначення ответственного руководителя не требуется при работах по наряду в электроустановках напряжением до 1000 В и работах, выполняемых по распоряженню.

Б2,2.12. Производитель работ, принимая рабочее место от допускающего, отвечает за правильность его подготовки и за выполнение необходимых для производства работы мер безопасности.

Производитель работ обязаи проинструктировать бригаду о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при работе, обеспечить их выполнение членами бригады.

Производитель работ соблюдает настоящие Правила сам и отвечает за их соблюдение членами его бригады, следит за исправностью инструмента, такелажа и другой ремонтной оснастки. Производитель работ обязан также следить за тем, чтобы установленные на месте работы ограждения, плакаты, заземления не синмались и не переставлялись.

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, в установках до 1000 В - группу не ниже III. Производитель работ, выполняемых по распоряжению во всех электроустановках, должен иметь группу не ниже 111.

Б2.2.13. Наблюдающий назначается для надзора за бригадами стронтельных рабочих, разнорабочих, такелажников и других лиц из неэлектротехнического персонала при выполнении ими работы в электроустановках по нарядам или распоряжениям.

Наблюдающий за электротехническим персоналом, в том числе командированным, назначается в случае проведения работ в электроустановках при особо опасных условнях, определяемых лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия, где эти работы производятся,

Наблюдающий контролирует наличие установленных на месте работы заземлений, ограждений, плакатов, запирающих устройств и отвечает за безопасность членов бригады от поражения электрическим током электроустановки.

Ответственным за безопасность, связанную с технологией работы, является лицо, возглавляющее бригаду, которое должно входить в ее состав и постоянно находиться на рабочем месте.

Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением какой-либо работы и оставлять бригаду без надзора во время работы. Наблюдающий может назначаться при работах; со снятием напряжения;

без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.

Наблюдающими назначаются лица с группой по электробезопасности не ниже III.

Б2.2.14. Список лиц, которые могут назначаться ответственными руководителями и производителями работ по нарядам и распоряжениями и наблюдающими, устанавливается распоряжением лица, ответственного за электрохозяйство.

Б2.2.15. Члены бригады обязаны соблюдать настоящие Правила и ниструктивные указания, полученные при допуске к работам и во время работы.

Б2.2.16. Допускается одному лицу совмещать обязанности двух лиц из числа следующих;:

- а) выдающего наряд;
- б) ответственного руководителя;
- в) производителя работ,

от лицо должно иметь группу по электробезопасности не ниже той, которая требуется для лиц, обязанности которых оно совмещает. При работах по наряду в электростановках напряжением выше 100. В без постоянного обслуживавающего персонала лицам из оперативно-ремонтного персонала допускается совмещать обязанности допускающего и ответственного руководителя работ.

В электроустановках напряжением до 1000 В при работах по распоряжению разрешается одно на следующих совмещений: производителя работ или допускающего и члена бригады, о тем должиа быть сделана соответствующая запись в оперативном журнале.

## Порядок выдачи и оформления наряда

Б2.2.17. Наряд выдается оперативному персоналу непосредственно перед началом подготовки рабочего места (до начала работы бригады). Выдавать наряд накануме проведения работ не разрешается.

Б2.2.18. Наряд на работу выписывается в двух экземплярах. Он заполияется под копирку при соблюдении четкости и ясности записей в обоих экземплярах. Исправлений и перечеркиваний написанного текста не допускается.

Б2.2.19. Допускается передача наряда по телефону лицом, выдающим наряд, старшему лицу из оперативного персонала данного объекта наи ответственному оководитель;

При этом наряд заполняется в трех экземплярах: один экземпляр заполняет лицо, выдающее наряд, а два — лицо, принимающее его по телефону.

При работах в электроустановках без постоянного оперативного персонала и при совмещении лицом из оперативного или оперативно-ремонтного персонала обязанностей допускающего и ответственного руководителя выписываются два экземпляра наряда, один из которых передается производителю работ, другой остается у лица, выдавшего наряд.

При передаче наряда по телефону лицо, выдающее наряд, диктует его текст (а форме темфонограммы), а лицо, принимающее текст, занолняет блаями наряда с обратной проверхой. При этом вместо полписи лица, выдающего наряд, указывается его фамилия, подтверждаемая подписьо принимающего текст.

Допуск к работе по наряду, переданному по телефону, производится в общем порядке.

Б2.2.20. Наряд выписывается на одного производителя работ (на-Слюдающего) с одной бригадой. На руки производителю работ выдается только один наряд.

На однотипные работы, выполняемые под напряжением одной бригадой, а также на работы бес снятии напряжения может быть выдан один общий наряд для поомередного призовлодства их на нескольких присоединениях, в одном или разных РУ, в разных помещениях посктаниим. Обормление перевода с одного рабочего места на другое требуется только при переходе с одного РУ на другое, с одного этажа РУ из аругоба.

Б2.2.21. Число парядов, выдаваемых одновременно на одного ответственного руководителя, определяет в каждом случае лицо, выдаюшее наряд.

Б2.2.22. На все работы, выполняемые со снятием напряжения (в различных местах) на данной подстанцин, в данном РУ, выдается один наряд.

Перечень всех работ в наряде не требуется — достаточно указать основные. Для осуществления работ может быть образована свободляя бригада и наряд выдан на производителя работ этой бригады. В наряде можно не записывать фамилии работающих в бригаде, следует указъть лишь вк писло.

Б2.2.23. При расширении рабочего места или изменении числа рабочих мест должен выдаваться новый наряд.

Б2.2.24. Состав бригады определяет ответственный руководитель вли лицо, выдающее наряд (если ответственный руководитель не назвачается).

62.225. Состав бригады по численности и квалификвиии, а также жвалификация производителя работ (наблюдающего) определяются с учетом условий выполнения работ и исходя из воможности обеспечения необходимего надвора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего).

Б2.2.26. При работе по наряду бригада должна состоять не менее чем на 2 человек: производителя работ и члена бригалы. В бригаду, румоводимую производителя работ, на каждого ее члена с группой по мектробезопасности 111 может быть включен один человек из электро-

технического персонала с группой I, но общее число членов бригады с группой I должно быть не более двух.

Б2.2.27. Оперативный персонал во время дежурства по разрешению вышестоящего лица из оперативного персонала может быть привлечен к участию в работе ремонтной бригары без включения в наряд, с записью в оперативном журвале.

## Допуск бригады к работе по наряду

Б2.2.28. Перед допуском к работе ответственный руководитель и производитель работ совместию с допускающим проверяют выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места.

После проверки подготовки рабочих мест и инструктажа бригады ответственный руководитель работ должен расписаться в предназначенной для этого строке на оборотной стороне наряда (только при первичном лопуске).

В случае, когда ответственный руководитель не назначается, подготовку рабочего места проверяет производитель работ, который распи-

товку расочего места проверяет производитель расот, которыя расписывается в наряде. Изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке рабочих

мест запрещается. **62.2.29.** После проверки выполиения технических мероприятий пронаводится допуск бригады, который заключается в том, что допускающий:

 а) проверяет соответствие состава бригады и квалификации включенных в нее ляц записи в наряде. Если допускающий не знает фамилий и группы по электробезопасности ляц, включенных в состав бригады, проверка производится по именими удостоверениям;

6) прочитывает по наряду фаммани ответственного руководителя, производителя работ, членов бригады и содержание порученной работы; объясняет бригаде, откуда сиято напряжение, где изложены зазвыления, какие части ремонтируемого и соседник присоединений отлажен под напряжением и какие сосбые условия производства работ должим соблюдаться; указывает бригаде границы рабочего места; убеждается, что все надоженное им, бригадой понято.

в) доказывает бритале, что напряжение отсутствует: в установках напряжением выше 35 кВ — показом наложениях закачений; в установках новках напряжением 35 кВ и ниже там, где азамеления не вилим с местта работы,—прикосповением к токовеждуния частим ружой после предаварительной проверки отсутствия напряжения указателем напряжения или штангой.

При налични заземлений, наложениых непосредствению у места работы, прикосновения к токоведущим частям не требуется;

г) сдает рабочее место производителю работ, что с указанием даты

в времени в обоих бланках наряда оформляется подписями допускающего и производителя работ в табл, 3 «Ежедневный допуск к работе и ее окончание».

Допуск к работам по нарядам должен производиться непосредственно на рабочем месте.

62.2.30. Один экземпляр наряда, по которому сделан допуск, должее находиться у производителя работ, второй — у оперативного персонала в папке действующих нарядов. Время допуска бригады и окомчания работ с указанием номера на-

Время допуска бригады и окончання работ с указанием номера наряда и содержання работы заносится в оператняный журиал.

Б2.2.31. Если при получении наряда у оперативного персонала или прокводителя работ возникают какие-либо сомнения, они обязаны потребовать разъссения у ответственного руководителя или лица, выдавшего каряд.

Б2.2.32. Оперативный персонал не имеет права без ведома ответственного руководителя и производителя работ висонть также измения в схему установки, которые меняют условия производства работ в отношении техники безопасности, за исключением указаний п. Б2.2.40.

Б2.2.33. На подстанциях и в распределительных пунктах без постоянного оперативного персонала рабочие места для работ по нарядам подготавливностея в первый дель выездимы оперативным наго перативно-ремонтивы персоналом, который допускает бригаду к работе в обычном порядке.

Право вторичного допуска к работам в последующие дии по этим же нарадам предоставляется ответственным руководителям, а при их отсутствии— производителям работ с группой по электробезопасности ие инже V в электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже IV— в установках ло 1000 В.

## Надзор во время работы, изменение состава бригады

Б2.2.34. С момента допуска бригады к работам надвор за ней в целях предупреждения нарушений требований техники безопасности возлягается на прояводителя работ или наблюдающего. Производитель работ и наблюдающий должны все время находиться на месте работы по возможности на том участке, где выполняется наиболее ответственная работа.

Наблюдающему запрещается совмещать надзор с выполнением ра-

Производителю работ и членам бригалы необходимо помнить, что вследствие окончания работы другой бригалой или из-за изменения скемы электроустановки ее участки, нахолащиеся за пределами предусмотренного нарядом рабочего места, в любой момент могут оказаться под напряжением и поэтому проближаться к ими запрешается. Допускается кратковременняя отлучка одного выи нескольных зденов бриятам. В этом случае производитель работ (набождаемый) должен дать этим лицам необходимые указания по технике безопасности. Количество членов бриталы, оставшихся на рабочем месте, должко бого не менее двух, вългоза пропаводителя работ. Возвратившихся члены бригады могут приступить к работе только с разрешения производятели работ.

До возвращения отлучившихся производитель работ (наблюдающий) не имеет права покидать рабочее место.

Б2.2.35. Оставаться в закрытых или открытых РУ одиому производителю работ или членам бригады без производителя работ не разрещается, за исключением указанных инже случаев:

а) при необходимости по условиям производства работы (например, регулировка выключателей или разъединителей, приводы которых выяесены в другое помещение, проверка, ремоит или моитаж вторичных ценей, прокладка кабелей, испытания оборудования, проверка зашит и т. п.) доловременного пребывания одного или несольяки лиц с группой по электробезопасности не ниже III из состава бригалы в раззъих помещениях, на разымых рабочих местах одного приссоящения.

Членов бригады, нахолящихся отдельно от производителя работ, последний должен привести на их рабочее место и дать необходимые указания по технике безопасности:

б) при производстве работ одной бригадой на размых присоединеинях [проверка дифференциальной защиты шин, цепей блокировки разъединителей с выключателями, проверка и регулировка устройства автоматического включения резерва (АВР) и т. п.].

На такие работы может быть выписан один наряд для одновременного производства их на развих присоединениях или в зависимости от характера работ наряд с переводом с одного присоединения на другое с оформлением перевода в общем порядке.

В РУ, с которых полностью сиято напряжение, можно оставаться на рабочем месте и продолжать работу одному лицу из состава бригады.

Б2.2.36. При необходимости отлучки производитель работ (наблюдающий), если на это время его не могут заменить ответственный руководитель, неил лицо, выдавшее данный наряд, или лицо из оперативного персонала, обязан вывести бригалу из распределительного устройства и запечеть за сособя дверы формати в перерыв в наряго.

В случае подмены производителя работ ответственным руководителем или лицом, выдавшим наряд, производитель работ должен на время своей отлучки передать ему наряд.

Б2.2.37. Ответственный руководитель и оперативный персонал должны периодически проверять соблюдение работающими правил техники безопасности. При обнаружении нарушения правил техники безопасно-

сти или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, у производителя работ отбирается наряд и бригада удаляется с места работы.

По устранении обивружениых нарушений и неполадок бригада вновь может быть в общем порядке допушена оперативным персоналом к работе в присутствии ответственного руководителя с оформлением допуска в наряде.

Б2.2.38. Изменения в составе должны оформить в наряде ответственный руководитель работ по даниму наряду вил днио, выдавшее на-ряд, а в их отсутствие – лино, имеющее право выдачи наряда по дани ной закстроустановке. Сведения об этих выменениях при необходимости могу быть пвердами по голефону.

## Оформление перерывов в работе

62.2.39. При перерыве в работе им протяжении рабочего дии (на обед, по условиям производства работ) бригада удалается из закрытого или открытого РУ. Наряд остается на ружах у производителя работ (наблюдающего). Плакаты, ограждения и закемения остаются на мете. Ни одии в членов бригады не имеет права войти поста перерыва в закрытое или открытое РУ в отсутствие производителя работ или наблюдающего.

Допуск бригады после такого перерыва оперативным персоналом не производится. Производитель работ (наблюдающий) сам указывает бригаде место работы.

52.2-40. Оперативный персонал до возвращения производителем работ наряда с отметкой о полном оконуалини работ пе имеет права включать выведениее для ремонта электрооборудование или вносить в скему изменения, сказывающиеся на условнях производства работ. В ваврийных случамат при необходимости оперативный персонал может включить оборудование в отсутствие бригады до возвращения наряда при соболожение следующих условной.

а) временные ограждения, заземления и плакаты должны быть сняты, постоянные ограждения установлены на место, плакаты «Работать здесь» должны быть заменены плакатами: «Стой. Напряжение»;

б) до прибытия производителя работ и возвращения ям наряда в местах производства работы должны быть расставлены люды, обязанные предупредить как производителя работ, так и членов бригады о том, что установка включена и возобизвление работ недопустимо.

**Б2.2.41.** Пробное включение электрооборудования на рабочее напряжение до полного окончания работы может быть произведено после выполнения следующих условий:

а) бригада должна быть удалена из РУ, наряд у производителя

работ отобран, н в наряде в табл. 3 «Ежедневный допуск к работе н ее окончание», должен быть оформлен перерыв;

 временные ограждения, заземления и плакаты должиы быть сияты, а постоянные ограждения установлены на место. Указанные операции выполняются оперативным песосналом.

Подготовка рабочего места и долукс бригады после пробиого выпочения производятся в обычном порядке в присутствии ответственного руководителя, что оформалется его подписью в наряде в тех графах табл. 3, где расписывается производитель работ. Если ответственный руководитель не назначается, присутствует производитель работ.

Б2.2.42. По окончании рабочего дия рабочее место приводится в порядок, плакаты, заземления и ограждения остаются на местах.

В электроустановках с постояниям оперативным персоналож окончание работы каждого дин оформалется в табл. З наряда «Ежедпевмый допуск к работе и ее окончанием подписями производителя работ и лича из оперативного персонала, котому иаряд должен сдаваться каждый день по окончание работы.

В электроустановках без постоянного оперативного персонала окончание работ может оформляться в указанной таблице наряда лишь подписью производителя работ, наряд разрешается оставлять в папке действующих нарядов.

Ба.24.3. На следующий день к прерванной работе можно пристуцить после осмотра места работы и проверки выполнения мер безопасности допускающим дил ответственным руководителем и процзоводите лем работ, Присутствен ответственного руководителя при повторных догусках не обдательно.

62.2.44. Допуск к работе на следующий день с указанием даты и времени начала работы оформляется подписями допускающего или ответственного руководителя и производителя работ в табл. З наряда «Ежедиевый допуск к работе и ее окончание».

# Перевод бригады на новое рабочее место

Б2.2.45. Работа на нескольких рабочих местах одного и того же присоединения по одному наряду может производиться при соблюдении следующих условий:

- а) все рабочне места данного присоединения подготавливаются оперативным персоналом и принимаются производителем работ и ответственным руководителем работ до начала работ;
- б) производитель работ с бригадой допускается на одно из рабочих мест присоединения;
- в) в электроустановках с постоянным оператняным персоналом перевод бригады на другое рабочее место осуществляется допускающим;
  - г) на электроустановках без постоянного оперативного персонала,

перевод бригады на другое рабочее место при отсутствии допускающего производится ответственным руководителем;

 д) перевод бригады на новое рабочее место оформиляется в табл. 3 наряда «Ежедневный допуск к работе и ее окончание», и если перевод осуществляется ответственным руководителем, оп расписывается в таблице вместо допускающего.

Б2.2.46. При работах под напряжением на токоведущих частях офоммение допуска на другое рабочее место требуется только при переводе бригады из ОРУ одного напряжения в ОРУ другого напряжения или на одного помещения ЗРУ в другое.

Окончание работы, сдача-приемка рабочего места. Закрытие наряда и включение оборудования в работу

Б2.247. После полного окончания работы рабочее место приводится в порядок, принимается ответственным руководителем, который после вывода бригады производителем работ реалисывается в наряде об комчании работы и сдает его оперативному персоналу либо при отсутствии последнего оставляет в папке действующих нарядок.

Если ответственный руководитель не назначался, то наряд оператняному персоналу сдает производитель работ.

Б2.2.48. Наряд может быть закрыт оперативным персоналом лишь после осмотра оборудования и мест работы, проверки отсутствия людей, посторонних предметов, инструмента и при надлежащей чистоте,

При производстве работ на одном присоединении несколькими бригадами наряд по окончании работы одной бригадой может быть закрыт полностью с указанием в наряде «Заземления оставлены для работ по нарядам № ...».

Б2.2.49. Закрытие наряда пронзводится после того, как будут последовательно выполнены;

- а) снятие заземлений с проверкой в соответствии с принятым порядком учета, за исключением случая, указанного в п. Б2.2.48;
- б) удаление временных ограждений и снятие плакатов «Работать вдесь», «Влезать эдесь»;
- в) установка на место постоянных ограждений и снятие плакатов,
   вывещенных до начала работы.

Проверка наоляции отремонтированного оборудования непосредственно перед включением производится, если в этом есть необходимость, до удаления временных ограждений и предупреждающих плакатов, тотчас же после снятия переносных азаемлений.

Оборудование может быть включено только после закрытня наряда, Если на отключенном присоединении работы производились по нескольким нарядам, то оно может быть включено в работу только после закрытня всех нарядов. Б2.2.50. Срок действия наряда устанавливается 5 сут. При переривают в работе наряд остается действительным, если схемы не восстанавливались и условия производства работы оставались незменными.

Б2.2.51. Контроль за правильностью оформления нарядов осуществляется лицами, выдавшими наряды, а также лицами на руководящего электротехнического персонала периодически путем выборочной проверки.

Б2.2.52. Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 сут, после чего они могут быть уничтожены.

Примечание. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии и электротравмы, то эти наряды следует хранить в архиве предприятия.

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках электростанций, подстанций и на кабельных линиях электропередачи (КЛ)

Б2.2.53, В электроустановках подстанций и КЛ напряжением выше 1000 В по напрям должны производиться работы:

со сиятнем напряжения:

без снятня напряження на токоведущих частях и вблизи инх;

без снятия напряження вдали от токоведущих частей, находящихся под напряженнем, когда требуется установка временных ограждений; с полименением в РУ механизмов и грузополъемных машин. Осталь-

ные работы могу выполняться по распоряженнях машино. Счета в помещении комплектных распредентельных устройств (КРУ) и КРУ в помещении комплектных распредентельных устройств (КРУ) и КРУ наружной установки (КРУН), на тележках с оборудованием, выкаченных на шкафов, при условни, что дверцы или шторки шкафов запертим работы в приводах и агретатых шкафах коммутационных апператов, в устройствах вторичной коммутации, релейной защиты, автоматики, телемеханики и связы.

Б2.2.44. В электроустановках подстанияй и на КЛ напряжением до 1000 В работы на сборных шинах РУ, депераелительных шинах РУ, депераелительных шинах РУ, депераелительных шинах РУ, депераем депераем до 1000 в работы по 1000 в 1000

Б2.2.55. При работе в электроустановках подстанций и на КЛ, на которых напряжение снято со всех токоведущих частей, в том числе с мыводов ВЛ и КЛ, при условиц что заверт вход в соседание электроустановки (сборки и шиты напряжением до 1000 В могут оставаться под напряжением), допускается выдавать один наряд для одновременной работи на всех приосединениях.

Б.2.2.56. В РУ 6—10 кВ с одиночной системой шин и любым числом секций при выводе в ремоит всей секции полностью разрешается вызвать один наряд для работы на шинах и на всех или части присодинений этой секции. Допуск на все рабочие места секции может промаюдиться одиновременно; разрешается рассредоточение бригады по разным рабочим местам в пределах этой секции.

Запрещается подготовка к включению или опробованию под напряжением любого присоединения секции до полиого окончания работ

по наряду.

Б2.257. Один изряд для одновременного или поочередного производства работ на развых рабочих местах одного или нескольких присосипений без оформления перевода с одного рабочего места на другое с рассредогочением бригады по разным рабочим местам допускается выдавать в следующих случаем.

при прокладке и перекладке силовых и контрольных кабелей, испитаниях оборудования, проверке устройств защиты, блокировки, автоматики и т. п.;

при ремонте коммутационных аппаратов, когда их приводы находятся в другом помещении;

при ремонте отдельного кабеля в туниеле, коллекторе, колодце, траншее, котловане:

при ремоите отдельного кабеля, выполияемом в двух котлованах или в ЗРУ и находящемся рядом котловане, когда расположение рабочих мест позволяет производителю работ (наблюдающему) осуществлять надзю за бриздой.

В 2.2.58. При производстве работ согласно пп. Б2.2.56, Б2.2.57 все рабочие места должвы бать подготовлены до начала допуска. В случае расоредствения бритады по разным рабочим местам долукается пресывание одного или нескольких членов бригалы, имеющих группу по электробезопасности ПІ, отдельно от производителя работ; членов бригалы, которым предстоит находиться отдельно от производителя работ, последний должен привести на их рабочие места и производителя работ, последний должен привести на их рабочие места и производителя работ, последний должен привести на их рабочие места и производителя развать в отмошении безопасности работы.

Б2.2.59. Допускается выдавать один наряд для поочередного производства однотипных эксплуатационных работ на нескольких подстанциях, на одном или нескольких присоединениях каждой подстанции.

К таким работам относятся: протирка изоляции, подтягивание зажимов, отбор проб и доливка масла, перестановка пережлючателя ответвлений трансформаторов, проверка устройств росейом защитых, автоматики, измерительных приборов, испатание повыщениям напряжением от постоянного источника, проверка изоляторов измерительной штантой и т. п. Срок действия такого нарада—1 сут.

Допуск на каждую подстанцию и на каждое присоединение оформияется в табл. 3 наряда «Ежедневный допуск к работе и ее окончание». На подстанциях, где работа выполняется согласно п. Б.2.2.55, долуск может быть выполнен одловременно на все присоедниения, но ин одно за нак нельзя подготавливать к включению до полного комочания работы на этой подстанция. Каждую из подстанций разрешается включать после полного комочания работ на ней по данному двраду.

Б2.2.60. Работы на устройствах связн, расположенных в РУ, должны производиться по нарядам, выдаваемым персоналом, обслуживающим эти устройства. Этот персонал выполяяет допуск.

### Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на воздушных линиях электропередачи (ВЛ)

Б2.2.61. На ВЛ по наряду должны производиться работы:

со снятнем напряження\*;

без снятня напряжения на токоведущих частях и вблизи них;

без спятия папряжения влади от токоведущих частей, находишиств под напряжением: с подъемом выше 3 и от уровня земли, считая от ног человека; с разборкой конструктивных частей опоры; с откапыванием стоек опоры на глубни 6 одае е 0.5 и; с врименением механизмов и грузоподъемных машин в охранной зоне; по рачентих грассы ВЛ, оста требуется принимать меры, предотвращающие падение на провода вырубаемых деревьев; по розсичетке трассы ВЛ 0,4—10 кВ, когда обружке веток и сучьее связана с опасным вриближением людей к проводам лля с возможностью падения веток и сучьее и провода. Остальные работы на ВЛ, кроме перечисленных, могут выполняться по распоряжению.

Б2.2.62. На каждую ВЛ, а на многоцепной линии в на каждую цепь выдается отдельный наряд, за исключением следующих случаев, когда допускается выдача одного наряда:

при работах со сиятнем напряжения и без сиятия напряжения на пововедущих частях и вблизи нях на нескольких целях многоцепной линии:

при однотипных работах, проводимых на нескольких ВЛ без сиятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением:

при работах на ВЛ в местах пересечения;

при работах на ВЛ напряжением до 1000 В, выполняемых поочередно с оформлением перехода с одной линии на другую.

Б2.2.63. В наряде на производство работ со сиятнем напряжения на ремонтируемой ВЛ должно быть указано в соответствии с п. Б2.1.34, какие пересекающие ее линин требуется отключить и заземлить (с на-

В том числе работы по монтажу в замене проводов в тросов в пролетах пересечения, в зоне наведенного напряжения, на одной отключенной цеян многоценной ВЛ 35 кВ в выше.

ложением заземлений согласно п. 62.340 в вблизи рабочих мест). Такое же учазащие должно быть виссено в наряд отвоистельно ВЛ, проходящих вблизи ремонтируемой, если их отключение требуется по условиям производства работ. При этом заземление ВЛ, пересекающих ремонтируемую или проколащих абизия исе, должно быть выполнено до допуска к работам, и синмать заземления с них запрещается до полного комунатия работ.

Б2.24. При перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня заземления, наложенные на рабочих местах ВЛ, могут не синиаться. На следующий день при возобывлении работи допуск бригары призводится после проверки целости и надежности присоединения оставленных заземлений.

# Выполнение работ по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации

**62.2.65.** Все работы, проводимые в электроустановках без наряда, выполняются:

а) по распоряжению лиц, уполномоченных на это (п. Б2.2.8),
 с оформлением в оперативном журнале;

 в порядке текущей эксплуатации с последующей записью в оперативный журнал.

Б2.2.66. Распоряжение на производство работ имеет разовый характер, выдается на одну работу и действует в течение одной смены.

При необходимости повторения или продолжения работы при изменении ее условий или состава бригады распоряжение должно отдаваться заново с оформлением в оперативном журнале.

Б2,2.67. По распоряжению могут производиться:

 а) работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, продолжительностью не более одной смены;

 б) внеплановые работы, вызванные производственной необходимостью, продолжительностью до 1 ч;

 в) работы со снятием напряжения с электроустановок напряжением до 1000 В продолжительностью не более одной смены.

**Б2.2.68.** Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по распоряжению в электроустановках, те же, что и при работах по наряду (п. Б2.2.1).

Работы, производство которых предусмотрено по распоряжению, могут по усмотрению лица, выдающего наряд, выполняться по наряду.

Б2.2.69. Лицо, отдающее распоряжение, назначает производителя работ (наблюдающего), определяет возможность безопасного проведения работ и указывает необходимые для этого технические и организационные мероприятия.

Б2.2.70. Распоряжение записивает в оперативный журиал отдающее сосредственно или с помощью средств связи. Распоряжение, отдаваемое самим оперативным персоналом, также записивается в оперативный журиал.

В оперативном журнале должно быть указано: кем отдано распоряжение, содержане в место работы, клатегория производства работ в отношения мер безопасности, перечень технических и организационных мероприятий, время выполнения работы, фамилыи, инициалы, группы по эмектробезопасносты производителя работ (каблодающего) в членов оригалы. Изменение в процессе работы состава бригады, работающей по васполяжению, запесшается.

Б2.271. Оперативный персонал доводит до сведения производителя распоражение и после подтверждения отовности к проведению работ осуществляет полотовуру двобчего места (если это требуется) и делает запись в оперативном журиале о выполнении всех технических мероприятий, обеспечивающих безопасность производства распоражность предоста распоражность производства распоражность предоста рас

Б2.2.72. До начала работы производитель работ принимает рабочее место и расписывается в оперативном журиале о принятии распоряжения к уклодиению с указанием времени начала работ.

Б2.2.73. К работам, выполняемым по распоряжению в течение одной смены без сиятия изпряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, относятся:

 а) уборка коридоров и служебных помещений, ЗРУ до постоянного ограждения, помещений щитов управления, в том числе уборка за панелями релейной, изменительной и прочей аппаратуры и т.п.;

 б) уборка и благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистка от снега дорог и проходов, проезд по территории ОРУ автомашины, траиспортировка грузов, их разгрузка или погрузка и т. п.;

в) ремоит осветительной аппаратуры и замена ламп, расплолжены вые камер и эчеек (при сиятии напряжения с участка осветительной сеги, на котором производятся работы); ремоит аппаратуры телефонной связи; уход за щетками электродвигателей и их замена; уход за планщами и коллекторами электрических машии, розобиовление издлисей из кожухах оборудования и отраждениях и т. п.;

 г) ремоит строительной части зданий ЗРУ и зданий, расположенных на территории ОРУ, ремоит фундаментов и порталов, перекрытий кабельных каналов, дорог, заборов и т. п.:

 д) надзор за сушкой временно выведениых из схемы трансформаторов и другого оборудования, обслуживание маслочистительной и прочей вклюмогательной випаратуюм при очиске и сушке масла выведен-

ного из схемы оборудования; е) проверка воздухоосушительных фильтров и замена сорбентов в

них.

Б2,2.74. Работы, указанные в п. Б2.2.73, выполняются единолично лицом из электротехнического персонала с группой по электробезопасности не инже III.

Примечания: 7. Работы по п. Б2.2.73а, допускается производить липам из электротехнического персонала е группой I. 2. Работы по п. Б2.2.73а, б, в разрешается производить оперативному персоналу в порядке текущей эксплуатации. 3. Работы оп. Б2.2.73г могут выполняться неэлектротехническим персоналом под наблюдением оперативного персонала лил специально выдалениюто наблюдающего е группой по электробепозасности не инже III.

Б2.275. К работам, выполияемым по распоряжению, относятся также работы на электроустановках изпряжением до 1000 В по монтажу, проверек, регуляровке, сиятно для ремоита и установке измерительных приборов, счетчиков, устройств релейной защиты, автоматики, телемеляния и связы, работы на приводах комутациониях аппаратов, на эторичных легиях и в ценях электроприводов скем ввтоматического и дистационного упрявлениях производимыет.

 а) в помещениях, где иет токоведущих частей напряжением выше 1000 В;

 6) в помещениях, где токоведущие части напряжением выще 1000 В находятся за постоянными сплошными или сетчатыми ограждениями, а также в приборных отсеках КРУ и комплектных трансформаторных подстанций (КТП);

в) в коридорах управления ЗРУ, где неограждениме токоведущие части напряжением выше 1000 В, расположениме над проходом, находятся на высоте не менее 2,75 м при напряжении до 35 кВ включительно: тельно и на высоте 3,5 м при напряжении до 110 кВ включительно:

 г) в шкафах релейной защиты ОРУ, в агрегатиых шкафах и приводах выключателей, вынесенных за сетчатое ограждение.

При мечание. Работы в цепях электроизмерительных приборов и счетчиков, включениях чере измерительных трансформаторы без испатательных блюков или специальных зажимов, позволяющих шунтировать токовые цепи и отключать цепи напряжения, производятся по наряду.

62.2.76. Работы, указаниме в п. Б.2.2.75, должны выполнять не менее чем, дла лица из ремонтного персонала въп персонала специалнырованных служб, одно из которых должно мень группу по электробезоваемости не инже IV, другое — не инже III; единично — лицо из оперативного персонала с группой не инже IV.

Б2.2.77. По распоряжению в случае производствениой необходимости разрешается оперативному (оперативно-ремонтному) персоналу пли под его наблюдением другому электротехническому персоналу проводять висплановые продолжительностью до 1 ч работы:

а) со сиятием напряжения, выполняемые с наложением зажемения, к такив работам отписотел: отсосинение и присоединение кабеля к отдельному электродвигателю, смена предохранителей, переключение ответалений на силовом трансформаторе, подтягивание и зачитства единичных контактов на шинах и борудования, доливка масла в маслонаполленные вводы и устранение течи масла из них, доливка масла в отдельные аппараты.

Этн работы производят не менее чем два лица, включая наблюдаюшее лицо из оперативного персонала с группой по электробезопасности не инже П.І.

При допуске к работе должны быть выполнены все необходимые для таких работ технические мероприятия, за исключением ограждения места работ в РУ, которое в отступление от требований п. Б2,3.14 в этом случае может не выполняться;

б) без спятня напряження на токоведущих частях и вблизи инх, не требующие установки заземлений. К таким работам относятся: работа на кожухах оборудовання, чистка и мелкий ремонт арматуры кожуха, маслоуказательных стекол на расширителях трансформаторов и на не находящихся под напряжением баках выключателей и т. п., присоединение аппаратуры для сушки и очистки масла, измерения электроизмерительными клещами, смена предохранителей напряжением до 1000 В, проверка нагрева контактов штангой, определение штангой места вибрации шин, фазировка, единичная операция по контролю изоляторов и соедилительных зажимов штангой, измерения при проверке фильтров присоединення высокочастотных каналов, оборудованных на ВЛ напряженнем выше 1000 В, доливка и взятие проб масла, если конструкция оборудовання и наличне спецнальных приспособлений позволяют безопасно выполнять эти работы и т. п. Эти работы производят не менее чем два лица, включая лицо из оперативного персонала с группой по электробезопасности не инже IV, которое осуществляет непрерывный надзор за работающими, второе лицо может иметь группу не инже III.

В 2.278. К работам, выполняемым по распоряжению в течение однов смены со снятием напряжения в эксперостановках напряжения мо 1000 В, относятся: ремоит магинтных пускателей, пусковых кнопок, автоматических выключателей, руспывников, рестатов, контакторов и аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условны установки се вне щигов и сборок; ремоит отдельных электроприемников слажтродивлагелей, экспектомариформ и т. п.), отдельно расположенных магинтных станций и блоков управления, смена предохранителей, ремоит ослегительной проводки.

Указанные работы должны, как правило, выполнять два лица из ремонтного персонала, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже III, другое — не ниже II. В отдельных случаях с ведома отдающего распоряжение допускается выполнять эти работы одному лицу из ремонтного персонала с группой не ниже III.

Примечание. Оперативно-ремонтным персоналом указанные в данном пункте работы проводятся в порядке текущей эксплуатации.

62.2.79. Производитель работ (наблюдающий) с момента получения разрешения на производство работ по распоряжению осуществляет надзор за лицами, входящими в состав бригады, в отношении соблюдения ими правил техники безопасности.

По окойчании работ произволитель работ полжен:

а) при выполнении работ со сиятием напряжения или без сиятия напринятия на токоведущих частях и вользи них вывести бригаду с места работы, совмество с лицом зо повративного персовлал проверить рабочее место, после чего оформить окончание работ подписью в оперативном жубнам;

б) при выполнении работ без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, лично осмотреть место работы, вывести бригаду и доложить лицу из оперативного персонала об оъеме выполненых работ и времени их окончания.

Данное сообщение производителя работ записывается лицом из оперативного персонала в оперативный журнал с указанием времени окончания работ.

Б2.2.80. Об окончании работ, выполненных по распоряжению, оперативный персонал непосредствению или с помощью средств снязи сообщает лицу, отдавиему распоряжение.

Б2.2.81. В порядке текущей эксплуатации могут производиться:

 а) работы без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, указанные в пп. Б2.2.73а, б, в;

б) работы со снятнем напряження в электроустановках напряженнем до 1000 В, указанные в п. Б2.2.78.

Б2.2.2.2. Обслуживание установок наружного и внутреннего освещеня, а также электроприеминков, подключенных к трупповым линиям с защитивыми аппаратами на моминальные токи до 20 Å, на территории предприятия, в служебных и жилых помещениях, складах, мастерских и т. п. может производиться специально зараспленным перопалом также в порядке текущей эксплуатации с уведомлением о месте, начале и окомивание работ оперативного персонала, о чем последний делает соответствующую запись в оперативном журивле.

Б2.2.83. Оргинзационными мероприятиями, обеспечивающими безопосмость работ в порядке текущей эксплуатации в электроустановках, являются:

а) составление лицом, ответственным за электрохозяйство, перечня

работ, определенных пп. Б2.2.73а, б, в и Б2.2.78, применительно к местным условиям и утверждение его главиым инженером (руководителем)предприятия:

 б) определение производителем работ необходимости и возможности безопасного проведения конкретной работы.

Б2.2.84. Виды работ, внесенные в перечень согласно п. Б2.2.83, являются постоянно разрешенными работами, на которые не требустся оформление каких-либо дополнительных распоряжений.

### Глава Б2.3

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

Б2.3.1, Для подготовки рабочего места при работах со снятнем напряжения должны быть выполнены в указанном порядке следующие технические меропонятия:

 а) произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения к месту работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммитационной аппаратуры;

или самопроизвольного рключения коммутационной аппаратуры;

б) на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационной аппаратурой вывешены запрещающие плакаты;

 в) проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, на корорых должно быть наложено заземление для защиты людей от поражения эксктрическим током;

г) наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

 д) вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части. В зависимости от местных условий токоведущие части ограждаются до и после наложения заземлений.

При оперативном обслуживании электроустановки двумя и более лицами в смеку перечисление в настоящем пункте мероприятия должны выполнять двое, При сдиноличном обслуживании их может выполнять одно лицо, кроме валожения перепосных заземлений в электроустановак и напряжением выше 1000 В (п. 182.33) и производства переключений, проводимых на двух и более присоединениях в электроустановках напряжением выше 1000 В, не вмеющих действраших устройств блокировки разгодинителей от инегравылымых действий.

8—271 22

### Производство отключений

**Б2.3.2.** На месте производства работ со снятием напряжения в электроустановках папряжением выше 1000 В должны быть отключены:

а) токоведущие части, на которых будет производиться работа;

 неогражденные токоведущие части, к которым возможно приближение людей, используемых ими ремонтной оснастки и инструмента, механизмов и грузоподъемных машии на расстояние менее указанного в табл. Б2.1.1.

**Б2.3.3.** Если указанные в п. Б2.3.26 токоведущие части не могут быть отключены, то они должны быть ограждены.

Б234. В электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, откуда коммутационным аппаратом может быть подаво напряжение на место работы, должен быть влилмым разрыя, образованный отсосдинением или сиятием шин и проводов, отключением разъеданиятелей, стактем объектором в министей, стактем объектором в

Траисформаторы напряжения и силовые трансформаторы, связанные с выделенным для производства работ участком электроустановки, должны быть отключены также и со стороны напряжения до 1000 В, чтобы неключить обратную трансформацию.

62.3.5. В электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подапо напряжение к месту работы, воджим быть выполнены сделующие меропонятие.

боты, должны быть выполнены следующие мероприятия:

у разъединителей, отделителей, выключателей нагрузки ручные приводы в отключению положении заперты на механический замок:

у разъединителей, управляемых оперативной штангой, стационарные ограждения заперты на механический замок;

у приводов перечисленных коммутационных аппаратов, имеющих дистационное управление, отключены пени силовые и оперативного тока, а у ливематических приводов, кроме того, на подводящем трубспроводе сжатого воздуха закрыт и заперт на механический замок кланан и выпушен сжатый воздух, при этом спускные пробки (клапаны) оставлены в открытом полужения;

у грузовых и пружниных приводов включающий груз или включающие пружины приведены в нерабочее положение.

Меры по предотвращению ошибочного включения коммутационных аппаратов КРУ и КРУН с выкатными тележками должны быть приняты в соответствии с требованиями гл. Б3.3 «Обслуживание комплектных распределительных устройств».

Б2.3.6. В электроустановках напряжением 6-10 кВ с однополюс-

ными разъединителями для предотвращения их ошибочного включения разрешается надевать на иожи специальные резиновые колпаки.

Б2.3.7. В электроустановках напряжением до 1000 В с токоведущих частей, на которых будет производиться работа, напряжение со всех сторои должно быть снято отключением коммутационых аппаратов с ручным приводом, а при наличин в ехеме предохранителей — снятием последних.

При отсутствии в схеме предогранителей предогращение ошибоч много включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукомток или дверец шкафа, укрытие кнопок, установка между контактами волирующих накладок и др. Допучается также синиать напражение коммутационным аппаратом с дистанционным управлением при условии отсоединения концов от включающей катично.

Если позволяют конструктивное исполнение аппаратов и характер работы, перечисленные выше меры могут быть заменены расшиновкой или отсоединением концов кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором должна производиться работа.

Расшинояку или отоединение концов кабеля, проводов может выполиять лице с группой по электробезовленоги не инже III из ремоитного переовала под руководством допускающего. С бликайших к раобочему месту коковедщих кателей, доступных, для непредальноменного прикосновения, напряжение должно быть сиято либо они должны быть отраждены.

Б2.3.8. Отключению положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами (автоматы невыкатного типа, пакетные вымлючатели, рубильники в закрытом неполнения и т. п.) определяется проверкой отсутствия напряжения на каз зажимах либо на отходящих шинах, проводах или на зажимах обрудования, получающего питанне от комутационных аппаратов.

Вывешивание предупреждающих плакатов, ограждение рабочего места

Б2.3.9. Непсередственно после проведения необходимых отключений на приводах разъединителей, отделителей в выключателей ватуки на приводах разъединителей, отделителей в выключателей ватуки на пряжением выше 1000 В, на ключах и неликах дистаницопного управления выи!, на коммутационной аппаратуре папряжением до 1000 В (датомать, рублыный, выключатели), отключениях при подготовке рабочего места, должны быть вывешены плакаты «Не включать. Работают люди», а отключениях для допуска к работе на ВЛ и КЛ — плакаты «Не включать. Работа на линия».

У разъединителей, управляемых оперативной штангой, плакаты вывешиваются на отраждениях, а у разъединителей с полюеным приводом — на приводе каждого полюса. У ячеек КРУ плакаты вывешиваются в соответствии с требованиями гл. БЗ.3 «Обслуживание комплектных, распределительных устройств»,

На клапанах, закрывающих доступ воздуха в пневматические приводы разъединителей, вывешивается плакат «Не открывать. Работают люди».

На присоединениях напряжением до 1000 В, не имеющих автоматов, выключателей или рубильников, плакаты вывешиваются у сиятых предохранителей, при установке которых может быть подано напряжение к месту работы.

Б2.3.10. На приводах линейвых или других разъединителей, автоматов, рубыльников, которыми отключены для производства работ ВЛ или КЛ, должен быть вывешен независим от числа работающих бригар один плакат: «Не включать. Работа на линии». Этот плакат вывешивается и симнется только по указанию лина из оперативного персонала, когорое дает распоряжение на подготвку рабочих мест, допуск и ведет учет числа работающих на линиях брига работающих для линиях брига.

При одновременных работах на линин и линейном разъединителе в той влектроустановке, к которой принадлежит линейный разъединитель, плакаты 41е включать. Работа на лининэ вывешиваются на приводже ближайших по скеме разъединителей, которыми может быть подано напряжение на линейный разъединитель.

Б2.3.11. Неотключенные токонедущие части, доступные для непрелнамеренного прикосновения, должны быть на время добты отряждены, Для временного ограждения могут применяться шиты (шпрым), якраны и т. п., изготовленные из дерева или других изоляционных материалов.

Расстояние от временных ограждений до токоведущих частей должно быть не менее указанного в графе 2 табл. Б2.1.1. В электроустановках напряжением 6—15 мВ это расстояние при необходимости может быть уменьшено до 0,35 м.

Необходимость временных ограждений, их вид, способ установки определяются по местным условням и характеру работы лицом, выполняющим подготовку рабочего места, и ответственным руководителем работ.

работ.

Установка ограждений производится с особой осторожностью в присутствии ответственного руководителя работ.

На временных ограждениях должны быть укреплены плакаты «Стой Напряжение».

Б2.3.12. Допускается применение специальных передвижных ограждений – клеток, наклонных щитов и т. п., конструкция которых обеспечивает безопасность их установки, устойчивость и надежное закрепление.

Б2.3.13. В электроустановках напряжением 6—15 кВ в тех случаях, когда нельзя оградить токоведущие части щитами, допускается приме-

вение изолирующих наклядок, помещеемых между отключенными и накодящимися под вапряжением токоведущими частями (например, мед ду контактами отключенного рубильника, разъединителя). Эти изолирующие накладки могут касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Устанавливать и снимать накладки должим два лица с группо V и IV — в электроустановках напряжением выше 1000 В, IV и III — в установках работ в установках в установках работ в установках в установках в установках работ в установках работ в установках в установках работ в устано

Б2.3.14. После включення заземляющих ножей или установки переносных заземлений в закрытых электроустановках на сетчатых или сплошных ограждениях ячеек, соседних с местом работ и расположенных напротив, должны быть вывешены плакаты «Стой. Напряжение».

Соседине ячейки и ячейки, расположенные напротив места работы, не инсеощие указанных ограждений, а также проходы, куда персовалу не следует водить, должны быть ограждены переносными шитами (шпрмами) с такими же плакатами на них. Переносные шиты должны устанавливаться с таким расчетом, чтобы опи не превитствовали выходу персонала на помещения в случае возниковоненя опасности.

Б2.3.15. В ОРУ при работах, проводимых с земли и на оборудовании, установленном на фундаментах и отдельных конструкциях, рабочее место должно быть отраждено (с оставлением прохода) канатом или шнуром из растительных либо синтетических волокои с вывешенными на них плакатами «Стой. Напряжение», обращенными внутрь огражденного пространства,

Разрешается пользоваться для подвески каната конструкциями, не включенными в зону рабочего места, при условии, что они остаются вне огражденного пространства.

При сиятии напряжения со всего ОРУ, за исключением линейных разъединителей, последине должны быть ограждены канатом с плакатами «Стой. Напряжение», обращениыми наружу огражденного пространства.

Б2.3.16. В ОРУ на участках конструкции, по которым можно пройти от рабочего места к соседним участкам, где есть напряжение, должны быть установлены хорошо въдимые плаката «Стой. Напряжение». Эти плакаты может устанавливать лицо с группой по электробезопасности не ниже III из оперативно-ремонтного или ремонтного персовала под руководством допускающего.

На конструкциях, соседних с той, по которой разрешается подниматься, винзу должен быть вывешен плакат «Не влезай. Убъет!».

На стационарных лестницах в конструкциях, по которым разрешено подинматься, должен быть вывешен плакат «Влезать здесь». Б2.3.17. В электроустановках, кроме ВЛ, на всех подготвленных рабочих местах после наложения заземления и ограждения рабочего места должен быть вывешен плакат «Работать здесь».

Б2.3.18. Во время работы персоналу запрещается переставлять или убирать плакаты и установленные временные ограждения и проникать на территорню ограждениых участков.

Все плакаты вывешнваются и синмаются только по распоряжению оперативного персонала.

# Проверка отсутствия напряжения

82.3.19. Перед инклами всех видов работ в электроустановках со святием вапряжения иеобходимо проверить отсутствие напряжения участке работи. Проверка отсутствия напряжения мем участке работи. Проверка отсутствия напряжения мем им им между каждой фазой и землей в каждой фазой и вудевым проводь на отключений для производства работ участи электроустановки должил быть проведена допускающим после вывешивания предупреждения должил сытра образовать должил обле вывешивания предупреждения образовать от проведена допускающим после вывешивания предупреждения образовать должил образовать должи предупреждения образовать должи предупреждения образовать должи предупреждения образовать должи предупреждения предупреждения образовать должи предупреждения образовать должи предупреждения образовать должи предупреждения образовать должи предупреждения 
Б2.3.20. В электроустановках проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения заводского изготовления, исправность которого перед прыменением должна быть установлена посредством предназначениях для этой цели специальных приборов или приближением ва токоведущим частям, расположенным поблизости и заведомо находящихся под напряжением.

В электроустановках напряженнем выше 1000 В пользоваться указателем напряження необходимо в диэлектрических перчатках.

При отсутствии поблизости токоведущих частей, заведомо находящихся под напряжением, или ниой возможности проверить исправность ужазателя иапряжения на месте работы допускается предварительная его проверка в доугоб электносутановке

Еслн проверенный таким путем указатель напряження был уронен или подвергался толчкам (ударам), то применять его без повторной проверки запрещается.

Проверка отсутствия напряжения у отключенного оборудования должиа производиться на всех фазах, а у выключателя и разъединителя— на всех шести вводах, зажимах.

Если на месте работ имеется разрыв электрической цепи, то отсутствие напряжения проверяется на токоведущих частях с обеих сторои разрыва.

постоянные ограждения синмаются или открываются непосредственно перед проверкой отсутствия напряжения.

Б2.3.21. В электроустановках напряжением 35 кВ н выше для проверки отсутствия напряжения можно также пользоваться изолирующей штангой, прикасаясь ею несколько раз к токоведущим частям. Призна-

ком отсутствия напряжения является отсутствие искрения и потрескивания.

В ОРУ напряжением до 220 кВ проверять отсутствие напряжения указателем напряжения или штангой допускается тложьо в сухую потоду, В сырую потолу отсутствие напряжения допускается проверять тщательным прослеживанием схемы в натуре. В этом случае отсутствие напряжения на отходящей лигии подтверждается оперативным персоналом влят диспетером.

Если при проверке схемы будет замечено коронирование на ощиновке или оборудовании, свидетельствующее о наличии на них напряження, или булут замечены искры между контактами линейного разыединителя при его отключении, свидетельствующие о наличии напряжения на личии, то схему мужно проверить повторно, а свои замечания о состоянии линии сообщить оперативному персоналу или деистетеру.

Проверка отсутствия напряжения путем прослеживания схемы в натуре допускается в сврую погоду также у КТП и КРУН всех напряжений при отсутствии специального указателя, предназначенного для пользования им в любую погоду.

При прослеживании схемы в изтуре отсутствие напряжения на вводах ВЛ и КЛ подтверждается персоналом, в чьем оперативном управлении находятся линии.

На ВЛ прослеживание схемы в натуре заключается в проверке направления и внешних признаков линий, а также обозначений на опорах, которые должны соответствовать диспетчерским наименованиям линий.

Б2.3.22. На деревянных и жслезобетопных опорах напряжением с—20 кВ, а тажже при работе е телесопической вышки при проверже отсутствия напряжения указателем, основаниям на принципе протектия миле мостото тока, должны быть обеспеченае его пеобходимая чувствитьсть. Для этого указатель следует заземлять проводом сечением не менее 4 мм².

62.3.23. На ВЛ при подвеске проводов на разимх уровиях проверять отсутствие напряжения указателем или штангой и накладывать завемление следует сиплу вверх, начиная с нижнего провода. При горизонтальной подвеске проверку и мжию начинать с ближайшего провода.

Б2.3.24. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземлению нейгралью при применении двухполюсного указаталя проверять от сустане напражения нужно как между фазоми, так и между каждой фазой с заземлениям корпусом оборудования или заземляющим (занумлюции проводом). Допускается применять предварительно проверенный водытметр. Пользоваться коптрольными дмалымы запрешается.

Б2.3.25. Устройства, сигнализирующие об отключенном состоянии аппаратов, блокирующие устройства, постояние включенные вольтметры и т. п. являются только вспомогательными средствами, на основании по

казаний или действия которых не допускается делать заключение об отсутствии напряжения.

Указание сигнализирующих устройств о наличин напряжения является безусловным признаком недопустимости приближения к данному оборудованию.

Б2.3.26. Проверять отсутствие напряжения в электроустановках подстанций и в РУ разрешается одному лицу из оперативного или оперативного или оперативного или оперативного или оперативно-ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV в электроустановках напряжением выше 1000 В и с группой III — в установках до 1000 В.

На ВЛ проверку отсутствия напряжения должны выполиять два лица: на ВЛ напряжением выше 1000 В с группами не ниже IV и III, на ВЛ напряжением до 1000 В с группой не ниже III,

### Заземление токоведущих частей. Общие требования

**Б2.3.27** Заземление токоведущих частей производится в целях защиты работающих от поражения электрическим током в случае ошнбочной полачи напожжения к месту работы.

нои подачи напряжения к месту расоты. **Б2.3.28.** Накладывать заземления на токоведущие части необходимо
непосредствению после проверки отсутствия напряжения. Переносные
заземления сначала иужию присоединить к земле, а затем после про-

верки отсутствия напряжения маложить на токоведущие части.

Симмать переносные заземления следует в обратной валожению последовательности: сначала сиять их с токоведущих частей, а затем от-

Б.2.3.29. Операция по наложению и сиятию перепосных заземлений выполняются в диэлектрических перчатках с применением в электро-установках мапражением выше 1000 В изолирующей штанги. Закреплать зажимы наложениих перепосных заземлений следует этой же штангой кли неоорекственно ружми в дизжестрических перепосных установках предмета диалегом предмета д

Запрещается пользоваться для заземления проводниками, не предназначеними для этой цели, а также присоедниять заземление посредством кокутки.

# Заземление токоведущих частей в электроустановках подстанций и в распределительных устройствах

Б2.3.30. В электроустановках напряжением выше 1000 В заземления накладываются на токоведущие части иссе фаз, полюсов отключенмого для пронаводства работ участка данной электроустановки со всех сторои, откуда может быть подано напряжение, за исключением отключениях для производства работ сборных шин, на которые достаточно наложить доло заземение; При работах в РУ накладывать заземления на противоположных концах питающих данное устройство линий не требуется, кроме случаев, когда при производстве работ необходимо синмать заземление с вводов линий.

Надоженные завемления могут быть отделены от токовеждицих часна которых неорерскатемно производится работа, отключеними выключателями, равъединителями, отделителями лан выключателями нагрузки, сиятыми предохранителями, демонтированными шинами или поворажим.

Б2.3.31. На токоведущие части непосредствению на рабочем месте завеждение дополнительно накладивается в тех случаях, когда эти части могут оказаться под наведенным напряжением (потенциамом), могущим вызвать поражение током, или на них может быть подано напражение выше 42 В переменного в 110 В постоянного тока от посторонего исто исто потего поточных (сварочных аппарат, селентельные сети т. п.).

Б2.3.2. Переносные заземления, наложенные на токоведущие части, должны быть отделены от токоведущих частей, находящихся под напряжением, видимым разрывом. Заземления следует накладывать в местах, очищенных от краски.

Б2.3.33. В ЗРУ переносные заземлення наклядываются на токоведущие части в установленных для этого местах. Эти места очищаются от краски и окаймляются черными полосами.

В ЗРУ н ОРУ места присоединения переносных заземлений к заземляющей проводке или к заземленным коиструкциям должиы быть очишены от краски н приспособлены для закрепления.

Б2.3.4. В влектроустановках, конструкция которых такова, что наоление заземления опасно или невозможно (например, в некоторых
распределительных ащиках, КРУ отдельных типов и т. п.), при подготовке рабочего места должны быть приняты дополительные меры безопенсноги, препатетвующие ошнобной полоде напряжения к месту работы: приводы и отключение аппараты запираются из замок; пожимин верхние котитакты разъемциятелей рубнымного, ватоматов и т. п.
ограждаются реанновыми колпиками или жесткими изкладками из изолициопного материала; предохранители, включенийе последовательно с
коммутационными аппаратами, синываются и т. п. Эти технические мероприятия должны быть указаных ромолительных меро должны
быть, отсоединены концы питающей лини в РУ, на щите, сборке или
непосредственно на месте работы.

Список таких электроустановок определяется и утверждается ли-

Б2.3.35. Наложение заземлений ие требуется при работе на электрооборудовании, если от него со всех сторон отсоединены шины, провода и кабели, по которым может быть подано напряжение; если на

него пе может быть подано напряжение путем обратиой трапсформации или от посторониего источника и при условии, что на этом оборудовании не наводится напряжение. Коицы отсоединенных кабелей при этом должим быть заиквуты накоротко и заземлены.

Б2.3.36, В электроустановках напряжением до 1000 В при работах со сиятием инпряжения на сборных шиных РУ, щитов, сборок на эти шины (за исключением шин, выполненных изолированиям проводом) накладявается заземениев. Необходимость и возможность наложения замемения на присоедниения этих РУ, щитов, сборок и но оборудование, получающее от них питание, определяет лицо, выдающее наряд, распоряжение (п. Б2.2.8).

Б2.3.37. В электроустановках напряжением выше 1000 В:

включать заземляющие ножи разрешается одному лицу с группой не инже IV из оперативного или оперативно-ремонтного персонала;

накладывать переносиме завемения должим два лица из оперативмого или оперативно-ремонтного персовлас г группами по электробезопасности не инже IV и III. Второе лицо с группой не инже III може быть из числа ремоитного персонала, при этом оно должно пройти инструктаж и быть ознакомнено со семой эдектроустановки.

отключать заземляющие ножи и синмать перепосиме эаземления может одно лицо с группой не инже III из оперативного или оперативного несомала.

62.3.38. В электроустановках напряжением до 1000 В все операции по наложению и сиятию защемлений разрешается выполнять одному лицу с группой по электробезопасности не инже III из оперативного или оперативно-ремонтного персонала.

Наложение переносиых заземлений в этом случае производится с земли при условии применения специальной изолирующей штанги, которой можно не только накладывать, но и закреплять эти заземления.

Б2.3.39. Допускается временное сиятие эвземлений, наложенных при подготовке рабочего места, если это требуется по карактеру выполияем мах рабог (измереняе сопротивления въолящим т. п.). При этом место работы подготавливается в полном соответствии с требованиями настоящих Правыт и илишь на время поризводства работы симаются те закемления, при наличии которых работа не может быть выполнена.

Временное сиятие и повторное наложение заземлений производятся оперативимы персоналом или под его наблюдением членом бригады с группой по электробезопасности не инже III.

В электроустановках напряжением выше 1000 В без местного оперативного персонала временное сиятие и повторное наложение заземления при отсутствии допускающего может производить ответственным руководитель или производитель работ или под его наблюдением член бригары с группом не инже 111. При выдаче наряда разрешение на временное снятие заземлений вносится в строку «Отдельные указания» с записью о том, где и для какой цели требуется эта операция.

### Заземление воздушных линий электропередачи

Б2.3.40. ВЛ напряжением выше 1000 В заземляются во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия.

Допускается:

ВЛ напряжением 35 кВ и выше с отпайками не заземлять на отпаечикх подстанциях при условии, что линяя заземления с двух коицов, а на этих подстанциях заземления наложены за отключенными линейными разъединителями (со стороны подстанция);

ВЛ напряжением 6—20 кВ заземать только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата длябо на бликайшей в точку устройству или секционирующему аппарату опоре, имеющей заземляющий контур. В остальных РУ этого напряжения и у секционирующих коммутак пионимх аппаратов в местах, где воздушава линия отключена, одпускается ее не заземлять при кустровии, что на воздуширую линию бугу наложены заземления местам и этим РУ или секционирующими коммутационивми аппаратами. Заземления накладываются на опорах, месоции заземления местам затим заземления накладываются на опорах, месоции заземляющим котитурационами.

Для ВЛ напряжением до 1000 В достаточно наложить заземление только на рабочем месте.

Б2.3.41. При пофазном ремонте ВЛ заземлять в РУ провод отключенной фазы запрешается.

Б2.3.42. Дополинтельно к заземлениям, указанным в п. Б2.3.40, на расочем месте каждой бригады заземляются провода, а при необходимости и тросы.

На отключенной и заземленной воздушной анини напряжением 55 кВ и выше при производстве работ на проводе одной фазы или поочередно на проводах каждой фазы, какторой выполняется работим 
месте провод только той фазы, на которой выполняется работа. При 
этом запрепцается прибликаться к проводам остальымх, незаземленных 
фаз на расстояние менее указанного в графе 2 табл. Б2.1.1.

При прочих работах на ВЛ напряжением 35 кВ и выше, а также при всех работах на ВЛ напряжением ниже 35 кВ на рабочем месте заземляются проведа всех фаз.

Б2.3.43. На однопенных ВЛ заземление на рабочем месте необходимо накладывать и в опоре, на которой производится работа, или на со-седией. Допускается надожение заземлений с двух стором участка ВЛ, на котором работает бригада, при условии, что расстояние между заземлениями ве превадиает 2 км.

Б2.3.44. При выполнении работы на проводах ВЛ в пролете пере-

сечення с другой ВЛ, находящейся под напряжением (п. Б2.1.34), защемление необходимо накладывать на опоре, где производится работа.

Если в этом пролете подвешиваются или заземляются провода либо тросы, то с обеях сторон от места пересечения заземляются как подвещиваемый, так и заменяемый провод, трос.

Б2.3.45. При работе на изолированном от опоры грозозащитном тросов дви на конструкциях опоры, когда требуется приближение к этому тросу на расстояние менее 1,0 м, трос заземляется. Заземление на кладывается с опоры в сторону пролета, где трос изолирован, или на этом пролего.

Если на этом пролете предусмотрена плавка гололеда, перед началом работы трос должен быть отключен и заземлен с тех сторон, откуда на исто может быть полано напряжение.

Б2.3.46. Перед разрывом электрической цепн на рабочем месте (рассоедниение проводов, тросов, отключение секционирующего разъединителя) заземление накладывается по обе стороны разрыва.

Б2.3.47. Переносиме заземления следует присоединять: на металлических опорах — к их элементам, на железобетонных и дереявных опорах с заземлющими слуками — к этим слуками поле поверки к исмостн. На железобетонных опорах допускается присоединять переносное заземление к арматуре нли к металлическим элементам опоры, имеющим металлическую связь с арматурой.

В электросетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при наличин повторного заземления нулевого провода допускается присоедниять переносные заземления к изулевому проводу.

Места присоедниения переносных заземлений к заземляющей проводке или к конструкциям должны быть очищены от краски.

На всех ВЛ переносное заземление из рабочем месте можио присоединить и к специальному заземлителю, погруженному в грунт на глубниу не менее 0,5 м, нли в зависимости от местных условий к заземлителям других типов.

Б2.3.48. На ВЛ напряжением до 1000 В при работах, выполняемых с продолжением с предоставлением с продолжением с предоставлением с пред

Б2.3.49. На ВЛ при подвеске проводов на разных уровиях заземление накладывается снизу вверх, нечиная с нижнего провода, а при горизоитальной полвеске начиная с бликайшего провода.

Б2.3.50. При выполняемых с опор работах на проводах (тросах) ВЛ, проходящей в зоне навреденного напряжения, или на отключенной цепи многоценной ВЛ, остальные цени которой находятся под капряжением, заземления накладываются на каждой опоре, где производится работа.

Б2.3.52. На ВЛ накладывать перепосные заземления и выдочать установление из опорах заземляющие вожи должкы аница из оперативного и оперативно-ремонитело персопала, адил из которых — производитель работ с группой по заектробезопасности не ниже IV на ВЛ па-пряжением выше 1000 В и с группой не пиже III на ВЛ па-пряжением до 1000 В, а второе лицо — член бригады, имеющий группу не ниже III. Синиать перепосные заземления допускается двум лицам, имеющий группу не ниже III.

При наложении и сиятии заземлений одно из двух лиц, выполняющих эти операции, в том числе и производитель работ, может оставаться на земле.

Отключать заземляющие ножи разрешается одному лицу с группой по электробезопасности не инже III из оперативного или оперативно-ремонтного персонала.

#### Хранение и учет заземлений

Б2.3.53. Компаекты переносных заземлений должны быть проиумеровами и храниться в отведениях для этого местах. Специальные места для развески или укладки переносных заземлений должны быть снабжены вомерами в соответствии с номерами, имеющимися на этих комплектах.

Б2.3.54. Наложение и снятие переносимх заземлений, включение и отключение заземляющих ножей должно отражаться на оперативной или пневматической схеме, в оперативном журиале и в наряде.

Все переносные заземления должны учитываться по номерам с ука-

### Глава Б2.4

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ АВАРИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

Б2.4.1. Восстановительные работы в аварийных случаях, а также кратковременные не терпящие отлагательства работы по устранению таких неисправностей оборудования, которые могут привести к аварии,

разрешается производить без наряда с последующей записью в оперативный журнал:

 а) оперативному персоналу (в установках напряжением выше 1000 В — не менее чем двум лицам);

 б) ремонтному персоналу под наблюденнем оперативного, если вывиса и оформление наряда вызовут задержку ликвидацин последствий вварии;

в) ремонтному персопалу под ваблодением и ответственностью обслужнавающего двиную аметроустипому замышистративного электротехнического персопала с группой по электробезопасности не виже V (в установках напряжением до 1000 В — не пиже IV) в случае завигости оперативного персопала, а также в отсутствие постоявного обслужнвающего песноо обслужн-

62.4.2. При отсутствии на подстанции диц на административного электротехнического персонала, имеющих право въдачи наряда или распоряжения, право въздачи наряда или распоряжения право въздачи наряда или распоряжения правоставляется оперативному исроизалу веск подстанций и оперативно-выездимых бригад струппой по электробсковатости и ениже IV.

Б2.4.3. Во всех случаях при работах должны выполняться все технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ,

62.4.4. Участие оперативного персонала в ликвилации последствий аварий (непосредственное, путем наблюдения за работающими при работах без наряда) разрешается с ведома вышестоящего попративного персонала. При отсутствии связи такого разрешения не требуется.

ВЕА.5. При производстве в электроустановках предприятий веякого рода ваврийных работ декурными бригадами городских сетей или районих энергетических управлений, например измерений и яспытаний ваврийно повреждениях кабелей, несбходимы выдача наряда в оформмене допусках в работам в соответствии с требованиями настоящих Правил. В этих случаях в целях бысгрейшей ликвидации аварии прв отсуствии в данный номент на подстаниим предприятия лиц, мисощих право выдачи наряда, выдавать его имеет право дежурный или оперативно-ремонтный персоизл предприятия по указанию лица, ответствешного за электрохозайсное установки (цела, предприятия).

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ

### Глава Б3.1 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛВИГАТЕЛЕЙ

БЗ.1.1. При работе, не связанной с прикосновением к токоведущим чать электродивителя или к вращающимся частям электродвитателя и приводимого им в движение механизма, необходимо остановить электродвитатель и на его пусковом устройстве или ключе управления повесить плакат «Не включат». Работогот люди».

БЗ.1.2. При работе на электродвигателе напряжением выше 1000 В или приводимом им в движение механизме, связанной с прикосповением к токоведущим или вращающимся частям, с электродвигателя должно быть сиято напряжение согласию пл. Б2.3.4 и БЗ.3.4.

При работе на электродвигателе заземление накладывается на кабеле (с отсоединением или без отсоединения его от электродвигателя) или на его присоединении в РУ.

При работе на механизме, если она не связана с прикосновением к вращающимся частям вли если рассоединена соединительная муфта, заземлять питающий кабель электропривода не требуется.

При работе на электродвигателе напряжением до 1000 В или приводимом им в движение механизме сиятие напряжения и заземление токоведущих жил кабеля должны выполняться согласно пп. Б2.3.7, Б2.3.8, Б2.3.36.

БЗ.1.3. Перед допуском к работе на электролянитателях насосов, дымоссоо в вентилиторов, если возможно вращение электролянгателей от соседних с ними механизмов, должны быть закрыты и заверты на замох задвижки и шиберы последних, а также приняты меры по затормажными роговоз дектролянгателей.

БЗ.1.4. Ограждение вращающихся частей электродвигателей во время их работы синмать запрещается.

БЗ.1.5. Операции по отключению и включению электродвигателей напряжением выше 1000 В пусковой аппаратурой с приводами ручного управления производятся с изолирующего основания с применением дивлектрических перечаток.

БЗ.1.6. Обслуживать шеточимй аппарат на работающем электродвигателе допускается единолично лицу из оперативного персонада или выделенному для этой цели обученному лицу с группой по электробезопасности не ниже III. При этом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

работать в головном уборе и застегнутой спецодежде, остерегаясь захвата ее вращающимися частями машины;

пользоваться диэлектрическими галошами или резниовыми ковриками;

не касаться руками одновременно токоведущих частей двух полюсов или токоведущих и заземляющих частей.

Кольца ротора допускается шлифовать на вращающемся электродвитателе лишь с помощью колодок из изоляционного материала с применением защитных очков.

Б3.1.7. У работающего многоскоростного электродвигателя ненспользуемая обмотка и питающий ее кабель должны рассматриваться как находящиеся под напряжением.

### Глава Б3.2

РАБОТЫ НА КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТАХ (ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ НАГРУЗКИ.

ОТДЕЛИТЕЛЯХ, КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЯХ, РАЗЪЕДИНИТЕЛЯХ) С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ПРИВОЛАМИ

и дистанционным управлением \*

**Б3.2.1.** Перед допуском к работе на коммутационных аппаратах с дистанционным управлением должны быть:

отключены силовые цепи привода, оперативного тока и цепи подогрева;

закрыты и заперты на замок залянжки на трубопроводе подачи воздула в бак выключателей или на вневматические приводы и выпущен в атмосферу виношийся в инк зоваух, при этом спускные пробки (клапаны) оставляются в открытом положении;

приведены в нерабочее положение включающий груз или включающие пружины;

вывешены плакаты «Не включать. Работают люди» на ключах дистанционного управления и «Не открывать, Работают люди» на закрытых задвижках.

53.2.2. Для пробимх включений и отключений коммутационного аппарата при его выладке и регулировке допутскается при иссланиом нагряде временная подача выпряжения в цели оперативного тока и силовые цели прязода, в цели сигнализации и подогрева, а также подача воздуха в привод и на выключаетьь.

В дальнейшем именуются «коммутационные аппараты», если не требуется подразделения по тапам.

Установку сиятых вредохранителей, включение отключениях ценей в открытие завыемся при подаче воздуха, а также сиятие из времи опробования плакатов «Не включать. Работают люди» и «Не открывать Работают люди» осуществанее поеративый персоная лил и осто разрешению производитель, работ. Дистаниюнно включать или отключать коммутаниюнный аппарат для опробования раврешается лицу, ведущему каладку или регулировку, либо по его требованию оперативному персомалу.

После опробования при необходимости продолжения работи на коммутационном аппарате лицом из оперативного персонала или по его разрешению провводителем работ должны быть выполнены технические мероприятия, требуемые для допуска к работе (и. 50.2.1).

Б3.2.3. Подъем на изходящийся под рабочим давлением воздушный выключатель разрешается только при проведении испытаний и наладочных работ (регулировке декпферов, сиятин виброграмы, подсоединении или отсоединении проводников от измерительных приборов, определения мест учетки воздуха и т. п.).

Подъем на отключенный воздушный выключатель с воздухонаполнениям отделением, когда отделитель находится под рабочим давлением, запрещается во всех случаях.

Б3.2.4. Влагонепроинцаемость (герметичность) воздушных выключателей проверяется при поинжениом давлении в соответствии с заводскими инструкциями.

Б3.2.5. Перед подъемом на воздушный выключатель для испытаний и наладки необходимо:

отключить цепи оперативного тока;

забложировать киопку местного управления и пусковые клапаны (инпример, отсоединить воздухопроводные труби, запереть шихфы и т. п.) либо поставить около выключателя проинструктированного члеж бриталь, который допуска, бы к сперированию выключателям (поставить около выключателя и поставить около выключателя и поставов учление в бриталь, который допуска об точения оперативного тока) только одно определенное лицо по учлавнию повозарителя работ.

Во время нахождения людей на воздушном выключателе, находящемся под давлением, прекращаются все работы в шкафах управления и распраедантельных.

Б3.2.6. Во время отключения и включения воздушных выключателей при опробовании, изладке и испытаниях присутствие людей около выключателей не допускается.

Команду на выполнение операций выключателем производитель работ по испытаниям и наладке (нли уполномоченное им лицо из состава бригады) может подать после того, как члены бригады будут удалены от выключателя на безопасью расстояние или в укрытие.

Б3.2.7. Перед допуском к работе, связанной с пребыванием людей внутри воздухосборников, необходимо;

закрыть задвижки на всех воздухопроводах, по которым может быть подан воздух, заперсть нх на замок, вывесить на задвижках плакаты «Не открывать. Работают люди»;

выпустить воздух, находящийся под давлением в воздухосборнике, оставив открытыми пробку в его верхией части и спускную задвижку; отсоединить от воздухосборника воздухопровод подачи воздуха и установить на нем загачими.

Ба.2.8. Нулевое показание манометров на баках выключателей и воздухоборниках не может служить достоверным привыжом откутствия сжатого воздуха. При сиятии крышек дазов непосредственно пере отвичиванием болтов и таке необходиме путем открытия спускых пробок (клананов) или задвижек убедиться в дейстанительном откутствии сжатого возуха.

Спускные пробки (клапаны) или задвижки разрешается закрывать только после завинчивания всех болтов и гаек, крепящих крышку лаза.

63.2.9. Компрессорную установку должно обслуживать в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации стационарымх компрессорных установок, воздухопроводов в газопроводов», лицо с группой по электробезопасности III, закрепленное за этой установкой,

### Глава Б3,3 ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

63.3.1. В КРУ с оборудованием на выкатываемых тележках запрещается без сиятия напряжения с шини и из заземления проинкать в отсеки ячеек, не отделениые сплошными металлическими перегородками от шини или от непосредственно соединенного с КРУ оборудования.

63.3.2. При работе в отсеке шкафов КРУ тележку с оборудованием необходимо выкатить; шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напряжением, запереть на замок и вывесить плакат «Стой. Напряжение». В отсеке вывесить плакат «Работать здесь».

63.3.3. В КРУ, оснащенных заземляющими ножами, на присоединениях, сема которых исключает подачу напряжения с другой стороны, отсутствие напряжения перед включением этих ножей допускается проверять прослеживанием схемы в натуре.

63.3.4. При работах вие КРУ на отходящих ВЛ и КЛ вли на подключениом к вим оборудовании тележку с выключателем необходимо выжатить из шкафа; верхнико шторку наи дверцы запереть на замок и вывесть плакаты «Не включать. Работают люди» наи «Не включать. Работа на лини». При наложении заземлений в шкафах КРУ в случае работы на отколящих ВЛ необходимо учитывать требования п. Б2.3.40.

Б3.3.5. В шкафах КРУ при работах, выполняемых согласно указаниям п. Б3.3.4, допускается:

при налични блокировки между заземляющими ножами и тележкой с выключателями устанавливать последиюю в контрольное положение после включения этих ножей;

при отсутствии бложировки между завемляющими ножами и тележкой выключатела, в также завемляющих домей в шкефах устанавливать тележку в промежуточное между контрольным и выключенным положение при условны завивания ее на замож в этом положения. Тележка может быть установлена в промежуточное положение независтмо от этого завиженыя вывозы попоседінення лил нет.

БЗ.3.5. Устапавливать в контрольное положение тележку с выключателем для его опробования и работы в ценях управления и защиты разрешается в тех случаях, когда работы вне КРУ на отходящия ВЛ и КЛ наг на подключенном к ини оборудолания, включая мехальным, со-слиенные с электродинатележии, не производятся или на этом присо-спиненные с электродинатележии, не производятся или на этом присо-спиненные с электродинатележии, не производятся или на этом присо-спиненны малоского зажемление в инкафу КРУ.

### Глава БЗ.4 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕЛАЧИ

### Земляные работы

Б.3.4.1. Перед ратъем транией для коглоявнов для кабелей необходим предварятслыю получить висьменное разрешение на выполнение работ от предприятия, организации, цеха, на территория которых предстоит производить эсилите доботы, и указащим о точном местонахождения инсоцидкся сооружений, газовых, водопроводных и прочих коммуникаций.

При производстве земляных работ вблизи этих сооружений и в охранной зоне коммуникаций необходимо выполнять условия работ, предписанные указанными предприятиями — владельцами коммуникаций.

БЗ.4.2. Не допускается производство рвскопок землеройными машинами на расстоянии менее 1 м и применение клина-бабы и аналогичных ударных механизмов нв рвсстоянии менее 5 м от кабелей.

При выполнении земляных работ изд кабелями применение отбойных молотков для рыхления грунта и землеройных машии для его выных молотков для рыхления грунта и землеройных машии для его выныхи, а также ломов и кирок допускается только на глубниу, при которой до кабелей остается слой грунта не менее 0,3 м.

Дальнейшая выемка грунта должна производиться лопатами,

Перед началом работы под надвором персонала, эксплуатврующего кабели, организацией, выполняющей земляные работы, должно быть произведено контрольное всератие грунта для угочения расположения и глубным прокладки кабелей и установлено временное опрежеляющее траницы работы землеройных межинымом.

Б3.4.3. В зимиее время к выемке грунта лопатами можно прыступать только после его отогревания. При этом приближение источника

тепла к кабелям допускается не ближе чем на 15 см.

БЗ.44. При обнаружении во время производства земляных работ не отмеченных на планах и схемах кабелей, трубопроводов, подзенных сооружений екободанию приостановить работы до выженения характера обнаружениях сооружений яли предметов и получения соответствукошего разрешения и поставить об этом в известность ответствсикого руководителя работ.

БЗ.4.5. При появлении вредных газов работы должны быть немедленно прекращены, а рабочие удалены из опасных мест до выявления источника загазованости и его устранения. Дальнейшее производство землиных работ при возможности появления вредных газов допустимо лишь при выличии видикаторов для опредлежия газа и обсегиения работы должный быть про-ниструктированым о способах оборбых в редимых газом.

Б3.4.6. При рытье траншей в слабом или влажном грунте, когда есть угроза обвала, их стены должны быть надежно укреплены.

В сыпучих грунтах работы можно вести без крепления, но с откосами, соответствующими углу естественного откоса грунта.

63.4.7. В грунтах естественной влажности при отсутствин грунтовых вод и расположенных поблизости подземных сооружений рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления разрешается на глубнну не более.

1 м -- в насыпных и гравелистых грунтах;

1,25 м - в супесях;

1,5 м — в суглинках и глинах;

2 м — в особо плотных и нескальных грунтах.

В плотных срязных грунтах траншей с вертикальными степками рыть роторными и траншейными экскваторыми без установки креплений допускается на глубниу не более 3 м. В этих случаях слуск рабочих в траншен не разрешвется. В местах траншен, где необходимо пребывание рабочих, должны быть устроены крепления или выполнены откосы.

В зимнее время года разработка грунта (кроме сухого) на глубину промерзання допускается без креплений. 63.4.8. При условиях, отличающихся от приведенных в п. 63.4.7,

БЗ.4.8. Прв условиях, отличающихся от приведенных в п. БЗ.4.7, котлованы и траншен разрабатываются с откосами без креплений либо с вертикальными стенками, закрепленными на всю высоту.

БЗ.4.9. Наибольшая крутизна откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без крепления на глубниу, превышающую указанную в п. БЗ.4.7. принимается в соответствии с данными табл. БЗ.4.1.

Б3.4.10. Вертикальные стенки котлованов и траншей глубиной до 3 м крепятся в соответствии с требованиями, приведенными в табл. Б3.4.2.

Таблица Б3.4.1

|  | Глубина выемки, м   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| Груит  | до 1,5  |  | 1,5-3,0   |   |
|  | Угол между<br>направлением<br>откоса н<br>горизон-<br>талью, град | Отношение<br>пысоты<br>откоса к его<br>заложению | Угол между<br>направленнем<br>и горизои-<br>талью, град | Отношение<br>высоты<br>откоса к<br>его зало-<br>женню |
| Насыпной естествен-  | 76  | 1:0,25   | 45  | 1:1   |
| ной влажностн<br>Песчаный и гравнй-<br>ный влажный (нена-<br>сыщенный) | 63  | 1:0,5  | 45  | 1:1   |
| Глинистый:<br>супесь<br>суглинок<br>глина<br>Лессовидный сухой         | 76<br>90<br>90<br>90  | 1:0,25<br>1:0<br>1:0<br>1:0                      | 56<br>63<br>76<br>63                                    | 1:0,67<br>1:0,5<br>1:0,25<br>1:0,5                    |

### Таблица Б3.4.2

| Грунтовые условия   | Глубина<br>траншен, м           | Щиты          |
|---|---------------------------------|---------------|
| Грунты связные естественной влажности<br>при отсутствии или незначительном при- | До 3                            | С просветами  |
| токе грунтовых вод<br>То же<br>Грунты песчаные и разные повышенной<br>влажности | 3—5<br>Независимо<br>от глубины | Сплошные<br>» |

Примечание. При сильном пригоке грунтовых вод и возможном выносе частиц грунта применяется шунтовое ограждение.

БЗ.4.11. Крепленне котлованов и траншей глубнюй до 3 м, как правило, должно быть инвентарным и выполняться по типовым проектам.

БЗ.4.12. Дощатые крепления котлованов и траншей разбираются в направлении синзу вверх по мере обратной засыцки грунта, Количество одновременно удаляемых досок крепления по высоте дожно быть не более трех, а в сыпучих и неустойчивых грунтах — не более одной. По мере удаления досок распорки переставляются; существующие распорки удаляются только после установки новых.

63.4.13. При рытье ям, траншей и котлованов строительные материалы и выбрасываемая из траншей и котлованов земля по возможности размещаются в пределах огражденного места или в стороке от иего, но так, чтобы ие мещать движению транспорта и пешеходов.

БЗ.4.14. Место производства работ при рытье котлованов, траншей или ям ограждается с установкой предупреждающих надписей и знанов, а в иочное время на ограждении вывешивается сигнальное освещение.

63.4.15. Для пешеходов и проезда транспорта через траншен перекидываются мостки.

## Подвеска и укрепление кабелей и муфт

63.4.16. Открытые муфты должны укрепляться на прочной доске, подвешенной с помощью проволоки или троса к пережинутым через траншею брусьям, и закрываться коробами. Одна из стенок короба должна быть съемной и закрепляться без применения тводей.

63.4.17. Запрещается использовать для подвещивания кабелей соседние кабели, трубопроводы и пр.

Б3.4.18. Кабели необходимо подвешивать таким образом, чтобы не происходило их смещение.

БЗ.4.19. На короба, закрывающие откопанные кабели, надлежит вывешивать плакат «Стой. Напряжение».

### Вскрытие муфт, разрезание кабеля

63.4.20. Перед вскрытием муфт или разрезанием кабеля необходимо удостовериться в том, что эти операции будут производиться на том кабеле, не якоки мужию, что этот кабель отключен и выполнены технические мероприятия, необходимые для допуска к работам на ием.

Б3.4.21. На рабочем месте подлежащий ремонту кабель следует определять: при прокладке кабеля в туниеле, коллекторе, канале, по стенам

при прокладке кабеля в туниеле, коллекторе, канале, по стенам зданий — прослеживанием, сверкой раскладки с чертежами и схемами, проверкой по биркам;

при прокладке кабелей в земле — сверкой их расположения с чертежами прокладки. Для этой цели должив быть предварительно выполнена контрольная траншея (шурф) поперек пучка кабелей, позволяющая видеть все кабели, 30 Б3.4.22. В тех случаях, когда нет уверенности в правильности определения подъежащего ремонту кабеля, применяется кабеленскательный аппарат с накладиой рамкой;

БЗ 423. На КЛ перед разрезащием кабеля или вскратием соединигельной муфты необходимо проверить отсутствие напряжения с помощью специального приспособления, состоящего из изолирующей штанги и стальной игаы или режущего наконениям. Приспособление должно обеспечить проком или разрезание брони и оболочим до жил с замыманием их между собой и на землю. Кабель у места прокола предварительно прикрывается экраном. В туннелях, кольсторах и колодиах такое приспособление допускается применять только при наличии дистанционного управления.

Б3.4.24. Если в результате повреждений кабеля открыты все токовидине жилы, отсутствие напряжения можно проверить непосредственно указателем напряжения без прокола.

БЗА.25. Прокол кабеля выполняет ответственный руководитель работ или допускающий лібо под ка наблюдением производитель работ Прокальнять кабель следует в дивлектрических перчатках и пользуксь предохранительными очками. Стоять при проколе нужио на изолирующем основании сперху траншен как можно дальше от прокальнаемого клабола.

БЗА.28. Для заземления прокальявающего приспособления используются специальный заземлитель, погруженный в почву из глубину не менее 0,5 м, кли броня кабсэя. Заземляющий проводинк присоединяется к броне хомутами; бронелента под комутом должив быть очищена. В тех случаях, когдя боронелента подвергалась корровия, допускает-

ся присоединение заземляющего проводинка к металлической оболочке.

При работах на кабельной четырехжильной лишни напряжением до 1000 В нулевая жила отсоединяется с обоих концов.

### Разогрев кабельной массы и заливка муфт

БЗ.4.27. Қабельная масса для заливки муфт разогревается в специальной металлической посуде с крышкой и носиком.

Запрещается разогревать невскрытые банки с кабельной массой. 63-4,28. При заливке кабельной массы следует надевать брезентовые рукавным и предохванительные очки.

Б.3.4.29. Разогревать и перемосить ковш или котелок с прилосм, а также сосуды с кабельной массой следует в брезентовых рукавищах и предохранительных очках. Рукава одежды завязываются у записты доверх рукавиц или применяются рукавицы длиной до локтя. Запрещается передавать котелом кли ковш с приносм либо сосуд с массой на рук в руки; при передаче необходимо ставить их на землю или на прочное сонование. 63.4.30. Перемешивать расплавленную массу следует металличеськой мещалкой, а синиать нагары с поверхности расплавленного припоя — металлической ложкой. Мешалка и ложка перед примененнем подогреваются. Попадание влаги в горячую массу недопустимо.

БЗ.4.31. В холодное время года соединительные и концевые муфты

перед заливкой массой подогреваются,

## Прокладка, перекладка кабелей и переноска муфт

Б3.4.22. При перекатке барабана с кабелем необходимо принитьмеры против захвата выступающими его частими одежды рабочки. До начала перекатки закрепляют конща кабели и удаляют горашие из барабива гвозди. Барабан с кабелем долускается перекатывать только по горизомтальной поверхности по твердому грунту или прочному настилу.

БЗ.4.33. Запрещается размещать кабели, пустые барабаны, механизмы, приспособления и инструмент непосредственио у бровки траншей.

Б3.4.34. Разматывать кабель с барабанов разрешается при наличии тормозного приспособления.

БЗ.4.35. При ручной прокладке кабеля число рабочих должно быть таким, чтобы на каждого приходился участок кабеля массой не более 35 кг для мужчин и 15 кг для женщин. Работать следует в брезентовых рукавниах.

63.4.36. При прокладке кабеля рабочни не разрешается стоять внутрн углов поворота, а также поддерживать кабель вручную на поворотах трассы. Для этой цели устанавливаются угловые ролики.

БЗ.4.37. Для прогрева кабелей электрическим током не допускается применение напряжения выше 380 В.

БЗ.4.38. Перекладывать кабели и переносить муфты можно только после отключения кабеля.

Б3.4.39. Перекладывание кабелей, находящихся под напряжением, допускается в случае необходимости при выполнении следующих условий:

перекладываемый кабель должен иметь температуру не ииже 5 °C; муфты на перекладываемом участке кабеля должны быть жестко укреплены хомутами на досках;

работать следует в днэлектрических перчатках; поверх перчаток для защиты от механических повреждений надеваются брезентовые рукавицы;

работу должны выполнять рабочие, имеющие опыт прокладки кабелей, под руководством лица с группой на электробезопасности не ниже V, при прокладке кабелей напряжением до 1000~B-c группой не ниже IV.

#### Работы в подземных сооружениях

БЗ.4.40. Осмотр колодцев и работы в них должны производить не месе чем два лица. При этом у открытого люка колодца устанваливается предупрекдающий знак лив делагется ограждение. В колодце может находиться и работать одно лицо с группой по электробезопасности не ниже ПІ. В этом случае около люка должно дежурить второс лицо.

Спуск в колодец и работа в нем без страховочного (монтерского) пояса и веревки, выведенной паружу, не допускается. Осмотр туннелей разрешается проводить одному лицу с группой ис ниже IV.

ВЗ.4.41. В колоциях, колькеторых и тунислях, не имеющих притоно-вытижной вентиляции, перед началом сскотра на пработы проверяется отсустение горочих и вредных для человека газов. Проверку должны проводить лица, обучениме пользоваться приборами. Список этих лиц утверждается указанием по предприятию. Перечень колодием и тунислей, в которых необходимо делать проверку отсутствия газов, составляется да поеллинати.

При открывании колодцев (второй крышки) необходимо применять ниструмент, не дающий искрообразования, а также избегать ударов крышки о горловину люка.

**Б3.4.42.** Проверка отсутствня газов с помощью открытого огня запрещается,

В случае появлення газа работа в колодцах, коллекторах и туннелях должна быть прекращена, рабочне выведены из опасной зоны впредь до выявлення источника загазованности и его устранения.

Для вытеснения газов в колодцы нагнетается воздух от установленного смаружи вентилятора или компрессора посредством рукава, спускаемого в колодец и не достигающего дна на 0,25 м. Запрещается применять для вентиляции баллоны со сжатыми газами.

Б3.4.43. Перед началом работы в коллекторах и туннелях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией, последняя приводится в действие на срок, определяемый местимын условнями. Отсутствие газа в этом случае можно не проверять.

БЗ.4.44. При работах в коллекторах и туннелях должны быть открыты две дверн, чтобы работающие находились между инми.

Б.3.4.45. При работах в колодиах разжитать пвальные лампы, устанавлівать баллоны є пропан-бутавом, разогревать мастику и прилом можно только вне колоди. Опускать в колодец расплавденный прилой и разогретую мастику следует в специальных ковшах и закрытых сосудах, подвещенных є помощью карабина к металлическому тросику.

В коллекторах, туннелях, кабельных полуэтажах и прочнх помещеннях, в которых проложены кабелн, при работе с использованием

пропан-бутана суммарная вместимость находящихся в помещенич баллонов не должиа превышать 5 л.

При работах должиы применяться щитки из отнеупорного материала, ограничивающие распространение пламени, и должна быть наготове асбестовая ткань для тушения пожара.

После окончания работ баллоны с газом должны быть удалены, а помещение провентилировано.

Б3.4.46. При прожигании кабелей находиться в колодцах запрещается, а в туниелях и коллекторах допускается только на участках между двумя открытыми входами. Работать на кабелях во время их прожигания запрешается.

Во избежание пожара после прожигания кабели необходимо ос-

Б3.4.47. При длительных работах в колодцах, коллекторах и туинелях время пребывания в них определяет ответственный руководитель работ или лицо, выдающее наряд, в зависимости от условий выполнения работ.

Б3.4.48. Перед допуском к работам и проведению осмотра в туииелях защита от пожара в иих переводится с автоматического действия на дистанционное управление с вывешиванием на ключе управления плаката «Не включать. Работают люди».

Б3.4.49. Курить в колодцах, коллекторах и туннелях, а также вблизи открытых люков запрещается.

БЗ.4.50. Для освещения рабочих мест в колодцах и тунислях применяются светильники напряжением 12 В или аккумуляторные фонари во вэрывозацищенном исполнения.

#### Работа с паяльной лампой

Б3.4.51. При работах с паяльной лампой нужно руководствоваться следующими указаниями:

а) наливать в резервуар паяльной лампы керосии или бензин не более чем на  $^{8}/_{4}$  его вместимости;

б) завертывать наливиую пробку не менее чем на четыре нитки;
 в) не наливать и не выливать горючее, не разбирать лампу, не отвертывать головку и т. п. вблизи огня;

 г) не разжигать паяльную лампу путем подачи керосииа или бензина на горелку;

 д) не накачивать чрезмерно паяльную лампу во избежание ее взрыва;

е) не снимать горелку до спуска давления;

 ж) спускать давление воздуха из резервуара лампы через наливную пробку только после того, как лампа погашена и се горелка полностью остыла;  з) при обнаружении неисправностей (подтекания резервуара, утечки газа через резьбу горелки и т. п.) немедленно сдать ламиу в ремонт;

 и) заполиять лампу только той горючей жидкостью, для работы на которой она предназначена.

#### Глава Б3.5.

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, УСТРОИСТВ РЕЛЕЙНОЯ ЗАЩИТЫ, ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЯ, УСТРОИСТВ АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ. РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКАМИ

БЗЗА.1. Для обеспечения безопасности работ, проводимых в целях замерятельных приборов и устройств релейной защитить, все вторичные обмотки измерительных трансоформаторов тока и напряжения должин иметь востоянное заземление. В сложных слемях релейной защиты для группы электрически соединенных вторичных обмоток траноформаторов тока независимо от их числа допускается выполнять заземление только в додий точке.

При пеобходимости разрыва токовой цени измерительных приборов и реае цень вторичиой обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предвазначенных для этого зажимах.

Б3.5.2. В цепях между трансформатором тока и зажимами, где установлена закоротка, запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи.

Б3.5.3. При производстве работ на трансформаторах тока или в их вторичных цепях необходимо соблюдать следующие меры безопасиости:

 а) шины первичных цепей не использовать в качестве вспомогательных токопроводов при монтаже или токоведущих цепей при выполнении сварочных работ;

 дели измерений и защиты присоединять к зажимам указанных трансформаторов тока после полного окончания монтажа вторичных схем;

 в) при проверке полярности приборы, которыми она производится, до подачи импульса тока в первичную обмотку надежно присоединять к зажнимам вторичной обмотки.

Б3.5.4. Работа в целях устройств релейной защиты, автоматики и телемехачики (РЭАнТ) производится по исполнительным схемам; работа без схем, по памяти, запрещается.

63.5.5. При работах в устройствах РЗАиТ необходимо пользоваться специальным электротехническим инструментом с изолированиыми ручками; металлический стержень отверток должен быть изолирован от ручки до жала отверстия.

63.5.6. При проверке teneß измерения, сигнализации, управления и защиты в случае необходимости в помещении электроустановок напряжением выше 1000 В разрешается оставаться одному лицу из состава бригады по условиям работы (например, регулировка выключателей, проверка изоляции); лицо, наколящееся отдельно от производителя работ, должно иметь группу по электробезопасности не ниже ПІТ, этому лицу производитель работ должен дать необходимые указания по технике безопасности.

Б3.5.7. При работах в цепях трансформаторов иапряжения с подачей напряжения от посторомиего источника синмаются предохранители со стороны высшего и изишего напряжений и отключаются автоматы от втоюнчику обмоток.

63.5.8. При необходимости производства каких-либо работ в цепях или на аппаратуре РЗАнТ при включенном основном оборудовапии принимаются дополнительные меры против его случайного отключения.

Б3.5.9. Запрещается на панелях или вблизи места размещения релейной аппаратуры производить работы, вызывающие сильное сотрясение релейной аппаратуры, грозящие ложным действием реле.

Б.3.5.10. Коммутационные переключения, включение и отключение выключателей, разъединителей и другой аппаратуры, пуск и оставлек ка агресатов, регуляровка режима их работы, необходимые при наладке или проверке устройства РЗАнТ, произволятся только оперативным персонального в примежения промежения произволятся полько оперативным персонального.

Б.5.11. На питах управления и в помещениях электроустановок, тде токоведуние части напряжением выше 1000 В находятся за сплошними или сегчатыми огражжениям высотой ие менее 17, м, а над проходом расположены из высоте не менее 2,75 м при напряжения 35 кВ включительно и 3,5 м при напряжения 010 кВ включительно, долускается по распоряжению оперативного персонала производить запись показаний счетчиков и других измерительных приборов специально выделенному для этой цели произструктированному лицу из электро-технического персонала предприятия или эпергонадзора с группой по электробезопасности не инже 111.

Б.3.5.12. Установку и сиятие электросчетчиков и других измерительных приборов, подключенных и измерительных трансформаторам, должны производить по наряду дав лица, чув которых одле должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а второе — не ниже III.

При наличии испытательных блоков или специальных зажимов,

позволяющих безопасно закорачнвать токовые цепи, установку и сиятие этих электросчетчиков, а также их проверку указанные лица могут выполнять по распоряжению.

Б3.5.13. Установку и сиятие электросчетчиков иепосредственного включения допускается производить по распоряжению одному лицу с группой по электробезопасности не инже III.

Установка электросчетчиков, а также присоединение измерительных приборов для проверки выполняются со сиятием напряжения.

Б3.5.14. Установка и снятие электросчетчиков разных присоединений, расположенных в одном помещении, могут производиться по одному наряду (распоряжению) без оформления перехода с одного рабочего места на другое.

Б3.5.15. В электроустановках напряжением до 1000 В без обслуживающего персонала оформление наряда (распоряжения), подготов-ка рабочих мест и допуск к работам с электросчетчиками производятся персоналом предприятия «Энергонадбор».

Б.3.5.16. Присоедивение измерительных приборов, установка и сивтие электроечетников, подключениях к измерительным трансформаторам, при наличии испытатьльным слоков или енециальных зажимов, позволяющих безопасно закорачивать токовые цепи, выполивотся безопасно диатизи нагружения и напряжения;

#### Глава Б3.6

ЧИСТКА ИЗОЛЯЦИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЯСТВАХ БЕЗ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЯХ И ВБЛИЗИ НИХ

БЗ.6.1. Чистка изоляции без сиятия напряжения на токоведущих частях и вблизи иих производится в ЗРУ с помощью специальных щеток или пылесосов, снабжениых изолирующими штангами,

БЗ.6.2. Чистка изолящии без сиятия напряжения на токоведущих такж и вблизи них в ЗРУ допускается при излачии в них проходов достаточной инфины, позволяющих свобслю оперировать пылеуалья: ощими средствами, и производится только с пола или устойчивых подмостей.

Б.3.4. Для чистки изолящии вылесосом применяются полые изолирующие штанти, рассчитание на напражение электроустановки, с укрепленными на них специальными приспособлениями. Эти штанти во избемание перекрытия и для уделения пали измутри дожны очищаться вреде началом работы и периодически в процессе се.

БЗ.6.4. Головки, насаживаемые на полые изолирующие штанги, должны быть сконструированы таким образом, чтобы полностью ис-

ключалась возможность замыкания между соседними фазами при чистке изоляции.

63.6.5. Чистка изоляции без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них производится в диэлектрических перчатках.

Б3.6.6. Чистку изоляции без сиятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них любым способом должны выполнять не менее чем два лица, одно из которых должно вметь группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные— не ниже III.

Эти лица должны быть специально обучены и допущены к проведению указанных работ, о чем делается отметка в удостоверении.

Чистку изоляторов может выполнять только один из членов бригады под непрерывным надзором производителя работ или другого члена бригады с группой не ниже IV.

Б3.6.7. На работы по чистке изоляторов составляется виструкция, предусматривающая дополнительные требования, связаниме с местными условиями, а также технологию работ. Инструкция утверждается главным энергетиком предприятия.

#### Глава Б3.7

# ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЙ

Испытания с подачей повышенного напряжения от постороннего источника тока

Б3.7.1. Допуск в эксплуатацию испытательных электроустановок производится только с разрешения инспекции предприятия «Энергонадзор».

Испытания проводятся бригадами в составе не менее 2 чел, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные — не ниже III.

Испытания может выполнять лишь персонал, прошедший специльную подготовку и проверку знапий схем испытаний и правил в объеме данной главы и имеющий практический олыт проведения испытаный в условиях действующих электроустановок, полученный в период стажировки в речение I мес.

Указанная проверка производится одновременно с общей яроверкомиссии с включением в се состав специалиста по испытаниям имеющего группу по электробезопасности не виже V.

Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об этом в удостоверении.

Б3.7.2. Испытання в установках напряженнем выше 1000 В произ-

водятся по наряду. Испытання электродвигателей напряжением выше 1000 В, от которых отсоединены питающие кабели и концы их заземдены, могут выполняться по распоряжению.

Б3.7.3. Допуск по нарядам, выданным на проведение непытаний и подготовительных работ к ним, производится только после удаления о рабочих мест других бригад, работающих на подлежащем испытанию оборудовании, и слачи ним нарядов.

Ба.7.4. В состав бригады, проводащей испытания, могут быть включены лица из ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже II для выполнения подготовительных работ, охраны испытываемого оборудования, а также для разъединения и соединения шин. До начала испытаний производитель работ должен проинструктировать этих работников о мерах безопасности при проведении непытаний.

В состав бригады, осуществляющей речонт или монтаж оборудования, для проведения испытаний могут быть включены лица на персонала наладочных организаций вли электролаборатории. В этом случае испытаниями руководит производитель работ либо по его указанию старшее лицо с группой по электробезопасности не инже IV из персонала лаборатория или наладочной организации.

Проведение испытаний в процессе монтажа или ремонта оговаривается в наряде в строке «Поручается».

БЗ.7.5. Массовые кспытания изолиционных материалов и изделяю (средств защиты, различных изоляционных рагалей и т. п.), провозримые вне электроустановок напряжением выше 1000 В с использованием стецов, у которых токоведущие части закрыты сплошными или ссятатыми огражениями, а деере пледженый долокирового, может выполнять лицю, с группой по электробезопасности не ниже 111 единолично в порядке технией эксплуатации.

83.7.6. При сборке испытательной цени прежде всего выполняются защитию и врабочее завемления испытательной установки м, если требуется, защитнюе завемление корпуса испытываемого оборудования. Перед присосдинением испытательной установки и сети 380/220 В на вывод высокого напряжения установки напладывается завемление. Сетение медного провода, с помощью которого заземляется вывод, должно быть не сенесе 4 мм?.

Сборку цепи испытання оборудовання производит персонал бригады, проводящей испытання.

Производитель работ перед началом испытаний обязан проверить правильность сборки цепи и надежность рабочих и защитных заземлений.

Б3.7.7. Снимать наложенные в электроустановке заземлення, препятствующие проведению испытаний, и накладывать их снова можно только по указанию лица, руководящего испытанием. Ба.7.8. Место испытаний, а также соединительные провода, которые при вспытании находятся под испытательным наприженемо, готораждаются, и у места испытания выставляется наблюдающий. Обязанности наблюдающего может выполнить лицо, производящее присоединение измерительной семей и спытания и производящей испытания, дение выполняется персоналом бригады, производящей испытания, денае выполняется персоналом бригады, производящей испытания поднешенными на них лавкатами «Стой. Напражение» или световыми табло с такой же надиленье. Если соединительные провода, находящителя дол испытательным напряжением выше 1000 В (в коридорах, на лестицах, в проходах, на территории), наряду с ограждением выставляется охрана из одного или екскомахи проиметруктированных и введенных в наряд лиц с группой по электробезопасности не ниже II. Члены брига-лы, несущне охрану размещаются вые отраждения.

Лица, выставленные для охраны испытываемого оборудования, должны считать это оборудование находящимся под напряжением.

Производитель работ должен убедиться в том, что лица, назначенные для охраны, находятся на посту и нзвещены о начале испытаний. Покинуть пост эти лица могут только по разрешению производителя работ,

53.7.9. При размещении испытательной установки и испытываемого оборудования в разных помещениях или на разных участках РУ разрещается пребывание членов бритадь с группой по электробезопасности не ниже III, везущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. Эти члены бриталы должны получить перед вачалом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ в располататься вне отраждения;

Бал.10. При испытаниях кабеля, если противоположный конец его расположен в запертой камере, чейке РУ или в помещении, на дверях или ограждении вывешивается плакят «Стой. Напражение». Если ти двери и ограждения не заперты либо испытанию подвергается ремонтирующий кабель с разделанными на трассе концами, то помимо вывешивания плакатов на дверях, ограждениях и у разделанных концов кабеля выставляется охрана из включенных в наряд лиц с группой по электробезопасности не инже И.

63.7.11. Присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220 В пронзводится через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположениые на месте управления установкой.

Коммутационный аппарат оборудуется стопорными устройствами имежду подвижными и неподвижными контактами аппарата устанавливается изолирующая накладка.

Б3.7.12. Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу ис-

пытываемого оборудования или к жиле кабеля и отсоедниять его разрешается по указанию лица, руководящего испытанием, и только после их заземления.

БЗ.7.13. Перед подачей испытательного напряжения на испытательную установку производитель работ обязан:

проверить, все ли члены бригады находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние лица, можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование:

предупредить бригаду о подаче напряжения и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, сиять заземление с вывода испытательной установки, после чего подать на нее напряжение \$80,020 В.

С момента сиятия заземления вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и сослингельные провода, считается находящейся под напряжением и производить какие-инбо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании запрешается.

БЗ.7.4. После окоичания испытаний производитель работ должен синзить напряжение испытательной установки до пуля, отключить се от сеги 880/220 В, завемлить (или дять распоряжение о заземлении) вывод установки и сообщить об этом бригаде. Только после этого кожно пересоединять провода от испытательной установки или в случае полного окоичания испытания отсоединять их и синмать ограждения. До испытания коэлаци КГЛ в ВЛ, в тажее после него необходимо разрядить кабель и линию из землю через добаючное сопротивление, наложить заземление и убедиться в полном отсутствии заряда. Только после этого разрешается сиять плажаты. Лицо, производящее разрядку, должно пользоваться дивактрическими перчатками, защитими очаками и стоять ва изользеризопектомновании.

БЗ.7.15. На рабочем месте оператора выполняется раздельная световая сигнализация о включении напряжения до и выше 1000 В.

Б3.7.16. Передвижные лаборатории оснащаются световой сигиализацией, действующей, когда вывод высокого напряжения находится под напряжением.

БЗ.7.17. Измерения мегаюметром разрешается выполнять обученними иншам из электрогелического персонала. В установках наприжениям выше 1000 В измерения производят по наряду два лица, одко из когорых должно иметь группу по электробезопасности не инже И. В установках наприжением до 1000 В измерения выполияют по распоряжению два лица, одно из которых должно иметь группу не инже И.

63.7.18. Испытания изоляции линий, могущей получить напряжение с двух стором, разрешается проводить только в том случае, если от ответственного лица электроустановки, которая присоединена к другому комцу этой линии, получено сообщение по телефону, с нарочным и

 т. п. (с обратной проверкой) о том, что линейные разъединители и выключатель отключены и вывешен плакат «Не включать. Работают люди».

Ба.7.19. Перед началом испытаний необходимо убедиться в отсутствии людей, работающих на той части электроустановки, к которой присоединеи пепитательный прибор, запретить находящимся былия пето лицам прикасаться к токоведущим частям и, если нужно, выставить охрану.

Б3.7.20. Для контроля состояния яволяции электрических машии в соответствии с методическими указаниями вля программани измерения метаомметром на остановлений метаомметром на остановленой или вращающейся, по в возбуженной машине могут проводиться оперативным персоналом наи по его распоряжению в порядке текущей эксплуатация работивкам электролаборатории. Под наблюдением оперативного персонало эти измерения могут выполатиться в ремонтным персоналом. Испытания влоляции роторов, якорей и целей возбуждения может проводить одно лице с группой по электробезопасности не изже П1, испытания заоляции статоров—те менее чем два лица, одно из которых должно иметь группу не иже И2, а второе— не инже П1.

63.7.21. При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, запрещается. После окончания работы необходимо сиять остаточный заряд с проверяемого оборудования посредством его кратковременного заземления.

Б3.722. Производство измерений мегаомметром запрещается: на одной цени друхцеппых ланий напряжением выше 1000 В, в то время когда другая цень находится под напряжением; на одноцепой линии, если опа идет парадлельно с работающей линией напряжением выше 1000 В; во время грозы иля при е сприближения.

#### Работа с электроизмерительными клещами и измерительными штангами

БЗ.7.23. Измерения электронзмерительными клещами и измерительными штангами в установках мапражением выше 1000 В должим производить два лица, одно из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а второе — не ниже III. Ремоитими персывалом измерения выполняются по наряду, оперативным — по респоражению. В электроустановках напряжением до 1000 В измерения электроизмерительными клещами может производить одно лицо с группой не изже III.

63.7.24. Для измерений применяются клещи с амперметром, установленным на их рабочей части. Использование клещей с выиссенным амперметром не допускается. Во время измерений запрещается нагибаться к амперметру для отсчета показаний, касаться приборов, проводов и измерительных трансформаторов. Измерения в электроустановках напряжением выше 1000 В следует выполнять в диэлектрических перчатках, защитных очках, стоя на изолирующем основании.

Б.3.7.25. Измерения можно производить лишь на участках шии, конструктивное выполнение которых, а тажже расстояные между токонедущими частими разных фаз и между инми и завемленными частями пекловают воможность энестрического пробом между фазами или на землю из-за уменьшения изоляционных расстояний за счет вабочей части канешей.

63.7.26. На кабелях напряжением выше 1000 В пользоваться для измерения электроизмерительными клещами разрешается лищь в тех случаях, когда жилы кабеля изолированы и расстояние между ними не менее 250 мм.

Б3.7.27. Измерення электроизмерительными клещами на шинах напряжением до 1000 В следует выполнять, стоя на полу или специальных подмостях.

БЗ.7.28. При измерениях клещами пофазно токов в установках напряжением до 1000 В при горизонтальном расположении фаз необходимо перед производством измерений ограцить каждую фазу изолирующей прокладкой. Указаниме операции производятся в диэлектрических перечатках.

Бал.29. Подиматься на конструкцию или телескопическую выпку для проведения работ следует без штанги. Подимать штангу иеобходимо с помощью каната, удерживая ее в вертикальном положении рабочей частью вверх. Применять металлические канаты для подъема штанги запращается. При подъеме не допускается раскачавать штангу г и ударять ею о твердые предметы. В случае подъема на незначительную высоту вазрешается, передачы штанги из рук в рок.

Б3.7.30. Запрещается проводить работы с измерительными штангами в грозу, при тумане, дожде или мокром снеге.

Б3.7.31. При работе со штангой должны соблюдаться расстояння

от работающего до токоведущих частей, указаншее в таблице ВЕЛ.1. Б3.7.32. Измерения на опорах ВЛ напряжением до 1000 В может производить одно лицо, стоя на костях (лазах) и цалежно привявашись поясом к опоре. Выполнять измерения на ВЛ, стоя на лестнице, запрещается.

БЗ.7.33. Проведение измерений на воздушных линиях с опор, имеющих заземляющие спуски, запрещается.

#### Глава Б3.8

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, РУЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

БЗ.8.1. Электроинструмент и ручные электрические машины должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ и настоящих Правил.

Б3.8.2. К работе с электрониструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышению опаспостью поражения электрическим током и вне помещений может допускаться персонал, вмеющий грушпу по электробезопасности не ниже II.

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и т. п.) к сети и отсоединение его производятся электротехинческим персоналом с группой не инже III.

БЗ.8.3. В зависимости от категорин помещения по степени опасности поражения электрическим током должны применяться электроинструмент и ручные электрические машины не ниже следующих классов:

класса I—в помещениях без повышенной опасности. При работе с электрониструментом и ручными электрическими машинами класса I сксаует пользоваться средствами индивируальной защиты. Допускает са работать электрониструментом и ручными электрическими машина ми класса I без применения средств индивидуальной защитим, если машина или инструмент, и при этом только один, получает питание от разделительного трансформатора, автомомной двигатель-тегераторной установки, пресобразователя частоты с раздельными обмотками или через защитию-остимовамие устройство;

классов II и III—в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений. При пользовании машинами классов II и III разрешается работать без применения средств индивидуальной защити, за исключением подготовки и производства строительно-монтажных работ, когда при работе с электрическими машинами и инструментом класса II необходимо использовать указанице с средства.

класса III — в особо опасных помещениях, а также при неблагоприятных условиях (в котлах, баках и т. п.).

При подготовке и производстве строительно-монтажных работ допускается пользоваться ручными электрическими машинами и инструментом класса III только с применением средств индивидуальной зашиты.

Примечание. При невозможности обеспечить работающих ручными электрическими машинами и ниструментом И и ИИ классов в номещениях с повышенной опасностью, особо опасных

и вые помещений, кроме производства строительно-монтажник работ, колускается применение мапив и инструмента классов і и ії при условим, что машина вли инструмент, и при том только один, получает питание от автономной двигатель-теперторисло установки, разделительного грансформатора или преобразователя с раздельными обмотками или при наличии устройства защитного отключения.

53.8.4. При проведении работ в помещениях с повышенной опасностью применяются переносные электрические светильники напряжением не выше 42 В.

При работах в особо опасных условиях должны использоваться переносные светильники напряжением не выше 12 В.

В качестве источника питания светильников напряжением до 42 В применяются помижающие транформаторы, машинные преобразователи, генероры, аккумуляторные батарел. Не допускается использовать для указанных целей автотранформаторы.

Б3.8.5. Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными светильниками и электрониструментом следует производить:

проверку комплектности и надежности крепления деталей;

проверку внешним осмотром исправности кабеля (шпура), его защитной трубки и штепсельной вилки; целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей; наличия защитных кожухов и их исправности;

проверку четкости работы выключателя;

проверку работы на холостом ходу.

Ручные электрические машины, переносные светильники, электроинструмент и вспомогательное оборудование к ним, имеющие дефекты, выдавать для работы запрещается.

53.8.6. При пользовании электроинструментом, ручными электритими машинами и перепосными светильниками их провода или кабеля должин по возможности подвешваеться. Непосредственно соприкосновенне проводов и кабелей с металлическими горячими, влажным ми и масляжным поверхностими или продметами ие допускается.

При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручными электрическими машинами или переносными электрическими светильниками немедленно прекращается.

63.8.7. Для контроля за сохранностью и исправностью ручные электрические машины, электромиструмент, переческие светимники и вспомогательное оборудование к ими подвергаются перидуческой проверке в сроки, установленные ГОСТ, ТУ на них или «Нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустатновок потребителей» (приложение Э1), Периодяческую проверку машин, инструментов.

и светильников проводит специально закрепленный персонал с группой по электробезопасности не ниже III.

Б3.8.8. При прекращении подачи тока во время работы с электроинструментом или при перерыве в работе электроинструмент отсоединяется от электросети.

Б3.8.9. Лицам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, запрещается:

- а) передавать ручные электрические машины и электроннструмент хотя бы на непродолжительное время другим лицам;
- разбирать ручные электрические машины и электроинструмент и производить самим какой-либо ремонт (как самого электроинструмента или ручной электрической машины, так и проводов штепсельных соединений и т. п.).
  - в) держаться за провод ручной электрической машины или электроинструмента или касаться вращающегося режущего инструмента;
  - г) удалять руками стружку или опилки во время работы до полной остановки ручной электрической машины;
  - д) работать с приставных лестниц. Для выполнения этих работ должны устраиваться прочные леса или подмости;
  - е) вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты;
- ж) оставлять ручные электрические машины и электроинструмент без падзора и включенными в электросеть.

#### Глава Б3.9

РАБОТА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ И ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН

БЗ.9.1. При проезде по территориии ОРУ и под ВЛ подъемные и выдвижные части мехапизмов и грузоподъемных машин должны находиться в транспортном положении.

Допускается в пределях рабочего места перемещение грузоподъемных машин по ровной местности с поднятым, по ие выдвинутым телескопом или с поднятой стрелой либо другим рабочны органом без груза и людей на подъемной или выдвижной части (если такое перемещение разрешенству по заводской инструкции).

Движение механизмов и грузоподъемных машин по ОРУ и в охраниой зоне ВЛ допускается под непосредственным надаором лиц, указанных в п. БЗ.9.3, или лица из административно-технического персонала с группой по электробезопасности не ниже V, а по ОРУ— и

под надзором лица из оперативного персонала с группой не ниже IV.

В ОРУ скорость движения определяется местными условиями, но не должна превышать 10 км/ч,

Пол ВЛ механизмы и грузопольемные машины должны проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор).

БЗ.9.2. При проезде механизмов и грузоподъемиых машин расстояния до токоведущих частей от подъемных и выдвижных частей, стропов, грузозахватных приспособлений, грузов должны быть не менее указанных в графе 3 табл. Б2.1.1, а при работе на этих механизмах расстояния от человека, находящегося на подъемных и выдвижных частях, должны быть также не менее указанных в графе 3 табл. F2 1 1

При работе механизмов и грузоподъемных машин запрещаются подъем и поворот стрелы, подъем телескопической вышки или выдвижной лестницы на высоту и на угол, при которых расстояния до токоведуших частей окажутся меньше указанных в графе 3 табл. Б2.1.1. Предельно допустимый угол поворота стрелы или другой выдвижной или подъемной части в горизонтальной плоскости может быть при необходимости обозначен шестами с красными флажками или фонарями.

БЗ.9.3. При работе стреловых кранов в ОРУ и охранной зоне ВЛ лицо, ответственное за безопасное перемешение грузов кранами\*, обязано до подъема стрелы в рабочее положение проверить правильность установки крана в указанном им месте, после чего можно дать разрешение на работу крана. О назначении лица, ответственного за безопасное перемещение грузов кранами, делается запись в строке «Отдельные указания» наряда. Таким лицом может быть выдающий наряд, ответственный руководитель работ или по согласованию с местным органом Госгортехнадзора производитель работ с группой по электробезопасности не ниже IV.

БЗ.9.4, Работать на стреловых кранах и устанавливать их непосредственно под проводами ВЛ напряжением 0,4-35 кВ, находящейся под напряжением, запрещается.

БЗ.9.5. Водители механизмов и грузоподъемных машин, а также стропальщики при допуске к работе в ОРУ и под ВЛ должны быть проинструктированы о порядке проезда и работы в этих уста-HORKSY

<sup>\*</sup> Порядок назначения лиц, ответственных за безопасное производство работ по перемещенню грузов кранами, и на обязанности, в также технические меро-приятия по электробезопасности (заземление крана, установка выносных опор-и др.) определены в «Правилах устройства и безопасной эксплуатации груз подъемных кранов».

Допуск указаниого персонала сторонних организаций производится в соответствии с требованиями Госгортехиадзора.

БЗ.9.6. Водители механизмов и грузоподъемных машии должны компрет группу по электробезопасности не инже II, а стропальщики группу I.

63.9.7. При всех работах в ОРУ и в пределах охращной зовы ВЛ сва святия напряжения механизми и грузопольенные машимы заземлются. Сечене заземлющих проволимся должно быть не менес принятого для данной электроустановки. Грузоподъемные машины на гусеничном ходу при установке их непосредственно на грунте заземлять не тоебечегся.

БЗ-9.8. Если в результате соприкосновения с токоведущими частяии или возникновения электрического разряда механизм или грузоподъемная машина окажутся под напряжением, прикасаться к ини и спускаться с них на землю или подниматься на них до снятия напряжения запрещается.

В случае загорания механизма или грузоподъемной машины водитель должен, не прикасаясь к ним руками, спрытнуть на землю на обе ноги сразу и прыжками на одной ноге или мелкими шагами, не превышающими длину стропы, удалиться на расстояние не менее 8 м.

63.9.9. При работе механизмов и грузоподъемных машии пребывание людей под подинмаемым грузом, натагиваемым проводом, тятовыми тросами о оттяжками, коранию Телескопической вышки, а тажже в испосредственной близости от упоров и креплений со сторомы тяжения не допускается.

БЗЯ-10. При работах с телескопической вышки (гидрополъемника) должна быть зрительная связь между находящимся в корыне (лолькс) членом бриталы и водичелем. При отсутствии такой связи у вышки должен находитыся третий член бриталы, передающей водителю команды о подъеме или сиске корания (лольки).

63.9.11. Каждый раз перед началом работы производитель работ должен убедитель в исправности механизмов, грузоподъемных машин и вспомогательных грузодахватных приспосодений.

Механизмы и грузоподъемиые машины, оборудованиые выносиыми опорами, должиы быть поставлены на них при работе.

У телескопических вышек и гидроподъемников перед началом работы проверяются в действии выдвижная и подъемная части, а у телескопических вышек, кроме того, подъемная часть устанавливается всртикально и фиксируется в таком положения.

Работать с телескопической вышки (гидроподъемника) следует, стоя из дие корзины (люльки) и закрепившись за них стропами предохранительного поясь.

Переход из корзниы (люльки) на опору нли оборудование и обратио допускается только с разрешення производителя работ,

БЗ.9.12. Запрещается при работах на угловых спорах, связанных с заменой изоляторов, проводов или ремоитом арматуры, устанавливать гелескопическую вышку (гидроприемник) внутри угла, образованного проводами.

БЗ.9.13. Не допускается работа грузоподъемимх машин при ветре, вызывающем отклонение на опасное расстояние свободных (безгруза) тросов и квагов, с помощью которых поднимается груз.

### Глава Б3.10

РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, СВЯЗАННЫЕ **С** ПОДЪЕМОМ НА ВЫСОТУ

БЗ.10.1. Работы на высоте 1 м и более от поверхности грунта или перекрытий относятся к работам, выполняемым на высоте. При производстве этих работ должны быть приняты меры, предотвращающие пасине работающих с высоты.

Б3.10.2. Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхиости грунта, перекрытия или рабочего настила, лесов, подмостей, при которых основным средством предохранения от падения с высоты служит предохранительный пояс, считаются верхолазными.

Состояние закровые лиц, допускаемых к верхолазным работам, должно отвечьть медишинским требовлиним, установленими для рабочих, занятых на этих работах (придожение Б1). О разрешении из выполнение верхолазных работ, салестас пенциальная запись в удостоверении о проверке знаими в таблице «Свидетельство на право производстия специальных работ».

Б3.10.3. При работах, когда не представляется розможным закрепностроп предохранительного показ за конструкцию, опору, отедует пользоваться страховочным кваятом, предварительно заведенным за конструкцию, деталь опоры н т. п. Выполнять эту работу должны два лина, второе лицо по мере необходимости медленно опускает или наталивает страховочный кватат.

БЗ.10.4. При работе на конструкциях, под которыми расположены напражением токоведущие части, резолтные вриено-собления и инструмент привызыванотся вы зобежание из тадения. Применать в этих случаях монтерские предохранительные пояса со стропами из металической пени запрешается.

Б3.10.5. Подавать детали на конструкции или оборудование следует с помощью «бескопечного» квиата. Стоящий внизу работник должен удерживать канат для предотвращения его раскачивания и приближения к токоведущим частям, Б3.10.6. Персонал, работающий на порталах, конструкциях, опорах и т. п., должен пользоваться одеждой, не стесняющей движения. Личный инструмент должен находиться в сумке.

Б3.10.7. Лица, осуществляющие наблюдение за членами бригады, выполняющими верхолазиме работы или работы на высоте, могут размещаться на земле.

Б3.10.8. Обслуживание осветительных устройств, расположенных на потолке машинных залов и цесков предприятия, с тележик мостовото крана должны производить не менее чем два лица, одно из которых с группой по электробезопасности не ниже ПП. Второе лико должны находитель в блязи работающего и следить за соблюдением из мем на маходитель в блязи работающего и следить за соблюдением из метобходимых мер безопасности. При выполнении работы ремонтным персоналом должне быть выдан навя:

Устройство временных подмостей, лестниц и т. п. на тележке запрещается. Работать следует непосредственно с настила тележки или с установленных на настиле стацнонарных подмостей.

С троллейных проводов перед подъемом на тележку должно быть снято напряжение. При работе следует пользоваться предохранительным поясом.

Передвигать мост или тележку крана крановщик может только по команде производителя работ. При передвижении мостового крана работающие лица должни размещаться в кабине или на настиле моста. Когда люди находятся на тележке, передвижение моста и тележки запрещается,

# Глава Б3.11

# АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Б3,11.1. Аккумуляторное помещение должно быть всегда заперто. Лищам, осматривающим эти помещения и производящим в них работу, ключи выдаются на общих основаниях.

Б3.11.2. Запрещается курение в аккумуляторном помещении, вход в него с отнем, пользование электронагревательными приборами, аппаратами и инструментами, могущими дать искру (исключение см. в п. Б3.1.11).

63.11.3. В аккумуляторных помещениях, имеющих приточно-вытяжную вентиляцию, последняя включается перед началом заряда и отключается после удаления газа не ранее чем через 1,5 ч после окончания заряда.

63.11.4. В каждом аккумуляторном помещении должны быть: стеклянная или фарфоровая кружка с носиком (или кувшин) вместимостью 1,5—2 л для составлення электролита и доливки его в со-

нейтрализующий раствор соды (5 %-ный) для кислотных батарей и борной кислоты или уксусной эссенции (одна часть на восемь частей воды) для щелочных батарей.

БЗ.11.5. На всех сосудах с электролитом, дистиллированной водой и нейтрализующими растворами должны быть сделаны соответствующие налиси (названия веществ).

БЗ.11.6. Кислоту надлежит хранить в стеклянных бутылях с притертыми пробками, снабженных бирками с се названием. Бутыля с кислотой в количестве, необходимом для эксплуатания батарен, и порожине бутыли должны находиться в отдельном помещении при аккумуляторной батарее. Вутыли устанавливаются на полу в корзинах или деревяных обрешегках.

БЗ.11.7. Все работы с кислотой, щелочью и свинцом должны производить специально обученные лица.

Б3.11.8. Стеклянного бутьля с кислотами и шелочами переволят специальной дове разоник. Бутьла выесте с корзиной помещается в специальный деревянный яник с ручками или перевосится на специальных посклках с отверстием посредение и обрещегкой, в которую сутьла должив водить вместе с корзиной на 7½ высоты.

Б3.11.9. При приготовлении электролита кислота медлению во избежание интенсивного нагрева раствора выпавается токной струей из кружки в фафоромані над другой термостойкий сосуд с дистилярованной водой. Электролит при этом все время перемешивается стеклянным стержием или трубкой либо мешалкой из кислотоупорной пластамаесы.

Запрещается приготовлять электролит, влиявая воду в кислоту. В готовый электролит доливать воду разрешается.

Б3.11.10. При работах с кислотой и щелочью необходимо надевать костюм (грубошерстный для кислоты и хлопчатобумажный для шелочи), резиновые сапоти (под бюкий или галоши, резиновый фар-

тук, защитные очки и резиновые перчатки,

Кускн едкой щелочи следует дробить в специально отведенном месте, предварительно завернув их в мешковину.

Б3.11.11. Работы по пайке пластин в аккумуляториом помещения допускаются при следующих условиях:

пайка разрешается не ранее чем через 2 ч после окончания заряда. Батарен, работающие по метолу постоянного подзаряда, должим быть за 2 ч до начала работ переведены в режим разряда, до начала работ помещение должно быть провентилировано;

во время пайки производится непрерывная вентиляция; место пайки ограждается от остальной батарен огнестойкими щитами: во избежание отравления свинцом и его соединеннями принимаются специальные меры предосторожности и определяется режим рабочего для в соответствии с инструкциями по эксплуатации и ремонту аккумуляторных батарей.

#### Глава Б3.12

#### воздушные линии электропередачи Работа на опорах

Б3.12.1. Подниматься на опору и работать на ней разрешается только в тех случаях, когда имеется полная уверенность в достаточной прочности опоры, в частности ее основания. Необходимость и способы укрепления опоры определяются на месте производителем чля от-

встственным руководителем работ. Б3.12.2. Подниматься на опору разрешается членам бригады:

с группой по электробезопасности не ниже III при всех видах работ до верха опоры;

с группой не ниже II при работах со сиятием напряжения — до верха опоры, а при работах без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, — не выше 2 м до уроввя нижних проводов;

с группой I при всех видах работ — не выше 3 м от земли (до ног). Б3.12.3. На угловых опорах со штыревыми изоляторами подниматься и работать со стороны виутененего угла запоещается.

БЗ.12.4. При работе на стойке опоры располагаться следует таким образом, чтобы не терять из виду ближайшие провода, ваходящеся под напояжением.

63.12.5. При подъеме на опору строп предохранительного пояса заведита за стойку яли в случае подъема на железобетонную опору прикрепляется к лазу. При работе на опоре следует польоваться предохранительным поясом и опираться на оба когтя (лаза) в случаях их применения.

Б3.12.6. На многоцепной ВЛ с горизонтальимм расположением цепей работать со снятием напряжения с одной цепи разрешается только со стороны этой цепи. Переходить на участки траверсы, поддерживающие находящиеся под напряжением цети, запрешается.

ВЗ.12.7. Работать на отключенной цепи многоцепной ВЛ с расположением цепей одна изд другой разрешается только при условии, сели эта цепь подвешена ниже цепей, находящихся под напряжением. Подиматься на опору разрешается только со стороны отключенной цепи. Заменять и регулировать провода отключенной цепи запрешается. Б3.12.8. На многопелной ВЛ напряжением 20 кВ и выше при работе на опорах со снятием напряжения с одной цепп на стойках из высоте 2—3 м от земли уставланиваются красиме флажки ос сторовы цепсй, оставшихся под напряжением. Флажки устанавливает производитель работ с членом бритады, имеющим группу по электробезопасности не изих в ПІ.

ВЗ.12.9. При производстве работ с опоры, телескопической выпосей расстояние без изолирующего звеня или с другого механизма для подъема ыпосей расстояние от человека всли от применяемых им инструмента и приспособлений до проводов ВЛ напряжением до 1000 В, радиотрансляции, телемеханики должно быть не менее о, б. Если при работах не исключена возможность приближения к перечисленным проводам на меньшее расстояние, они отключаются и заземляются на месте пронаводства работ.

Б3.12.10. Перетяжка и замена проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвещенной на опорах совместно с другими ВЛ папряжением до в выше 1000 В, производятся с отключением и заземлением на рабочих местах или с двух сторон участка работ всех ВЛ до и выше 1000 В.

Б3.12.11. Опоры, не рассчитанные на одностороннее тяжение приводов и тросов и временно подвергаемые такому тяжению, укрепляются во набежание их падения.

Б3.12.12. При замене деталей опор должна быть исключена возможность смещения или падення опоры.

БЗ,12.13. При замене одинарных и сдвоенных приставок П- и АПобразиых опор откалывать сразу две ноги опоры запрещается.

Установку приставок следует начинать с одной ноги опоры, и только после замены на ней приставок, закрепления бандажей и утрамбовки земли можно приступать к замене приставок на другой ноге. Заменять сдвоенные приставки следует поочередно.

При вытаскивании или опускании приставки находиться в котловане запрещается.

БЗ.12.14. Способы валки и установки опоры, необходимость и способы ее укрепления во избежание отклонения определяются ответствениым руководителем работ, а когда он ие назначен, то лицом, вывыющим наовд.

Б.3.1.2.15. При необходимости закрепления тросов и оттяжек на опоре, механическая прочность которой вызывает сочисние (зативание древесных, трешины в бетопе и т. п.), эта работа выполняется без водъема на опору, т. е. с телескопической вышки или другото механима для подъема людей, с установленной радом опоры либо применяются: специальные раскрепляющие устройства, для навески которых ис теобечеся подымнаться по опосе. Оттяжки и тросы синмаются с подиятой опоры только после закрепления ее в грунте или на фундаменте.

Б3.12.16. В случае применения оттяжек с крюками последние должиы быть сиабжены предохранительными замками.

Б3.12.17. При работах на гирляндах изоляторов разрешается перемещаться:

по поддерживающим гирляндам как одноцепным, так и состоящим из двух и более цепей;

по иатяжным гирляидам, состоящим из двух и более цепей.

Работать на одноцепной натяжной гирлянде разрешается, пользуясь специальными приспособлениями, а при их отсутствии — лежа на гирлянде и зацепившись ногами за траверсу для фиксации положения тела.

Ба.12.18. При работе на поддерживающей гирлянде строп предодравительного пояса закрепляется за траверсу. Если дляна стропа недостаточна, необходимо польоваться закрепляетном за пояс двуки страховочными канатами. Один кваят привязнавот к траверсе, а второй, предварительно заведенный за траверсу, подстраховывающий член бригады попускает по мере необходимости.

Б3.12.19. При работе на натяжной гнрлянде строп предохранительного пояса закрепляется за траверсу или за предназначенное для этой цели приспособление.

63.12.20. На поддерживающих и натяжных гирляндах, состоящих из двух и более ценей, разрешается закреплять строи предохранительного пюда за одну из ценей, на которой работа не производится. Закреплять этот строи за гирлянду, на которой идет работа, запрещается.

к расцеплению геропі за гнулинду, на котором идет разота, запрещается.

Б3.12.21. В случае обнаружения неисправности, могущей привести к расцеплению гирлянды, работа должна быть прекращена.

Б3.12.22. При подъеме (или опускании) на траверсы проводов, тросов, изоляторов находиться на траверсах, на которых поднимается груз, или на стойках под этими траверсами запрещается.

Выбирать схемы подъема груза и размещать подъемные блоки следует с таким расчетом, чтобы не возникали усилия, которые могут вызвать повреждения опоры.

БЗ.12.23. При окраске опоры принимаются меры для предотвращення попадания краски на изоляторы и провода (например, примененне поддоков).

# Работа без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них

БЗ.12.24. Работа, связанная с непосредственным прикосновением к проводу, находящемуся под напряжением, допускается при условии изоляции человека от земли посредством изолирующих устройств: те-

лескопической вышки с изолирующим звеном, изолирующей площадых, лествищы и т. п. При этом перед прикосповением человека к проводу рабочей площадке изолирующего устройства должен быть сообщен потенциал провода, для чего проводник, предварительно присослиненный к рабочей площадке, накладывается посредством изолирующей штанти на провод.

Расстояние от человека до заземленных частей при этих работах должно быть не менее указанных в графе 2 табл. Б2.1.1.

Б3.12.25. Перед началом работ на гврляндах необходимо проверить измерительной штангой исправность подвесиых фарфоровых изолиторов и наличе веск шпынгов и замков в арматури Еди выпускающих зажимов следует заклинить их на опоре, на которой производится работа, и на соседних опорах, если это требуется по рельефу трасия

Ба.12.26. Работы на гирланде по ее перспекс, замеле отдельных изолиторов, арматуры, проводимые монтерами, находишимися на взолирующих устройствах или траверсах, разрешаются при условии, что число исправных изолиторов в гирланде или между приспособлением для отпеким и проводом будет пе менее:

| Напряжение ВЛ, кВ |   | В | Число<br>изолято-<br>ров, шт. | Напряжение ВЛ, кВ |   |   |        |            |   |   | Число<br>изолято-<br>ров, шт. |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|-------------------------------|-------------------|---|---|--------|------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|---------|
| 35<br>110         | : | : | :                             | :                 | : | : | 2<br>4 | 150<br>220 | : | : | :                             | : | : | : | 6<br>10 |

Б3.12.27. При перецепке гирлянд, выполняемой с травсрс, устанавливать на гирлянде необходимые приспособления и отцеплять ее от травером, следует в диаректрических перчатка;

При этом разрешается прикасаться на ВЛ напряжением 35 кВ к шапке первого изолятора при двух исправных изоляторах в гирлянде, а на ВЛ напряжением 110 кВ и выше — к шапкам первого и второго изоляторов. Счет изоляторов ведется от траверсы.

Б3.12.28. При работе с площадки наолирующего устройства, нахолящегося под потенциалом провода, прижасться к изоляторам и арматуре гираяпа, имеющих иной, емя провод, потенциал, а также передавать или получать инструмент или приспособления лицам, не нахолящимся на той же рабочей площадке, запрещается.

При соединении элементов ремонтируемой фазы, имеющих разный потенциал (например, провода и гирлинды), или их разъединении необходимо пользоваться диэлектическими перчатками.

Ба.12.29. Переход с изолирующего устройства на его рабочую плошадку и обратно разрешвается только после удаления площадки с монтером от провода, находящегося под напряжением, на расстояние более 0,5 м на ВЛІ напряжением до 110 кВ иключительно, 1 м на ВЛІ напряжением 150—220 кВ и сиятия потешнала с рабочей длошадки. Б3.12.30. Установка трубентых разрядников на ВЛ напряжением вод—110 кВ под напряжением допускается при условии применения наолирующих подвесимх габаритивков, исключающих воможность приближения висшкего электрода разрядника к проводу на расстояние менее заданного.

При приближении внешнего электрода к проводу или отводе электрода при сиятии разрядника находиться в зоне возможного выхлопа газов запрещается. Приближать или отводить внешний электрод следует посредством изолирующей штания.

Б3.12.31. Запрещается приближаться к изолированному от опоры грозозащитному тросу на расстояние менее 1 м.

При использовании троса в схеме плавки гололеда допустимое расстояние приближения к тросу определяется в зависимости от напряжения плавки.

БЗ.12.32. Запрещается работать на ВЛ, находящихся под напряжением, при тумане, дожде, снегопаде, в темное время суток, а также при ветре, затрудняющем работы на опорах,

Монтаж и замена проводов и тросов

в пролетах пересечения, в зоне наведенного напряжения, на одной отключенной цепи многоцепной ВЛ напряжением 20 кВ и выше

Б3.12.33. При монтаже и замене проводов и тросов раскатывать и подвешивать их следует плавию, без рывков, а канаты направлять так, чтобы при обрыве или рывке не происходило их подълестывания под провода, находящиеся под напряжением. При необходимости применяются специальные отгажки, наготовленные, как правялю, из хлоцчагобумажных или капроновых канатов. Канаты следует выбирать навменьшей длины и нагигивать их без слабины, не допуская свисания концов. Металлические канаты или лебедки завемяются.

Б3.12.34. При раскатке провод (трос) каждого барабана заземляегся. В случае раскатки с раскаточной тележки заземлять следует неподвижный конец провода (троса).

При раскатке с барабана, установленного на одном месте, провод (трос) азаемляется присоединением его конца к втулке барабана, а вала барабана — к заземлителю либо на опоре, ближайшей к барарабану.

Б3.12.35. Перед началом монтажных работ (визвровка, натяжка, перекладка из роликов в зажимы) раскатанный провод (грос) заземляется в двух местах; и начальной анкерной опоры былых натяжного важима и на конечной опоре, через которую производится натяжение. Кроме того, заземления накладываются на провод (грос) на каждой промежуточной опоре, где производится работа.

Б3.12.36, Для провода вил троса, лежащего в металлических раскаточных ролнках нли зажимах, достаточных враяется заземления обойм этих ролнков (зажимов). При естественном металлическом коптакте межау металлической обобмой ролнка (зажима) и телом металлической или арматурой желеобетонной опоры дополнительных мероприятий по заземлению металлического ролнка (зажима) не требуется.

БЗ.12.37. При работах в пролете пересечения в ВЛ, находящейся под напряжением, монтируемый провод (трос) заземляется с двух сторон пересекаемой линии.

Б3.12.38. Работы на проводах (тросах), выполняемые с опор, с не инстопилх изолирующего звена телековической вышки или другого механизма для польема людей, и работы на проводе, опущеннох с опорывлють до земли, должны производиться в соответствии с пп. Б2.3.50 и Б2.3.51.

БЗ.12.39. По окончании монтажных работ в анкерном пролете провода (тросы) заземляются на начальной анкерной опоре или на одной на променуточных опор. Не допускается азземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета во избежание поражения людей, работающих на следующем анкерном пролете, грозовамии разрядами на провод у чже готмогоў частка.

БЗ.12.40. Соединение шлейфов на анкерной опоре производится только по окончания монтажных работ в смежных с этой опорой анкерных пролетах.

Шлейфы ВЛ напряжением 110 кВ и выше до их соединения закрепляются за провода или за натяжные гирлянды, но не ближе чем за четвертый изолятор, считая от траверсы, а ВЛ напряжением 35 кВ и инже — только за провода.

Б3.12.41. После соединения шлейфов на анкерных опорах смонтированного участка ВЛ провода заземляются на начальной анкерной опоре и на одной на конечных промежуточных опор. Заземлять этн провода на конечной анкерной опоре запрещается.

#### Разные работы

Б3.12.42. При пофазном ремонте на провод отключенной фазы на рабочем месте накладывается только одно заземление. Работать на этом проводе разрешается не далее 20 м от заземления.

При одновременной работе нескольких бригад отключенный провод должен быть разъединен на электрически не связанные участки. Каждой бригаде выделлется отдельный участок, на котором накладывается одно заземление.

БЗ.12.43. При пофазном ремонте ВЛ напряжением 110 кВ и выше

для локализации дутового разряда перед наложением или сиятием заземления провод предварительно заземляется с помощью штанти с дутогасиции устройством. Заземляющий провод штанти заранее присосъпиватся к заземлителю. Эта штанта может быть сията лишь после наложения (дин сиятия) переностого заземления.

БЗ.12.44. При пофазном ремонте на ВЛ с горизонтальным расположением проводов переходить на участки траверсы, поддерживающие

провода, находящиеся под напряжением, запрещается.

Б3.12.45. При изменении сопротивления заземления опор отсоединять и присоединять заземляющий спуск от грозозащитного троса следует в диэлектрических перчатках или после предварительного заземления троса.

Б3.12.46. На ВЛ допускается перемещение персонала по проводам сечением не менее 240 мм² и по тросам сечением не менее 70 мм².

При перемещении по расщепленным проводам и тросам строп предохранительного пояса закрепляется на них, а в случае пользования специальной тележкой— за тележку.

Б3.12,47. При осмотре В.Л или воздушного переключательного пукта подниматься на опору или конструкцию запрещается.

Б3.12.48. В труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной потоды осмотр ВЛ должны выполнять два лица с группой по электробезопасности не ичже И. В остальных случаях осмотр может делать одно лицо с группой не инже И.

При осмотре в темное время суток идти под проводами не раз-

При поиске повреждений лица, осматривающие ВЛ, должны иметь предупреждающие плакаты, чтобы установить их при обнаружении пенсправности.

Б3.12.49. На ВЛ напряжением выше 1000 В приближався к лежащему да земле проводу на расстояние менее 8 м запрещается. Вблязи такого провода следует организовать съраму для предотвращения приближения к нему людей и животных, установить при возможности предупреждающие плакаты, сообщить о происшелшем на предприятие электросетей и дождаться приедля ремонитой бригалы.

В3.12.50. Запрещается приближаться на расстояние менее 8 м к находящимся под напряжением железобетонным опорам ВЛ 6—35 кВ при наличии признаков протесямии по пим тока замыкания на землю в результате повреждения наоляторов, прикосновения провода к телу опоры и т. п. (исперение влаги из почвы, возниклюение электрической дуги на стойках и в местах заделки попры в труит и доста в телу опоры и труит и да стойках и в местах заделки попры в труит и да.

Б3.12.51. При работах на участках пересечения ВЛ с транспортными магистралями (железными дорогами, судоходивми реками и каналами), когда требуется временно приостановить движение транспорта либо на время его движения приостановить работы на ВЛ, лицо, выдающее наряд, вызывает на место работ представителя службы движения транспортной магнстрали. Этот представитель обязан обсепечны останому движения транспорта на необходимое время или предупреждать линейную бригаду о приближающемся транспорте. Для пропуска транспорта, мещающие движению, поднимаются на безопасную высоту.

Б.3.12.52. При работах на участках пересечения или сближения ВЛ с шосее и проеслочивми дорогами для предупреждения водителей транспорта или для достановки по согласованию с Госавтониспекцией движения транспорта производитель работ выставляет на шоссе или движения транспорта производитель работ выставляет на шоссе или движение транспортация производитель работы. Опри необходимости должен быть вызван представитель Госавтовисиемы при необходимости должен быть вызван представитель Госавтовисиемы.

Сигнальщики должим находиться на расстоянии 100 м в обе стороны от места пересечения или сближения ВЛ с дорогами и иметь при себе днем красиме флажки, а ночью— красиме фонари.

БЗ.12.53. Чистку вриатуры и замену ламп светильников любой конструкции, установлениях на опорах всех типов или на кронштей. нах, а также подвещениях на тросах, при производстве работы с телескопической вышки с изолирующим заепом разрешается выполнять по распоряжению без сиятия напряжения к проводов.

У светильников, установленных ниже фазных проводов на деревянных опорах без заземляющих спусков, эту работу допускается производить с опоры или с приставной деревянной лестинны.

Работу должен выполнять производитель работ с одним или несколькими членами бригады с группой по электробезопасности не инже II.

БЗ.12.54. Чистка арматуры и замена ламп светильников любой конструкции, установленных на деревиных опорах и на кронитейконструкции, установленных на деревиных опорах и на кронитейнах, при производстве работы с телескопической вышки без изолирузошето звеза нали с опоры, приставной деревний лестины выполнязогся по наряду со снятием напряжения со всех подвешенных на опоре промодов и ка завежлением.

Подниматься к светильникам при выполнении работы, указанной в настоящем пункте и п. Б3.12.53, разрешается только производителю работ или члену бригады с группой по электробезопасности не ниже III.

Ба.12.55. При работе на пускорегулирующей аппаратуре газоразрядных ламп до отключения ест общей скемы светильника необходимо предварительно отсечаниять от сети провод и разрядить статические конденсаторы (независимо от наличия разрядных сопротивленый).

#### Расчистка трассы от деревьев

Б3.12.56. До начала валки деревьев место работы должно быть расчищено. В знинее время для быстрого отхода от падающего дерева в снегу прокладываются две дорожки дляной 5—6 м под углом к линия его падению.

Б3.12.57. Производитель работ обязан перед началом работы предредить всех членов бригады об опасности приближения к проводам ВЛ сваливаемых деревьев, канатов н т. п.

БЗ.12.58. Во избежание падения деревьев на провода до начала рубки применяются оттяжки. Влезать на подрубленные и подпиленные деревья запрещается.

Б3,12.59. В случае падення дерева на провода запрещается до сиятия напряжения с ВЛ приближаться к дерсву на расстояние менее 8 м.

Б3.12.60. О предстоящем паденин сваливаемого дерева пильщика должны предупредить других рабочих. Стоять со стороны падения дерева и с противоположной стороны запрешается.

53.12.61. Производить валку деревьев без подпила или подруба запрещается. Запрещается также делать сквозной пропил дерева. Наклонные деревы следует валить в сторому их паклона.

Б3.12.62. Оставлять неповаленным подрубление и подпиленное дерево на время перерыва в работе или при переходах к другим деревьям запрешается.

Б3.12.63. Перед валкой гнилых и сухостойких деревьев необходимо опробовать их прочность, а затем сделать подпил. Подрубать эти депервы запрешается.

63.12.64. Запрещается групповая валка деревьев с предварительным подпиливанием и валка с использованием падения одного дерева на другое. В первую очередь должны сваливаться подгинившие и подгоревшие деревья.

#### Глава Б3.13 электродные котлы, электрофильтры

Б3.13.1. Кожух электродного котла напряжением до 1000 В с изолированным корпусом должен быть закрыт на замок. Открывать кожух допускается только после снятия напряжения с котла.

65.13.2. На трубопроводах включенных электродных котлов выполнять работы, связанные с нарушением защитных заземлений трубопроводов или нх разъединением, не допускается.

Б3.13.3. При разъединении трубопроводов предварительно обеспе-

чнвается электросваркой надежный металлический контакт между разъединяемыми частями. При наличии байпасного обвода места разрыва выполнение такого контакта не требуется.

Б3.13.4. При эксплуатации электрофильтров запрещается:

включать механнэмы встряхнвания во время нахождения людей в элсктрофильтре, кроме случаев, оговоренных в наряде по особому указанию ответственного руководител;

одновременно проводить ремонтные работы в бункерах н секциях электрофильтров;

подавать напряжение на электрофильтры и их питающие кабели при неисправных блокировочных устройствах агрегатов питания при отсутствии или неисправности запоров лючков и отверстий секций электрофильтров, изоляторных коробок и т. д.

Б3.13.5. При производстве работ в любом поле электрофильтра котла, на резервной шине, на любом из кабелей питания электрофильтра отключаются и заземляются все питающие агрегаты данного электрофильтра.

БЗ.13.6. Перед допуском людей на работу в секции электрофильтров последние должны быть провентилированы и из бункеров удалена золя. Температура должна быть не выше 45 °C.

63.13.7. После отключения электрофильтра с него и с питающих конственей синмается статический заряд посредством завемления электроагретатов напряжением выше 1000 В. Прикасаться к незаземлены 4 частям электрофильтра до сиятия заряда не разрешается.

БЗ.13.8. На электростанциях должна быть составлена местная инструкция по обслуживанию электрофильтров, учитывающая индивидуальные особенности данной золоулавливающей установки.

В инструкции регламентируется порядок выдачи иарядов и допуска к работам на электрофильтрах в зависимости от распределения между цехами зон обслуживания,

#### Глава Б3.14

#### РАБОТА КОМАНДИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА

Б3.14.1. К командированиому персоналу относится персонал предприятий и организаций, направляемый для выполнения работ в действующих электроустановках потребителей, не состоящий в их штатах.

БЗ.14.2. Допуск к работам в электроустановках командированного персонала производится в соответствии с настоящими Правилами. Командированные лица при этом должны иметь именные удостверения установленной формы о проверке знаний правил техники безопасности.

и присвоенной группе по электробезопасности. Проверка знаинй настоящих Правил должна проводиться по месту постоянной работы.

БЗ.14.3. Командирующее предприятие (организация) должно в письменной форме, кроме цели командировки, сообщить о лицах, которые могут быть вазвачень ответственными руководителями, производителями работ, наблюдающими и членами бригады, а также о лицах, которым может быть предоставлено право выдавать паряд при длительных работах в электроустановках;

63.14.4. Командированные лица при первом прибытии на место командировки проходят инструктаж по электробезопасности с учетом особенностей электроустановов, в которых им предстоит работать, а лища, на которых возлагаются обязанности выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, наблюдающих, проходят инструктаж и по схемам электроснабжения этих электроустановок.

Инструктаж оформляется записью в журнале ниструктажа с под-

писями инструктируемых и лица, проводящего инструктаж.

ВЗ.14.5. Предоставление командированным лицам права работать в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей и производителей работ, наблюдающих и членов бригады при сроке командировки не более 5 рабочих дией оформанется реалошией эксплуатационного передприятия на писым командиромей организации. При командировке на срок более 5 рабочих дией оформенным указанием.

Б3.14.6. Инструктаж командированных лиц должно проводить лицо с труппой по электробезопасности V из административно-технического персонала или с группой IV из оперативного или оперативно-ремоитного персонала предприятия, куда они командированы.

Содержание инструктажа определяется инструктирующим лицом в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особеннос-

тей электроустановки.

ВЗ.14.7. Комендирующее предприятие (организация) отвечает за соответствие лиц командированного персонала присвоенным им группам по электробезопасности и предоставленным в соответствия с п. ВЗ.14.3 настоящих Правил правам и за выполнение персоналом настоящих правит правит в правит в предоставления править 
63.14.8. Предприятие (организация), в электроустановках которого производятся работы командированным персоналом, отвечает за выполнение мер безопасности, обеспечивающих защиту работающих от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения;

Б3.14.9. Подготовка рабочего места н допуск к работе командированного персонала осуществляются во всех случаях оперативным персоналом эксплуатирующей организации.

# ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР № 700 ОТ 19 ИЮНЯ 1984 Г.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ТРУДЯЩИХСЯ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВРЕДНЫХ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯ ТРУДА

Обязательные предварительные при поступлении на работу, связанную с опаснами, вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами, а тажже периодические медицинское осмотры трудящихся проводатся для выявления ранних форм заболеваний и разработки оздоровительных мероприятий, направленных на предупреждение и синжение профессиональной заболеваемости.

за последние гом зачительного заполезаемости. Стовия труда рабочих промышленности, строительства и транспорта. Наряду с этим увеличилось внедрение в промышленность ряда новых химических веществ и физических фактоов.

и физических факторов.
В целях дальнейшего упорядочення проведения предварительных при поступлени на работу и периодических медицинских осмотров трупящихся:

- Утверждаю: согласованные с ВЦСПС (постановление Секретариата ВЦСПС от 1 февраля 1984 г. № 2-74);
- 1.1. Перечень опасных, вредных веществ и неблагоприятных прозводственных факторов, при работе с которыми обязательны предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотра в целях предупреждения профессиональных заболеваний (приложение 1).
- 1.2. Перечень работ, для выполнения которых обязательны предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры трудящихся в целях предупреждения заболеваний, несчастных случаев и обеспечения безопасности труда (приложение 2).
- 1.3. Перечень врачей-специалистоз, участвующих в проведении предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских сомотров в целях предупреждения профессиональных забоснаваний и необходимых лабораторных и функциональных исследований по определенным этиологическим факторам в процессе труда (приложение 3 \*).

<sup>\*</sup> Здесь не приводится,

1.4. Перечевь врачей-специалистов, участвующих в проведении предварительных при поступлении на работу и пернодических медицинских сомотро в целях предкрумеждения заболевний, висчестных случаев и обеспечения безопасности труда и необходимых лабораторных и функциональных кескедований по видам работ и профессиям (приложение 4\*).

1.5. Перечень общих медицинских противопоказаний к допуску на работу, связанную с опасными, вредными веществами и неблагоприят-

ными производственными факторами (приложение 5\*).

1.6. Перечень дополнительных медицинских противопоказаний к допуску на работу, связанную с опасными, вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами (приложение 6\*).

1.7. Перечень медицинских противопоказаний к допуску на работу трудящихся в целях предупреждения заболеваний, несчастных случаев и обеспечения безопасности труда по определенными видам работ

и профессиям (приложение 7).

1.8. Инструкцию по проведению обязательных предварительных при поступлении на работу и пернодических медицинских осмотров трудящихся (приложение 8\*).

2. Приказываю:

2.1. Министрам здравоохранения союзных республик:

2.1.1. Обязать министров здравоохранения автономных республик, заведующих (начальников) красыми, областивми и другими отделами здравоохранения обеспечить организацию и качественею спроведение предварительных и периодических медицинских осмотров, для чего разрешается размножить данный приказ в необходимом количестве экземпляров;

2.1.2 Обязать научно-исследовательские институты гигнены труда и профазболеваний, клиники профизатологии медицинских институтов оказывать органам и учреждениям заравозодивения практическую помощь в организации и проведении предварительных и периодических медицинских осмотров, а также обеспечивать специальную подготовку врачей, проводящих эти осмотров.

Организовать проведение указанных осмотров в порядке,
 предусмотренном Инструкцией по проведению обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров трудящихся.

 Считать утратившими силу приказы Министерства здравоохранения СССР: от 30 мая 1969 г. № 400; от 14 мая 1971 г. № 339; от 18 марта 1975 г. № 259; от 27 мая 1975 г. № 503; от 3 сентября 1976 г. № 851.

Министр

\* Здесь не приводится.

С. П. Буренков

Согласовано с Секретариатом ВЦСПС 1 февраля 1984 г. No 2-74 к приказу Министерства здравоохранения СССР № 700 от 19 июня 1984 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ, ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ПРИ РАБОТЕ С КОТОРЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

| Опасные вредные вещества и производ-<br>ственные факторы  | Характер проводимых работ  | Периодич-<br>ность ос-<br>мотров   |
|---|--|--|
| 42. Немонизирующие излучения: когерентные монохроматические излучения Лаварей) постоянные и переменные магнитные и постоянные излучения разможение излучения разможнатические поля разможнатающего СВЧ (миланиетровые, спитывегорым, спитывегорым, спитывегорым, спитывегорым, спитывегорым, спитывегорым, спитывегорым, спитывегорым, спитывегорым, распосты СВЧ (миланиетровые, спитывегорым, спитывегом, | Вее виды работы с излучением оптических кван-<br>товых генераторов Весе виды работ с источникам маг-<br>витных и электрических<br>ванетим в выстрических<br>весе виды работ с источникам работ с источникам<br>виками электроматит-<br>ных излучений перечис-<br>ленных диапазонов | 1 pas<br>B 12 mec<br>1 pas<br>B 24 mec<br>I pas<br>B 12 mec<br>I pas<br>B 24 mec |

Согласовано с Секретариатом ВЦСПС 1 февраля 1984 г. к приказу Министерства з∂равоохранения СССР № 700 от 19 июня 1984 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ТРУДЯЩИХСЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА (ИЗВЪГЕЧЕНИЯ)

| Наименование работ и профессий   | Сроки герно-<br>дических<br>медицинских<br>осмотров<br>трудящихся |
|--|---|
| 1. Работы из высоте и связанные с подъемом на высоту (верхолазине), а также по обслуживанию подъемных торужений этими об обслуживанию подъемных торужений этими об | 1 раз<br>в 12 мес<br>1 раз<br>в 24 мес                            |

Веролазмими работами считаются все работы, которые выподняются из выстое 5 м от поверомности грунта, весерация инправочето настиль, щак которыми врияводство рыструкций, борудования маший и жеменямном при кустаноме, эксментов конструкций, борудования маший и жеменямном при кустаноме, эксментов конструкций, борудования маший и жеменямном при кустаноме, эксбочето от паделия с высоты во все моменты работы и передвижения малеется предокранитський поже.

Согласовано с Секретариатом ВЦСПС 1 февраля 1984 г. № 2-74 к приказу Министерства здравоохранения СССР № 700 от 19 июня 1984 г.

.ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ НА РАБОТУ ТРУДЯЩИХСЯ В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИИ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ВИДАМ РАБОТ И ПРОФЕССИЯМ\* (ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

## 1.1. Работы на высоте и связанные с подъемом на высоту (верхолазные)

- Болезни суставов, костей, мышц, с нарушением двигательнофункции, препятствующие выполнению работы по данной специвльности.
- 1.1.2. Грыжи, препятствующие работе и имеющие наклонность к ущемлению.
- 1.1.3. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с частыми обострениями и наклонностью к осложнениям.
- 1.1.4. Циррозы печени и хронические активные гепатиты. Заболевания желчевыводящих путей с частыми лии тяжелыми приступами. 1.1.5. Хронические заболевания летких с выраженной легочно-сер-
- дечной недостаточностью, наклонностью к кровотечениям. 1.1.6. Органические заболевания сердца и сосудов с наклонностью к декомпенеации, ищемическая болезнь сердца, гипертопическая болезнь
- II и III стадий. 1.1.7. Болезни крови и кроветворных органов.
- 1.1.8. Хронические болезни почек с явлениями почечной недостаточности. Мочекаменная болезнь с частыми приступами или осложиениями.
- 1.1.9. Заболевания эндокринных желез и болезни обмена веществ со стойким нарушением функций.
- 1.1.10. Органические заболевания центральной и периферической нервной системы.

При проведения периодических медицинских осмотров вопрос допуска на работу трудищихся решается в каждом отдельном случае индивиаруально с учетом особенностей функционального осогонным организмы, жарактера и квараженности патологического процесса, возраста трудищегося, профессиональной подтотовки, стажы работы, условий труда и пр.

- 1.1.11. Выраженная вегстативная дисфункция.
  - 1.1.12. Облитерирующий эндартеринт.
- 1.1.13. Выраженное расширение вен. Тромбофлебит нижних конечностей, геморрой с частыми обострениями и кровотечениями.
- 1.1.14. Хронические гнойные отиты. Стойкое понижение слуха любой этнологии одно- и двусторониее (шепотная речь менее 3 м).
- 1.1.15. Нарушение функций вестибулярного аппарата, в том числе болезнь Меньера.
  - 1.1.16. Болезии органов зрения:
- а) острота зрения без коррекции инже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2—на другом;
  - б) ограничение поля зрения более чем на 20°;
- в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и неизлечимое слезотечение;
  - г) резко ограниченная подвижность глаза;
- д) глаукома.
- 1.1.17. Доброкачественные опухоли, препятствующие выполнению работы средней тяжести.
  - 1.1.18. Хронические часто рецидивирующие заболевания кожи.
    - 1.1.19. Эпилепсия и эпилептиформные состояния.
    - 1.1.20. Хронический алкоголизм, токсикомании, наркомании.

#### 2. Работы по обслуживанию действующих электротехнических установок

- Психические заболевания со значительными изменениями личности.
- ности.
  2.2. Органические заболевания центральной нервиой системы, в том числе эпилепсия и эпилептиформные состояния.
  - 2.3. Наркомания, токсикомания, хронический алкоголизм,
- 2.4. Нарушение функции вестнбулярного аппарата, в том числе болезнь Меньера.
- 2.5. Стойкое понижение слуха любой этнологии, одно- или двустороннее (шепотная речь менее 3 м).
- Острота эрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2— на другом.
- Хронические заболевания переднего отрезка глаз (конъюнктивы, роговицы, век, слезовыводящих путей) и сетчатки.
  - 2.8. Ограничение поля зрения более чем на 20°.
  - 2.9. Глаукома.
  - 2.10. Нарушение цветоощущения.
- 2.11. Гипертоническая болезнь II и III стадий, ншемическая болезнь сердца (стенокардня с частыми приступами).

ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ, ГРУППОВЫХ И СМЕРТЕЛЬНЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В БЫТУ

 Расследование групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаев электрограмменных, происшедших на объектах, контролируемых Главтосняергонадаором, производится в соответствии с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», утвержденным постановлением Президуима ВЦСПС от 13 автуста 1982т. № 11-6 и разъяснениями к нему отдела охраны труда ВЦСПС от 3 марта 1983 г. № 12-78.

 Руководитель организацин, где произошел несчастный случай, обязая немедленно сообщить об этом инспекции предприятия «Энергонадзор» районного энергетнческого управления, осуществляющей энергонадзор за электроустановками данного предприятия (организации,

учреждения) и технической инспекции труда,

3. Инспектор предприятия «Эпергонадаю» и технический инспектор труда (совместно) при участно при участных к расследованию пред- гузы ставителей администрации и комитета профезова данного предприятия, представителей замителя въщестоящего козябетенного отряда немедению расследуют песчастный случай и в 7-диевный срок составляют акт о им.

Примечание, Указанине случан электротравматима, происшедине на объектах, подконтрольных и Главтосвиерговадзору и Гостортехнадзору, расследуются совместно инспекторами Главгосвиерговадзора, Гостортехнадзора и технической инспекции труда.

4. В акте подробно отражается обстановка, предшествоващая пестастному случаю, подробно описываются обстоятельства несчастного случая, устанавляваются его причины и указываются мероприятия, предотвращающие подобные случая. При необходимости инспектор предприятия «Змергомадор» и технический инспектор труда имеот право потребовать от администрации организации за ее счет: в) приглащения для участив в расселования специалистов-экспертов; О производства технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний и других необходимых работ; в) выполнения отоснимов поврежденею го объекта, места несчастного случая и представления других материалов. Конни подписанного акта и других материалов расселования, исслагаетного случая в одном экземпляре направляются предприятию «Эпергонадор».

 Технический инспектор труда не позднее чем через 7 дней с того момента, как произошел несчастный случай, направляет акт со свонм заключеннем и материалы расследования в совет профсоюза, прокуратуру, областной (городской, краевой, республиканский) комитет профсоюза, ЦК профсоюза и вышестоящую хозяйственную организацию (мниистерство, комитет, ведомство).

6. Случаи электротравматизма среди населения на объектах, подконтрольных Главгосъпертонадзору, расследуются инспекторами предприятий «Эвергонадзор» совместно с представителями хозяйственных, общественных или других организаций (колкозов, органов прокуратуры и здравоохранения, домоуправлений и т. п.) того района, где промощел песстаный случай.

## приложение 63

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА

Наголицие методические указания предмазначены для руководителей, главим; ниженеров, главных эпергетиков (отпетствених за электрохозяйство) пачальников отделов (виженеров) технями безопасности и руководителей профсоюзных комитетов предприятий и органываций, а также для технических инспекторов труда, инспекторов Главтосявергонадзора, Гостортехнадзора и других лиц, занимающихся расследованием негасатных служев из производства.

Методические указания разработаны ВНИИОТ ВЦСПС при участии Главгосвиерговадзора, Согласованы с ВЦСПС 17 декабря 1975 г. Утверждены Главгосвиергонадзором 25 декабря 1975 г. Введены в действие і января 1978 г.

## Введение

Настоящие Методические указания устанавливают систему расследования исчастимх случаев, на производстве, вызванимх воздействием электрической тока, электрической дуги, наведениях зарядов, молини, а также несчастимх случаев, обусловленых инмин факторами (гравмирование вращающимся частями механизмов, падене се в со ты, термический ожог и др.), если им предшествовал электрогравмами), дальнейшем такие несчастные случая называются электрогравмами), Расследование электрограм должию производиться в соответст-

Электроудар — возбуждение живых тканей организма, вызывающее непроизвольное сокращение мышц вследствие прохождения электрического тока.

вин с действующим «Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве» (далее Положение; М.: Профиздат, 1982) и настоящими Методическими указаниями.

Методические указания распространяются на предприятия и организации всех министерств и ведомств (далее организации), где имеются объекты, подконтрольные Главгосэнергонадзору.

Примеча в не. Несчастные случан (ожог трансформаторным маслом, транмирование продуктами взрыва электрооборудования, падамирование продуктами взрыва электрообрами и т. п.), которым не предшествовал электроудар, к электротравмам ве

## 1. Общие положения

1.1. Расследованию подлежат электротравмы (легкие, тяжелые, смертельные и групповые), вызвавшие утрату трудоспособности не менее чем на 1 рабочий день.

Примечание. Заключение (письменное) о предполагаемой тяжети травмы та дает медеанчасть организации или служба скорой медицинской помощи сразу же после оказания помощи пострадавшему.

12. До начала расследования нужно сохранить обстановку на месте происпествия такой, какой она была в мочен исчесатного случая (если это не помещает оказанию помощи пострадавшему, не будет угрожать жизни в додовью окружающих, не вызовет аварии и не вврушит электроснабления объектов, которые по условиям технология должим работать непервывно). Если до начала расследования объект (часть объекта), на котором произошла электрогравмы, остается пор напряжением, то следует при необходимости оградить опасный участок, вывесить завки безопасности, поставить наблодающих; крунногабрятные агрегаты и приспособления (ватокраны, телескопические вышеми, лестимцы и т. л.), находявшеся в момент несчастног случая в соприженовении с проводями, шинами и другими токоведущими частями, должны быть удалены вы опасной зоны и оставлены белязи нес-

1.3. В программу расследования входят:

выявление обстоятельств получения электротравмы;

установление причин электротравмы и определение мероприятий по предотвращению подобных травм;

определение факторов, обусловливающих тяжесть электротравмы; оформление результатов (материалов) расследования.

<sup>1.4.</sup> В расследовании электротравм должен принимать участие ад-

<sup>\*</sup> Заключение составляется на основании «Схемы определения тяжести производственных трави» (см. Положение),

министративный электротехнический персонал (главный энергетик, ответственный за электрохозяйство организации, цеха).

Расследование электротравм в школах, больницах, магазинах, стомож, мастерских и других организациях, электроустановых которых обслуживаются специализированиым предприятием, производится с участием представителя этого предприятия.

1.5. Работу комиссии по расследованию тяжелых, смертельных л групповых электротравм возглавляет инспектор предприятия «Энергонадзор», контролирующий организацию.

Если упомянутый инспектор не может немедленно прибыть на место происшествия, руководитель инспекции предприятия «Энергонадзор» должен направить для расследования другого инспектора.

От администрации и комитета профсоюза организации, где произошел иесчастный случай, в комиссию целесообразно привлекать таких представителей, которые к расследуемому случаю непричастны.

Примечание. Организация, в которой произошла электротравма, или вышестоящая организация предоставляет, если это необходимо, вызванным на расследование лицам транспорт для проезда к месту происшествия.

1.6. Ответственность за правильное и своевременное расследование электротравм наряду с руководителем организации, руководителями структурных подразделений и производственных учаственных учаственное за электрохозяйство организации, в которой произошел весстастный случай.

## 2. Расследование обстоятельств электротравмы

2.1. Под обстоятельствами электротравмы следует понимать совокупность событий, обусловивших возникновение травмоопасной ситуации и ее реализацию.

2.2. Расследование обстоятельств электротравмы состоит из следующих этапов:

осмотр места, где произошла электротравма;

опрос пострадавшего, очевидцев и других лиц;

ознакомление с документами, имеющими отношение к электротравме;

проведение технической экспертизы (при необходимостя).

а) При осмотре места, где произошла электротравма, следует установить:
 расположение источника травмы (электроопасного элемента), способ электропитания установки, техническое состояние проводов, шин ч

расположение источника травмы (электроопасного элемента), способ электропитания установки, техническое состояняе проводов, шни я других токоведущих частей, изоляции, изличие следов оплавления, обугливания, поломок, кусков одежды и т, п.;

категорию помещения (территории) в отношении электроопасно-CTH;

наличне защитного заземления, зануления ограждений, блокировок, знаков безопасности, средств нидивилуальной защиты и приспособлений, их состояние и возможность использования и лр.

При расследовании обстоятельств электротравмы, вызванной молиней, необходимо проверить качество грозозащиты (расстояние между молинеотводом и защищаемым объектом, наличие соединений с землей металлических конструкций, трубопроводов, оболочек кабелей, крюков нзоляторов н т. п.). Если поражение молиней произошло вне зоны действня грозозащиты, то следует выяснить, в каком именно месте находился пострадавший во время грозы (поле, лес, комбайи, опора воздушной линин электропередачи и т. п.) и в связи с какой работой.

В случае поражения наведенным зарядом, напряжением шага, вынесенным потенциалом определяют, откуда (с какой установки) появился заряд (потенциал), расстояние между этой устанокой (шиной, проводом) и местом, где находился пострадавший, их взаимное расположение, связь с землей и т. п.

б) Опрос пострадавшего целесообразио проводить в процессе осмотра места, где произошла электротравма. Если пострадавший госпиталнанрован, то его следует опрашивать после осмотра места и только с разрешення врача.

При опросе пострадавшего исобходимо выясинть следующее:

какую именно работу он выполиял и что делал непосредственио перед несчастным случаем;

от кого, когда н в какой форме он получил задание на выполнение ланной работы:

нмелись ли у него средства индивидуальной защиты, ниструмент и приспособления, предусмотренные технологией работ и правидами техники безопасности, пользовался ли он ими при работе, а если не пользовался, то почему;

его самочувствне перед электротравмой;

кто присутствовал в момент травмы.

в) Опрос очевидцев нужно проводить на месте с тем, чтобы оли моглн показать, где находился пострадавший, и рассказать о его действнях в момент травмы и после нее.

В беседе с очевидцами необходимо выяснить:

в связи с чем они были на месте происшествия и что делали сами;

что именно видели и слышали в момент травмирования, как вел себя пострадавший до, в момент и после травмы (был ли он чем-либо подавлен или возбужден, жаловался ли на недомогание, был ли трезв, звал лн на помощь, каким образом освободился от действия тока, терял лн сознание):

кто еще был очевндцем происшествия,

Кроме очевидцев необходимо опросить работинков цеха, участка, где произошла травма, в целях выяснения других обстоятельств, которые могли способствовать несчастиому случаю.

Примечание. Очевидцы тяжелых, смертельных и групповых электротравм представляют после опроса объясиительные записки, которые впоследствии прилагаются к материалам расследования.

- г) К документам, с которыми следует ознакомиться, относятся: наряд на производство работы, оперативный журнал, оперативная схема, графики работ, журналы проверки наоживии, заеменения, журналь инструктама, противоваврийных тренировок, удостоверение пострадавшето на право работы в действующих электроустановках, его личная карточка по технике безопасности, приказы, распоряжения и другие докумменти, определяющие ответственность должностных лиц за соблодение безопасности работ, предилежния органов Государственного надзора, производственные инструкции по тому виду работ, при выполнении которых производственные инструкции по тому виду работ, при выполнении которых производственные инструкции по
- д) Техническая экспертиза производится, когда необходимо разрешить сложиме технические вопросы, связанные с расчетами, измерениями и т. п.
- В качестве экспертов приглашаются специалисты из других оргавизаций — работники изучио-исследовательских и учебных институтов, конструкторских бюро и т. п.

Устаиовление виновности пострадавшего и других лиц в обязанности технических экспертов не входит.

## 3. Установление причин электротравмы

3.1. Под причимами влектротравмы следует понимать нарушения правил, иорм злектробезопасиости, законодательства о труде во взаимосяяли с объективными и субъективными предпосывлямы этих нарушений, а также несовершенство мероприятий, предусмотренных упомянутими правилами, пориами и законами.

К объективним предпосымкам относятся, например, неправильная организация труда, ведостатки материально-технического снабжения, ненастивя погода, а к субъективным — безотехнического снабжения, ненастивя погода, а к субъективным — безотехненность объективным объекти

3.2. Руководствуясь действующими правилами н «Картой электротравмы» (приложение БЗ.1), следует установить, какие меры безопасности не были выполнены и что препятствовало их выполненыю.

 При расследовании электротравмы необходимо учитывать все обусловившие ее причины независимо от их значимости для данной травмы. Причины подразделяются: на технические, организационно-технические, организационные и организационно-социальные.

а) К техническим причинам относятся:

иесоответствие электроустановок, средств защиты и приспособлений требованиям безопасности и условиям применения, связанию с дефектами конструкторской документации, изготовления, монтажа и ремонта:

неисправности устаповок, средств защиты и приспособлений, возникшие в процессе эксплуатации.

При установлении технических причим электрогравымы следует руководствоваться «Правилами устройства электроустановок» и пормативнотехнической документацией на электроизделия, средства защиты, технологические процессы и т. п. (стандарты, пормали, паспорта и др.), а также приведениямы в «Карте электрограмы» (далес Карта) перечием наиболее характерных неисправностей электроустановок, встречающихся при расследовании электрограмы.

б) К организационно-техническим причинам следует относить несоблюдение технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, которые должны осуществлять потребители на стадии эксплуатации (обслуживания) электроустановок.

К организационно-техническим причинам относятся, кроме того, несвоевременная замена неисправного или устаревшего оборудования и использование установок, не принятых в эксплуатацию в предусмотренном порядке (в том числе самодельных).

При установлении организационно-технических причин электротравм следует руководствоваться «ПТЭ электроустановок погребителей» и «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей», а также местными инструкциями, разработанными на основе этих Правия.

Установление нарушений правил и инструкций производится с учетом вида работы, при которой произошла электротравма, и ее категории в отношении электроопасности (см. в Карте графу «Характеристика работы»).

 в) К организационным причинам электротравм следует относить невыполнение или неправильное выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

Организационной причиной электротравм является также несоответствие работы заданию.

Оценка нарушений правил и инструкций производится с учетом тех жо показателей, что и при установлении организационно-технических причин, а также личикы Данных пострадавнего (позраст, профессия, стаж по профессии, группа по электробезопасности, категория работника)

г) К организационно-социальным причинам электротравм относятся:

работа в сверхурочное врсмя (в том числе работа по ликвидации последствий аварий);

несоответствие работы специальности;

нарушение трудовой дисциплины:

допуск к работе в электроустановках лиц моложе 18 лет:

привлечение к работе лиц, не оформленных приказом о приеме на работу в организацию;

допуск к работе лиц, имеющих медицинские противопоказания.

При установлении организационно-социальных причии электротравм следует руководствоваться законодательством о труде.

## 4. Определение факторов, обусловняших тяжесть электротравмы

4.1. В процессе расследования определяют следующие факторы, влияющие на тяжесть электротравмы:

значение и частоту тока и длительность его воздействия на организм пострадавшего;

пути прохождения тока через тело пострадавшего:

условня внешней среды;

медико-биологические особенности пострадавшего.

Полученные сведения используют при статистическом анализе электрограмматизма для оценки эффективности технических средств защиты (изолящия, защитые зажемление, средств видивидуальной защиты и др.) и медико-профилактических мероприятый (профессиональный и медицинский отбор, ограничение временя пребывания персонала на подстанциях сверхвыесокого изпряжения и др.).

 а) Значение тока (в мнллиамперах), проходнвшего через тело человека, определяется по следующим формулам;

$$I_{\text{qe}\pi} = \frac{U_{\pi p}}{Z_{\text{qe}\pi}} \cdot 10^3 \tag{1}$$

нлн

$$I_{\text{ven}} = \frac{U_{\text{HOM}}}{Z_{\text{ven}} + Z_{\text{n}}} 10^3,$$
 (2)

где  $U_{np}$  — напряжение прикосновения\*, В;  $U_{non}$  — номинальное напряжение установки, В;  $Z_{nan}$  — сопротивление тела человека; принимается раввым 1000 ом;  $Z_n$  — суммарное сопротивленые внешних элементов цепи тока (цепи электропоражения) между токами прикосновения, Ом.

Формула (1) используется в тех случаях, когда имеется возможность измерить напряжение прикосновения (расследование электротравы в установках напряжением до 1000 В) и когда такие измерения

Напряжение прикосновення — это напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек.

иеобходимы (расследование электротравм, обусловленных напряжением шага или выносом потенциала).

Измерения выполияет электротехнический персонал (с группой по электробезопасности IV или V) под непосредственным наблюдением ответственного за электрохозяйство цеха (участка) и в присутствин инспектора предприятия «Энергонадзор».

Если измерить напряжение прикосновения не представляется воз-

можным, то Ічел определяют по формуле (2).

Когда электропоражение вызвано соприкосновением с токоведущими частями, с токоведущей частью и землей (или заземленной конструкцией), допускается оценивать значение тока, проходящего через человека по приближенной формуле

$$I_{\text{qe}\pi} = \frac{KU_{\text{HoM}}}{Z_{\text{qe}\pi}} 10^{3} \, \text{f} \tag{3}$$

где К — коэффициент, учитывающий характер прикосиовения человека с электроопасными элементами — однофазное, двухфазное и др. (см. в карте графу «Цепь тока виешияя»).


Не требуется определять  $I_{\rm vex}$  при расследовании электротравм, причиненных электрической дугой или молнией.

- Длительность воздействия тока на организм пострадавшего устанваливается по времени срабатывания автоматической защиты, по данным медицииской экспертизы, а при отсутствии таковых — по показаниям свидетелей (орментировочные сведении).
- в) Характерные пути прохождения тока через тело пострадавшего см. в карте в графе «Цепь тока через человека», а внешине цепи тока на рнс. 1 и в карте (стр. 304—305) в графе «Цепь тока внешияя».
- г) Для оценки состояния внешней среды определяют: категорню помещения (территории) в отношении электроопасности, температуру и влажность воздуха, концентрацию в воздухе рабочей зоны вредных веществ, уровни шума и освещенности на рабочем месте.

Примечание. Соответствие иормам концентрации вредных веществ, уровней шума и освещенности на рабочем месте определяют органы санитарного надзора.

 д) Медико-биологическими особениостями индивидуума, оказывающими существенное влияние на вероятность электропоражения и на его тяжесть, являются: пол, возраст, состояние здоровья, эмоциональное состояние непосредственно перед несчастным случаем, наличие в организме алкоголя.

Состояние здоровья пострадавшего до несчастного случая (физическое и психическое) устанавливается на основании результатов медищинских осмотров (предварительных при поступления на работу в периодических), проводимых в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР № 700 от 19 июня 1984 г. с учетом обращаемости работника в лечебние учреждения.



Рнс. 1. Характерные цепи тока при электротравмах:

а - однополюсное прикосновеине в сети с заземленной нейтралью; 6 - двухполюсное прикосновение в сети с изолированной нейтралью;  $Z_{\rm M}$ — сопротивление источника питания; Zпр — сопротивление проводов; Zиз — сопротивление изоляции; Z<sub>1</sub> — сопротивление нудевого провода;  $Z_{\text{чел}}$  — сопротивление тела человска;  $Z_{3}$  — сопротивление заземления;  $Z_{\Pi}$  — сопротивление пола, площадки, настила: Z об-сопротивление обувн

Эмоцнональное состояние пострадавшего непосредственно перед несчастным случаем (возбужденное, ровное, подавленное) выявляют из опроса очевидиев, товарищей по работе, руководителя работы.

Количественную характеристику алкоголя в организме пострадавшего устанавливает врач или судебно-медицинский эксперт.

## 5. Оформление и рассылка материалов расследования

5.1. К оформлению материалов расследования электротравм приступают сразу после выполнения программы расследования и тщательной проверки полученных данных.

5.2. Результаты расследования легких электротравм оформляются актом по форме H-1 (согласио Положению).

При тяжелой, смертельной и групповой электротравмах составлянотся, кроме того, акт специального расследования, заключение технического инспектора труда и другие материалы (согласно Положению) и карта.

При групповых электротравмах акт по форме Н-1 и карта составляются на каждого пострадавшего, а акт специального расследования, заключение технического инспектора труда и другие материалы — общие на всех пострадавших.  Карту заполняет инспектор предприятия «Энергонадзор» при участии лица, ответственного за электрохозяйство организации.

Акт специального расследования составляют инспектор продприят гия «Эпергонадзор» совместно с техническим инспектором труда. Акт подписывается всеми членаму комиссии. Если кто-либо из или яе согласен с выводами в акте, то он должен изложить свое мисине письменно со склюжой на соответствующие нормативные документы. Вся подписей инспектора передприятия «Эпергонадзор» и технического инснектора тоуда акт недействителен.

5.4. Карта составляется в трех экземплярах. Одни экземпляр карты остается в организации, где произошла электротравма, второй высыпается в министерство (ведомство), третий — во ВНИИОТ ВЦСПС

(191187, Ленииград, ул. Фурманова, 3).

Копин акта специального расследования, заключения технического инспектора труда и других материалов расследования тяжелых, смертельных и трупповых электротравы (объяснительные записки оченидее иссчастнго случая, заключение эксперта, схемы, фотосиямия и пр.) в одном экземиларе направляются в местный орган Главгоснергонадора.

Срок отправления карт и других материалов специального рассле-

дования — не более 7 дией с момента происшествия.

5.5. Ответственность за соблюдение сроков рассылки материалов рассылскими в соответствующие инстанции несет организация, в которой произошел несчаствый случай.

## КАРТА ЭЛЕКТРОТРАВМЫ И УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

| Код министерства   |                 |                                       |                  |       |
|--|-----------------|---------------------------------------|------------------|-------|
| ,  | h корты         |                                       | K A              | PTA   |
|  |                 |                                       | ж акту ф         | .H-1_ |
| Название и адрос   |                 |                                       |                  |       |
| организация  |                 |                                       |                  |       |
| Министерство,<br>ведомство   |                 |                                       |                  |       |
| Ф.И.О.   |                 |                                       |                  |       |
| пострадавшего.   |                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                  |       |
| пострадевший .   |                 |                                       |                  |       |
| Mecro  |                 |                                       |                  |       |
| происшествяя   |                 |                                       |                  |       |
| t <sub>возд</sub> , °С, влажн., %, п   | лум, дБА, освещ | ., лк, ветер,                         | r/c              |       |
| произошел в час. числа Исход (ч.дней нетрудоспособи,   |                 | года<br>Кол-во                        |                  |       |
|  | / -             | пострадавших                          |                  |       |
| Тип, год выпуска,<br>завод-изг. уст-ки   |                 | пострадавших                          |                  |       |
| Тип, год выпуска,  |                 | пострадавших                          |                  |       |
| Тип, год выпуска,  |                 | пострадавших                          |                  |       |
| Тип, год выпуска,<br>завод-изг. уст-ки   | 7-              | пострадавших                          |                  |       |
| Тип, год выпуска,<br>аввод-изг. уст-ки   |                 | пострадевших                          |                  |       |
| Тип, гол выпуска,  завол-изг. уст-ки  Материальнае  последствия  Карту заполнял                    |                 | пострадевших                          | Дата             | Дета  |
| Тип, год выпуска, аввоя-наг. уст-ыс  Материальные послествия  Карту зеколизи  (должность, фаменти) | Инж. по т/      |                                       | Дата<br>составл. |       |
| Тип, год выпуска, аввоя-жат, уст-ыт  Материальные последства  Карту володия  (должность, фемелия)  |                 | 6                                     |                  |       |

## Разработена ВНИИ охраны труда ВИСПС в Ленинграде

| ЛЕКТРО      | TPABMU                      |
|-------------|-----------------------------|
|             |                             |
| 07          |                             |
|             | (дата)                      |
|             |                             |
| Обстоятельс | тра н.сл.                   |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |
|             | 7                           |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |
| V           | ла нарушены (название, \$8) |
| -пострадава |                             |
| -пр. лицамя |                             |
|             |                             |
| -адмічистр  | ацией                       |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |
|             |                             |

Лицевая сторона (см. стр. 296-297)

В рамке, расположенной в верхием левом углу карты, пишется кодовый вомер министерства (ведомства), если проводится визлиз электрогравмативы по народимоу хозяйству в целом или по его отрасли, код главного управления (главка) или предприятия, если анализ проводится по министерству (ведомству), и комер карты. Эти даниые указывает организания, осуществляющая виалых:

В строке «Название и адрес организации» приводится почтовый адрес.

В строке «Место происшествия» указывается место, где произошла травма, например улица, кабельная траншея.

травма, например улица, кабельная траншея.
В строке «Температура воздуха, влажность, шум, освещенность, ветер» описывается состояние внешией среды непосредственно перед не-

счастным случаем.

В строке «Несчастный случай произошел в...» проставляется мест-

ное время (по 24-часовой системе). Строка «Исход». Если к моменту отправления карты в министер-

ство и во ВНИИОТ ВЦСПС пострадавший имел листок нетрудоспособности, то число дией иструдоспосбиости сообщается дополнительно. В строке «Количество пострадавших» при групповых травмах пи-

В строке «Количество пострадавших» при групповых травмах пи шутся фамилии и инициалы всех пострадавших.

Строка «Тип, тод въпуска, завод-изготовитсли установки» относится и к установкам, выполненным в виде комплексов, например к линиям электропередачи, ОРУ, электропроводкам. Характеризуя такую установку, следует указывать, какие организации ее проектировали, кому ока привадлежит и когда введена в эксплуатацию.

Строка «Материальные последствия». Рекомендуется следующая формула\*\* для расчета материальных потер МП от электротравм:

$$M\Pi = B_{\pi,\pi} + C_{\pi,\pi} + C_{\pi,\pi} + \Pi_{\pi,e} + \Pi_{\pi,e} + \Pi_{p} + \Pi_{p} + C_{\pi}$$

тле  $B_{a,b}$  — выплаты пострадавшему по листкам нетрудоспособности;  $C_{k,d}$  — стоимость амбулаторного лечсини;  $C_{k,d}$  — стоимость клинического лечсини;  $B_{k,d}$  — размер несени, называемной пострадавшелу;  $T_{a,b}$  — суммар пецени, называемной родствениямы пострадавшего;  $T_{b,d}$  — сумма доплаты пострадавшему в выде размицы между называемной псиспей и средиемескчиой зарладтой,  $T_{b,d}$  — материальные потери воделетной и средиемескчиой зарладтой,  $T_{b,d}$  — материальные потери воделетной и

Карты печатаются на бланках К5 по ГОСТ 12413—79. Разрешается вместо карт указанного формата пользоваться картамы форматом 207Х/294 мм, отпосытанными на множительной технике с образы, вриведенного в настоящем приломении.

жевии.

\*\* Власов А. Ф., Податнова Л. П. Некоторые работы по определению посмедствий производственного травматизма и экономической эффективности применения технических средств б-эопасности. — В ки: Экономические проблемы окраны груда. М.: Металлургия, 201;

вне простоя оборудования, на котором работал пострадывший;  $C_{\pi}$ —стоимость разрушенных оборудования, инструмента, зданий и сооружений (или стоимость восстановительных работ), а также испорченных материалов

Строки «Обстоятельства несчастного случая» заполіяются с учегом рекомендаціни разд. 2 настоящих Методических указаний. В этой графе указываются также длительность протеквния тока через организм пострадавщего и эмоциональное состояние пострадавщего перед травмой. Чтобы заложение обстоятельств было аккиницим, к иму следует приступать после того, как будут заполнены все строки лицевой стороны карты не обоюсная стоонов.

Строки «Какке правила нарушены (название, параграфия)». Если дается ссылка на «Правила устройства электроустановок» или на «ПТЭ электроустановок потребителей и ПТВ при эксплуатации эксктроустановок потребителей», то называется только номер пунката. Ссылаже, на го-ударственные и отраслевые стандарты, следует укваэть выд и номер локумента, например ТОСТ 12.2007.0—75. Названия ведомственных правва и инструкций арианодагия полностью. Отмечая нарушения, допушение админястрацией или другими лицами, следует указать должности нарушением.

При мечание. Лицевую сторону карты желательно заполиять на пишущей машинке.

## Оборотная сторона (см. стр. 304-305)

Трафы, входящие в группы «Техпические средства и мероприятия», «Ортавизационие мероприятия», а тиже графы «Соответствие работы (заданию, специальности, группе по экектробезопасиссти)», «Тин», «Конструкция, натоговление», «Монтаж, демонтаж», «Эксплуатация, ремонт-(всего 22 графы) имеют по две помини каждая. Палненования позиций из-за ведостатка места указания не окодо их померов, а даны в виде общего причезния к этим графам: а. 1—соответствовал (соответствовала, соответствовало, не гребовалось, не имеет отпошения к несластному случаю)», а п. 2—ене соответствовал (-ла, -ло)». Каждая двухпозиционная графа, как и остальные графы, должна заполняться невазыемно от гото, была ла исвазная травим с работой в экструетановках или она произошла при выполнени какой-либо иной работы, авлажел яз инострадация засеченном лази имеа другую профессию. Заполнение упомянутых двухпозиционных граф рассмотрим на следующих пимерах (ное. 2).

Старший электромонтер, имевший группу V по электробезопасности, получил устное задание произвести внутренние электромонтажные работы в канитально ремонтируемом эдании. Он решил самостоительно подключить кабельный ввод общего распределительного шита к воздушному вводу в задание. Для этого с разрешения дежурного по электро станции электромонтер отключил питающую линию, вернулся к месту работы и, не проверив отсутствия напряжения, приступил к подключению.

Коснувшись фазного провода, он был поражен электрическим то-




Рис. 2. Примеры заполнения двухпозиционных граф: a — электротравма, связанная с обслужнавнием электроустановки;  $\delta$  — элект m с помощью электрифицированного механизма; a — электротравка, не свя

ком, так как здание питалось от другой линии, а дежурный по электростанции забыл его предупредить (рис. 2, a).

Работинцы зериосклада передвигали не отключенный от сети траиспортер. Питающий кабель натянулся, что привело к обрызу более копоткой иулевой жилы. Затем острой кромкой силового ящика



ЯРВ-60ШСМ была повреждена изоляция фазной жилы, корпус транспортера оказался под напряжением. Это привело к травмированию работницы (рис. 2, 6).

Учацийся профгекучиница, прохолющий практику в одном на нехов ремонтно-механического заводя, пришел в двери неха, подвядся на подкравовые пути кран-балки, над которыми на высоте 2.3 м было гиезор голубей. Пытаксы достать голубя, он укватился за троллем кран-балки, находининем под напряжением, и получил электротравму (рис. 2. a).

Отметив в той или ниой двухпозиимонной графе поз. 2, следует из лицевой стороце карты дать пояснение по поводу отмечениого нарушения (в строках «Обстоятельства несчастного случая» или а строке «Тип, год выпуска, завод-изготовитель четановки»).

Графа «Профессия». Если профессия пострадавшего в перечие позника отсутствует, то ее название пишется поверх печатного текста. См. также примечание в карте.

Графа «Социальная группа». Поз. 3 «Член артели» предусмотрена для учета травм у колхозииков и работинков различных кооперативных объединений.

Травмы студентов вечеринх отделений и студентов-заочников фиксируются в поз. 7.

Графа «Категория работинка». Учапиеся, работающие во время каникул в колхозах, совхозах и на стройках, учитываются как временные работники. К временным работинкам следует отно-

ротравма при выполнении рабозаниая с работой

сить также совместителей. Учащихся, работающих в период производственной практики, пужно относить к практикантам. Работники строительно-монтажних и наладочных организаций-подрядимов, получившие травми на объектах организаций-пакачиков, учитываются как командированные. Лица, не оформленные на предприятия, указываются в пол. 6.

Графа «Место месчастного случая» Электропомещение, территория испитательного стенда, кабина крановшика, неотапляваемий подажа, черада, «батовка» (на стройке) обычно характеризуются даумя или более признакамия повышенной опасности. Поэтому их следует относить к особо опасным помещенням Ис следует отночать пол. 8, сели ВИТ расположена на стройке или вдоль улицы; в этих случаях нужно отмечать соответственно пол. 5, б. кал. 7

Графа «Время от начала работы». Поз. 4 и 5 отмечаются, если травма произошла в рабочее время. Если травма получена в нерабочее время, в том числе в выходной день, то отмечается поз. 6.

Графа «Смена». Проставить нужную цифру: 1— утренняя смена, 2— вечерняя, 3— ночная. Для предприятий со специфическими графиками работы (колхозы, железные дороги, больницы и т. п.) — соответствению 8—16, 16—24, 0—8 ч.

Прафа «Электроустановка». Если установка в перечне позиций графы «Вид» отсутствует, то название установки указывается только на амисвой стороне карты. Если травма вызвана молиней, то в графах «Вид», «Элемент» и «Ненсправность» поверх печатного текста пишется слово «молина».

Наименование поз. 4 графы «Вид» следует читать «Контактивя ливия», а поз. 14 — «Преобразовательная подетанция». Подзагодовок «Расвредедительное устройство» относител только к поз. 7—9 этой графы. Поз. 15 не относится к пунктам питания и управления отдельными агрегатами, так как они должны быть отражены в поз. 17 графы «Элемент».

Графа «Неисправность». Здесь необходимо фиксировать неисправности установок, возникшие до несчастного случая (в том числе неисправности, при устранении которых произошла электротравма), а не после него.

Графа «Напряжение». В ней указывается иоминальное напряжение только установки, а не напряжение прикосновения. Не следует, в частности, отмечать поз. 4, если гравма обусновлена однополюеним прикосновением к частям установок с номинальным напряжением 380 В, наприме к фазе ценя управления и разматору центрального отопления кли к оказавшемуен под напряжением корпусу компрессора и земле, неправляльно отождествать поминальное напряжение установки с напряжением питания и указывать последнее, если установка имеет цени разного напряжения и пострадающий прикоснужен все узлементу цени пятатию, а к эксменту другой цени, например при травме ка-д соприпятатию, а к эксменту другой цени, например при травме ка-д соприкосновения с электрододержателем сварочной установки (номинальное напряжение установки 380 В, напряжение холостого хода в сварочной цепн 80 В). В данном случае следует отметить поз. 2, а не поз. 5.

Если напряжение на установке появилось в результате ее соприкосновения (сближения) с другой установкой, например при схлестывании проводов отключениой и включениой ВЛ, то указывается напряжение последией.

Поз. 9 и 19 предназначены для нестандартных напряжений соответственно до и выше 1000 В.

Графа «Нейтраль источинка питания». Для установки постоянного тока указывается режим средней точки.

Графа «Цепь тока внешияя». Здесь под фазой подразумеваются любые гоковедущие части, находящиеся под напряжением. Отмечать поз. 4 следурь в том случае, есин пострадавший прикоснулся к оказаяшемуся под напряжением корпусу электроустановки, а поз. 5 — если напряжение появилось на корпусе незаектрифицированного агретата или на металическом предмете. Травми, обусловленные приближением человека к токоведущим частям с последующим перекрытием их электрической дутой, отмечаются в поз. 7.

Графа «Цень тока через человека». При ее заполнении указывастра какие участки гела пострадавшего оказались в включениями во внешнюю цень. Сели электромонтер при замене на опоре ВЛ дампи уличного освещения прикоснулся обенчи руками к отолевной гламае натрона, а монтерским котеги попредна изолично заземляющего спуска, то следует указывать цень сруха—ноги» (пол. 2). Трамяхі, обусловленные электрической дугоб, можно фиксировать в пол. 8.

Графа «Медицинские противопоказания» заполняется в соответствии с п, 4.1д настоящих методических указаний.

Графа «Травматические последствия». Поз. 3 данной графы предусмотрена для указания гравы, обуслюдениях заментроударом, с последующим травинорованием вращающимся частями машии, падением с высоты и т. п. Если подобива травма сопровождалась электротравмой то она фиксируется в поз. 4.

Графы, аколашие в группу «Карактеристика работы». В графе Вилл пол. 8 должив отмечателя при възстротавых, связавных с работий на въектротемнологическом оборудовании, а пол. 9 — при электротравмах на оборудовании с въектроприводом. Неправъльно относить травма к пол. 10, если, папример, они произошли при отсоединении тракспорта от сеги, перемещении этого агретата, в процессе ремоита лини связи, при севрение потверстий электроинструментом или при сварочных работах. В указанных случаях следует отмечать соответствению пол. 2, 9, 4, 9 в. 8.

Согласно пп. Б2.1.22—Б2.1.25 настоящих Правил все работы в электроустановках в отношении мер безопасности делятся на три категории,

|   | 0  | Ö   | 0            | 0  | 0                   | 0                   | 0                | 3                       | ő                 | 27<br>O | 0                              | o<br>O                      | ő              | 0                  | 3                             | o              | 05                             |
|---|----|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------|
|   | 0  | 0   | o            | Ô  | Ô                   | Ô                   | Ô                | ő                       | 18<br>O           | 54<br>O | Ô                              | ő                           | 18<br>O        | Ô                  | ő                             | 18             | 0 5                            |
|   | 0  | 0   |              | Элакт  | оруста              | новка               | , элакт          |                         | рудов:<br>на      | иие, з  |                                | махви<br>помет.             |                |                    |                               |                |                                |
|   | 0  | 0   | ١.           | r tu   | . *                 |                     |                  | 903д. 1                 | п. лин            | ın      | 1. II;                         | овод,                       | -              | -                  | оправн<br>Этсутс              |                | 1.12-6                         |
|   | 0  | 0   | E            | Конструкци<br>изготова.  | Монтаж,<br>цемонтаж | Экспп.,             | 3, 1             | Тиния<br>Себ, лі        |                   |         | 2. 3a                          | оллай,<br>земл,             | шина<br>спуск, | 2. 3               | золяці<br>вмык                | . ron.         | 2.65-6                         |
|   | -  |     | 1 7          | 2 Ko   | 1 Mo                | 2 3k                | 5.               |                         | ровод             |         | ,                              | од<br>юз., не               |                | 3. 3               | , иа ко<br>јл. про<br>Лех. по | бой            | 4. 2D<br>5. 30                 |
|   | 0  | 0   |              | 1318810  |                     | . 4- 64             | 7, 0             | аспре<br>ОРУ            | д. устр           |         | 4. II                          | ій троі<br>іт, каб          | en»            | 5. C               | лех. пр<br>Обрыв<br>Ілохой    |                | 6.40<br>7.50<br>8.80           |
|   | -0 | мO. | M.,          | иристру<br>приспо  | l i                 | 2                   | 9. 1<br>9. 1     | CPY                     |                   |         | 5. Bo                          | зд. вв<br>оди, из           | од,<br>юл.     | 7. 0               | акт<br>Обгора                 | BNN            | 8. Hict                        |
|   | -0 | 00  |              | дин тфт<br>езитите   | Z 0                 | Cnystak             | 11. 0            | СПП<br>Столб.<br>Гягова |                   |         | 7. Да                          | иерато<br>вигател<br>форма  | 16             | c                  | Іровис<br>ближ.,              |                | 10. tuS<br>11. 3+              |
|   | -0 | 00  |              | ржвотс   | z                   | activ. c            | 13. [            |                         | . э/ст.,          |         | 8                              | жеремі<br>волиэ<br>ниноп    | υŘ             | 9. C               | жлесть<br>Замовн<br>овкл.,    | сл., не-       | 12.61<br>13.8 ×<br>14.8.5      |
|   |    |     | 1 8 m        | Spew,  |                     | HECK!               | 15, 1            | Траобр<br>Цит, ш        | каф               |         | 10                             | ЛАТР<br>измер               | ит,            |                    | ткл.<br>Іовреж                |                | 15. 2 "                        |
|   | -0 | ~O  |              | To .qsM  | 1                   | men .               | 17. 3            | 9/траи<br>9/кран<br>аль | спорт<br>, лабад  | ĸa,     | 12                             | ут. апг<br>в/волі<br>уската | тн.            | 11. H              | tax. чы<br>lanp. c            | стай<br>жема   | 17. 20<br>18. 20               |
|   | -0 | 00  | 89           | ,wonsh<br>nmstst   | 7                   | произошел несчасти. | 18. J            | інфт,                   | кан. до<br>н. руч | pore    | P                              | уската<br>Ибильн<br>Иопка.  |                | 13. F              | іаруш.<br>Іроч. н             | виспр.         | 19. 192                        |
|   | -0 | 00  | Cpeacr<br>Ea | SHBKN<br>SHBKNIN   |                     | Acta. n             | 20               | - полу                  | евтом             | ir .    | 15. K                          | даль<br>памми               | ик,            | ycts               | Ноиспр<br>Новль<br>Неиспр     |                | 20, fre 1                      |
|   | -0 | NO. | СКИ          | NATION NA | 1 2                 | непосредств.        | 23. I            | Э/хим.<br>Нагрев        |                   |         | 16. W                          |                             |                | 16-2               | 7. *                          | CHEL           |                                |
|   | -0 | ~   | - CMM        | KUROKN   | 2 3                 |                     | 25. (            | Солод.<br>Ватил         | ьн. ста<br>носиый | 4.      | 17. Б                          | тан. аг<br>пок пи           |                | ·                  |                               |                |                                |
|   | -  |     | <u>ا</u> ا   | замки,<br>Замки,   | ł. i                | KOT TO              | 27. [            | Троже                   | ктор<br>, измер   |         | 18. A                          | ір.<br>«кум.,<br>исатор     |                | .06                | роход:<br>ТР—н/:<br>0. •      | 37.—8<br>37.—8 | - 90                           |
| ı | -0 | NO  | /"0          | риоки  |                     | H I                 | . )              | CT.                     | /мехен            |         | 19. To                         | арлди<br>косъв              | 110            | TINK               | APMINEL<br>OHTEN              | 9 '16          | Miles<br>Tree                  |
| i | -0 | NO  | 7            | Заземи<br>занупе   | 2                   | установку,          | 29-3<br>40-5     | 19. – c<br>15. – n      | тациои<br>аредви  | ври.    | 20. Л<br>21. Н                 | rpes.:                      | эл.            | d/                 | TYKET                         | 32. M          | . 94                           |
|   | -0 | NO  |              | Труд<br>пиронд   | li i                | . 1 %               | 58-6             | 5,- n                   | еранос            | He      | 22. 3)<br>23. Pa               | ne *                        |                | ,10%               | /в 'жсАц                      | ro Ct          | 153                            |
| 1 | -0 | 000 | DIERTH       | оле жад  | 2 ;                 | 138                 |                  |                         |                   |         |                                | ост, ог<br>окдени           |                | 80                 | a CRU3<br>BHN3WC              | XI.            | -dods                          |
|   |    |     | жероприятия  | мнед<br>Инстру   | 2                   | ×                   |                  |                         | ·9 ·              | KOB. 4  | отан ег                        | 1-: Q.                      |                | 1,100              | спыте:<br>Кслп.:              | € .8 -         | P.T B)<br>any meta<br>.ne      |
|   | -0 |     | i            | ннедес   | F, ,                | XHTE                | 8                |                         | .8                | P.T NO  | nnda -<br>naga -               | - 'E                        |                | HILLIAN            | пнфоф<br>qтомэ                | 6.0            | .q1 _8 -<br>TOH _ PI<br>P.T Bl |
|   | -0 | NO. | ,na          | Офоры  | 1 1                 |                     | N =              | N-1                     | S XM              | HNNS    | MRQ ENG<br>WRQ TIEN<br>OT BH ~ |                             |                | ерекл,             | m.qen<br>THOMS                | 3, D           | Al H                           |
|   | -0 | O   | йи           | Ооглар<br>Втойод   | 2                   | 97/6<br>10          | Спаци<br>эль-    | Зада-                   | -1                | иине    | So cner<br>earprase            |                             | yeu-           | KUP<br>:<br>KHNABO | метио!<br>Кил, от             | W '1           | \$15 DES                       |
|   | 0  | 0   |              |  |                     | 0                   | oragic<br>pagoju |                         | .PHT              | фвю     |                                | Karer,                      |                | тн                 |                               | -              | 9/1/6 (5)                      |
|   | 0  | 0   | 0            | 0  | 0                   | O HE                | O VIBRIT         | ~o                      | 0                 | 0       | Todeg                          | О                           | O              | ⊙<br>qsX           |                               | 0              | -41 P                          |
|   | /  | 0.  | 0            | 0  | 0                   | 2                   | 0                | 0                       | 000               | Ç       | 0                              | 0 20                        | 91             | 9                  | ç                             | 000            | 000                            |
|   | /  | _   |              |  | $\preceq$           | 7                   | ۲                | Y                       | ő                 | 7       | 3                              | Y                           | Ô              | ε                  | 7                             | 8              | 1                              |
|   |    |     |              |  |                     |                     |                  |                         |                   |         |                                |                             |                |                    |                               |                |                                |

| # Q # C  | 0 0                           | 0 20   | 0 2                          | 3<br>0<br>6<br>0 | 0 20          | 3<br>0<br>6                             | 0 20                      | 30 60              | 1 O ~ C  | O 00               | 0 20                     | 1020                 | 0              | 0    |  |    |
|--|-------------------------------|--|------------------------------|------------------|---------------|---|---------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------|------|--|----|
| 30   |                               | Hañ-<br>tpans  |                              | Цель             | токе          | -                                       | Me<br>npon                | 4.                 | Meg.   | _                  | Ио-                      | Гр. /                | 02             | 0-1  |  |    |
| 12-80 B  | Род тока<br>1. Перем.         | ист.   | 1, Фаз                       | инял<br>а-ф,     | 1. P          |   | . He t                    | RNNS               |  | етке               |                          | y.<br>1. •/          | -              | Οω   |  |    |
| 65-90"<br>110,127 "  | 50 Γц<br>2. 51                | иия  | 2. o                         | эсмля            | 2. P.         | =                                       | . Заб<br>(см.             | RT5)               | 2. Ож<br>3. Мах  | .                  | 2. Т<br>3. Л             | Отрасль              |                |      |  |    |
| 220 m n<br>380 m 3<br>440 m R  | - 1000 Гц<br>3. 8ыше<br>1 кГц |  | 4. ф.—<br>nyo—se<br>5.+ Ф.—  | вама             | 3. H          | иоги 3<br>н. 4                          | . One                     | омог.<br>яиен.     | 4. Ko  | режд.<br>иб.       |                          | /.sh                 | 05             | 00   |  |    |
| 508×<br>688×   | 4. Roct.                      | H3R  | мет-за<br>6. Шаг             | емля             |               | више-                                   | _                         | 3=6                | 000  | n on A             | ω N →                    | P .                  | Ο <sub>ν</sub> | 0-   |  |    |
| Herrita.   | 5. Молния                     | рован  | 7:                           | едениа           | 6, F          | улов.                                   | ApMCCP                    | Haraccp<br>Kuprccp | . Aucce  |                    | YCCP<br>FOCP             | Союзная республик    | 00             | Oμ   |  |    |
| 1 m3<br>3 r  | 1 чел.                        | Изолированна<br>Звземленная  | • 8 т.ч.<br>краи,<br>лестн   |                  | 7. [          | а-р.<br>-и.                             | 70                        | 900                | 4 중 유.   | , 5 £              | 2 . 5                    | TAKE<br>ESA          | 08             | 00   |  |    |
| 1( n<br>27.5 n.  | мА                            | - 6  | шост                         |                  |               | 9. 70                                   | 97.9<br>371               | 7 (a               | 0 . A  | 3. oc              | 5/no                     | 1 3                  | ΟN             | 0-   |  |    |
| 35 H 118 H 278 H   |                               |  | therd                        | i vianai         | rairro.       | nn. 4                                   | орога<br>возлея<br>эна 81 | рр. пре            | герр.<br>предпр.<br>Стройка                              | ocobo<br>m nomeu   | nos. onsc                | Место                | Oe             | 0.00 |  |    |
| 318 H 86 F   | хялол вн                      |  | wer up                       | и соотв. Также и |               |   |                           |                    | шняя   |                    | 0-                       |                      |                |      |  |    |
| (comp.   | .им долоди.                   | + можние со ту тифофии  пит — (, зинсворгафро, , съ в пит — (, зинсворгафро, , съ в пит — (, зинсворгафро, , съ в пинфитин ( за възъед въргафия в пинфитин ( за възъед въргафия в пинфитин ( за възъед въргафия в пинфитин ( за възъед в пинфитин ( за въз |                              |                  |               | ф д д д д д д д д д д д д д д д д д д д |                           |                    | в гр. "Образован   |                    |                          |                      |                | -    |  | 0- |
|  | ev. Tonako<br>n. Homep).      | индоъ  | 10001                        | STANKE           | нидо          |   | 3 3                       | £ .                | ne pag   |                    | 175                      | Время о<br>нач. раб. | _              | -    |  |    |
|  |                               | HNE  | /WUH8                        |                  |               |   |                           |                    | 9, 5   | 2                  | ŕ                        | . 4                  | 000            | 00   |  |    |
| , Жизиналл. в.<br>жизинота   | N . TE , 4P                   | ogedo  | исъд "М                      |                  | edecot        |   |                           |                    |  | -                  |                          | Сме                  | 0~             | 0-   |  |    |
| A NUMBER OF STREET OF STRE | .6Z                           | deue   | 1. Сант<br>2. Коч<br>3. Литі | 2 8              | Азинс         | 5, -renn<br>1, -norp<br>5, -skch        | 1 2                       |                    | -8   | Троставить<br>цифр |                          | День                 | Ó٧             | 0-   |  |    |
| JA GOTTOBN.  | K . YS                        | Acte:  | 9. Cnec                      | Z<br>L           | SKem.         | d>/e- :                                 | nocas                     | (80                | 3 KYpc   | шить н             |                          | BALTS<br>B           | 0=             | Oú   |  |    |
| TOPORE<br>PATOPIECE,<br>INNEGATOR  | NK SR' I                      | กระเจน   | S, Crpc<br>S, Crpc           | i .              | HWEST         | ion/ei                                  | 6 8                       | PRICELL            | E KOHA' BPICE  |                    |                          | До                   | 0 0            | 0-   |  |    |
| 1  | 3 10                          | T  | NB.<br>NB.                   | i (2             | wout) 9       | netnao.                                 | 9 %                       |                    | 5. Cpe,<br>cneu,<br>6. Hea                               |                    |                          |                      | 00             | 0-   |  |    |
| *9   |                               | 8 -9<br>WI   | 3anor<br>ocne rp             | NK .             |               | сни) :                                  |                           |                    | KAberi<br>oobsa*   | οιλ                | етэорі і<br>мжүн<br>цифі | Мосяц                | 0.0            | 00   |  |    |
| 5. Space 6   | тиндүтЭ .                     | g em   | 10 n<br>10 n                 | 9                | egbr          | A Slone                                 |                           | овни               | 3. Cpe,  | ATMR               | eraoofi                  | £.                   | O              | 0.0  |  |    |
| S. Yessen: 1<br>4. Kosses: 1   | HenP .<br>Mnetqe              | . 3  | 01-9 '9<br>'9-6 '1           | NK,              | тон<br>итежне | , Canas                                 | E SKI                     | -HEO               | <ol> <li>В В В В В В В В В В В В В В В В В В В</li></ol> |                    |                          | \° \vec{\sig}        | -              |      |  |    |
| 1. Noor 1  | . Рабочий<br>. Служ,          | 11.  | 10A.                         | z I              | , ru<br>qsr+  | - GTN .                                 |                           |                    | #sΗ.f<br>8 αμ)   |                    |                          | 1/2                  | 0~             | 0-   |  |    |
| saggiars)  |                               | .ф   | *житЭ<br>юдя оп              |                  | ынос          | Цьофе                                   |                           |                    | имэв   | 100                | gosbs                    | m lon/               | · O «          | Οω   |  |    |
| 0  | o o                           | C  | Q                            | 0                | SI<br>O       | Ö                                       | Q                         | Q                  | ç  | Ö                  | Q                        | Q                    | 0              | 0    |  |    |
| 5 0  | စုံ စုံ                       | Ç  |                              | 0.72             | Ö             | စ္နဲ                                    | Õ                         | ő                  | ó  | စ္န                | Õ                        | ò                    | 0              | 0    |  |    |
| _  |                               |  |                              | -                | _             |   |                           |                    |  | J                  |                          | -                    |                |      |  |    |

что отражено в первых четырех позициях графы «Категория по ПТВ» (в целях уточнения обстоятельств травинрования вторая категория разделена на двр. Пол. 4 относнися к рабоге в доктероустановках, не требующей от персонала соблюдения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность, а пол. 5 также к работам или действиям, не связанимы с обслуживанием закстроустановок.

Аналогичные поэвщии графы «Фактическая работа» предназначены для дарактеритених действительных условий работы, при выполнении которой произошел несчастный случай. Так, при ремоите пускателя станка без отключения его от сети, разгрузка автомишины по, ВЛ с как нием люмом провода линии, открывании колодильника, ручка которого оказалась под напряжением, следует в левой колонке отметить поэ. 1, 5 нь 5, в поравод — 2, 3 н. 5.

Группа граф «Технические средства и мероприятия». В первой графе этой группы представлены два основных средства защиты, используемых потребителями—заземление и замуление. Поитие «Сиятие напряжения» определяют мероприятия, изложенные в пп. Б2.3.2—Б2.3.8 и Б2.3.19—Б2.3.26.

Трушта граф «Организационные мероприятия». В графе «Трудовая дисциплана» не следует отнечать нарушения правил техники безопасности, така жак эти нарушения часто обуслованы причивами, не зависящими или почти не зависящими от пострадавшего. Такие нарушения отмезаются голько на лицевой стороне карти;

Графа «Группа учета» предназначена для дифференцировання травы на производствениме (поз. 1) и непроизводствениме (поз. 2). Не следует отмечать поз. 2, если травым производать на производстве, но приявия (па основании Положения) не связанной с производством.

П р и меч а и и я: 1. Повиции, отмеченные авеадочкой, авполняют организации, осуществляющие статистическую обработку карт на соновании информации, содержащейся на их лицевой стороне, 2. Один и те же карты при статистической обработке будут использоваться миогократио, поэтому не следует их перегибать и скалывать скрепками, нарушать перфорацию и т. п.

Группы по электробезопасности персонала, обслуживающего электроустановки

| Продолжение приложения Б4 |  |                  | Характеристика персонала          |  | 2. Отчетливое пред-<br>ставление об опысности<br>вы выпуска в подвеждение об опысности<br>вы знаше основных<br>жер предострожености<br>при помых а застро-<br>ти озазная перов поме<br>им постравания об от<br>дажности о уставление от<br>дажности о с уставление об от<br>техности о с от<br>техности о об от<br>техности об от от об от<br>техности об от от об от<br>техности о от от от от от<br>техности о от от от от от от от от от<br>техности о от br>техности о от о |                   |                     |                                      |                              |
|---------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Проф                      |  | Практиканты      | нистату-<br>тов и тех-<br>инкумов |  | 3<br>в преды-<br>лушей<br>группе   |                   |                     |                                      |                              |
|                           |  | Практ            | профтех-                          | учнищ  | . 1  |                   |                     |                                      |                              |
|                           | Минимальимй стаж работы в электроустановках, мес |                  | со специ-<br>альими<br>средним    | н высшим<br>техинчес-<br>кни обра-<br>зованнем | в преды-<br>дущей<br>группе  |                   |                     |                                      |                              |
|                           |  | й персоиал       | со сред-                          | и прошед-<br>ция спе-<br>цияльное<br>обучение  | 2<br>в преды-<br>душей<br>группе   |                   |                     |                                      |                              |
|                           | стаж работы в                                    | Электротехниески | Электротехинческий персоиал       | Электротехинчески                              | Электротехнически  | Электротехнически | і среднего<br>вания | прошедший<br>специальное<br>обучение | 3<br>предълу-<br>писй группе |
|                           | Манимальный с                                    |                  |                                   |  |  |                   | 3ne                 | Эле                                  | Эле                          |
|                           |  |                  | Электро-                          | персонал                                       | 10<br>в преды-<br>дущей<br>группе  |                   |                     |                                      |                              |
|                           |  | - HH             | ктротех<br>персопа                | Не элеі<br>ческий                              |  |                   |                     |                                      |                              |
|                           |  | odix             | HTOON                             | Группа   | E  |                   |                     |                                      |                              |

| Заляние общик прр- пы туклики безопасиости  данные правыя заме- протегающих в заме- протегающих папраже  пости по ток выдам ра- объязиести данного данн  правые токно в заме- пости по ток выдам ра- объязиести данного данн  дання правыя объязиести данного данн  дання правыя объязиести падор  троусти п | Для лиц с группой IV обязательны: | 1. Познания в электро-<br>технике в объеме специа-<br>лизированного профтех-<br>учадища |
|--|-----------------------------------|---|
|  | ı                                 |   |
|  | 1                                 |   |
|  | 2<br>в преды-                     | группе  |
| ,  | 3<br>в преды-                     | группе  |
|  | 8<br>в предыду-<br>шей группе     |   |
|  | 12<br>в предыду-                  |   |
|  | ı                                 |   |
|  | 1                                 |   |
|  | 2                                 |   |

| to company among and the |  |   | Характеристика персоисла   |  | 2. Повме представа-<br>ботах в застроуствого<br>ка да застроуствого<br>ка дание полиство<br>полистики Грана и установия<br>на прабрател, казия<br>по разбрател, казия<br>котом по сестем<br>котом по сестем<br>котом по сестем<br>котом по сестем<br>котом по сестем<br>казия и проедителя<br>котом по сестем<br>котом по сестем<br>казия и сестем по сестем<br>казия сестем по сестем<br>казия сестем по сестем<br>котом по сестем<br>казия сестем по сестем<br>котом по сестем<br>котом по сестем<br>котом по сестем<br>котом по сестем<br>котом по сестем<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом<br>котом |
|--------------------------|--|---|--|--|--|
|                          |  | Практиканты                                   | ирофтех. нестяту-<br>учалищ накумов  |  |  |
|                          | 8  | Практ   |  |  |  |
|                          | ановках, ме                                      |   | со специ-<br>злъным<br>средним<br>и высшим<br>техничес-<br>ким обра-<br>зованием |  |  |
|                          | электроуст                                       | Электротехнический персонад                   | со средиим<br>образова-<br>нием и<br>прошед-<br>шияльное<br>обучение             |  |  |
|                          | Минимальный стаж работы в электроустановках, мес |   | не имеющий среднего<br>образования   | прошедший<br>специальное<br>обучение     |  |
|                          | Миниявлынай                                      |   |  | не прошедший<br>специального<br>обучения |  |
|                          |  | Электро-<br>техноло-<br>гя ческий<br>персоивл |  |  |  |
| 1                        |  | PH.   | ктротех<br>персон  | Не эле<br>ческий                         |  |
| 10                       | Сезопасности<br>Группа по злектро-               |   |  | Tpynns                                   |  |

| 6. Знаине Правил оказаняя первой помощи и умение практически оказать первую помощь постренного дахания и т. п.) от электрического тока | 7. Знание с скем и обо-<br>рудования своего учестия в 8. Умение обучить пер-<br>сисал других групп пра-<br>вилам текини обезопас-<br>ности и оказанно первой<br>помощи пострадавшим от<br>электрического тока | Для лиц с группой V обя-<br>зательны:<br>1. Знание схем и обо-<br>рудоващия своего участка<br>2. Твердое знание на-<br>степцияльных тлав | 3. Ясное представле-<br>требование того или вно-<br>требование того или вно-<br>то тумкта или вно-<br>то точе и призводство работ и вести или вно-<br>тими в экстроуставовать или вести или всети или всети или всети или всети или или всети или всети или или всети всети или всети или всети вс |
|--|---|--|--|
|  |   | 1  |  |
|  |   | 1  |  |
|  |   | 3<br>в преды-<br>дущей<br>группе   |  |
|  |   | 12<br>в преды-<br>дущей<br>группе  |  |
|  |   | 24<br>в предыду-<br>щей группе   |  |
|  |   | 42<br>в предыду-<br>щей группе   |  |
|  |   | 1  |  |
|  |   | 1  |  |

|  |                              | Характеристика персонала                           |  | 5. Знавие правид оку- зания первоб помощи и учение практиески ока- зать первую помощь примена искустевного дажания и т. п.) постра- дамания и п. | Примечания: 1. Лица из электротехнического персонала с группой по электробезопасности П−V, имеющие просрочев- |
|--|------------------------------|--|--|---|---|
|  | Практиканты                  | институтов   | и технику-<br>мов                              |   | зопасности  |
| 30.  | Практ                        | профтех-   | Учылиц   |   | электробе   |
| FROBERT, MA                                      |                              | со специ-<br>алънъм<br>средним                     | н высшим<br>техиичес-<br>ким обра-<br>зованием |   | группой по  |
| в электроус.                                     | персонал                     | со средням образова-                               | прошед-<br>ший спе-<br>цияльное<br>обучение    |   | ерсонала с  |
| Мнимальный стаж работы в электроустановизк, мес. | Электроте хиический персонал | SuentyOre хиически не имеющий среднего образования | проплединя<br>специальное<br>обучение          |   | технического п  |
| Минизальны                                       | Эле                          |  | ке прошедший<br>специального<br>обучения       |   | на из электро   |
|  | -01                          | персон<br>персон<br>персон<br>и персо              | Элект  |   | лечания: 1. Лв  |
| -0   | Эхтр                         | ие оп е<br>итроно                                  | Lpynn  |   | HPHA  |

и при 18 м. в. 1. иди из ужеруючениемого предодать странции по закторовального и том и продукти и ужеровать полько продукти и ужеровать предусти и ужероват

|   | Подпись      | провержемо-   |  |
|---|--------------|---|--|
| сиости 1  | ДОП          | прогеряю-<br>щего   |  |
| иектробезопа  |              | оценка  |  |
| с группой по э  |              | Дата настоя-<br>щей прозерки<br>в причина                                 |  |
| сти у персонала   |              | Дата предыду-<br>щей проасрки,<br>оценка знаняй                           |  |
| Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с группой по электробезопасности |              | должность, стаж Дата предыду-<br>работы в этой шей промерки,<br>должности |  |
| ерки знаний по 1  | Наименование |   |  |
| Журнал пров   |              | Фамилия,<br>вия, отчество   |  |

## приложение 56 (форма и образец заполнения)

# Журнал проверки знаний «ПТЭ электроустановок потребителей» и «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей»

| Подпись дата следую пед проверка лица  | 14. 05. 87  |
|--|---|
| E  |   |
| Общая оценка знаинй,<br>группа по электробезопас-<br>ности и заключение комиссии     | 14.05.86, Хорошо, IV гр., до и вы-<br>очередная ше 1000 В, разрешается<br>работать на высоте          |
| Дата н при-<br>чняя проверки   | 14. 05. 86,<br>очередная  |
| Дата предыдущей про-<br>верки, оценка знавий н<br>группа по электробе-<br>зопасности | 20.05.85, хорошо,<br>ГV гр., до и выше<br>1000 В  |
| Фамния, вия, отчество, завимаемя должность и стаж работы в этой должнос-             | Силоров Александр 20,05,85, хорошо, Иванович, электромовутр IV гр., до и выше рудования, 5 км 1860 г. |

| - |     |  |
|---|-----|--|
| ١ |     |  |
| ١ |     |  |
|   |     |  |
| ľ | ī   |  |
| ı | 8,3 |  |
| ı | 품   |  |
| ı | 2   |  |
| ı | H   |  |
|   | Ħ   |  |
| 1 | 5   |  |
| ı | ž   |  |
| ı | õ   |  |
| 1 | å   |  |
| J | NC. |  |
|   | 5   |  |
| ۱ | 0   |  |
| 1 | å   |  |
|   | 6   |  |
| ı | 8   |  |
| И | ×   |  |
| ı | 3   |  |
|   | 10  |  |
|   | 12  |  |
| ı | 163 |  |
| ı | ×   |  |
| ı | H   |  |
| П | 38  |  |
|   |     |  |
| П |     |  |
| И |     |  |
| Ų |     |  |
| Ē |     |  |
| g |     |  |
| ğ |     |  |
| 9 |     |  |
| 0 |     |  |
| 5 |     |  |
| Ĕ |     |  |
| Ě |     |  |
|   |     |  |
|   |     |  |
|   |     |  |

(занимаемая должность, подпись, фамилия, инициалы)

(занямаемая должность, подпись, фамилия, инциалы)

| знаний        |
|---------------|
| роверке       |
| 0             |
| удостоверения |
| Форма         |
| 314           |

| rp. 1 |
|-------|
|       |
| Ę,    |
|       |
|       |
|       |
|       |

Удостоверение о проверке знаний «ПТЭ электроустановок потребителей» и «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей»

| Стр. 2 | Министерст |
|--------|------------|
| 0      | $\geq$     |

организация, предприятие

| 2             |  |
|---------------|--|
| Удостоверение |  |
|               |  |

Допущен к работе в электроустановках Лоджиость Tob.

Цеха, отдела напряжением

В качестве

персонала

Дата выдачи

М. П. Лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия

(подпись)

|  | проверки |
|--|----------|
|--|----------|

## p. 4.

Свидетельство на право проведення специальных работ

| Подпись председателя комиссии |  |
|-------------------------------|--|
| Намменование работ            |  |
| Дата                          |  |

## Стр. 5

Памятка

Лица, нарушившие Правила кли инструкции, подвергаются дополнительной внеочередной проверке. Без печати, отметок о результатах проверки, подписей председателя квалификационной комиссии и лица, ответственного за е знектродозватело предприятик, а также при истечении срока деерсдиой проверки удостоверение исдействительно, стат При исполнении служебиых обязанностей удостоверение должно находиться у работника. 28

| безопасности |  |
|--------------|--|
| технике      |  |
| в по т       |  |
| инженеров    |  |
| для          |  |
| е знаний     |  |
| проверке     |  |
| 0            |  |
| енна         |  |
| удостовер    |  |
| Форма        |  |
|              |  |

| _ |
|---|
|   |
|   |
| F |
| Č |
|   |
|   |

бителей» и «ПТБ при эксплуатации электроуста-О проверке знаний «ПТЭ электроустановок потреновок потребителей» Удостоверение

Министерство Crp. 2

Предприятие

Удостоверение №

ToB.

ниспектированию электроустановок Допущен к Должность

М. П. Дата выдачи

Главный инженер предприятия

| 8   |  |
|-----|--|
| ri. |  |
| Æ   |  |
| 0   |  |

| 65 25                     |  |
|---------------------------|--|
| председателя<br>комисси и |  |
| Группа,                   |  |
| помер записи<br>в мурнал  |  |
| проверки                  |  |
| Дата                      |  |

## Стр. 4

Памятка

внеочередной проверке. Без печати и отметок о результатах проверки, подписей главного ниженера предприятия, председателя квалификационной комиссии, а также при истечении срока очередной проверки (1 раз в 3 года) удостоверение Нарушнвшне Правила подвергаются

При исполнении служебных обязанностей удостоверенне должно находиться у работника недействительно.

## приложение 59

форма наряда-допуска и указания по его заполнению Лицевая сторона наряда Для работ в электроустановках Пъстивнати

| The word of the second of the |                       |                        |       |
|---|-----------------------|------------------------|-------|
| Подразделенне   |                       |                        |       |
| НАРЯД   | наряд-допуск љ        |                        |       |
| Ответственному руководителю работ   |                       |                        |       |
| Допускающему  | , производителю работ | работ                  |       |
| Наблюдающему  | с членами бригады     |                        |       |
|   |                       |                        |       |
|   |                       |                        |       |
| Donoglinaon   |                       |                        |       |
| rotat don   |                       |                        |       |
| Работу начать: дата   | время                 | Работу закончить: дата | время |

№ Работу выполнить: со сиятием напряжения, без сиятия напряжения на токоведущих частях и вблизя них; вдали ∝от токоведущих частей, находящихся под напряжением (невужное зачеркнуть)

| 5   |
|-----|
| ×   |
| ×   |
| Ē   |
| 00  |
| pa  |
| 0   |
| 34  |
| 8   |
| E   |
| 0   |
| 100 |
| 0   |
| =   |
| 0   |
| 110 |
| -   |
| p   |
| e   |
| 5   |
| -   |
| -   |
|     |
| a   |
| Ħ   |
| 222 |
| 100 |
| 0   |
| m   |

| амительное обстанива | Наименование электроустановок, в которых нужно произвести отключения и наложить заземлений | Что должно быть отключено и где заведлено |
|----------------------|--|---|
| Отястыные указания   |  |   |
| Отесльное указания   |  |   |
|                      | Отдельные указания   |   |
|                      |  |   |
|                      |  |   |

| 1        |
|----------|
|          |
|          |
| EH.      |
| ами      |
| -0-      |
|          |
|          |
|          |
| 4        |
| динс     |
| i i      |
|          |
|          |
| 20       |
| Bpe.     |
|          |
|          |
|          |
|          |
| дата     |
| (a.f.    |
| THE 1    |
| apar     |
| $\equiv$ |

Наряд продлил по: дата\_\_\_

| Время   |
|---------|
|         |
| Дата    |
| Фамилия |
| Подпись |
|         |

## Таблица 2. Разрешение на допуск

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на<br>допусь к работе получил  |  | Дата, время | От кого (должность,<br>фамылия) | Допускающий (подпись) |
|--|--|-------------|---------------------------------|-----------------------|
| Разрешение из подготовку рабочих мест и ма<br>допуче, к работе получил |  |             |                                 |                       |
| долуск к работе получил  | Разрешение на подготовку рабочих мест и на |             |                                 |                       |
|  | допуск к работе получил                    |             |                                 |                       |
|  |  |             |                                 |                       |
|  |  |             |                                 |                       |

## Оборотная сторона наряда

| 10  |
|-----|
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
| - 1 |
| - 1 |
|     |
|     |
|     |
| 20  |
| 5   |
| E   |
| ŏ   |
| ×   |
| яе  |
| H   |
| ×   |
| pg  |
| H   |
| 62  |
| н   |
| 0   |
|     |
| 28  |
| #   |
| 15  |
| 0   |
| 07  |
| S   |
| O,  |
| -   |
| H   |
| ec  |
| 26  |
| He  |
| E   |
| ŏ   |
| C.  |
|     |
|     |
|     |

Ответственный руководитель работ (подпись) с Допускающий 6

## отаблица 3. Ежедневный допуск к работе и ее окончание

|  | Offerent   | тодпись)                                |            |                             |  | одинсь)  |  |                  |  | _                                   |                                     |   |
|--|--|---|------------|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Acatema  | Провезя  | pagor (1                                |            |                             |  | п) иншеде  |  |                  |  | но (кому                            |                                     |   |
| cola senonicha, opniada y  | О сиятии заземлений,                                   | наложениых бригадой,<br>сообщено (кому) | 9          |                             |  | Дата, время ра   |  |                  |  | игадой, сняты, сообще               |                                     | (подпись)   |
|  |  | Дата, время                             | 20         |                             |  | агады  |  | .                |  | поженные бр                         | работ работ                         | ь работ   |
| Company of the compan | динен  | производителя работ                     | +          |                             |  | Выведен из состава бра   |  |                  |  | зна, заземлення, на                 | олжиость, фамилия)<br>Производители | Ответственный руководитель работ  |
| 1000   | По   | Допускающего                            | 60         |                             | ставе бригады  |  |  | 1                |  | брыгада удал                        |                                     | Ответст   |
|  | -  | дата, время                             | 2          |                             | зменення в со-   | з состав бригада   |  |                  |  | но закончена,                       | Bpe                                 |   |
|  | Накменование   | рабочих мест                            | 1          |                             | Габлица 4. Из  | Ваеден ь   |  |                  |  | абота полность                      | Дата                                |   |
|  | recola sencercia para para para para para para para pa | О сиятии заземлений.                    | Дата, врем | Дата, время сообщено (кому) | Arts, speak to contrast assistance of the contrast of the cont | Trophecial and the second and the se | Totalesia palesia de la cocrasa departaça de la cocrasa departação de la cocrasa de la coc | Industrial pages | Trophen   Trop | Arr., spean   O corror area-control | Informer                            | ден на сестная бригады Дита, время Дита, время Промения, и валоженные бригадов, святъя, сообщ |

#### Указания по заполнению наряда-допуска

- 1. Записи в наряде должны быть разборчивыми. Исправление текста запрещается.
- Система нумерации нарядов устанавливается лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия.
- 3. В ие подлежащих заполнению графах таблиц следует ставить знак Z, а в строках делать прочерк.
- В строке «дата» указывается число, месяц и две последние цифры, обозначающие год, например 02.11.81, 24.04.85.
- 5. Вместе с фамилиями лиц, указываемых в наряде, вписываются их инициалы, а для допускающего, ответственного руководителя, проназводителя работ, наблюдающего и членов бригады, кроме того, вписываются их группы по электробезопасности.
- 6.В наряде должны указываться диспетчерские наименования электроустановок, присоединений, оборудования.

# Лицевая сторона наряда

- В строке «Подразделение» указывается структурное подразделенне предприятия (цех, служба, участок), где выдается наряд.
- 8. В строке «Ответственному руководителю работ», если выполнение работы предусмотрено без него, указывается «не назначается».
- В строке «Допускающему» указывается фамилня допускающего из оперативного персонала.
- В строках «с членами бригады» указывается пофамильно состав бригады, кроме производителя работ или наблюдающего.
- Фамилии пишутся в именительном падеже. В случае недостатка строк следует прикладывать к наряду спясок членов бригады за подпясью лица, выдающего наряд, о чем должно быть записано в последней строке «См. дополнительный спясок».
- 9. В строках «поручается» указывается навменование электроутаповогь и присоединений, где предстоит работать, соцержание работы, для ВЛ указываются наименование линия и граница участка, где предстоит работать (номера опор, на которых вли между которыми, вклачая их, будет производиться работа, отдельные пролеты, а также содержание работы. Для многоценной ВЛ указывается также наименование цения, а при пофазном режовите и расположение фазы на опоре.
- В строке «Работу закончить» указываются дата и время окончання работы по данному наряду (независимо от окончання всей работы в целом).
- При работе в электроустановках подстанций и на КЛ в табл. 1 указываются:
- в графе 1 наименование электроустановок, в которых необходимо произвести отключения и наложить заземления;
  - в графе 2 наименования коммутационных аппаратов, которые

должны быть отключены, и места, где должны быть наложены заземлення, установлены ограждения, вывещены плакаты.

12. При работе на ВЛ в табл. 1 указываются: в графе 1 — наименование линий, цепей, проводов, записанные в строке «поручается», а также наименование других ВЛ или цепей, подлежащих отключению и заземлению в связи с выполнением работ на ремонтируемой ВЛ или цепи:

в графе 2 — для ВЛ, отключаемых н заземляемых допускающим, наименования коммутационных аппаратов в РУ н на самой ВЛ, которые должны быть им отключены, и места наложения заземления,

В случае наложения заземлевий на опорах следует указывать номера опор. В этой же графе должны быть указаны номера опор или пролеты, дев акальдываются заземления на провода и тросы на рабочем месте в соответствии с пп. 52.3.42—52.3.48, Б2.3.50, Б2.3.51 настоящих Повымл.

Если места наложения заземлений при выдаче наряда определить нельзя или работа будет производиться с перестановкой заземлений, в графе указывается «Заземлить на рабочих местах».

В графе 2 должны быть указаны также места, где накладываются заземления на ВЛ, пересекающейся с ремонтируемой или проходящей вблизи нее.

Если этн ВЛ эксплуатируются другны предприятием, в строке «Отдельные указания» должно быть указано о необходиости проверки заземлений, иаложенных персоналом этого предприятия.

13. В табл. 1 должны быть внесены те отключения, которые нужны для подготовки непосредствению рабочего места. Переключения, выполняемые в процессе подготовки рабочего честа, связанные с измененнем схем, в таблицу не вносятся (например, перевод присоединений с одной системы шим на другую, перевод питания участка сети с одного источника питания да другой и т. л.

В электроустановках, где подготовку рабочего места выполняет допускающий в оперативно-ремонтного персонала, в табл. 1 допускается впосить все поручаемые ему операция, а также указываеть в другие меры по подготовке рабочих мест (например, проверка отсутствия напряжения, установка ограждений токовеждиних частей и т. и, в соответствии с местными инструкциями по производству оперативных переклочений, утверждениями ялиом, ответственным за электрохозяйство.

14. В нарядах, по которым отключения и наложения заземлений для домуска не требуется, в графе 1 табл. 1 записывается: «Без отключения и наложения зажельней».

15. Если число строк табл. 1 ие позволяет перечислить все меры по полотиве рабочих мест, допускается прикладывать к наряду дополнительную таблицу, подписанную выдающим иаряд, очен должно быть завикано в последней строке основной таблицы «См. дополнительный список».

16. В строках «Отдельные указания» фиксируются:

этапы работы или отдельные операции, которые должны выполняться под непрерывным надзором ответственного руковдонтеля работ (п. Б2.2.10 настоящих Правил);

разрешение на временное снятие заземлений (п. Б2.3.39);

назначение лиц, ответственных за безопасное перемещение грузов кранами (п. 53.9.3); оставшиеся под напряжением провода, тросы ремонтируемой линии,

ВЛ, с которыми пересекается ремонтируемая линия в пролетах, где выполияются работы, указаниые в п. Б2.1.34; указание о том, что ремонтируемая линия находится в зоне наве-

указание о том, что ремонтируемая линия находится в зоне наведенного напряжения от другой ВЛ. Выдающему наряд разрешается по его усмотрению вносить в эти

Выдающему наряд разрешается по его усмотрению вносить в эти строки и другие указания, связанные с выполняемой работой.

В строках «Наряд выдал» и «Наряд продлил» выдающий наряд указывает дату и время его подписання.

17. Таблица 2 заполняется при первичиом допуске допускающим из оперативного персонала либо производителем работ, совмещающим обязанности допускающего.

При временном включении ремонтируемой электроустановки табл. 2 заполняется перед каждым повторным допуском,

# Оборотная сторона наряда

18. При работах в электроустановках электростанций, подстанций к.И. в строках «Рабочне места подготовлены. Под напряжением сетались», допускающий указывает оставинися под напряжением тожес душие части ремонтируемого н соселики присоединений (или оборудование соседних присоединений), ближайшие к рабочему месту. Есля таких частей нет, в этих строках следует писать «Не остались».

При работах на ВЛ в этих строках записываются токоведущие части, указанные выдающим наряд в строках «Отдельные указання», а при необходимости и другие токоведущие части.

Допускающий и ответственный руководитель работ расписываются под строками «Рабочие места подготовлены, Под напряжением остались» только при первичном допуске.

19. В табл. З оформляются ежедневный допуск к работе н ее окончание, в том числе допуск с переводом на другое рабочее место, а такколуск н окончание работы при временном включении электроустановки.

Лицо, осуществляющее повторный допуск, расписывается в графе 3. Графа 6 заполняется при работах, связанных с пробимы включением электроустановок согласно п. Б2.241 настоящих Правил. В графе 6 указываются фамилия и должность лиць, которому сообщено о временном окончании работы, снятии наложенных заземлений и удалении бригады.

Окончание работ, связаниое с окончанием рабочего дня, производитель работ оформляет в графах 5 и 7 табл. 3.

20. В табл. 4 при вводе в бригалу или выводе из нее водителя межанизма или крановшика указывается тип закрепленного за ним меканизма или самоходного крана. В графе «Разрешил» расписывается (с указанием фамилии) лицо, выдавшее разрешение на изменение состава бингалу.

При передаче разрешения по телефону, радно производитель работ в этой графе указывает фамилию лица, выдавшего разрешение иа изменение состава боригаль:

21. После полного окончалня работ производитель расписывляется в преднамаменной для этого сторке парада, указывая при этом время и дату оформления. В соответствующей строке расписывается и руководитель работ после приемки им рабочего учета. Если ответственный руководитель работ расписывается за него.

При оформлении в наряде полного окончания работы производитель работ это оформление выполниет только в своем экземпляре наряда, указывая должность и фамплию лица (диспетчера выдашето наряд), которому он сообщил о полном окончании работ, а также дату и время сообщения.

Если бригада заземлений ие накладывала, то слова «заземления, наложенные бригадой, сияты» из текста сообщения вычеркиваются.

 Лицо, выдавшее наряд, производит контроль за правильностью оформления наряда в соответствии с п. Б2.2.51 и расписывается в конне сто.

#### ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА И ПРИ ДРУГИХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ \*

#### 1. Общие положения

Первая медицииская помощь — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровы пострадавшего, осуществляемых не медицинским работивками (вазимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Одним из важиейших положений оказания первой помощи является ее срочность: чем бистрее она подана, тем больше надежды на благоприятный исход. Поэтому такую помощь своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом с пострадавшим.

Основными условиями успеха при оказании первой медицинской помощи пострадавшим от электрического тока и при других цесчастных случаях ваялются спокойствие, находчивость, быстрота действий, знаиня и умение подающего помощь или оказывающего самопомощь. Эти качества воспитываются и могут быть выработаны в процессе специальной подготовки, которая должна проводиться наряду с профессиональным обучением, так как одного знания настоящих правым соязания вервой помощи недостаточно. Каждый работник предприятия должен уметь подать помощь так же квалифицированно, как выполнять свои профессиональные обазанности, поэтому требования к умению оказывать первую медицинскую помощь и профессиональным навыкам должня быть оплакаювыми.

Оказывающий помощь должен знать: основные признаки нарушения жизиению важных функций организ-

ма человека; общие принципы оказання первой помощи и ее приемы примени-

тельно к характеру полученного пострадавшим повреждения; основные способы переноски и эвакуации пострадавших.

Оказывающий помощь должен уметь:

оценивать состояние пострадавшего н определять, в какой помощи в первую очередь он нуждается;

обеспечивать свободную проходимость верхних дыхательных путей; выполнять искусственное дыхание «изо рта в рот» («изо рта в нос») и закрытый массаж серца и оценнявать их эффективность;

временно останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящей повязки, пальцевого прижатия сосуда;

 <sup>\*</sup> Согласовано с Главным управлением лечебно-профилактической помощи Минадрава СССР 13 декабря 1985 г., письмо 76: 10-13/328-36.

накладывать повязку при повреждении (ранении, ожоге, отморожении, ушибе);

иммобилнзовать поврежденную часть тела при переломе костей, тяжелом ушибе, термическом поражении;

оказывать помощь при тепловом и солиечном ударах, утопленни, остром отравлении, рвоте, бессознательном состоянии;

использовать подручные средства при переноске, погрузке и транспортировке пострадавших; определять пелесообразность вывоза пострадавшего машнной ско-

рой помощи или попутным транспортом;

пользоваться аптечкой первой помощи.

Последоватсльность оказания первой помощи: а) устранить воздействие на организм повреждающих факторов, угрожновших доровью и жизни пострадавшего (освободить от действия эмектрического тока, вынести из зараженной атмосферы, потасить горящую одежду, извлечь из воды и т. д.), оценить состояще пострадать

 определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению:

в) выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердиа; остановить кромотечение; иммобилизовать место перелома; наложить повязку и т. п.);

 г) поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского работника;

 д) вызвать скорую медицинскую помощь или врача либо принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

Спасение пострадавшего от действия электрического тока в большинстве случаев зависит от быстроты освобождения его от тока, а также от быстроты и правильности оказания ему помощи. Промедление в ее подаче может повлечь за собой гибель пострадавшего,

При поражении электрическим током смерть часто бывает клинической («мизмой»), поэтому никогда не следует отказыватися от оказания помощи пострадавшему и считать его мертамы из-за отсутствие 
дыхания, сердцебиения, пульса. Решить вопрос о целесообразности или 
бесполезности мероприятий по оживлению пострадавшего и вынести 
заключение о его смерти нимеет право только врач.

Весь персонал, обслуживающий электроустановки, электрические станини, подстанция и электрические сети, должен не реже 1 раза в год проходить инструктаж по технике безопасности при эксплуатации электроустановок, способам оказания первой медлициской помощи, а также

шего:

| Медикаменты<br>и медицинские<br>средства                       | Назначение  | Колнчество                                   |
|--|---|--|
| Индивидуаль-<br>иые перевязоч-<br>иые асептиче-<br>ские пакеты | Для наложения повязок   | 5 шт.  |
| Бинты  | То же   | 5 шт.  |
| Вата   | > >   | 5 пачек по 50 г                              |
| Ватно-марлс-<br>вый бинт                                       | Для бинтования при переломах  | 3 шт.  |
| Жгут   | Для остановки кровотечения  | 1 шт.  |
| Шины   | Для укрепления конечностей при<br>переломах и вывихах   | 3—4 шт.                                      |
| Резиновый пу-<br>зырь для льда                                 | Для охлаждения поврежденного места при ушибах, вывихах и переломах  | 1 шт.  |
| Стакан   | Для приема лекарств, промывания<br>глаз и желудка и приготовления рас-<br>творов  | 1 шт.  |
| Чайная ложка   | Для приготовления растворов   | 1 шт.  |
| Подная на-<br>стойка (5 % -<br>ная)                            | Для смазывания тканей вокруг ран,<br>свежих ссадии, царапин иа коже<br>и т.д.   | 1 флакон с при-<br>тертой пробкой<br>(25 мл) |
| Нашатырный<br>спирт  | Для применения при обморочных<br>состояниях   | 1 флакон<br>(30 мл)                          |
| Борная кис-<br>лота  | Для приготовления растворов для промывания глаз и кожи, полоскания рта при ожогах щелочью, для примочек на глаза при ожоге их вольтовой дугой | I пакет (25 г)                               |
| Сода питье-<br>вая   | Для приготовления растворов для промывания глаз и кожи, полоскання рта при ожогах кислотой  | 1 пакет (25 г)                               |
| Раствор пере-<br>киси водорода<br>(3 %-ный)                    | Для остановки кровотечения из носа  | 1 флакон<br>(50 мл)                          |
| Настойка ва-<br>лерианы<br>Нитроглице-<br>рии                  | Для успокоения нервной системы  Для приема при сильных болях в области сердца и за груднной   | 1 флакон<br>(30 мл)<br>1 тюбик               |

Пр из в ч в и и . 1. Рестиром питемой воды и борной кислогы предусматриваются толька для рабочих коже, гле преводатель дейоты с кислогым и школчами. 2. В целах и лабряториях, где пексиочена возможнесть отрамения и вестивение дологием в дейот предусмательного предусмательно практическое обучение приемам освобождения от влектрического тока, выполнения искустаемного дыхания и наружного массажа сердца. Заиятия должны проводить компетентные ания из медиципского персопада или виженеры по технике безопасности, прошедине специальзиую подготовку и нимощие право обучать персона предпрактия оказанию первой помощи. Ответственность за организацию обучения иссет руководитель предпрактия,

В местах постоянного дежурства персонала должны иметься: а) набор (аптечка) необходимых приспособлений и средств для

оказання первой медицинской помощи;

б) плакаты, посвященные правилам оказания первой помощи, выполнения искусственного дыхания и наружного массажа сердца, выве-

шенные на видных местах.

Для правильной организации оказания первой помощи должны выполияться следующие условия:

а) на каждом предприятии, в цехе, участке сети и т. п. долживати объть выделены лица (в каждой смене), ответственные за внерваное со-стояние приепособлений и средств для оказания помощи, хранящихся в литеках и сумках перабо помощи, и за систематическое их пополнении. В тех же лиц должна возлагаться ответственность за передачу аптечек и сумку по смене с отречкой в специальном жумная.

б) руководитель лечебно-профилактического учреждения, обслужень вающего динкое предприятие, должен организовать стротий ежегодный контроль за правильностью применения правил оказания пероб медицинской помощи, а также за состоянием и спосеременным пополнением автечек и сумок необходимыми приспособлениями и средствами для оказания помощи:

в) помощь пострадащему, подавлемая не медицинектым работникым, не должив заменять помощи со стороны медицинекого персонала и должна оказываться лишь до прибития врача; эта помощь должна ограничиваться строго определенными видами (мероприятия по ожвылению при «мишьиой» смерти, раменива остановак кровотечения, переважка рапы, ожога вля отморожения, иммобилизация переаома, переноска и перевожа пострадавшего);

 г) в аптечке, хранящейся в цехе, или в сумке первой медицинской помощи, находящейся у бригадира или мастера при работе вие территорни предприятия, должны содержаться медикаменты и медицинские средства, перечислениме в таблице.

#### 2. Освобождение от действия электрического тока

При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, так как от продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы, Прикосновение к токовскущим частям, находящимся под напряжешем, вызывает в большинстве случаев непроязновлюе сузорожиее сокращение мышт и общее возбуждение, которое может привести к нарушению и даже полному прекращению деятельности органов дихания к кровообращения. Если пострадавший держит провод рухами, его павлым так сильно съжимаются, что высвободить провод из его рух становить, невозможиным Поэтому первым действием сожавывающего помощь должно быть немедленное отключение той части электроустановки, которой касевется пострадавший. Отласичение производитсят с помощью выклю-



Рис. 1. Освобождение пострадавшего от тока путем отключения электроустановки (плакат)

чателей, рубильника или другого отключающего аппарата (рис. 1), а также путем сиятия или вывертывания предохранителей (пробок), разъема штепсельного соединения.

Если пострадавший находится на высоте, то отключение установки и тем самым освобождение от тока может вызвать его падение. В этом случае необходим принять меры, предупреждающие падение постралавшего или обеспечивающие его безопасность.

При отключения электроустановки может одковременно потаснуть электрический белет. В связи, е зтим при отстуствии диевного освещения необходимо позаботиться, об освещения от другого источника (включить аварийное освещение) актумульторице офизир и т. л. р. с учетом азрывопласитости и пожароопасности помещения, не задерживая отключения 
электроустановки и оказания помощи пострадавшему.

Если отключить установку достаточно быстро нельзя, необходимо

прииять имые меры и освобождению пострадавшего от действия тока, Во всех случаях оказывающий помощь не должен привасаться к пострадавшему без надлежаних мер предосторожности, так как это опасно для жизни. Он должен следить и за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоеждией частью и под напряжением шласт.

#### Напряжение до 1000 В

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000 В следует воспользоваться канатом, палкой, доской или каким-либо другим сухим предметом, не проводящим элек-



Рис. 2. Освобождение пострадавшего от тока в установках до 1000 В отбрасыванием провода доской



Рнс. 3. Освобождение пострадавшего от тока в установках до 1000 В оттаскиванием за сухую одежду



Рис. 4. Отделение пострадавшего от токоведущей части, находящейся под напряжением до 1000 B



Рис. 5. Освобождение пострадавшего от тока в установках до 1000 В перерубанием проводов

трический ток (рис. 2). Можно также отгинуть его за одежду (если она сухая и отстает от тела), изпример за полы пиджака лан пальто, а за воротник, избетая при этом примосновения к окружающим метальниеским предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой (рис. 3).

Оттаскивая пострадавшего за иоги, оказывающий помощь не должен касаться его обувн или одежды без хорошей изоляции своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и являться проводинками электрического тока.

Для изоляции рук оказывающий помощь, особенио если ему необжом моснуться тела пострадавшего, не прикрытого одеждой, должен ивдеть дивлектрические пертагавшего, не прикрытого одеждой, должен нее суконную фуражку, натянуть на руку рукав инджака или пальто, накинуть на пострадавшего резинновый коронк, прорезиненную материю (плаш) или просто сухую материю. Можно также изолировать себя, встав на резиновый коринк, сухую доску или какую-либо не проводящую эмектрический ток подстанку, сверток одежды и т. п.

При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать одной рукой (рис. 4), держа вторую в кармане или за спиной.

Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего и он судорожно сжимает в руке один гоковедущий элемент (изпример, провод), проще преравть ток, отдейтв пострадавшего т земли (подстунуть под него сужую доску, либо оттянуть ноги от земля веревкой либо оттанить ва одежду), соблюдая при этом указанивые выше меры предосторожности как по отношению к самому себе, так и по отношению к пострадавшему. Можно также перерубить провода топором с сухой деревянной руковткой (рис. 5) или перекуснъ их инструментом с изолированиями руковтками (кусачками, пассатижами и т. п.). Перерубать или перекусывать провода необходимо пофазно, т. с. каждий провод в отдельности, при этом рекомециуется по возможности стоять на сухих досках, деревяний а лестинце и т. п. Можно воспользоваться и неизолированным инструментом, обернув его рукоятку сухой материей.

#### Напряжение выше 1000 В

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением выше 1000 В, следует надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изолирующими клещами, рассчитаниями на соответствующее напряжение (рис. 6).

При этом надо помнить об опасности напряжения шага, если токоведущая часть (провод и т. п.) лежит на земле, и после освобождения пострадавшего от действия тока необходимо вынести его из опасной зоны. На линиях электропередачи, когда нельзя быстро отключить их из пунктов питания, для освобождения пострадавшего, если он касается проводов, следует произвести замыкапие проводов накоротко, набросив на них гибкий пензолированияй провод.

Провод должен иметь достаточное сечение, чтобы он не перегорел при прохождении через него тока короткого замыкания.

Перед тем как произвести наброс, один коиец провода надо заземлить (присоединить его к телу металлической опоры, заземляющему свуску и пр.).




Рис. 6. Освобождение пострадавшего от тока в установках свыше 1000 В отбрасыванием провода изолирующей штангой

Для удобства наброса на свободный конец проводника желательно прикрепить груз. Набрасывать проводник надо так, чтобы ой и к оссиулся людей, в том числе оказывающего помощь и пострадавщего. Если пострадавщий касается одного провода, то часто достаточно заземлить только этот провод.

## 3. Псрвая помощь пострадавшему от электрического тока

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока необходимо оценить его состояние. Призиаки, по которым можно быстро опрефелять состояние пострадавшего, следующие: а) сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен), возбужден; б) шет кожных покровов и видимых слишетых (губ, глаз): розовые, синцепине, бледные; в) дыхание: пормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, хрипящее); г) пулье на сонных агреряях хорошо определяется (ритм правильный или неправильный), плохо определяется, отсутствует; д) эрачки: узике, широкак

При определениях навыках, владея собой, оказывающий помощь в течение і мин способен оценить состояние пострадавшего и решить, в каком объеме и порядке следует оказывать ему помощь.

Пает кожных покровов и наличие дыхвния (по подъему и опускаимо грудной клетки) оценнают вызуально. Нельзя тратить драгоценное время на прикладывание ко рту и восу зеркала, блестящих металлических предметов. Об утрате создавия также, как правило, судят визуально, и чтобы окомчательно убедиться в его отсутствия, можно обратиться к пострадавшему с вопросом о самочувствии.

Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, третьего и четвертого пальшев руки, располатая их ваоль шен между кадыком (адамово яблоко) и кивательной мышцей и слегка прижимаю к позволочинку. Првемы определения пульса на сонной артерии очень лекто отработать на себе лик своих бликки.

Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом; подушения указательных пальцев кладут на верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к глазному яблоку, подимают вверх, При этом глазная щель открывается и на белом фоне видна округлая радужка, а в центре ее округлой форми черные зрачки, состояние которых (узкие или широкие) оценивают по тому, какую площадь радужки они занимают.

Как правило, степевь нарушения сознания, цвет кожных покровов н сознание дыхания можно оценивать одновременно с прощупыванием пулька, что отнимает не более 1 мин. Осмотр зрачков удается провести за несколько секуид.

Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров синошный, а эрачки широкле (0,5 см а дилметре), можсчитать, что он находится в состоянии клинической смерти и немоллению приступать к окманению организма с помощью искусственного дыхания по способу «наю рта в роть вин «нау рта в нос» и наружного массажа сердца\*. Не следует раздевать пострадавшего, теряя драгоценные секулым.

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прошранается пульс, необходимо сразу же начать делать исхусственное дыхание. Не обязательно, чтобы при проведении искусственного дыхания пострадавший находился в горизоптальном положения.

О способах наружного массажа сердца и искусственного дыхания — см.

Приступив к оживлению, нужно позаботиться о вызове врача или скорой медицинской помощи. Это должен сделать не оказывающий помощь, который не может прервать ее оказание, а кто-то другой.

Если пострадвший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в бессовательном состовнии, но с сохранившимым устобинвым даканием и пульсом, его следует уложить на подсталку, например но одеждан; расстепнуть одежду, степяющую дакание; соодать притож свежего воздуж; согреть тело, сели колодию, обеспечнъя раскладу, сели жарко; создать полный покой, непрерывно наблюдая за пульсом и дызанием; уладить ашших людем.

Если пострадавиий находится в бессоявательном состояния, вкобходимо наблюдать за его дыханием на случае нарушения дыхания из-за западания закак выданиуть инживо челость вперес, взявшись пальцами за ес углы, и поддерживать ее в таком положении, пока не прекратится запалание захых.

При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голову и плечи налево для удаления рвотных масс.

Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие видимых тякжелых повреждений от электрического тока вли других причии (падения и т. п.) еще не коключает возможности послучошего ухудения его состоящей Только врач может решить вогоро с остоянии здоровых пострадавшего.

Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему яли лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание помощи на месте исвозможно (напомиео, на опоре).

Ни в коем случае нельзя зарывать пострадавшего в землю, так как это принесет только вред и приведет к потерям дорогих для его спасения минит.

При поражении молиисй оказывается та же помощь, что и при поражении электрическим током.

В случае невозможности вызова врача на место происшествия пеобобном обеспечить транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждене. Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. Если состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо продолжать оказывать помощь.

# Способы оживления организма при клинической смерти Искусственное дыхание

Искусственное дыхание проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно, как бы со всклипыванием), а также если его дыхание постоянио ухудшается независимо от того, чем это вызвано: поражением электрическим током, отравлением, утоплением и т. д.

Наиболее эффективным способом искусственного дихания является способ «но рта в рот» наи «нао рта в нос» так как при этом обсетнователя отсутцаение достаточного объема водуха в дегкие пострадавшето. Способ «но рта в рот» пап «нао рта в нос» относится к способам мекусственного дихания по местору авудания, при котором вымихаемый оказивающим помощь, воздух насклымо подается в дихательные пути пострадавшего. Установлено, что выдыхаемый чедовемом водух физиодогически пригоден для дихании пострадавшего в течение далительного времени. Вдувание воздуха можно производить через марлю, платок, специальное пристособление — «воздуховод».

Этот способ искусственного дыхання позволяет легко контролировать поступление воздуха в легкие пострадавшего по расширению грудной клегки после вдувания и последующему спадению се в результате пассивного выдоха.

Для проведения искусственного дыхания пострадавшего следует уложить на спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду.

Прежде чем начать искусственное дыхание, необходимо в первую очередь обеспечить проходимость верхинх дыхательных путей, которые в положении на спине при бессознательном состоянии всегда закрыты запавшим языком. Кроме того, в полости рта может находиться инородное содержимое (рвотные массы, соскользнувшие протезы, песок, ил, трава, если человек тонул, и т. д.), которое необходимо удалить пальцем, обернутым платком (тканью) или (бинтом (рис. 7). После этого оказывающий помощь располагается сбоку от головы пострадавшего, одну руку подсовывает под шею пострадавшего, а ладонью другой рукн надавливает на его лоб, максимально запрокидывая голову (рис. 8). При этом корень языка поднимается и освобождает вход в гортань, а рот пострадавшего открывается. Оказывающий помощь наклоняется к лицу пострадавшего, делает глубокий вдох открытым ртом, полностью плотно охватывает губами открытый рот пострадавшего и делает энергичный выдох, с некоторым усилием вдувая воздух в его рот; одновременно он закрывает нос пострадавшего щекой или пальцами руки, изходящейся на лбу (рис. 9). При этом обязательно надо наблюдать за грудной клеткой пострадавшего, которая подинмается. Как только грудная стенка поднялась, нагнетанне воздуха приостанавливают, оказывающий помощь поворачивает лицо в сторону, происходит пассивный выпох у пострадавшего.

Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо проводить только искусственное дыхание, то интервал между нскусственными вдохами должен составлять 5 с (12 дыхательных циклов в минуту).

Кроме расширения грудной клетки хорошим показателем эффек-

тивности искусственного дыхания может служить порозовение кожных покровов и слинетых, а также выход больного из бессознательного состояния и появление у него самостоятельного дыхания.

При проведении искусственного дыхания, оказывающий помощь должен следить за тем, чтобы воздух не попадал в желудокую постравдашего. При попадания воздуха в желудок, о чем свидетельствует вздутие живота чпод ложеновъ, осторожно надавливают ладоныю на живот между грудиной и пупком. При этом может возинилуть рвога, тогда необходимо повернуть голову и плечи пострадавшего набок, чтобы очистить его рот и ложгу (см. рык. 7),



Рис. 7. Очищение рта и



Рис. 8. Положение головы пострадавшего при проведении искусственного дыхания

Если после вдувания воздуха грудная клегка не расправляется, необходимо выданнуть инжиною челюсть пострадавшего вперед. Для этого четирым пальцами обенх рук захватывают инжиною челюсть свадия за утла, и опирявас, большими пальцами в се край инжине утлов рта, оттягивают и выдангают челюсть вперед так, чтобы инжине зубы стояля впесвы перация (ли. Си.)



Рис. 9. Проведение искусственного дыхания по способу «нао рта в рот»



Рнс. 10. Выдвижение иижней челюсти двумя руками



Рис. 11. Проведение искусственного дыхания по способу «изо рта в нос»



Рис. 12. Проведение искусственного дыхания на рабочем месте в положении пострадавшего силя

Если челюсти пострадавшего плотно стиснуты и открыть рот не удается, следует проводить искусственное дыхание «изо рта в иос» (рис. 11).

При отсутствии самостоятельного даклания и наличии пудвед висусственное даклание можно выполнять и в положения сида выи вогрикальном, если несчастный случай произощел в дольже, на опоре дил на мачте (рис. 12 и 13). При этом как можно больше запрокланалог толову постракавнего назад для выдангают вперед нижного челость. Остамымы положение же.



Рис. 13. Проведение искусственного дыхания на рабочем месте в вертикальном положении пострадавшего



Рис. 14. Проведение искусственого дыхания ребенку

Маленьким детям вдувают воздух одновременно в рот и в пос, охвативая своим ртом и пос ребенка (рис. 14). Чем меньше ребенох, тем меньше ему нужно воздуха дляя вдоха и тем заще следует производить вдувание по сравнению со взросами человеком (до 15—18 раз в минуту). Поэтому вдувание должно бить неполным и менее резким, чтобы не повредить дыкательные пути пострадавнего.

Прекращают искусственное дыхание после восстановления у пострадавшего достаточно глубокого и ритмичного самостоятельного дыхания.

В случае отсутствия не только дыхания, но и пульса на сонной артерии делают подряд два искусственных вдоха и приступают к наружному массажу сердца.

# Наружный массаж сердца

При поражении электрическим гоком может наступить ие только остановка дыжания, но и перкратиться кропософращение, когда сердие пе обеспечивает циркулянии кропи по сосудам. В этом случае одного искусственного дыхания при оказании помощи педсстаточного, так как кислород из летки не может перепоситься кропью к другим органам и ткания, педободим подобноснъть кропософращение искусствениям путем.

Сердие у человека расположено в грудной клетке между грудниой и позволочником. Грудния — подвижная плоская кость. В положения человека на синие (на твердой поверхности) позвоночнику является жестким неподвижным основанием. Если надавливать на груднику, то сердие будет скиматься между грудниюй и позвоночником и из его полостей кропь будет выжиматься в сосуды. Если надавливать на груднику толичообразивыми длижками, то кропь будет выятыкиваться в голостей сердиа почти так же, как это происходит при его естественном сокращения. Это пазывляется паружным (неприямы, закрытым) массажем сердиа, при когором корсственно состанавляющается кропообращения. Таким образом, при сочетании искусственного дыжания с наружным массажем сердиа винтируются функции дижания и кропообращения.

Комплекс этих мероприятий называется реанимацией (т. с. оживлением), а мероприятия — реанимационными.

Показанием в проведению реанимационных мероприятий является остановка сердечной деятслыюсти, для которой карактерно сочетание следующих признаков: повяление бледности или синюшности кожных покровов, потера сознания, отсутствие пульса на сошных эргернях, пре-кращение дыхания мли судорожные неправильные вдоки. При остиольке сердца, не теряя ни секупды, пострадавшего надо уложить на ровное жесткое основание: скамыю, пол, в крайнем случае подложить под спиту доску (нижких валиков под лаечи и шего подкладравть нельзя).

Если помощь оказывает один человек, он располагается сбоку от пострадавшего и, наклонившись, делает два быстрых энергичных вдувания (по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос»), затем подии-

мается, оставаясь на этой же стороне от пострадавшего, ладонь одной ручк ктадет на инжимою половину грудины (отступив на два пальца выше от се инжието корая), а пальцы приподпимает (рис. 15—18). Ладонь второй ружк он кладет поверх первой поперек или вдоль и надавливает, помогая паклоном своето корпуса. Руки при надавливании должим быть вышимаемы в долженых сустава.

Надавливание следует производить быстрыми толчками, так чтобы смещать грудину на 4—5 см., продолжительность надавливания не более 0,5 с, интервал между отдельными надавливаниями 0,5 с. В паузах рук с грудины не снимают, пальцы остаются прямыми, руки полностью выпрямлени в ложгевых суставах.

Если оживление проводит один человек, то на каждые два вдуваимя он производит 15 надавливаний на грудину, За 1 мин необходимо сделать не менее 60 надавливаний и 12 вдуваний, т. е. выполнить 72 манипуляции, поэтому теми реанимационных мероприятий должен быть высоким. Олыг показывает, что наибольшее количество времени тервется при выполнении искусственного дыхвыня: нельзя затягивать вдувание: как только грудизя клетка пострадавшего расширилась, вдувание прекращают.

При участии в реанимации двух человек (рис. 19) соотношение «ды-



Рис. 15. Положение оказывающего помощь при проведении наружного массажа сердца



Рис. 16. Место расположеиня рук при проведении наружного массажа сердца



Рис. 17. Правильное положение рук при проведении наружного массажа сердца и определение пульса на соиной артерии (пунктио)



Рис. 18. Проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца одним лицом



Рис. 19. Проведение искусственного дыхания и наружного массажа сердца двумя лицами

хание—массаж» составляет 1:5. Во время искусственного вдоха пострадавшего тот, кто делает массаж сердца, надваливание не производит, так как усилия, развиваемые при надавливании, значительно больше, чем при вдувании (надваливание при вдувании приводит к безризультатности искусственного дыхания, а следовательно, и реанимационных мероприятий).

Если реанимационные мероприятия проводятся правильно, кожные доверным розового; зрачки сужаются, саностоятельное дыхание восстанавлявается. Пульс на сонных артериях во время мяссажа должен хорошо прощупнаяться, если его определяет другой есловок. После того как восстановится сердения деятельность и будет хорошо определяться пульс, массаж сердца немедленно прекращают, продолжая иссусствиное дижание при слабом дахании потералашего и стараже, чтобы



Рис. 20. Проведение наружного массажа сердца детям до 12 лет



Рис. 21. Проведение наружного массажа сердца новорожденным и детям в возрасте до одного года

сетественный и искусственный адохи сояпали. При восстановлении полношенного самостоятельного дыхания искусственное дыхание также прекращают. Если сердечная деятельность или самостоятельное дыхание еще не восстанованиеь, но реанимационные мероприятия эффективы, то их можно прекратить голько при передаче пострадавляето в руки медишиского работника. При неэффективности искусственного дыхания и закрытого массама сердная (комание покрома синошно-фолоастовке, эромки широкие, пудье на артериях во время массажа не определяется), реанимацию прекращают через 30 мнн.

Реанимационные мероприятия у детей до 12 лет имеют особенности. Детям от года до 12 лет масеж серацы производят одной рукой (рис. 20) и в минуту делаку от 70 до 100 надавливаний в зависимости позраета, детям до года — от 100 до 120 надавливаний в минуту двуми падавливаний (куорым и третами) на середину грудины (рис. 21). При проведения искустенного дыхания детям одновременно охватывают от и пос. Объем вдоха необходимо серамерять, в сюзраетом ребенка. Новорожденному достаточно объема воздуха, находящетося в полости рта у върсольство.

## 5. Первая помощь при ранении

Всякая рана легко может загрязниться микробами, находящимися на ранящем предмете, на коже пострадавшего, а также в пыли, земле, на руках оказывающего помощь и на грязном перевязочном материале.

При оказании помощи необходимо строго соблюдать следующие правила:

нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным веществом, засылать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует ее заживлению, способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи и вызывает нагиосине; нельзя убирать из раны песок, землю, камешки и т. п., так как удаавть таким образом все, что загривняет рану, невозможию. Нужно осторожно сиять трязь вокрут ранцы, очищая кожу от ее краев паружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок вокруг раны нужно смазать настойской бодо перед наложением поязки;

нельзя удалять из раны сгустки крови, инородные тела, так как это может вызвать сильное кровотечение;

нельзя заматывать рану изоляционной лентой или иакладывать на рану паутину во избежание заражения столбияком.

Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся в аптечке (сумке) индивидуальный пакет в соответствии с наставлением, намечатанным на его обертке. При наложения появляк нельзя касаться руками той се части, которая должна быть наложена нельзя касаться руками той се части, которая должна быть наложена ненеспесителенно на вану.

веносредственном разур-Если надавидуального пакета почему-либо не оказалось, то для перевязки можно использовать чистый носовой платок, чистую ткань и т. п. Накладывать вату непосредственно на разу нельзя. Если в разу выпадает какая-либо ткань или орган (мозг, кишечинк), то повяжку накладывают сверху, им в коем случае не пытаясь виравлять эту ткань или орган вутръ рамы.

Оказывающий помощь при ранениях должен вымыть руки или смазать пальцы настойкой йода, Прикасаться к самой ране даже вымытыми руками не допускается.

Если рана загрязнена землей, необходимо срочно обратиться к врачу для введения противостолбиячной сыворотки.

# 6. Первая помощь ври кровотечении

# Виды кровотечений

Кровотечения, при которых кровь вытекает из раны или сетественных отверстий тела наружу, приято называть изружными. Кровотечения, при которых кровь скапывается в полостих тела, называются внутрениями. Среди наружных кровотечений чаще всего наблюдаются кровотечения из рад, а мисию:

капиллярное — при поверхностных ранах, при этом кровь из раны вытекает по каплям;

венозное — при более глубоких ранах, например резаных, колотых, происходит обильное вытекание крови темно-красного цвета;

артернальное — при глубоких рубленых, колотых ранах; артериальная кровь ярко-красного цвета бьет струей из поврежденных артерий, в которых она находится под большим давлением;

с ме ш а и и о е — в тех случаях, когда в ране кровоточат одновременно вены и артерии, чаще всего такое кровотечение наблюдается и при глубоких ранах. Для остановки кровотечения необходимо: поднять раненую конечность;

закрыть кромогочащую раму перевазочным материваюм (из пакел), сложенным в комочек, и придавить сверху, не касвясь пальшами самой раны; в таком положения, не отпуская пальщев, держать 4—5 мин. Если кромогечение остановится, то, не снимая наложенного материала, поверх него наложить сще отму полушенку из другого пакета или кусок ваты и забинтовать раненсе место с небольшим нажимом, чтобы не нарушать кромособращения поврежденной конечности. При бинтовании руки или исги витки бинта должны нати снизу вверх — от пальшев к тумовищу.

при сильном кровотечении, если его невозможно остановить давящей повязкой, следует славить кровеносные сосуды, вигающие раненую область, пальнами, жутуом иль закруткой либо согкуть коечности в суставах. Во всех случаях при большом кровотечении необходимо срочно вызвать врача и указать ему точное время наложения жгута (закрутки).

Краютечения из виутренних органов представляют большую опысость для жизнь. Внутреннее кровотечение распознается по резкой боедности лина, слабости, очень частому пульсу, одышке, головокружению, сильной жажде и обморочному состоянию. В этих случаях необождимо срочно вызвать врача, а до его прикода создать пострадавшему полный покой. Нелыя давать ему пить, если есть подозрение на рашение органов брошной полости.

На место травмы необходимо положить «холод» (резиновый пузырь со льдом, снегом или холодной водой, холодные примочки и т. п.).

#### Остановка кровотечения пальцами

Быстро остановить кровотечение можно, прижав пальцами кровоточащий сосуд к подлежащей кости выше раны (ближе к туловищу). Придавливать пальцами кровоточащий сосуд следует достаточно сильно.

Кровотечение из ран останавливают (рис. 22):

на нижней части лица — прижатием челюстной артерии к краю нижней челюсти;

на виске и лбу — прижатием височной артерин впереди козелка уха; на голове и шее — прижатием сонной артерии к шейным позволкам; на подмышечной впадине и плече (вблизн плечевого сустава) —

прижатием подключичной артерин к кости в подключичной ямке; на предплечье — прижатисм плечевой артерии посерсдине плеча с внутренней стороны; на кисти и пальцах рук — прижатием двух артерий (лучевой и локтевой) к инжией трети предплечья у кисти;

на голени — прижатием подколенной артерни;

на бедре — прижатнем бедренной артерии к костям таза:

на стопе — прижатием артерии, идущей по тыльной части стопы.

Остановка кровотечения нз конечности сгибанием ее в суставах

Кровотечение из конечности может быть остановлено сгибанием ее в суставах, если иет перелома костей этой конечности.

У посградавшего следует быстро засучить стор засучить стор закум, сделав комок из любой материи, вложить его в мику, образующую са пры стойвин сустава, расположенного выше места ранения, заста изак отказа, согнуть сустав над этим комком. При этом славинается проходящая в сгибе артерия, подающая кровь к ране. В таком положении стиба ноги или руки изах свызать или привизать к туловищу пострадавшего (рис. 23).



Рис. 22. Места прижатия артерий для остановки кровотечения из сосудов:

1 — лица; 2 — лба или виска; 3 — шен;
 4 — подмышки; 5 — предплечья; 6 — кисти; 7 — бедра или голени; 8 — пальцев

#### Остановка кровотечення жгутом или закруткой

Когда сгибание в суставе применить невозможио (например, при одновремениом переломе костей той же конечности), то при сильном кровотечении следует перетянуть всю конечность, накладывая жгут (лис. 24).

В качестве жгута лучше всего использовать какую-либо упругую растигивающую ткань, резиновую трубку, подтяжки и т. п. Перед наложением жгута конечность (руку или вогу) иужно подтянуть.



Рис. 23. Сгибание конечности в суставах для остановки кровотечения:

a — из предплечья; b — из плеча; a — из голени; c — из бедра



Рис. 24. Резиновый жгут для остановки кровотечения

Если у оказывающего помощь нет помощинка, то предварительное прижатие артерии пальцами можно поручить самому пострадавшему.

Жуут пакладыявлог на ближайшую к туловишу часть плеча или бедра (рис. 25). Место, на которое накладывают жгут, должно быть обернуго чем-либо мятим, например нескольким сложим бита или куском марли, чтобы не пришемить кожу. Можно накладывать жгут поверх руклада али боюк.

Прежде чем иаложить жгут, его следует растянуть, а затем туго забинтовать им конечность, не оставляя между оборотами жгута не покрытых им участков кожн (рис. 26).



Рис. 25. Наложение жгута (на плече) и закрутки (на бедре)

Перетягивание жгутом конечности не должно быть чрезмерлым, так как при этом могут быть стинуты и пострадать первы; датигваеть жгут изужно только до прекращения кровотечения. Если кровотечение полностью не прекратилось, следует наложить дополнительно ( более туго) несколько оборотов жгута.

Правильность наложения жгута проверяют по пульсу. Если его биение прощупывается, то жгут наложен неправильно, его нужно сиять и наложить сиова.

Держать наложенный жгут больше 1,5—2,0 ч не допускается, так как это может привести к омертвлению обескровлениой конечиости.

Водь, которую причиняет наложенный жгут, бывает очень сильной, в силу чего иногда приходится на время сиять жгут. В этих служиперед тем, как сиять жгут, необходимо прижать пальками артерию, по которой идет кровь к ране, и дать пострадавшему отдохнуть от боля, а конечность — получить некоторый приток крови. После этого жгут накладывают снова. Распускать жгут следует постепению и медленю. Даже если пострадавший может выдержать боль от жгута, все равно через час его следует облазгаютыю сиять на 10—15 мин.

При отсутствии под рукой ленты перетянуть конечность можно закруткой, сделанной из нерастягивающего материада: гадстука, пояса, скрученного длагка или полотенца, весевки, ремия и т. п. (рк. 27)

Материал, из которого делается закрутка, обводится вокру подижтой конечности, пократой чем-либо мятким (например, несколькими слоями бинта), и связывается узлом по наружной стороне конечности. В этот узся пла под него продевается какой-либо предмет в виде палочик, который закручивается, до прекращения кровотечения. Закручив до необходимой степени палочку, ее закрепляют так, чтобы она не могла смонгромавольно раскручиться,



Рис. 26. Этапы наложения резинового жгу-

а— завязывание узла: 6— закручивание с помощью палочки, а— авкрепление палочки

После наложения жгута или закрутки необходимо написать записку с указанием времени их наложения и вложить ее в повязку под бинт или жгут. Можно написать на коже конечности.

При кровотечении из носа пострадавшего следует усадить, ивклоинть голору вперед, подставыв под стекающую кровь какую-инбудь емкость, расстенуть ему ворот, положить из переносину холодиую примочку, ввести в нос кусок ваты или марлы, смочений 3 %-имы раствором перекием водорода, сжеть пальнами крылы нося из 4—5 мин.

При кровотечении изо рта (кровавой рвоте) пострадавшего следует удожить и срочно вызвать врача.

#### 7. Первая помощь при ожогах

Ожоги бывают термические — вызваниые отнем, паром, горячики преметами и веществами, химические — кислотами и щелочами и электрические — воздействием электрического тока или электрической дуги.

По глубине поражения все ожоги делятся на четыре степени: первая — покраснение и отек кожи; вторая — водяные пузыри; третья — омертвление поверхностных и глубоких слоев кожи; четвертая — обуглявание кожи, поражение мыш, сухожный и костей.

#### Термические и электрические ожоги

Если на пострадавшем загорелась одежда, нужно быстро наброснть на него пальто, любую плотную ткань или сбить пламя водой.

Нельзя бежать в горящей одежде, так как ветер, раздувая пламя, увеличит н усилит ожог.

При оказании помощи пострадавшему во избежание заражения ислава касатаев руками обожженимх участков кожи или смаммать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой содой, крахмалом и т.п. Неспыя вскрывать пузыря, удалять приставшую к обожженному месту мастику, канифоль или другие смолистве вещества, так как, удаляя их, легко можно ослуать обожжениую кожу и тем самым содать благопритиние условия для заражения раим.

При небольших по площади ожогах первой и второй степеней нужно наложить на обожженный участок кожи стерильную повязку.

Одежду и обувь с обожжениюто места нельзя срывать, а необходиние можениями и осторожно сиять. Если обторение муски одежды прылилли к обожжениюму участку тела, то поверх них следует наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение.

При тяжелых и обширных ожогах пострадавшего необходимо завернуть в чистую простыню или ткань, не раздевая его, укрыть потеплее, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача. Обожжениюе лицо необходимо закрыть стерильной марлей.

При ожогах глаз следует делать колодиые примочки из раствора борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды) и немедленно направить пострадавшего к врачу.

#### Химические ожоги

При химических ожогах глубина повреждения тканей в значительной степени завясит от длительности воздействия химического вещества. Важно как можно скорее уменьшить концентрацию химического
всшества и время его воздействия. Для этого пораженное место сразу
же промывают большим количеством проточной холодной воды из-под
крана, по резинового шланга или ведра в течение 15—20 мии.

Если кислота или щелочь попала на кожу через одежду, то сначала надо смыть ее водой с одежды, а потом осторожно разрезать и сиять с пострадвшего мокрую одежду, после чего промыть кожу.

При попадании на тело человека серной кислоты или щелочи в виде

твердого вещества необходимо удалить ее сухой ватой или кусочком ткани, а затем пораженное место тщательно промыть водой.

При химическом ожоге полностью смыть химические вещества водой не удается. Поэтому после промывания пораженное место необходимо обработать соответствующими нейтрализующими растворами, используемыми в виде примочек (повязок).

Дальнейшая помощь при химических ожогах оказывается так же, как и при термических.

При ожоге кожи щелочью делаются примочки (повязки) раствором питьевой соды (одна чайная ложка соды на стакан воды).

При попадании кислоты в виде жидкости, паров или газов в глаза или полость рта необходимо промыть их большим количеством воды, а затем раствором питьевой соды (половина чайной ложки на стакан воды).

При ожоге кожи щелочью делаются примочки (повязки) раствором борной кислоты (одна чайная дожка кислоты на стакан воды) или слабым раствором уксусной кислоты (одна чайная ложка столового уксуса на стакан воды).

При попадании брызг щелочи или ее паров в глаза и полость рта необходимо промыть пораженные места большим количеством воды, а затем раствором борной кислоты (половина чайной ложки кислоты

па стакан воды).
Если в глаз попали твердые кусочки химического вещества, то сначала их иужно удалить влажным тампоном, так как при промывании глаз они могут поранить слизистую оболочку и вызвать дополнительную

травму.
При попадании кислоты или щелочи в пищевод необходимо срочно
вызвать врача. До его прихода следует удалить слюну и слизь изо рта
пострадавшего, уложить его и тепло укрыть, а на живот для ослабления боли положить «холод».

Если у пострадавшего появились признаки удушья, необходимо делать ему некусственное дыхание по способу «изо рта в нос», так как слизистая оболочка рта обожжена.

Нельзя промивать желудок водой, вызывая рногу, либо нейтралиовать попавшую в пишевод кислоту или щелочь. Если у пострадавшего есть рвога, ему можно дать вышить не более трех стажною воды, разбаляя таким образом попавшую в пишевод кислоту или щелочь и уменьшая ее прижигающее действие. Хороший эффект оказывает присм внутрь молока, янчиого белка, растительного масла, растворенного крахмала.

При значительных ожогах кожи, а также при попадании кислоты или щелочи в глаза пострадавшего после оказания первой помощи следует сразу же отправить в лечебное учреждение.

#### 8. Первая помощь при отморожении

Повреждение тканей в результате воздействия низкой температуры называется отморожением. Причины отморожения различиы, и при соответствующих усольями Дилительное воздействие колода, ветер, повышенная влажность, тесная или мокрая обувь, неподвижное положение, плохое общее состояние пострадавшего — болезы, котощение, алького общее состояние и т. д.) отморожение может наступить даже при температуре 3—7 °С. Более подвержены отморжению палыны, кисти, столы, учин котоны, учин столы, учин кустомы, учин столы, учин столы, учин кустомы, учин столы, учин кустомы, учин столы, учин столы, учин кустомы, учин столы, учин столы

Первая помощь заключается в немедленном согревании пострадавше, особенно отмороженной части тела, для чего пострадавшего надокак можно бытере первестр в телпое помещение. Прежде всего вкобходимо согреть отмороженную часть тела, восстановить в ней кровобращение. Наиболее эффективно и безопасно это достигается, если отмороженную консчиость поместить в тепловую ванну с температурой 20 °C. За 20—30 мнн температуру воды постепенно увеличивают до 40 °C; при этом конечность пилательно отмиварот мылом от загразмений.

После ввины (согревания) поврежденные участки надо высущить (протереть), акврыть стерильной повзякой и тепло укрыть. Нельзя сызывать их жиром и мазими, так как это значительно затрудивет последующую первичную обработку. Отмороженные участки тела нельзя растирать спечом, так как при этом усимивеется охлаждение, а льдиние ранит кожу, что способствует нифицированию (заражению) зоны отморожения; пельзя расгирать отморожения еместа также варежкой, сусковкой, носовым платком. Можно производить массаж чистыми руками, мачиная от периферни к удовящу.

При отморожении ограниченных участков тела (нос, уши) их можно согревать с помощью тепла рук оказывающего первую помощь.

Большое значение при оказании первой помощи имеют мероприят так по общему сограванию пострадавиего. Ему дают горячий кофе, чай, молоко. Быстрейшая доставка пострадавиего в медицинское учреждение является также первой помощью. Если первая помощь не была оказана до прибытыя санитарию транспорта, то ее следует оказать в машине во время транспортировки пострадавиего. При транспортировке следует принять все меры к предотвращению его повториого охлаждения.

# 9. Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок

При переломах, вывихах, растяжении связок и других травмах пострадавший испытывает острую боль, резко усиливающуюся при попытке изменить положение повреждениой части тела. Иногда сразу бросается в глаза неестественное положение конечности и нскривление ее (при переломе) в необычном месте.

Самым главным моментом в оказании первой помощи как при откритом передоме (после остановки кровотечения и наложения стериланой повзажи), так и при закритом является иммоблизавице (создание воков) поврежденной конечности. Это значительно уменьшает боль и предотращиет дальнейшее смещение костици этоломов. Для иммобилизации используются готовые шины, а также палка, доска, динейка, кумс фанеры и т. п.

При закрытом переломе не следует синмать с пострадавшего одежду — шину нужно накладывать поверх нее.

К месту травмы необходимо прикладывать «холод» (резиновый пуамрь со льдом, сиегом, холодной водой, холодиме примочки и т. п.) для уменьшения боли.

#### Повреждение головы

При паденин, ударе возможны переломы черепа (признаки: кровотечение из ушей и рта, бессознательное состояние) или сотрясение мозга (признаки: головиая боль, тошнота, рвота, потеря сознания).

Первая помощь прн этом состонт в следующем: пострадавшего необходимо уложить на спину, на голову наложить тугую повязку (при изличин ранм — стеривъную) н положить «холод», обеспечить полный покой до прибытия врача.

У пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии, может быть раота. В этом случае следует повернуть его голову на лезую сторону. Может паступить также удушив вследстве западания зыкка. В такой ситуации необходимо выдвинуть инжиною челюсть пострадавшего вперед и поддерживать се в таком положении, как при проведении вскустемного дыхания (рыс. 10).

#### Повреждение позвоночника

Признаки: реакая боль в позвойочнике, невозможность согнуть спииу и повернуться. Первая помощь должна сводиться к следующему: осторожно, не поднимая пострадавшего, подсунуть пост радавшего лирокую доску, дверь, сиятую с петель, или повернуть пострадавшего лином виня и строто следить, чтобы при переорачивании его тудовище пе протибалось во избежание повреждения спицного мозга). Транспортировать также на доске или в положении анкном виня.

#### Перелом костей таза

Признаки: 6оль при ощупывании таза, 6оль в паху, в области крестща, невозможность поднять выпорямленную ногу. Помощь заключается в следующем: под спину пострадавшего необходимо подунуть широкую доску, уложить его в положение <лягушка», т. е. сотнуть его ноги в коленях и развести в стороны, а стопы сдвинуть вместе, под коленя подложить валик из одежды. Нельзя поворачивать пострадавшего на бом, сажать и ставить на ноги (во избежание повреждения внутренних органов).

#### Перелом и вывих ключицы

Признаки: боль в области ключицы, усыливающаяся при попытке движения плечевым суставом, явио выраженияя припухлость. Первая помощь такова: положить в подмышенную впадину с поврежденной стороим небольшой комок ваты, прибинго-

вать к туловищу руку, согнутую в локте под прямым углом (рис. 28), подвесить руку к шее косынкой или бинтом. Бинтовать следует от больной руки на спину.

Рис. 28. Наложение повязки при переломе и вывихе ключицы

#### Перелом и вывих костей конечности

Признаки: боль в кости, неестественная форма конечности, подвижность в месте, где нет су-



става, некривление (при наличин перелома со смещением костных отломков) и припухлость.

Для оказання первой помощи несущественно, перелом или вывих у пострадавшего, так как во всех случаях необходимо обеспечить полиую неподважность поврежденной конечности. Непозва интателя самим пиравить вывих, сделать это может только врач. Наиболее спокойное положение конечности или другой части тела необходимо создать также во время доставки пострадавшего в летебное учреждение.

При наложении шины обязательно следует обеспечить неполвимность по крайней мере двух суставов — одного выше, другого пиме места перелода, а при передоме крупных костей — даже трех. Центр шины должен находиться у места перелома. Шиныя повязка не должна сдавлявать крупные сосуды, нервы и выступы костей. Лучше оберлуть шину мягкой тканью и обмогать бизгом. Фиксируют шину бинтом, косынкой, поженым рением и т. п. При отчустены шивиы следует прибитговать поврежденную верхиюю конечность к тудовящу, а порежденную пиженою конечность — к здорожби.

При переломе и вывихе плечевой кости шины надо накладывать на согнутую в локтевом суставе руку. При повреждении верхией части ши-



Рис. 29. Наложение шины при переломе плеча



Рис. 30. Наложение шины при переломе предплечья



косыночной полвязке



Рис. 31. Подвещивание руки на Рис. 32. Подвещивание руки на поле пилжака

на должиа захватывать два сустава — плечевой и локтевой, а при переломе инжиего конца плечевой кости — лучезапястный (рис. 29), Шину необходимо прибинтовать к руке бинтом, руку подвесить на косынке или бинте к шее.

При переломе и вывихе предплечья шину (шириной с ладонь) следует накладывать от локтевого сустава до кончиков пальцев, вложив в ладонь пострадавшего плотиый комок из ваты, бинта, который пострадавший как бы держит в кулаке (рис, 30). При отсутствии шчи руку



Рис. 33. Наложение шины при переломе бедра



Рнс. 34. Наложение шины при переломе голени

можно подвесить на космике к шее (рис. 31) или на поле пиджака (рис. 32). Если рука (при вывике) отстает от гуловища, между рукой и туловищем следует положить что-либо мягкое (например, сверток из одежды).

При переломе и вывихе костей кисти и пальцев рук кисть следует прибинговать к широкой (шириной с ладонь) шине так, чтобы она пачиналась с середния предлежева, в коновалось у конпа пальцев. В дадонь поврежденной руки предварительно должен быть вложен комок вата, биги и т. п., чтобы пальцы были несколько согнуты. Руку подвестить на косыние или бинге к шее.

При переломе или вывике бедренной кости пужно укрепить больиую ногу шиной с наружной стороны так, чтобы один колец шины доходил до подмышки, а другой достигал пятки. Вторую шину накладывают на внутреннюю сторону поврежденной пито от промежности до пятки (рис. 33). Этим достинается полывій покой всей нижней конености. Шины следует накладывать по возможности не приподнимая ноги, а придерживая ее на месте, и прибитовать в иссольных местах (к туловищу, бедру, голени), по не рядом и не в месте перелома. Проталкивать бинт под поленщих, колено и пятку нужно падочкой.

Прн переломе или вывыме кистей голени фиксируются коленный и голеностопный суставы (рис. 34).

12\*

# Перелом ребер

Признаки: боль при дыхании, кашле и движении. При оказании помощи необходимо туго забинтовать грудь или стянуть ее полотенцем во время выдока.

#### Ушибы

Признаки: припуклость, боль при прикосновении к месту ушиба. Король и ушиба и ужно приложить «колол», а затем наложить тутую повяжку. Не съсдерет смазывать ушиблениюе место настойкой дода, растирать и накладивать согревающий компресс, так как это лишь усиливает боль.

### Славливание тяжестью

После освобождения пострадавшего из-под тяжести необходимо туго забитовать и приподнять повреждениую коменность, подложив под нее валик из одежды. Поверх бинга положить желогда для умень под нее валик из одежды. Поверх бинга положить желогда для умень шения всасывания токсических веществ, образующихся при распаде поврежденниях такией. При персоме коменерски следует наложить шину.

Если у пострадавшего отсутствуют дыхание и пульс, необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание и массаж сердца.

#### Растяжение связок

Растяжение связок чаще всего бывает в голеностопном и лучезапастном суставах. Признаки: резкла боль в суставе, припулають. Помощь заключается в тугом бинтовании, обеспечении покол поврежденного участка, прикладивании «холода». Поврежденияя пога должив бять приполитат, повреждениямя рука— подвещена на косыние.

# 10. Первая помощь при попадании инородных тел под кожу или в глаз

При попадавни виородного тела под кожу (или под иоготь) удалять его можно, анцы, в том случае, если есть уверенность, что это можно сделать, астко и полностью. При малейшем затрудмении следует обратиться к трачу. После удаления инородного тела необходимо смазать место ранения дистойкой дод, и иложить повызку.

Инородиме тела, попавшие в глаз, лучше всего удалять промываимем струей воды из стакана, с ватки или марли, с помощью питьевого фонтаниям, паправляя струю от наружного угла глаза (от виска) к внутрениему (к носу). Тереть глаз не следует.

# Первая помощь при обмороке, тепловом и солиечном ударах и отравлениях

В предобморочном состоянии (жалобы на головокружение, тошноту, стеснение в груди, недостаток воздуха, потемпение в глазах) пострадавшего следует уложить, опустив голову несколько инже туловища, так как при обмороке происходит внезапный отлив крови от мозга. Необходимо расстетурть одежду пострадавшего, стесняющую дахание, обсепеченть приток свежего водуха, дать ему выпить холодной воды, давать вюхать нашатырный спирт. Класть на голоду холодине примочки и лед не следует. Лицо и грудь можно смочить холодной водой. Так же следует поступать, сели обморок уже наступны.

При тепловом и солиечном удоре проексодит правля крояв к мозту, в результате чего пострадавший чувствует внезавную слабость, годовную боль, возникает раота, его дыхание становится поверхностнам. Помощь заключается в следующем: пострадавшего неободлямо вывесты вы вамеети вы жаркого помещения или удалить с солищенема в тепь, прохладное помещение, обеспечив приток спежего воздуха. Его следутурствующей в температиром образовать простраду при становку при домание, поможить из голову лед или делать колодду, стесимощую дыхание, положить из голову лед или делать колодный спирт. Есля пострадавший в сознания, нужно дать ему выштывый спирт. Есля пострадавший в сознания, нужно дать ему вышты-ты—20 капель, настоям выделенным на одич и тель стажная воды.

Если дыхание прекратилось или очень слабое и пульс не прощупывистя, необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание и массаж сердца и срочно вызвать врача.

При огравлении газами, в том числе угариым, ацегиленом, природным газом, парами беняма и т. п. повъялотся головая боль, стух высках», «заон в ушах», общав слабость, головокружение, усиленное сердисбиение, тошнота и рвота. При сильном огравления наступают сонлывость, апатим, безраличее, а при тижелом огравления — возобуждавное состояние с беспорадочными движениями, потеря или задержка дыхания, воешироние заряков.

При всех отравлениях следует немедленно вывести или вынести пострадавшего из отравленной зоны, расстетить одежду, стесизющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, приподнять ноги, укрыть потеплее, дваять нюжать нашатырный спирт.

У пострадавшего в бессознательном состоянии может быть рвота, поэтому необходимо повернуть его голову в сторому.

При остановке дыхания следует сразу же начать делать искусственное лыхание.

# 12. Первая помощь при спасении тонущего

Основное правило при спасении тонущего — действовать обдуманно, спокойно и осторожно. Прежде всего при виде тонущего следует быстро разобраться в обстановке.

Во всех случаях надо попытаться сообщить тонушему, что его положение замечено и ему оказывается помощь. Это ободряет и придает силы постовлавшему. Если воможно, то пужно подать тонущему или уставшему при пававния чезопеку шест или конен одежды, с помощью которых притануть его к берегу, лодке, или же бросить ему подручива плавыещий спасательным предмет инбо специальную спасательную принадлежность. Бросать спасательный предмет следует так, чтобы ие ударыт гонушего. Если этих предметов иет или примеение их не обеспечивает спасатие тонущего или уставшего часловеж, необходимо платьть к нему на помощь.

Оказывающий помощь должен сам не только хорошо плавать, но и знать приемы транспортировки пострадавшего, уметь освобождаться от его захватов, делать некусственное дыхание и наружный массаж сердца.

При массовых несчастных случаях нужно стараться помочь каждому тонущему в отдельности. Спасать вплавь одновременно нескольких человек невозможно.

При необходимости немедленно прыгнуть в воду для оказания помощи тонущему следует сиять одежду и обувь. Прыгать с берега в местах, где не известны груит и глубива, следует ногами вперед. Место для прыжжа выбирать так, чтобы непользовать снлу течения.

При падении в воду в одежде на большом расстоянии от берега нужно стараться снять как можно больше одежды и обувь.

При инжой температуре воды или от переутомления могут настущить судороги в икроножиму, бедренных мышцах или мышцах пальцев. При судорогах в инкра укемпедуется, пыльяя на спине, вымуть из воды ногу, которую свела судорога, и потянуть из себя пальцы. При судороге мышц бедра помогает сильное стибание ноги в колене, причем следует прижимать ступко руками к тыльной стороне бедра. При судороге мышц пальцев руки нужно сжать руку в кулак и, вытянув ее из воды, сельно встракцуть.

Помощь уставшему при плавания человеку можно оказать следуошим образом: оказывающий помощь должен подставить свои плечи под кисти вытанутых рук уставшего человека и транспортировать его, пакза стилем «брасс» (рис. 35). Хорошо, если уставший человек сможет грести ногами в такт дажиням оказывающего помощь. Необходимо следить, чтобы руки уставшего не соскользнули с плеч оказывающего помощь.

Помощь тонущему необходнию оказывать сзади, защищаясь от его захвата. Для освобождения от захватов тонущего есть несколько приемов:

если тонущий охватил оказывающего помощь за туловище или за шею спереди, нужно, одной рукой удерживая его за поясницу, ладонью другой руки упереться в подбородок тонушего, пальщами зажать ему нос и сильно толкнуть в подбородок обущего, тальщами зажать ему помощь нужно упереться коленом в инз живота тонущего и с силой оттолкнуться от него (рис. 36).




Рис. 35. Помощь уставшему при плавании человеку: а — транспортировка на спине; 6 — транспортировка впереди себя




Рис. 36. Освобождение от захвата за туловище или шею спереди

Рис. 37. Освобождение от захвата за шею сзади




Рис. 38. Освобождение от захвата за кисти рук

Рнс. 39. Освобождение от захвата за ногн



Рис. 40. Поворот тонущего к себе спиной

если топущий схватил оказывающего помощь за шею свали, пужню одной рукой закватить кисть руки топущего, а другой — подтожнуть локоть этой же руки. Затем оказывающий помощь должене режю пере бросить руку топущего через свою голову и, не освобождая руки, повелить топущего к себе синной и буксировать его к берету (ри. 37);

если тонущий схватил оказывающего помощь за кисти рук, нужно сжать их в кулаки и сделать сильный рызок наружу, одновременно, подтянув ноги к животу, упереться в грудь тонущего и отголянуться отнего (рис. 38);



Рис. 41. Буксировка тонущего за голову



Рис. 42. Буксировка тонущего за руки

если тонущий схватил оказывающего помощь за ноги, то для освобождения мужно одной рукой прижать его голову к себе, а другой захватить его подбородок и повернуть от себя (рис. 39).

Если сзади подплыть к тонущему не удается, следует в нескольких метрах от него нырнуть и, подплыв сбоку, одной рукой оттолкнуть его колено, а другой захватить ногу, рывком за эту ногу повернуть его спиной к себе и буксноовать к берегу (рис. 40).

Если пострадавший лежит на дне водоема лицом вверх, оказывающий помощь должен изриуть и подплать к нему со сторони головы; есле но лежит дицом виня, — подплать к нему со сторони по И в том, и в другом случае оказывающий помощь должен взять пострадавшего подмещия, приподнать, затем сильно оттолкнуться потами от грунга, всплать с ним на повержность и бускцювать к берету.

Буксировать тонущего можно несколькими способами:

способ «за голову». Для этого оказывающий помощь должен перевести тонущего в положение на спину; поддерживая его в таком положении, обкватить его лицо ладонями — большими пальцами за щеки.




Рис. 43. Буксировка тонущего «под руки»: в — через грудь; б — под спину

 а мизинцами — под нижнюю челюсть, закрывая уши и держа лицо над водой.

Плыть нужно на спине (рис. 41);

способ «за руки». Для этого оказывающий помощь должен подплыть к тонущему сзади, стянуть его локти назад за спину и, прижимая к себе, плыть к берегу вольным стилем (рис. 42);

способ «под руки». Для этого оказывающий помощь должен подпамть к тонущему сзади, быстро подсунуть свою правую (левую) руку под его правую (левую) руку и взять тонущего за другую руку выше локтя, Затем следует прижать тонущего к себе и плить к берегу на боку (рик. 43).

Для буксировки пострадавшего, находящегося без сознания, оказывающий помощь должен плыть на боку и тянуть пострадавшего за волосы или за воротник одежды.

При всех способах буксировки тонущего необходимо, чтобы его нос и рот находились над поверхностью воды.

При спасении тонущего с лодки ее следует подводить к нему кор-

мой или носом, но не бортом. Брать тонущего в лодку следует всегда с кормы или носа, так как при втаскивании через борт лодка может опрокинуться. Не всегда следует брать тонущего в лодку, если второй человек, оказавший помощь, может учержать его с кормы.

Если в лодке находится один только человек, лучше не притать в воду, так как неуправляемую лодку легко может отнести. Отправляясь на лодке спасать утопающего без специальных спасательных принадлежностей, следует захватить с собой шест, палку и т. п., чтобы подать точищему. село и не потечена сознание.

Помощь иострадавшему должна быть оказана сразу же после того, как его извлежли из воды. Если пострадващий находится в бессознательном состоянии (бледен, пульс едза прощунывается или отсутствует, дыхание отсутствует или очень слабое), следует немедленно пристунить к его оживлению и одковремению полелать за врачом.

Если есть необходимость, прежде чем изчать искусственное дыхаиме, изумно открыть рот и очистить его от ила, песка, зодорослей ислази платком или рубашкой. Затем необходимо приступить к проведенноискусственного дыхания. Тратить время на удаление зоды из вижних
дыхательных путей не следует. Если у пострадавшего нет пульса на остими артериях и расширени эрачки, необходимо сразу же начать наружный масеже сердад. Искусственное дыхание н наружный масеже сердад
иужно делать до появления у пострадавшего устойчвого самостоятельичи помощинков они в это время должны растирать и согревать тело
пострадавшего. Для опорожения растируюто желужа от воды и воздуха пострадавшего следует удожить на бок и надавить ему на верхимою часть живота или, польжив его вних рисстрана воду («склазнаяв» пострадавшего, ожножи его верх, выдавливая воду («склазнаяв» пострадавшего.

Когда пострадавший начиет джипать, ему необходимо давать инхать нашатырный спирт, дать вжинть 15—20 капель настойки валерианы (на подстажана воды), переодеть в сухое белье, укрыть потеплее, дать кренкого чая и предоставить полный покой до прибытия медицииского персовала.

# 13. Первая помощь при укусах

# Укусы змей и ядовитых насекомых

При укусе ядовитых эмей и насекомых появляются головокружение, тошнота, рвота, сухость и горький вкус во рту, учащенный пульс, серацебиение, одышка и соиливость. В особо тяжелых случаях могут отмечаться судороги, потеря сознания, остановка дыхания.

В местах укуса возникает жгучая боль, кожа краснеет, отекает,

Помощь при укусах заключается в следующем. Пострадавшего пеобходимо уложить, чтобы замедлять распространение яда. Укушенной руке или ноге необходимо создать покой, прибинтовать к ней шину, доску, палку и т. п., а селя таких предметов не окажется, можно прибинтовать руку к туловищу, а ногу— к другой, здоровой поге. Поскольку отек вокруг места укуса будет увеличиваться, повазку необходимо время от времени ослаблять, чтобы ова не врезалась в тело. Только при укусе кобры в первые минуты следует наложить жгут или закрутку выше места укуса.

Пострадавшему следует дать большое количество питья (лучше горячего чая), 15—20 капель настойки валерианы на полстакана воды,

Ни в коем случае непьзи прикигать место укуса, делать разрезы, перетягивать пораженную руку или ногу жутом, давать пострадавшему алкоголь, отсасывать зд из раны и т. п. Пострадавшего необходимо отправить в лечебное учреждение. Нести и везти его нужно в положении лежа.

## Укусы животных

При всяком укусе, даже если укусившее животное на вид совершению здорово, необходямо кому вокруг раны и царапниы, нанесенных животным, смазать настойкой йода и наложить стерильную повязку. Пострадавшего следует направить в лечебное учреждение для проведения курса приявнок потите бещенства.

К врачу нужно направлять и лиц, которым слюна бешеного животного попала на кожу, в нос, в глаза или рот.

# 14. Переноска и перевозка пострадавшего

При несчастном случае необходимо не только немедленно оказывать пострадавшему первую помощь, но быстро и правяльно доставить его в ближайшее лечебное учреждение. Нарушение правил переноски и перевозки пострадавшего может принести ему непоправимый восд

При подвимания, переноске и перевозке пострадавшего вужно следить, чтобы он находялася в удобомо положения, и не трясти его. При
переноске на руках оказывающие помощь должны дати ве в могу. Подвимать и класть пострадавшего на посылки необходимо согласованно,
аучше по команде. Брать пострадавшего укико со здоровой стороны,
при этом оказывающие помощь должны стоять на одном и том же колече и так подовивать руже нод голову, стоять, чтобы
пальмы показывающее с другой стороны пострадавшего. Надо стараться
ве переносить пострадавшего к пострадавшего. Надо стараться
приводиять его с земля, чтобы кто-либо постваная носилья под него. Это
собенно важно при передомах, в тени случаях необходимо, чтобы ктонибудь поддерживая место передома.

Для, переноски пострадавшего с повреждениым позвоночником на полотинце носилок необходимо положить доску, а поверх нее одежду: пострадавший должен лежать на спине. При отсутствии доски пострадавшего необходимо класть на носилки на живот.

При переломе инжией челюстн, если пострадавший задыхается, нужно класть его лицом вииз.

При травме живота пострадавшего следует положить на спину, согиув его ноги в коленях. Под колени нужно подложить валик из опежды.

Пострадавшего с повреждением грудной клетки следует переносить в полусидячем положении, положив ему под спину одежду.

По ровному месту пострадавшего нужно нестн ногами вперед, при подъеме в гору или по лестинце—головой вперед. Чтобы не придавать носилкам наклочного положения, оказывающие помощь, находящиеся ниже, должны приподиять носилки.

Чтобы предупредить толчки и не кваать посилки, оказывающие помощь должим илти не в ногу, с нескольно солучыми коленями, возможно менше подигмая погт. Во время переноски на носилках следует наблюдать за пострадавшим, за состоянием надожениих повярок и шим. При длительной переноске нужно менать положение пострадавшего, поправлять его изголове, подложенную одежду, утолять жажду (но не при травме китога, защищать от непогоды и колода,

Сиимая пострадавшего с носилок, следует поступать так же, как и при укладывании его на носилики. При переноске иссилок с пострадавшим на большие расстояния оказывающие помощь должим иссти нх на лямках поивязаниях к ручкам иссилок, перекниую лямки через шею,

При перевозке тяжело пострадавшего лучше положить его (не перекладывая) в повозку или машину на тех же носилках, подстелив под них сено, траву. Везти пострадавшего следует осторожно, избегая тряски,

# Первая помощь при попадании инородного тела в дыхательное горло

При попадавни инородного тела (илпример, куска пищи) в дажагельное горло пострадвишего, у которого имеется признаки худима, ию сознание созранево, необходимо как можно быстрее обратиться за помощью, к двачу. Каксельной скатим или удары в межловаточную коласть опасны из-за возможности возпикновения полной закупорки дыкательных путей. Удаление инородного тела при частичной закупорке декательного горал возможном при кашле или сплевывании.

При установлении факта попадания инородного тела в дыхательное горло пострадавшего, находящегося в сознании или без него, при резко выражениой синюшности лица, неэффективности кашля и полной заку-

порже (при этом кашель отсутствует) любая пропедура, которая может показаться эффективной, всегда оправлавия, так как является «актом отчания». При этом пострадавшему напосят три—пять коротких ударов кистью в межлопаточной области при наклюнений вперед голове или в положении лежа на животе. Есла это не поможет, охватывают стоящего пострадвшего сзади так, чтобы кисти оказывающего помощь специались в области межлу моневидным отростком и пунком и производят несколько (три—пять) быстрых надавливаний на живот пострадавшего. Можно выполнять подобную процедуру и в положении пострадавшего можно выполнять подобную процедуру на положении пострадавшего лежа на спине: располагая ладони кистей между пунком и могевящими отростком, запретнию надавильнают (3—5 раз) на живот.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б11

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

#### Предисловие

С выходом настоящих Правил утрачивают силу действующие «Правила пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках» (М.: Атомиздат, 1974).

В 7-е издание внесен ряд изменений и дополнений, учитывающих практику применения современных средств защиты, требования новых и пересмотренных стандартов и технических условий на конкретные виды средств защиты.

Правила разработаны в соответствии с требованнями Системы стаидартов безопасности труда.

Проект Правил рассмотреи комиссией (создавной в соответствии с привазом извальных а Управления по технике безопасности и промышленной санитарии Минзиерго СССР от 12 февраля 1981 г. № 2) под председательством ведущего инженера Управления А. а. Шарвацяны в оставе. З. И. Кобаевой (ПО Союзтехнерго), Н. М. Чеснома (СКТБ ВКТ Мосэнерго), А. И. Карликова (УМКС Мосэнерго), А. Г. Ахмерова (Пенвиерго).

П ря меча и не. Главтосянергонадзор по согласованню, с отдел дом охраны труда ВЦСПС (инском № 12-4 от табря 1984г.) распространил «Правила применения и испытания средств защить, коломуемых в электроустановкать, на все предприятия, ортаннявании и уреждения, потреблющиев электроэнергию, с учетом отдельных изменений и редакционных поправок к указанимы правилам.

| Термин          | Определение   |
|-----------------|---|
| Средства защиты | Средство, применение которого предотвращает<br>или уменьшает воздействие на одного или более<br>работающих опасных и (или) вредных производ-<br>ственных факторов |
| Электрозащитиые | Средства, служащие для защиты людей, рабо-  |

средства Основные элект-

розащитиые средства Дополиительные элекгрозащитные

средства Напряжение шаСредства, служащие для защиты людей, рабо-

тающих с электроустановками, от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги и электромагнитного поля

Средства защиты, изоляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановок и которые позволяют прикасаться к токоведушим частям, находящимся под напряжением Средства защиты, которые сами по себе не мо-

гут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения током, а применяются совместно с основными электрозащитными средствами

Напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии щага, на которых одновременно стоит человек

## 1. Общие положения

## 1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ

1.1.1. Настоящие Правила распространяются на все эксплуатационные, строительно-монтажные организации, трссты, заводы, механизированные колонны и другие предприятия и организации Минэнерго CCCP

Знание Правил в объеме, соответствующем занимаемой должности или профессии, обязательно для инженерно-технического персонада и рабочих, осуществляющих эксплуатацию, ремонт, строительство и монтаж электроустановок.

1.1.2. В Правилах дана классификация электрозащитных средств. изложены требования к инм, приведены указания по эксплуатации, метолика и нормы испытаний.

Запрещается использовать электрозацитные средства, не удовлетворяющие требованиям Правил.

1.1.3. Средства защиты по характеру их применения подразделяются на две категории: средства коллективной защиты, средства индивидуальной защиты (ГОСТ 12.4.011-75).

Части конструкции электроустановки (постоянные ограждения, ста-

ционариме заземляющие иожи и т. п.), выполняющие защитные функции в поиятие средств защиты не входят.

1.1.4. К электрозащитным средствам относятся:

изолирующие штанги (оперативные, для наложения заземления, измерительные), изолирующие (для операций с предохранителями) и электромзмерительные клещи, указатели напряжения, указатели напряжения для фазировки и т. д.;

изолирующие устройства и приспособления для ремоитимх работ иод напряжением выше 1000 В и слесарио-моитажный инструмент с изолирующими рукоятками для работы в электроустановках напряжением до 1000 В:

диэлектрические перчатки, боты, галоши, ковры, изолирующие накладки и подставки;

индивидуальные экранирующие комплекты;

переносные заземления;

оградительные устройства и диэлектрические колпаки:

плакаты и знаки безопасности.

Кроме перечисленных электрозащитных средств при работах в электроустановках следует при необходимости применять такие средства индивидуальной защиты, как очки, каски, противогазы, рукавищы, предохраинтельные монтерские пояса и страховочные канати.

1.1.5. К основным электрозащитным средствам для работы в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся:

изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, указатели напряжения для фазировки:

изолирующие устройства и приспособления для работ на ВЛ с непоследствениям прикосновением электромонтера к токоведущим частям (изолирующие лестинцы, площадки, изолирующие тяги, канаты, корзины телескопических вышек, кабины для работы у провода и др.).

1.1.6. Изолирующие части основных средств защиты должны быть выполнены из электронзолящионных материалов с устойчивыми дивлектрическими свойствами (из фарфора, бумьяно-бакенитовых троб, эбонита, гетимакса, древесносломстых пластиков, пластических и стеклоэлоксканых материалов и т. в.).

Материалы, поглощающие влагу (бумажно-бакелитовые трубы, дерево и др.), должны быть покрыты влагостойким лаком и иметь гладкую поверхность без трешии, расслоений и царапии.

1.1.7. К дополиительным электрозащитным средствам, применяемым в электроустановках напряжением выше 1000 В, относятся:

диэлектрические перчатки;

диэлектрические боты;

диэлектрические ковры; иидивидуальные экранирующие комплекты:

изолирующие подставки и иакладки:

диэлектрические колпаки;

переносные заземлення;

оградительные устройства;

плакаты и знаки безопасиости.

1.1.8. К основным электрозащитным средствам, применяемым в электроустановках напряжением до 1000 В, относятся:

нзолирующие штаиги;

нзолирующие и электроизмерительные клещи;

указателн напряжения;

диэлектрические перчатки;

слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками.

1.1.9. К дополнительным электрозащитным средствам в электроустановках напряжением до 1000 В относятся:

диэлектрические галоши;

днэлектрические ковры;

переносные заземлення;

нзолирующие подставки и накладки;

оградительные устройства;

плакаты н знакн безопасности.
1.1.10. Выбор необходнмых средств защиты при оперативных пере-

ключениях и других работах регавментируется настоящими Правилами «ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей» и другими ответствующими кормативно-техническими документами, а также определяется местными условнями на основании требований этих документом.

1.1.11. При использовании основных средств защиты достаточно применения одного дополнительного, за исключением случаев освобождения пострадавшего от тбоха в электроустановках, когда для защиты от напряжения шага необходимо применять также боты или галоши.

1.1.12. Средство защиты должно быть рассчитано на применение при нанбольшем допустнмом рабочем напряжении электроустановки (ГОСТ 1516.1—76 и 20690—75).

# 1.2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ

#### Общие положения

 1.2.1. Персонал, обслужнвающий электроустановки, должен быть снабжен всеми необходимыми средствами защиты, обеспечивающими безопасность его работы.

Средства защиты должны находиться в качестве нивентарных распределительных устройств в цехах электростанций и предприятий, на траисформаторных подстанциях н в распределительных пунктах электро-

Здесь и далее под напряжением, для которого предназначено средство защиты, понимается класс напряжения.

сетей или входить в инвентарное имущество оперативно-выездных бригад, бригад централизованного ремонта, передвижных лабораторий и пр., а также выдаваться для индивидуального пользования.

- 1.2.2. Инвентарные средства защиты распределяют между объектами, оперативно-выездиями бригадами и пр., в соответствия с системой организации эксплуатация, местимму кловиями и поромам комплектования (приложение Б11.1). Такое распределение с указанием мест хранения должно быть зафиксировано в списках, утвержденных главным инженером предприятия.
- 12.3. Ответственность за спосвременное обеспечение персонала и комплектование электроустановок испатанными средствами защиты в соответствии с пормами комплектования, организацию правильного хранения и создание необходимого резерва, своевременное производство периодических сомотров и испатавий, изгативе периодических сместра и подстаници, участва сети, мастер участка, в ведении которого находятся электроустановки или рабочие места, а в целом по предприятию—главный риккерер.
- 1.2.4. При обнаружении неприголности средств защиты, выданных для отдельной электроустановки, обслуживающий ее персонал обязаи немедленно их изъять, поставить об этом в известность одного из лиц. указанных в п. 1.2.3, и сделать запись в журилле учета и содержания средств защиты или в оперативной документации.
- 1.2.5. Лица, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, отвечают за их правильную эксплуатацию и своевременную отбраковку.

# Порядок содержания средств защиты

- 1.2.6. Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к употреблению, поэтому они должны быть защищены от увлажиения, загрязиения и меканических повреждений.
- 1.2.7. Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях
- Находящиеся в эксплуатации средства защиты из реании следует хранить в специальных шкафак, на стеллажах, в ящиках и т. п. отдельно от инструмента. Они должны быть защищены от воодействия масод, бензина и других разрушающих резину веществ, а также от прямого воздействия социениях лучей и тепломалучения изгревательных приборов. Оредства защиты из резины, изкодящиеся в складском запасе, необходимо хранить в сухом помещении при 0—25 °С.
- 1.2.8. Изолирующие штанги и клещи хранят в условиях, исключающих их протиб и соприкосновение со стенами, указатели напряжения и электроизмерительные клещи содержат в футиларах или чехлах.

Специальные места для хранення перепосных заземлений следует снабжать номерами, соответствующими указанным на переносных заземлениях.

1.2.9. Противогазы необходимо хранить в сухих помещениях в специальных сумках.

12.10. Средства зашиты, нахолящиеся в эксплуатации, размешают в также на шитах управления. В местах хранения должны иметься перецни средств защиты. В местах хранения должны бить крючин или кронштейны для илаги, клещей, периосных завельений, пакактов в знаков безопасности, а также шкафчики, стеллажи и т.п. для перчаток, бот, галош, дизмежтрических коляров, дизмектрических колявов, изодируюших накладок и подставок, рукавии, предохранительных поясов и канатов, защитым с чико, противогаюм, карактерные и т. д.

1.2.11. Электрозащитные средства, находящиеся в пользовании оператняно-выездных и ремонтных бригад, лабораторий или в индивидуальном пользовании персонала, необходимо хранить в ящиках, сумках или чехлах.

1.2.12. Изолирующие средства и приспособления для работ без сиянии, при перевозке или временном хранении на откратом воздухе якнеобходимо упаковывать в чехлы. Перед применением изолирующие устройства и приспособления следует протирать сухой ветошью, во время работы не допускать их увлажнения. В случае отсыревания их исобходимо присушить и подвергнуть внеочередими электрическим испытаниям.

# Контроль за состоянием средств защиты и их учет

1.2.13. Все находящиеся в эксплуатации электрозицитные средства и приспособления за исключением ковров, подставов, плакатов и знаков безопасности, иумерация которых необязательна, должны быть пронумерованы. Нумерация устанавливается по электростанции, электростени, подстаниции, предприятию отдельно для каждого выда средств ащиты. Инвентарный номер наносят непосредственно на средство защиты. Инвентарный номер наносят непосредственно на средство защиты.

Если средство защиты состоит из нескольких частей (указатели напряжения, изолирующие штанги и т. п.), общий для него номер необходимо ставить на каждой части. Допусквется использование заводских номеров, если они одинаковы на каждой части.

1.2.14. В цехах электростанции, на подстанции (при централизованном обслужнавании — в службе, на участке), в лаборатории, на участках строительно-монтажных организаций и т. п. необходимо вести журналы учета и содержания средств защиты, в которых указывают

нанменования, инвентарные номера, местонахождение, даты лернодических испытаний и осмотров. Журнал следует задолять в соответетвин с рекомендуемой формой (приложение Б11.2) и 1 раз в 6 мс проверать лицу из административно-технического персонала, ответственному за состояние средств защиты. Средства защиты, находящиеся в индивидуальном пользовании, также должны быть зарегистрированы в журнале учета и сорержания средств защиты с указанием даты выдачи и с подписью лица, получившего их.

1.2.15. После изготовлення средства защиты необходимо подвергать: приемосдаточным (каждый образец), пернодическим и типовым испытаниям (ГОСТ 16504—81).

При эксплуатации средства защиты следует подвергать периодическим и внеочередным (проводимым после ремоита) испытаниям.

1.2.16. Средства защиты, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносиых завемлений, ограждений, плакатов и знаков, полученые для эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатациюнных испытаций.

1.2.17. На выдержавшие непытання средства защиты, кроме инструмента с изолирующими рукоятками и указателей напряження до 1000 В. необходимо ставить штами, имеющий одну из следующих форм.

Штамп для электрозащитных средств

| Годно докВ  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Дата следующего испытання19r.                                     |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| (наименование лаборатории)  |  |  |  |  |  |  |
| Штамп для средств защиты и предохраннтельных приспособлений,      |  |  |  |  |  |  |
| применение которых не зависит от напряжения электроустановок (ди- |  |  |  |  |  |  |
| электрические перчатки, противогазы, предохранительные моитерские |  |  |  |  |  |  |

(наименование лаборатории)

Штамп должен быть выбит, нанесен прочной несмываемой краской нлн наклеен на нзолирующей части около ограничительного кольца электрозацитных средств либо у края резиновых изделий и предохранятельных принспооблений. На средствах защиты, состоящих из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. На средствах защиты, признаниях непригодными, старый штамп должен быть перечеркнут красной краской.

12.18. В лаборатории, испытывающей средства защиты, заянсывают результаты электрических и механических испытаций в журнал про-извольной формы. При наличии большого количества средств защита из диваектрической резины результаты их испытания можно оформать в отдельном журнале (пираложение БП.13).

На средства защиты, принадлежащие сторониям организациям, также ставят, штамп, и, кроме того, заказчику выдают протоколы испытаний (приложение Б11.4).

## Общие правила пользования средствами защиты

 1.2.19. Электрозащитными средствами следует пользоваться по их прямому изазвачению в электроустановках напряжением не выше того, на которое они рассчиталы.

12.20. Основные электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках, а в открытых электроустановках и на В.Л. — только в сухую погоду. На открытом воздухе в сырую потоду могут быть применены только средства защиты, предмазначеные для ваботы в этих услових.

Изготовляют, испытывают средства защиты и пользуются ими в соответствии с гостами, техиическими условиями и инструкциями.

1.2.21. Перед употреблением средства защиты персонал обязан проверить его исправиость, отсутствие внешних повреждений, очистить и обтереть от пыли, проверить по штампу срок годиости.

У диэлектрических перчаток перед употреблением следует проверить отсутствие проколов путем скручивания их в сторону пальцев

Пользоваться средствами защиты, срок годности которых истек, запрешается.

# 2. Требования к отдельным видам средств защиты и правила пользования ими

## 2.1. ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА Общие положения

2.1.1. Изолирующая часть средств защиты для работы в электроустановках изпряжением выше 1000 В со стороны рукоятки отраничивается кольцом или упором из электроизоляционного материала. Наруж-

ный диаметр ограничительного кольца должен превышать наружный диаметр рукоятки не менее чем на 10 мм. Отмечать границу между изолирующей частью и рукояткой только пояском краски запрещается. Ограничительное кольцо относится к изолирующей части. У средств защиты для работы в электроустановках напряжением

до 1000 В высота упора должна соответствовать приведенной в технических условиях.

При работе со средствами защиты запрещается прикасаться к их изолирующей части за ограничительным кольцом или упором.

2.1.2. Конструкция средств защиты из электроизоляционных трубок должна предотвращать попадание внутрь пыли и влаги. К изолирующим пылесосным штангам это требование не относится.

2.1.3. Қонструкция и размеры рабочей части штанг и указателей напряжения должны исключать возможность междуфазного замыкаиня и замыкания на заземленные части,

2.1.4. При повреждении лакового покрова или других неисправностях изолирующих средств защиты их применение запрещается.

2.1.5. В электроустановках напряжением выше 1000 В изолирующими штангами (кроме измерительных), штангами для наложения заземления, для очистки изоляции от пыли, изолирующими и электроизмерительными клещами и указателями напряжения следует пользоваться в диэлектрических перчатках. При работах с измерительными штаигами применение диэлектрических перчаток необязательно.

## Изолирующие оперативные штанги и штанги для наложения заземления

2.1.6. Общие технические требования к изолирующим оперативным штангам и штангам для наложения заземления изложены в ГОСТ 20494--75.

2.1.7. Изолирующие штанги предназначены для оперативной работы, измерений (проверки изоляции и соединителей на линиях электропередачи и подстанциях), установки деталей разрядников и т. д.

Изолирующие штанги могут быть универсальными со сменными головками (рабочими частями) для выполнения различных операций.

2.1.8. Изолирующая штанга состоит из рабочей, изолирующей частей и рукоятки. Конструкция рабочей части определяется ее назначением. Рабочей частью измерительной штанги является измерительное устройство.

Изолирующая часть штанги должиа выполняться из материалов, указанных в п. 1.1.6. Рукоятка может быть выполнена со штангой как одно целое или как отдельное звеио.

2.1.9. Штанги с дугогасящим устройством предназначены для заземления отключенных проводов ВЛ напряжением 110 кВ и выше при пофазиом ремонте. Кроме того штанги служат также для гашения дугового разряда, возинкающего при заземлении фазы. Штанги должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к штангам для наложения заземления.

Штанга с дугогаещим устройством состоит из рабочей частие одгогаещим устройством и закватом (пантографическим или другой комструкции), изолирующей части, руконтки и заземляющего проводника со струбциюй. Размеры изолирующей части и руконтки приведены в табл. 2.1 м.

Сечение заземляющего проводника по условиям механической прочности должна быть не менее 25 мм<sup>2</sup>. На штанге с дугогасящим устройством необходимо обозначить рабочее напряжение линий, для которых она предпазначена, и номинальный ток дугогасящего устройства.

Таблица 2.1. Минимальные размеры штанг для наложения заземления

|  | Длина, мм                             |                              |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| Штанга   | изолирующей<br>части                  | рукоятки                     |
| Для наложення заземлення в электро-<br>установках напряжением до 1000 В  | Не нормир<br>деляется удог<br>зования | уется, опре-<br>бством поль- |
| Для наложения заземления в РУ напряжением 2-500 кВ и на провода ВЛ напряжением до 35 кВ включительно   | По табл. 22                           |                              |
| Выполненные целиком из электроизоля-<br>ционных материалов для наложения зазем-<br>леняя на провода ВЛ напряжением 110—<br>220 кВ, в том числе штанги с дугогасящим<br>устройством | 1400                                  | По табл.<br>2.2              |
| Составные с металлическими звеньями для наложения заземления на провода ВЛ напряжением 330—500 кВ  | 1000                                  | По табл.<br>2.2              |
| Для наложения заземления на нзолированные от опор грозозащитные тросы ВЛ напряжением 110—500 кВ  | 700                                   | 300                          |
| Для наложения заземления в лаборатор-<br>иых и испытательных установках  | Не менее<br>700                       | 300                          |

2.1.10. Изолирующие штанги должны иметь размеры не менее указанных в табл. 2.2, штанги для наложения заземлений — не менее указанных в табл. 2.1.

В штангах на напряжение до 15 кВ с фарфоровыми изоляторами и удлинителями из электроизоляционного материала в минимальную

Таблица 2.2. Минимальные размеры изолирующих штанг

| 10-   | Длян   | Длина, мм |  |  |
|---|--|-----------|--|--|
| Номинально: напряжение электроуста-<br>новки, кВ            | изолирующей<br>части                               | рукоятки  |  |  |
| До 1 включительио   | Не нормируется, определяется удобством пользования |           |  |  |
| От 2 до 15 включительно                                     | 700  | 300       |  |  |
| Свыше 15 до 35 включительно<br>Свыше 35 до 110 включительно | 1100   | 400       |  |  |
|   | 1400   | 600       |  |  |
| 150   | 2000   | 800       |  |  |
| 220   | 2500   | 800       |  |  |
| 320   | 3000   | 800       |  |  |
| Свыше 330 до 500 включительно                               | 4000   | 1000      |  |  |

длину изолирующей части (табл. 2.2) входит длина изолятора и части удлинителя от изолятора до рукоятки.

2.1.11. Конструкция рабочей части штанги должна исключать ее составльзывание при операциях с разъединителями. Общая длика изолирующих итанг и штанг для наложения заземлений должна обеспечивать свободное пользование ими с пола, с земли, а на ВЛ— и с опор.

2.1.12. Общая длина изолирующих штанг определяется условиями работы с ними. Эти штанги могут быть составлены из нескольких звеньее, для соединения которых допускается использовать дегали из электроизолящионных материалов или металла. Допускается применять телескопическую конструкцию. Соединительные металлаческие части, общая длина которых составляет не более 5 % общей длины изолирующей части, не исключаются при определении длины последней сотласно табл. Запасно табл. За

2.1.13. Масса штанг, если с ними работает один человек, должиз билт такой, чтобы наибольшее усилие на одну руку (поддерживающую штангу до ограничительного кольца) не превышало для имерительных штанг 80 Н (8 кг), для остальных (в том числе штанг для надожения зазомления) 160 Н (16 кг). При большем усили требучется участие второго человека, а также применение поддерживающего устройства.

2.1.14. Изолирующие полые штанги для очистки изоляции под напряжением с помощью пылесоса перед началом работы и периодически в процессе ее следует продувать,

2.1.15. Измерительные штанги при пользовании ими не заземляются, за исключением тех случаев, когда принцип устройства штанги требует этого.

Изолирующие устройства и приспособления для работ на ВЛ напряжением 110 кВ и выше с иепосредственным прикосновением электромонтера к токоведущим частям

2.1.16. Изолирующие устройства и приспособления предназначены для изолящин человека от заземленных частей (земли) и частей, имеюющих мной, чем провод, потепшнал, при работах на В.Г. напряжением 110 кВ и выше с непосредственным прикосновением к токоведущим частям (проводу, зрамтуре).

К изолирующим устройствам относятся штанги, лестницы, тяги, канаты, изготовлечные из электронзоляционных материалов (бакелита, стеклопластика и др.).

К приспособленям относятся корзины подъемников, кабины для работы у провода, тележки для передвижения по проводам, дополнительные элементы стажных устройств, домкраты, доки и пр. Приспособления могут быть выполнены из электроизоляционных материалов или металда.

2.1.17. Перед прикосновением человека к токоведущим частям индивидуальный экранирующий комплект следует соединить с этими частями посредством специальной штапит (для выравивания потенциала). Сечение соединительного проводника должно быть не менее 4 мм².

2.1.18. Приблезаться к проводу с последующим прикосновением к нему можно с помощью изолирующих лестинц, наи кабины, подвешнаему можно с помощью изолирующих изганах либо кваятах. Изолирующую лестину можно комплектовать из отдельных секций. Верхияя часть е скажается зажимом для крепления к траверсе и шеринром, обеспечивающим сободное отклонение лестинцы в одной или двух взаимно перпециякулярных лисокостах.

2.1.19. Изолирующие тяги предназначены для восприятия веса проводов и изолирующих полвесок. В случае применения кабин для приболжения к проводу изолирующие тяги можно использовать для восприятия веса кабины с электромонтером.

2.1.20. Изолирующие канаты предназначены для подъема приспособлений, оттажки и перемещения в рабочее положение лестици и кабии, страховки монтера при нахождении его на провод, лестище в в кабине. Изолирующие канаты выполняют из синтетических водюжие без примеси натурального воложей (например, из полиропилема).

2.1.21. На всех изолирующих устройствах и приспособления, кроме изолирующих канатов, должны быть отчетнию видим обзаваемия класса напряжения, допустимая грузопольсимность и очередной срок испытания. Если лестициа выполнена из отдельных секций, обозначения напосят на кажжую секций.

На изолирующих канатах или на бирке, прикрепленной к канатам, должна быть отчетливо видимая надпись «Только для работ под напряжением».

#### Изолирующие клещи

2.1.22. Изолирующие клещи применяют для операций с предохранителями, установки и сиятия изолирующих накладок, перегородок и других аналогичных работ\*.

2.1.23. Клещи состоят нз рабочей (губок клещей), изолирующей частей и рукотки (рукояток). Размеры приведены в табл. 2.3.

1 аблица 2.3. Минимальные размеры изолирующих клещей

|  | Дляна, мм                              |                           |  |
|--|--|---------------------------|--|
| Номинальное напряжение электроустановки, кВ,<br>включительно | изолирующей<br>части                   | рукоятки                  |  |
| До 1   | Не нормирует<br>ляется удобство<br>иня | ся, опреде<br>эм пользова |  |
| От 6 до 10   | 450                                    | 150                       |  |
| Свыше 10 до 35   | 750                                    | 200                       |  |

#### Электроизмерительные клеши

- 2.1.24. Общие технические требования к электронзмерительным клещам приведены в ГОСТ 9071—79.
- 2.1.25. Электроизмерительные клещи предназначены для измерения тока, напряжения и мощности в электрических цепях без иарушения их целости.
- 2.1.26. Клещи для работы в электроустановках напряжением до 10 кВ осетоят вз рабочей, изолирующей частей и руковтки. Рабочую часть клещей осставляют развемный магитопровод, обмогка и съемный или встроенный измерительный прибор. Изолирующая часть и руковтка должны быть выполнены из электроизолиционного материала. Минимальный размер изолирующей части 300, руковтки 130.
- 2.1.27. При пользовании клещами для измерения в цепях напряжением выше 1000 В запрещается применять выносные приборы, а также переключать пределы измерения, не синмая клещей с токоведущих частей. При измерениях клещи следует держать на весу.
  - 2.1.28. Клещи для электроустановок напряжением до 1000 В состо-

Вместо изолирующих клещей при необходимости следует применять изолирующие штанги с универсальной головкой.

ят из рабочей части (разъемного мягнитопровода, обмотки и измерительного прибора) и корпуса, являющегося одновременно изолирующей частью с уповом и руковткой.

Указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной нидикаторной лампой

- 2.1.29. Общие технические требования к указателям напряжения до н выше 1000 В приведены в ГОСТ 20493—75.
- 2.1.30. Указателн напряження являются перепосными приборами, предназначенными для определения наличия или отсутствия напряжения; принцип их работы основан на свечении газоразрядной индикаторной ламиы при протекании через нее емкостного тока.
- 2.1.31. Указатель напряжения состоит из рабочей, изолирующей частей и рукоятки. В рабочую часть их коитакт-наконечник, газо-дазрадная лампа и конденсаторы. Изолирующая часть расположена между рабочей частью и рукояткой и может быть выполнена из нескольких элементов. Допускается применение телескопической конструкции.
- 2.1.32. Размеры указателей напряження должны быть не менее приведенных в табл. 2.4.

Таблица 2.4. Минимальные размеры указателей напряженна

|   | Длина, мм            |          |
|---|----------------------|----------|
| Номинальное напряжение электроустановки, кВ | изолирующей<br>части | ручоятки |
| До 1 включительно                           | Не нормируется       |          |
| Свыше 1 до 10 включительно                  | 230                  | 110      |
| Свыше 10 до 20 включительно                 | 320                  | 110      |
| 35  | 510                  | 120      |
| 110   | 1400                 | 600      |
| Свыше 110 до 220 включительно               | 2500                 | 800      |

- 2.1.33. В электроустановках напряжением выше 10 кВ допускается применять указатели на напряжение 2—10 кВ, закрепляемые на изолирующих штангах, длина которых должна соответствовать приведенной в табл. 2.2.
- 2.1.34. Чувствительность указателей характеризуется напряжением заменания минимальным напряжением, при котором наступает видимое устойчивое свечение сигнальной лампы. Напряжение зажигания указателей напряжения выше 1000 В должно осогавлять не выше 25 %

номинального напряжения электроустановки, в которой они примеия-

2.1.35. Перед применением указателя напряжения необходимо преверить его исправность специальными приборами или приближением к токоведущим частям, расположенным поблизости и заведомо находящимся под напряжением.

2.1.36. При пользовании указателем напряжения следует подносить его к тоководущим частям на расстояние, необходимое для появления свечения лампы. Прикасаться указателем к токоведущим частям следует только в случае, если при приближении лампа не светится.

Для лучшего наблюдения за свечением лампы указателя напряжения при работе на ярком дневном свете в ОРУ, на ВЛ и пр. должны быть снабжены затенителями.

2.1.37. Отсутствие напряжения на ВЛ, как правило, следует проверять бесконтактным указателем напряжения типа УВНБ. При проверке отсутствия напряжения, проводимой с опор ВЛ или телескопических вышек (гидроподъемников), с помощью указателей напряжения УВН-10 и других аналогичных указателей их рабочая часть должна быть заземлена (за исключением случаев работы с металлических опор) независимо от наличия заземляющего спуска на опоре и заземления шасси телескопической вышки (гидроподъемиика). Заземлять рзбочую часть указателей следует с помощью гибкого медного провода сечением 4 мм<sup>2</sup> со специальным кольцеобразным наконечником из листовой меди, закрепляемым в резьбовом разъеме между рабочей и изолирующей частями. Допускается заземляющий провод указателя присоединять к предварительно заземленному спуску переносного заземления, используемого для заземления проводов ВЛ, и к заземляющему спуску опоры ВЛ для индикации напряжения с опоры. При проверке отсутствия напряжения и наложения защитного заземления нельзя прикасаться к заземлителю и заземляющему проводу (заземляющему спуску).

## Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа

2.1.38. Работа указателя основана на принципе электростатической индукции. Сигиальным элементом является лампа накаливания. Указатель предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения яв ВЛ 6—35 кВ. а ЭРУ и ОРУ 6—35 кВ.

2.130. Указатель напряжения сестоит из рабочей части, зарядного устройства и изолирующей телескопической штанги на 110 кВ. Указатель выдает прерывистый светокой сигнал, частота которого увеличивается по мере приближения к нахолящимся под напряжением токоверущим частям. Указатель имеет встроенное устройство проверки его исправности, источник питания и комплектуется зарядным устройством. 2.1.40. Порядок проверки наличия или отсутствия напряжения бесконтактным указателем такой же, как и для указателя с газоразрядной лампой. Заземлять указатель не требуется.

### Указатели напряження для фазировки

 Указателн предназначены для фазнровки ВЛ, кабелей и трансформаторов напряжением 3—110 кВ под рабочим напряжением.

2.1.42. Уквазатель конструктивно представляет собой два разъемных корпуса на эмектронозолизновых трубок, соединениях гибким с успленном нзоляцией проводом. Электрическая скема содержит тазоразърящую индиакторику олиму, кондементоры, ремисторы, Минимальная данны изолирующей части должна соответствовать указанной в табл. 2.4.

 С.1.43. Порядок работы указателями определяется инструкциями по эксплуатации.

## Указатели напряжения до 1000 В

2.1.44. В электроустановках до 1000 В не допускается применение контрольных ламп (патрон с лампой накаливания и двуми проверскими) для проверки отсуставля напряжения в связы с опасностью их взрыва при включении на междуфазное напряжение и травмирования обслуживающието персонала возникающей при этом электрической дугоби исколками стекла.

2.1.45. В электроустановках до 1000 В для проверки отсутствия напряжения можно применять указателя двух типою: двухполосные, работающие при активном токе, — для электроустановом переменного и постоянного тока, и однополюсные, работающие при емкостном токе, для электроустановом переменного тока.

2.1.46. Двухполюсный указатель напряжения состоит из двух корпусов, в которых находятся элементы электрической схемы. Корпуса соединены между собой гибким медими проводом с усиленной взолящей дляной не менее 1 м для применения на ВЛ и не менее 0,6 м для остальных электроустановок. Однополосный указатель напряжения размещен в одном корпусе. Двухполюсный указатель может быть вытолнен в выде прибора стрелочного типа (например, карманного вольтметра ИН-92).

2.1.47. Электрическая схема двухполюсного указателя напряжения содержит газоразрядную индикаторную лампу, шунтированную резистором, добавочные резисторы и контакты-наконечники.

Электрическая схема однополюсного указателя напряжения включает в себя газоразрядную нидикаторную лампу с добавочным резистором, контакт-наконечник и контакт на торцевой части корпуса, с которым сопривкасается рука оператора.

2.1.48. Напряжение зажигання указателей напряження до 1000 В должно быть не выше 90 В.

2.1.49. Конструкция указателя напряження до 1000 В должна исключать перемещение вдоль оси контакта-наконечинка.

Длина неизолированной части контактов-наконечников указателей напряжения до 1000 В не должна превышать 20 мм. При работе в цепях вторичной коммутации рекомендуется на наконечники натигивать трубку из электроизоляционного материала, оставляя неизолированными участик данной не боле 5 мм.

2.1.50. Однополюсные указатели рекомендуется применять при проверке схем агоричной коммутации, определении фазного провода при подключения заектросчетников, патромов, выключателя, предохранителей и т. п. При этом необходимо иметь в виду, что во время проверки наличия или отсутствия напряжения возможно свечение сигнальной ламиы указателя от наведенного напряжения.

# Резиновые диэлектрические перчатки

2.1.51. При работе в электроустановках разрешается применять только специальные диэлектрические перчатки, изототовленные в соответствии с требованиями темических условий. В электроустановках напряжением до 1000 В диэлектрические перчатки применяются как основное средство защиты, а в электроустановках напряжением выше 1000 В — хак вополнительного.

2.1.52. Длина перчаток должив быть не менее 350 мм. При работе дивлектрических перчатках их края нелья подветывать. Перчатки необходимо надеаять поверх рукавов. Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически (по местным условиям) дезинфильторовать содовым или мыльным раствором. При пользовании перчатками в холодове время вие помещения можно падевать их на топкие шерстявые выих людиотогобумание перчатка.

# Диэлектрические боты и галоши

2.1.53. Диэлектрические боты и галоши применяют в качестве дополнительного средства защиты в закрытых и при отсутствии осадков в открытых электроустановках. Диэлектрические боты и галоши защищают работающих от напряжения шага.

2.1.54. В электроустановках допускается применение диэлектрических бот и галоши, натогольенных только в соответствии с требованиями ГОСТ 13385—78. Диэлектрические боты и галоши по внешнем виду (цвету, отсутствию лакировки или специальных знаков) должны отличаться от бот и галош, предмаваначенных для других ист. В. Электроустановки следует комплектовать диэлектрической обувью нескольких размеровь. 2.1.55. Дивлектрические резиновые ковры применяют в качества дополнительного средства защиты в закрытых электроустановках напряжением до в выше 1000 В, кроме сосбо сырых помещений. Ковры должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 4997—75 в завысимости от изаначения и условий эксплуатации следующих долж. Гоупл.

I группа — обычного исполиення — для работы при  $-15 \div +40$ °С; II группа — маслобензостойкие — для работы при  $-50 \div +80$ °С.

Применяя ковер, необходимо обращать винмание на его мархировку. При наличин видимых механических повреждений его следует отбозковывать.

2.1.56. В сырых и подвержениях загрязнению помещениях необходимо использовать изолирующие подставки. Изолирующая подставка ссетоит из настила, укрепленного на опорных изоляторах высотой не менее 70 мм. Рекомещуется приненять изоляторах высотой не менее 50 хм. без пределаем подставов. Настил размером не менее 50 хб ос следует изготовлять из сухих деревянных планок тольщиюй не менее 30 мм без сучков и коссолол. Просветы между планаками не должны превышать 3 см. Сплошные настилы применять не рекомендуется, так как они затрудняют проверку отсустения случайного шутктурования изоляторов. Настил должен быть окрашен со всех сторон.

2.1.57. Изолирующие подставки должны быть прочимым и устовчивыми. Если применяются съемые изолиторы, при соединении настила с ними необходимо исключеть возможность его соскальзывания. Для устранения опроиздывания края настила не должны выступать за ополную поверхность наолагоров.

# Изолирующие накладки

2.1.55. Изолирующие накладки разрешается применять в электроустановаки выпражением до 20 кВ для предогразращения случайного прикосповения к токовесущим частам в тех случая, когда нет возможности оградить место работы шитами. В электроуставоваки янаряжением до 1000 В накладки применяют также как средство, препятствузоцие ошибочному включению ройзывников.

2.1.59. Изолирующие накладки, расположенные между находящимися под напряжением и отключениями токоведущими частами (например, между неподвяжимих контактами и ножами отключенного разъединителя), должим быть механически прочными и ниеть конструкцию и размеры, позволяющие полностью закрыть токоведущие части. Накладки можно устанавливать енепоредственно на токоведущие части.

2.1.60. В электроустановках напряжением до 20 кВ применяются

накладки на твердого электронзоляционного материала (гетинакса, стемлотекстолита и т. п.). В электроустановках напряжением до 1000 В можно непользовать тибиме накладки толщиной не менее 5 мм нз дяэлектрической резник. Ими закрывают токоведущие части при работах без сиятия напряжения.

2.1.61. Устанавливать накладки на токоведущие части, если в их конструкции не предусмотрены изолирующие рукоятки или держатели, необходимо с примененем основных средств защиты.

2.1.62. Изолирующие накладки перед использованием следует обтереть от пыли и проверить отсутствие трещии, нарушений лакового покрова, разрывов и других повреждений поверхности. Изолирующие накладки следует оберегать от увлажнения и загрязнения.

## Слесарио-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками

 Инструмент с изолирующими рукоятками применяют для работы под напряжением в электроустановках до 1000 В в качестве основного средства защиты.

2.164. Разрешается непользовать инструмент с изолирующими рукоятками, китотоленений только в соответение с требованиями ГОСТ 11516—79. Изолирующие рукоятки должны быть выполнены в виде чехлов или в виде несинмаемого покрытия из влагостойкого, маслобензостойкого, искрупкого эмектронзоляционного материала с упорами со сторяны рабочего органа. Изоляция должна покрывать всю рукоятку, се длина должна быть не менее 100 мм до середины упров. Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца леавия отвертки. Изолирующие рукоятки как на поверхности, так и в толще изоляции не должны иметь раковии, сколов, вздутяй, дефекто.

# Индивидуальные экраннрующие комплекты

2.1.65. Индивидуальные экранирующие комплекты предназначены для индивидуальной защиты персонала от воздействия электрического поля напряженностью до 60 кВ/м, создаваемого электроустановками напряжением 400, 500 и 750 кВ, частотой 50 Гц.

2.1.66. Запрещается применение индивидуальных экранирующих конценство в тех случаях, когда возможно прикосновение к гоковедущим частим, находящимся под напряжением, в частности при работах на панелях, в электрических приводах, действующих сборках и в цепах напряжением до 100 В, при профилактических испытаниях оборудования (лицам, непосредственно проводящим испытаниях) оборудования (лицам, непосредственно проводящим испытаниях) и электросварочных работах. Применение экранирующих комплектов при температуре воздуха выше 42°С не рекомендуется. В этих случаях следует использовать стационарные или переносные экранирующие устройства.

2.1.67. В экраинрующий комплект входят спецодежда, спецобувь, средства защиты головы и рук, защитый экраи для лица (при необходямости), заземляющие проводники со струбцинами.

2.1.68. Экранирующие комплекты изготовляют трех типов:

ЭПР для ремонтного персонала ВЛ и подстанций (летний);

ЭПХ для дежурного персонала подстанций (летиий);

ЭПЗ для ремонтного персонала ВЛ (зимний).

2.1.69. В экранирующий комплект ЭПР эколят куртка с капющоном и полухомбинезон, каска с экектропроводящим пократием или наккасником с электропроводящим воложном, кожаные ботники на электропроводящей подошее; режиювые сапоти из электропроводящей резины, электропроводящие перчатки и рукавицы (две пары), заземлякощие повозоннями со стобициами.

2.1.70. Экраиирующий комплект ЭПХ аналогичен комплекту ЭПР н отличается экраиирующей спецодеждой (халат с каппошовом из ткзим с электропроводящим волокиом вместо куртки и полукомбинезона).

2.1.71. В экраинрующий комплект ЭПЗ входят куртка с капюшоиом и брюки с утепленной подкладкой; каска с электропроводящим покрытием выи накасникои; галоши из электропроводящей резины, надеваемые на валенки; резиновые сапоги из электропроводящей резины, электропроводящие перчатки или рукавицы; заземляющие проводинки со струбщинами.

2.1.72. В холодиое время года комплекты летней экранирующей одежды ЭПР и ЭПХ можио применять с зимней спецодеждой общего изаначения, надеваемой сверху.

2.1.73. Все элементы экранирующих комплектов сиобжены контактыми выводами с киопками для ивдежного соединения их между собой и создания электрической связи при заземлении закранирующей спецодежды через обувь или специальный проводник, оканчивающийся струбщиюй.

2.1.74, Каждый комплект должен быть пронумерован. Эксплуатировать комплекты необходимо в соответствии с требованиями «Инструкции по эксплуатации индивидуальных экранирующих комплектов».

2.175. Экраинрующие комплекты ЭПГ и ЭПЗ следует выдавать для индивидуального пользования и закреплять за коикретными работниками. Экраинрующие комплекты ЭПХ могут быть общего пользования, ис спецобувь, входящую в комплект, нужно закреплять за каждым выботником.

2.1.76. Экранирующие комплекты следует хранить в специальных шкафах в сухих отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 2—30 °С с относительной влажностью же более 80 %, Эжранирующую одежду необходимо хранить на вешалках, а обувь и кастем — на полкат.

Переносить и подвешивать за контактные выводы частв комплекта запрещается.

 2.1.78. Спецодежду и спецобувь нужно периодически чистить и своевременно ремонтировать.

2.179. Попускается ремонтировать элементы вкранирующего комплекта спецодежды для восстановления электрической проводимости и улучшения внешнего вида (ликвидации разравою швою и ткани на отдельных участках куртки, брюк, клаята, отрывов карманов и контактних выводов), в том числе нажесник и вкранирующие переиж (рукавины). Запрещается при ремонте заменять электропроводящую ткань
жанью общего назначения. Ремонт экранирующей обуяя с целью восстановить электрическую проводимость в эксплуатации не производят.
Допускается лишь мелкий ремонт для улучшения ввешнего вида (устрамения отстанавляния подощо даравнов по швам и т. п.).

2.1.80. Работать в экранирующем комплекте под дождем без плаща или другой защиты от наможания запрещается. Наможшую спецодежду запрещается отжимать, ее необходимо развесить на вешалках и просушить.

## Переносные заземления

2.1.81. Переносные заземлення применяются для защиты людей, работающих на отключенных токоведущих частях, от ошибочного поданного или наведенного напряжения.

2.1.82. Переносные заземления состоят из зажимов для присоединения к заземляемым проводам, заземляющего проводника для заземления и закорачивания между собой токоведущих частей весе фаз установки и наконечника лит струблины, для присоединения к заземлителю вля заземлениям конструкциям. Допускается применение отдельного переносного заземления для каждой фазы.

2.1.83. Переносные заземления должны удовлстворять следующим требованиям:

 они должив быть выполнены из неизолированного гибкого мелмого мыго-жильного провода и иметь сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости при однофазных и междуфазных коротких замыканиях, но не менее 25 мм² в электроустановках напряжением выше 1000 В и не менее 16 мм² в электроустановках до 1000 В. При выборе сечения медных проводов, пскодя из требований термической стойкости, допускается принимать начальную температуру 30, конесную 850 °С. Для расчета переносных защитных засманений на награе токами короткого замыкания рекомендуется пользоваться следующей утрощенной формулой;

$$S_{min} = I_{yCT} V t_9/272$$

где  $S_{\min}$  — минимальное сечение провода;  $I_{yea}$  — наибольний установившийся ток короткого замыкания;  $t_{*}$  — эффективное время,

В практических целях за 4, должно быть принято время, определенное по наибольшей выдержке времены сновной релейной защиты для данной электроустановки. При больших значениях тока короткого замыжания, когда терринеская стойкость одинариюто завежлениям оказывается недостаточной, допускается устанавливать несколько заземений павальенью:

2) конструкции зажимов для присоединения закорачивающих проводов к шинам должна бать такой, чтобы при прохождения тока короткого замемания перкаспое заземление не могло быть сорвано с места динамическими сняами. Зажимы снабжаются приспособлением, долускающим их наложение и сиятие с токоведущих частей с помощью штанги для наложения заземления. Гибкий медный провод должен присоединяться к зажиму непосредствению или с помощью надежно ориссованного медного наконечиния. Для защиты провода от излоча в местах присоединия рекомендуется заключать его в оболочки в виде пружни из гибкой стальной проволоми. Медный провод рекомендуется помещать в прозрачную гибкую оболочку для предохражения его жил от мезанических повмеждений:

 наконечник на проводе для заземления должен выполняться в виде струбцины или соответствовать конструкции зажима (барашка), служащего для присоединения к заземляющему проводу или конструкцин:

 элементы переносного заземления должны быть прочно и надежно соединены путем опрессовки, сварки или болтами с предварительным лужением контактных поверхностей. Применение пайки запрещается.

2.1.84. Переносные заземляющие устройства, применяемые для заземлення проводов В.П, можно присоединять к конструкциям металлической опоры, заземляющему спуску на деревянных опорах или свециальному временному заземлителю.

2.1.85. Сечение провода переносного заземления, применяемого в испытательных схемых должно быть не менее 4 мм² а используемого для заземления пволированного от опор грозозащитного троса линий электропередачи, а также передвижимх установок (лабораторий, мастерских и т. л.) — не менее 10 мм² по условиям механической прочности.

2.1.86. На каждом переносном заземлении необходимо указать его номер и сечение заземляющих проводов. Эти данные выбивают на бирке, закрепленной на заземлении, либо на струбщине (наконечнике).

2.1.87. Каждое переносное заземление должно быть осмотрено не

реже 1 раза в 3 мес, а также перед употреблением и в тех случаях, если оно подвергалось воздействию токов короткого замыкания.

При разрушении контактных соединений, снижении механической прочности проводников, расплавлении их, обрыве более 5 % жил и т. п, переносные заземления следует изъять из употребления.

## Ограждающие устройства и диэлектрические колпаки

2.1.88. Ограждающие устройства применяют для предохранения работающих от случайного приближения на опасные расстояния к токоведущим частям, находящимся под напряжением, а также для преграждения входа на участки РУ. К ограждающим устройствам относятся щиты.

2.1.89. Шиты следует изготовлять из сухого дерева, произганного олифой в окрашенного беспетным лаком, или из произгото заектроизовлицонного материала. На них укрепляют плакаты безопасности иля делают надписи в соответствии с «ПТБ при эксплуатации эмектроустановок потребителей». Конструкция цита должна быть порчиой, удобной, исключающей возможность его коробления и опрожидывания, а масса цита такой, чтобы его мог переносить один человок. Высота щита должна быть не менее 1,7 м, расстоянне от нижней кромки до пола—не более 10 см.

2.1.90. Щиты необходимо устанавливать так, чтобы они не препятствовали выходу персонала из помещения в случае возникновения опасносты.

2.191. Соприкосновение щитов с токоведущими частями, находядящимися под напряжением, не допускается. Расстояние от щитов, ограждающих рабочее место, до токоведущих частей, находящихся под напряжением, должно соответствовать приведенному в «ПТБ при эксплуатации экситоустановом потребителей».

2.1.92. У щитов при осмотрах перед применением следует проверять прочность соединения частей, их устойчивость и прочность деталей, предназначенных для надежной установки или крепления ограждения.

2.1.93. Колпаки надевают на ножи однополюсных разъединителей для предотвращения их включения. Применяют колпаки на присоединениях засктроустановок, гра наложение переносного завемения недолустном по условиям электробезопасности. Колпаки должны свободно надеваться на ножи разъедынителей и усточном режитает на ник. Колпаки изготовляют из резным нам пластмассы. Их необходимо устанавливать и снимать с применением основных средств зациты. У колпаков 1 раз в 12 мес следует проверять отстутствие разрывов, трещин, посторонних включений и других повреждений поверхности.

#### Плакаты и знаки безопасности

2.1.94. Плакаты и знаки безопасности (в дальнейшем плакаты и знаки) необходимо применять для запрещения действия с коммутацию онными впларатами, при ошибочном включении моторых может быть подако наприжение на место работ; для предупреждения об опасности приближения к токовстуциим частим, накодящимся под наприжение см; для разрешения определенных действий только при выполнении конкретных требований безопасности труда и указания местомакождения разлачимых объектов и устройств и т. п. Плакаты и знаки делятам из предупрежденоцию, предпесывающие и указательных на предупрежденоцию, предпесывающие и указательных на предупрежденоцию, предпесывающие и указательных предоставления предупреждения разлачимых предупреждений предупреждений предупраждений предупреждений пр

 2.1.95. По характеру применения плакаты и знаки могут быть постоянными и переносными.

Постоянные плакаты и знаки рекомендуется изготовлять из электрольности в предоставляющий и постоя политирола и др.), а на бетоимые и металические поверхности (поры ВП, двери двир и т. п.) — наисотить красками с помощью трафаретов. Допускается установые металических плакатов и знаков. Переносимые плакаты следует изготовлять из электроизоляционных материало (пластмассы, картона). Для открытых электроустановок допускается применение перемоцья длакатов име перемоцья длакатов име перемосцья длакатов име перемосцья длакатов име перемосцья длакатов и знаков им метала.

Перечень, размеры, форма, места и условия применения плакатов и знаков приведены в приложении Б11.5.

## 2.2. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

# Защитиые очки

2.2.1. Защитыме очик применяются для защиты глаз от твердых частиц при обработке металля и других материалов, брызе расплавленей мастика, вкелоты, щелони, электронита, красок, иссур и брызг металла при перегорамии предохранителей и от светового воздействим для вля для материал распорника работах и т. п.

2.2.2. Защитные очки должны отвечать в зависимости от назначения требованиям соответствующих стандартов и технических условий (ГОСТ 12.4.003—80, ГОСТ 12.4.013—75 н др.).

В случае применения очков с запотевающими стеклами для продолжительной работы их внутрениие поверхности следует предварительно смазывать специальным составом, предохраняющим стекло от

# Рукавицы

2.2.3. Рукавицы предназначены для защиты рук от искр, брызг расплавленного металла, окалины, высоких температур, нефти, щелочей, кислот, воды, механических воздействий. 2.2.4. При работах с расплавленным металлом, кабельной мастикой необходимо применять рукавицы, изготовленные из трудновоспламеняемых тканей — асбеста, спилка и др.

 2.2.5. Рукавнцы следует нзготовлять в соответствии с требованнямн ГОСТ 12.4.010—75.

Рукавицы выпускаются шести типов: с настрочным, втачным напалком; с напалком, цельнокроенным с нижней частью рукавицы; с навалком, расположенным сбоку по перегибу рукавицы; с наками; удлинениме с кратами, стягивающимися у запястья эластичной лентой, — и четырех рамеров. Рукавицы имеют усилительные и защитные накладки. Длина рукавиц с кратами должна быть не менее 420 мм. Во избежание затежания расплавленного металла, мастики и других веществ рукавицы должим полтно облетать рукава одежку.

# Противогазы, респираторы

2.2.6. Противогазы (например, ПШ-1, ПШ-2) предназначены для защиты органов дыхания при работе в условиях недостатка кислорода, или чрезвычайно выском з агазованности от отравления газами, образующимися при вавриях в результате расплавления металла и горения электромогляционых материально в ЗРУ.

2.2.7. При сварочных работах для защиты от сварочных аэрозолей применяют фильтрующие противоаэрозольные респираторы (У-2к, Ф-62Ш и др.).

2.28. Гражданскими противогавами фильтрующего действия (например, ГП-5) разрешается пользоваться только с гопкалитовым патроном, защищающим от ожиси утлерода. Топкалитовый патрои разрешается применять при температуре не инже 6°С, при более низкой гемпературе его защитные свойства утрачиваются.

2.2.9. Противогазы и респираторы следует изготовлять и эксплуатировать в соответствии с требованиями ГОСТ и технических условий.

2.2.10. Персонал должен быть обучен пользованию противогазом и респиратором. При работе в шланговых противогазах необходямо следять, чтобы рабочие постоянно находились под контролем помощиком остающихся вие опасной зоны и способных в случае необходимости осказать им помощь. Респираторы предвазначены для индивидуального пользования, перевача респиратора другому лицу может быть разрешена только после деящебения.

#### Каски

2.2.11. Каскн предназначены для защиты головы от механических повреждений, атмосферных осадков, поражения электрическим током. Касками обязан пользоваться весь персонал, находящийся в помещениях с действующим электрооборудованием на электростанциях и подстанциях (за исключением щитов управления, релейных и им подобйых), в ЗРУ и ОРУ, колодцах и туниелях, а также выполияющий ремонтные работы на ВЛ.

2.2.12. Каски необходимо изготовлять в соответствии с требованиям п ГОСТ 124.091—80; 124.087—80 и технических условий. Каски в зависимости от назначения выпускают нескольких тапов: с козырьком и полями, фародержателем, съемной пелериной для работ в местах скалыемом воды, теслым подцименнямом для работ в зимний период. Детали каски не должина иметь острых кромок, краев и выступов. Каска должие быть снабжена подборадивым ремием. Материал каски не должен быть снабжена подборадивым ремием. Материал каски не должен быть снабжена подборадивым ремием. Материал каски не должен быть без сквозимых токопроводящих деталей, обсепечивать защиту от эмектрического тока в эмектроуставовака запряжением до 1000 В. Наружива поверхность корпуса каски должна быть рововой, гладкой, без трешим и пульрей.

# Предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты

2.2.13. Предохранительные моитерские пояса предназначены для обеспечения безопасности работающих при верхолазных работах на ВЛ, электрических станциях и подстанциях, РУ. Пояса должны соответствовать требованиям ГОСТ 14185—77 и ГОСТ 5718—77.

22.14. При работах (кроме сварочных) в действующих электроустановках следует применять предохранительные монтерсенье пояса состропом из технической капроновой ленты или аналогичного материальдпри сварочных работах, проводямых со снятием или без снятия напряжения вадли от токоведущих частей, нахолящихся под напряжением, следует применять предохранительный пояс со стопом за цен.

 Карабни пояса должен закрываться на замок и иметь стопорное приспособление.

2.2.16. Пояс, подвергшийся динамическому рывку, необходимо наъять из эксплуатации.



Рис. 2.1. Узел крепления страховочного каната

2.2.17. Страховочный канат служит дополнительной мерой безопаввости. Пользование им обязательно в тех случаях, когда место работы находится на расстояния, не позволяющем закренитыся стропом
предохранительного пояса за конструкцию оборудования. Для сграховки применяется жлолитаютумачный канат дляметром не менее
15 мм и длиной не более 10 м или каната из капронового плетеного
фала. Разрывная статическая нагрузка каната должна быть не инже
10 км (100 км стр. "Узах кренения страховочного каната к кольку поква показан на рис. 2.1. Страховочные канаты могут быть оснащены
карабинами.

# 3. Испытания средств защиты

После изготовления средства защиты подвергают приемосдаточные и типовым вспытаниям (ГОСТ 16504—81). Приемосдаточные испатания, состронные вспытания готовой продукции, проводимые изготовителем при приемочном контроле. Типовые испытания—контрольные испытания продукции, проводимые после внесения языменений в конструкцию, рецептуру или технологию изготовления для оценки эффективности и целесобразоноги виссенных языменений рабофективности и целесобразоноги виссенных языменений.

В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным пернодическим и внеочередным испытаниям.

Перводяческие испатания — контрольные испатания продукции, роворатимие перводячески в объемах и в сроим, которые установлены в соответствующей документации. Внеочередные испатания проводят после ремонять, который може отразиться на основных электрических и механических показателях средств защиты. Обые внеочередных испатаний определяется в заявимности и тарьятера ненеправности и вида ремонта. Испатания после ремонта проводят по нормам приемосдаточных испатаний.

При всех видах испытаний проверяют механические и электрические показатели средств защиты (приложения Б11.6 и Б11.7).

#### **3.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**

#### Общие положения

3.1.1. Перед электрическими испытаниями средства защиты должны быть подвергнуты наружному осмотру для проверки их размеров, неправности, комплектности, состояния изоляционных поверхностей. При

Наплечные ремин необходимо испытывать по тем же нормам, что и предохранительные пояса.

несоответствин средств защиты требованням настоящих Правил вепытание не проводят до устранения обнвруженных недостатков.

3.1.2. Все испытания, как правило, следует проводить переменным током частотой 50 Гц при 15—20 °С.

Склорость подъема напряжения до ½ испытательного может быть произвольной, дальнейшее повышемие напряжения должно быть плавими и быстрым, но позволяющим при напряжения боле ½, испытательного вести отсчет показаний измерительного прибора. После дотежения трефемого зачения напряжение без выдержки (при плавнои 
подъеме) или после выдержки (в течение 1 мин) должно быть быстро 
синжено до музя или при значении, равном ½ или менее испытательного, отключено (ГОСТ 15162—716, равном ½ или менее испытательного, отключено (ГОСТ 15162—716).

Испытание средств защиты из резниы можно проводить постоянным (выпрямленным) током.

При испытании постояным током испытательное напряжение должно быть равным 2,5-кратному испытательному напряжению переменного тока. Ток, протекающий через изделие, при этом не нормируется. Продолжительность испытания та же, что и при переменном токе.

- 3.1.3. При испытаниях повышенное напряжение прикладывается к изолирующей части средства защиты. При отсутствии соответствующего встоительное папряжения, неободимого для испытания насопружието средства защиты целиком, допускается испытание его по частям. При этом изолирующего участку прикладывается часть указанного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине и увеличенная на 20 %.
- 3.1.4. Основные изолирующие средства защиты, предизайменные для эльстроуствовое и паражением защие 1000 в до 110 кВ, необходимо испатывать изпражением, равимы 3-кратиому линейному, но пе выже 40 кВ, а предизамяченные для электроустановом напряжением 110 кВ и выше равным 3-кратиому фазному. Дополингольные изолирующие средства защиты испатывают напряжением, не зависащим от напряжения электроустановки, в которой оны должим применяться.
- 3.1.5. Длительность приложения полного испытательного напряжения оставляет ими для изоляции из фароров и некоторых видов нег иня оставляет и ми растром и по стедользенный и 5 мин для изолящим из твералх органических материалов (капример, из басигиз). Для изолящим из резимы для изслауатационных испытатиних длятельность приложения напряжения оставляет 1 мин, а при применений приложений и при приложений и приложений
- 3.1.6. Пробой, перекрытне н разряды по поверхности устанавливаются по показаниям измерительных приборов н результатам осмотров. Токи, протекающие через изделие, нормируются для указателей напря-

жения, изделий из резины и изолирующих устройств для работ под напряжением.

3.1.7. Изолирующие средства из твердых органических материалов сразу после испытания следует проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических потерь.

3.1.8. В случае возникновення пробоя, перекрытия по поверхности, поверхностных разрядов, при увеличении тока утечки выше нормированного значения, наличии местных нагревов от диэлектрических дотерь средство защиты бракуется.

 З.1.9. Нормы и периодичность электрических испытаний приведены в приложении Б11.7.

#### Изолирующие штанги

3.1.10. При приемосдаточных и эксплуатационных испытаниях изолючивая часть оперативных и измерительных штавиг испытавается повышенным напряжением согласно п. 3.1.4. При этом напряжение прикладывают к рабочей части и временному электроду, наложенному у ограничительного колыца со стороны изолирующей часть. Если изольтор фарфоровый, напряжение прикладывают непосредственно к его обония концам.

3.1.11. При типовых испытаниях к изолирующей части штанг для электроустановок 500 кВ прикладывают напряжение 850 кВ в течение 0,3 мни, а затем 650 кВ в течение 5 мни.

3.1.12. При присмосдаточных испытаниях измерительных головок для контроля изоляторов прикладывают напряжение 35, при эксплуатационных — 30 кВ.

3.1.13. При приемосдаточных и эксплуатационных испытаниях штанги с дугогаехниму устройством испытывают напряжением 40 кВ пра разомизутых контактах в теченне 5 мин. Испытательное напряжение прикладывают между пантографическим захватом и контактиой пластиной с зажимом для присокринения заземляющего проводины. При испытания не должию быть перекрытия по поверхности, пробоя воздушмого промежутка между контактамы. Если штанги с дугогаещим устройством находялись в работе, то перед эксплуатационными контактиом мии разбирают дугогаещие устройство для зачистих контактной части и проверки состояния жугогаещего материала.

3.1.14. Штанти для наложения заземления перед каждым применением подвертают осмотру на наличие загрязнений, механических повреждений и т. п. Изолирующую часть составым металических штани для наложения заземления на провода ВЛ напряжением 330—500 кВ при приемослаточных и эксплуатационных испытаниях испытывают напряжением 100 кВ в течение 5 мин. Нормы и сроки электрических испытавий съемных штанг для наложения заземления, которые могут использоватием яки изолирующие, такие же, как для взолюрующие. штанг. Эксплуатационные электрические испытання остальных штанг для наложения заземления не проводят.

3.1.15. Оперативные штанги на напряжение до 1000 В при приемосдаточных и эксплуатационных испытаниях непытывают напряжением 2 кВ в течение 5 мин

Изолирующие устройства н приспособления для работ на ВЛ напряжением 110 кВ и выше с испосредственным прикосиовением электромонтера к токоведущим частям

3.1.16. При присчослаточных и эксплуатационных испытаниях должны быть проверены электрические параметры каждого изолирующего устройства. Перед началом испытаний предварительно очищенные и высущенные изолирующие устройства следует хранить ие менее 24 ч при температуре воздуха 20±5 °C с влажностью ие боле 70 %.

3.1.17. Электрические испытания проводят по пормам, приведенным в молюжения В1.16. Кнатазния закольногося в призожения напряжения к изомирующему устройству и замере токов, протекволиция через ник. Испатательного напряжение определяют, исходя из удельного испатательного напряжение 2,5 кВ при приемосдаточим и 22 кВ на 1 см. данны при эксплуатационных испытаниях. Испатание проводят с и приложением наприжением носей длине назовирующего устройства или к участкам длиной не менее 30 см. Изолирующие канаты испытывают путем их протагивания между электродани со скоростью не более 4 м/мии. При этом электроды спедует накладывать так, чтоба они имель контакт с канатом на длине не менее 25 см. Электроды не должим повреждать в загряжать канаты. Канаты следует дополнительном испытывать после каждой чистки и сушик.

При электрических испатаниях (целиком или участками) ток, про-

текающий через устройство, не должен превышать 500 мкА.
Значение тока контролируют, начиная с 60-й секунды после досги-

значение тока контролируют, начиная с 60-й секунды после достижения испытательного напряжения, в течение 1 мин.

3.1.18. Испытания считаются удовлетворительными, если во время испытаний не возинклю пробоя, перекрытия по поверхности изолирующего устройства, поверхностных разрядов, не увеличился ток выше нормированного, нет местных натревов от дивлектрических потерь.

 З.1.19. Перед сдачей потребителю и перед началом работ каждое изолирующее средство, кроме каната, должно быть обработано силиконовой смаякой.

# Изолирующие и электроизмерительные клещи

3.1.20. Изолнрующие и электроизмерятельные клещи, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В, испытывают согласно нормам, приведенным в приложении Б11.7.

3.1.21. Изолнрующие и электроизмерительные клещи, применяемые

в электроустановках напряжением до 1000 В, испытывают напряжением 3 кВ при приемосдаточных и 2 кВ при эксплуатационных испытаниях.

3.1.22. У изолирующих клещей напряжение при испытании прикладывают к проволочным бандажам у основания рабочей части и около ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

3.123. При испытаниях электроизмерительных клещей напряжения припладывают к изтанитопроводу и электродам из фольти или проводочным бандажам для клещей напряжением до 10 кВ у ограничествого кольца со стороны изолирующей части, до 1000 В—у основания руковтик.

#### Указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой

3.1.24. Приемослаточные и эксплуатационные испытания указателей напряжения заключаются в прикладивании повышенного напряжения отдельно к изолирующей и рабочей частям и в определении напряжения закигания указателя. Если рабочая часть указателей напряжения по сособ конструкции не подлежии гелитатию повышенных напряжением, испытывают голько изолирующую часть и определяют напряжением, испытывают голько

3.125. При испытания рабочей части указателей, выполненных соласно п. 2.13,1 мапряжение прикладывают к контакту-наконенных и ввитовому разъему. При этом проверяют исправность сигнальной ламны и конделекторов. Испытания гроводат согласно прывожение Б11.7. Если указатель не мнеет виктового разъема, соединенного с электупческой схемой рабосей части, у границы поледелей на ее поверхности устанавливают временный электрод для присоединения провода испытательной установки.

Напряжение зажигания указателей определяют по той же схеме, по которой испытывают рабочую часть.

 3.1.26. В указателях напряження 35—220 кВ рабочую часть не непытывают.

3.1.27. При типовых и периодических испытаниях указатели с газоразрядиой лампой проверяют на отсутствие свечения от влияния соссаних цепей того же напряжения, отстоящих от указателя на следующие расстояния, ми: в электроустановках напряжением до 6 кВ—150, ао 10 кВ — 220, свыше 10 до 35 кВ — 500, 110 кВ — 1500, 150 кВ — 1800, 220 кВ — 2300.

# Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа

3.1.28. Приемосдаточиме и эксплуатационные испытания указательей зажиочаются в проверке их чувствительности, направленности воздействия и влияния наводок, а также в испытании изолирующей штанги.

3.1.29. Для проверки чувствительности уклаятель на штайте подпосят тыльной стороной к одиночному проводу, находящемуся под напряжением 1,5 кВ. Митамеций сигнал должен появиться при приближении на расстояние 40—60 мм. Чтобы проверить направленность действия, уклаятель к этому проводу подносят боковой стороной. Расстояние, при котором должен появиться митающий сигнал, в этом случае должно быть в 3 раза меньше, чем при приближении тыльной стороной.

Для проверки выявиня наводок уквазтель подпосят тыльной стороной к незаземленному проводнику дляной 1 м, расположенному параллельно проводнику, который находится под напряжением 6 кВ и отстоит от него на расстояние 1 м. При этом указатель не должен давать сипилал.

3.1.30. Изолнрующую штангу указателей бесконтактного типа испытывают согласно приложению Б11.6.

#### Указатели напряжения для фазировки

8.1.31. Приемосдаточные и эксплуатационные испытация указателя лей напряжения для фазировки заключаются в испытациях указателя в соответствии с п. 3.1.24, испытации изоляции соединительного провода, а также в проверке пригодности для фазировки указателя по схеме согласного и встречного включения.

3.1.32. Рабочую часть указателя на напряжение 3—10 кВ испытывают напряжением 20 кВ, на 6—20 кВ — 40 кВ, на 35 кВ — 70 кВ, на 110 кВ — 140 кВ в течение 1 мин. Изолирующую часть следует испытывать напряжение 40 кВ для указателей на напряжение 3—10 кВ и 6—20 кВ, напряжение 140 кВ — на 35—110 кВ в течение 5 мин.

3.1.33. Гибкий провод непытывают отделью напряжением 20 кВ-для указателей на напряжение 3—10 и 6—20 кВ, напряжением 30 кВ-из 35—110 кВ течемне 1 мнн. Провод опускают в ванну с водой, причем уровень воды должен быть на 50 мм инже металлических наконеч-

Рис. 3.1. Принципнэльная схема испытания указателя напряжения для фазировки по схеме согласного (а) и встречного (б) включения:

испытательный трансформатор;
 указатель напряжения




Таблица 3.1. Напряжение зажигания указателя напряжения для фазировки

|  | Напряжение зажигания, кВ                   |   |  |
|--|--|---|--|
| Номинальное напряженяе<br>электроустановки, кВ | при схеме согласного<br>включения, не ниже | при схеме встречного включения, не выше |  |
| 3—10<br>6—20<br>35<br>110                      | 12,7<br>28<br>40<br>100                    | 2,5<br>4,0<br>20<br>50                  |  |

ников. Один вывод испытательного трансформатора соединяют с металлическими наконечинками провода, другой присосединяют к корпусу металлической ваним ыли электроду, опущенному в воду.

3.1.34. Испытавие пригодности указателя проводят по схеме согласного и встречного включения (рис. 3.1) с пелью проверить, не будет ли возникать свечение газоразрядиой лампы при согласном включении, и установить наименьшее напряжение зажигания при встречном включения (табл. 3.1).

#### Указатели напряжения до 1000 В

3.1.35. Приемосдаточные и эксплуатационные испытания указателей напряжения до 1000 В эключаются в кипатании ноложиви повышенным напряжением, проверке схемы повышениям напряжением, определении являжения экличания и измерении тока, протеклющего через указатель при наибольшем рабочем напряжении, на которое он рассчитав.


3.1.36. Для испытания изоляции повышенным напряжением у двухполюсных указатеснё оба изолирующих корпуса по кейе Дание выполдо ограничительных колен обертывают фольтой и соединительный провод опускают в сосуд с водой так, чтобы вода закрывала весь провод, не доходя до рукояток на 5—10 мм. Один провод от испытательном установки присоединяют к контактам-накомечникам, второй, заземленный, — к фольте и опускают его в воду (рис. 3.2).

У однополюсных указателей изолирующий корпус по всей длине вилоть до отраничительного кольца обертывают фольтой. Между фольтой и контактом на головке оставляют разрыв не более 10 мм. Одна провод от испытательной установки присоединяют к контакту-наконечнику, второй, заземленияй т. « фольте.

Рекомендуется проводить испытания на установке для испытания диэлектрических перчаток, бот и галош (рис. 3.3),

Рис. 3.2. Принципнальная схема испытания электрической прочности изоляции рукояток и провода указателя напряжения:

1 — непытываемый указатель;
 2 — непытательный трансформатор;
 3 — ванна с водой;
 4 — электрод






Рис. 3.3. Принципнальная схема испытания диэлектрических перчаток, бот и галош:

I — испытательный трансформатор; 2 — переключающие контакты; 3 — шунтирующее сопротивление (15-20 кОм); 4 — газоразрядняя лампа; 5 — дроссель; 6 — мидиамиерметр; 7 — разрядник; 8 — ванна с водой

Для указателей, применяющихся в электроустановках напряжением до 500 В, испытательное напряжение составляет 1 кВ, в электроустановках напряжением до 660 В — 2 кВ. Продолжительность испытания 1 мии.

Изолирующую часть карманных вольтметров испытывают в соответствии с классом напряжения, а приборную — по ГОСТ 8.002—71.

3.1.37. Для проверки схемы у двухполюсного указателя напряжение от испытательной установки прикладывают к контактам-наконечникам, у однополюсного указателя — к контакту-наконечнику и ком-такту на головке корпуса.

Для указателей напряжения с газоразрядными лампами, применяемых в электроустановках напряжением до 660 В, испытательное напряжение составляет 750 В, а в электроустановках до 500 В — 600 В. Продолжительность испытания 1 мин.

3.1.38. Напряжение зажигания определяют, прикладывая напряжение к контактам-наконечникам у двухполюсных указателей или к колтакту-наконечнику и контакту на головке корпуса у однополюсных указателей или к колтакту наконечнику и контакту на головке корпуса у однополюсных раститура в применение и приме

3.1.39. При испатаниях по п. 3.1.37 измеряют ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжения, на которое оп рассчитан. Этот ток не должен превышать 4 мА для указателей, действующих при протекавии активного тока\*, и 0,6 мА для указателей, работающих при протекавии екокстного тока.

3.1.40. При наружном осмотре указателей перед испытанием и в процессе эксплуатации проверяют размеры, внешнее состояние прибора, целость ламп и защитного стекла, исправность контактов-наконечников и прочность заделки соединительного провода.

## Диэлектрические перчатки, боты и галоши

3.1.41. Диэлектрические перчатки, боты и галоши при приемосдаточных и эксплуатационных испытаниях испытывают повышенным напряжением с измерением тока, проходящего через наделие.

3.1.42. При испытании дивлектрические перчатки, боты и галоши погружают в металический сосуд с водой, имеющей температуру 15—35°С, которая заливается также внутрь этих изделяй. Уровень воды как снаружи, так и внутри изделяй должен быть из 50 мм ниже верхнего края перчаток. отворогов бот и на 20 мм ниже ботора влаош.

Выступающие края испытываемых изделий должны быть сухими. Один вывод испытательного трансформатора соединяют с сосудом, другой — азаемалют. Внутрь изделия опускают электрод, соединенный с заемлением через миалиамиерметр. Одна из возможных скем испытания показана на рыс. 33. При испытании пресключатель П сначала устанавливают в положение с для гого, чтобы по сигнальным ламнач пределять отустствие или наличие пробол. При отустствия пробоя переключатель Л устанавливают в положение с для измерения тока, проходящего черен изделие.

Изделне бракуют, если ток, проходящий через него, превышает норму или происходят резкие колебания стрелки миллиамперметра.

В случае возникновения пробоя отключают дефектное изделне или всю установку.

По окончании испытаний изделия просушивают.

3.1.43. Приемосдаточные испытания диэлектрических перчаток проводят согласно техническим условиям, а бот и галош — согласно ГОСТ.

Для указателей, одновременно измеряющих напряжение, этот ток может быть увеличен до 10 мА.

#### Диэлектрические колпаки

3.1.44. Диэлектрические колпаки после изготовления необходныю мистивать на электрическую произость напряжением 10 кВ в течение 2 мин, а в эксплуатация — 1 раз в 3 года напряжением 10 кВ в течение 1 мин. Методика испытания колпаков такая же, как для диэлектрических перечаток, бот и галош.

Изолирующие подставки и диэлектрические ковры

3.1.45. Приемосдаточные испытания изолирующих подставок заключаются в испытании опорных изоляторов напряжением 36 кВ.

Опорные изолаторы изолирующих подставок можно испытывать отдельно или вместе с настилом. В последнем случае металлические коллачки всех изолиторов, а также все основания изолиторов электрически соединаются между собой. Испытательное напряжение прикладимают к коллачкам и сокованиям изолиторов.

3.1.46. При испытаниях необходимо наблюдать за состоянием изоляторов; если происходят скользящие разряды или перекрытия, подставку бракуют.

После испытаний на основаниях опорных изоляторов ставят штами об испытании. Забракованные опорные изоляторы меняют.

3.1.47. Приемосдаточные испытання диэлектрических ковров производят согласио ГОСТ

3.1.48. В процессе эксплуатации подставки и ковры электрическим испытавиям не подвергают. Их отбраковывают при осмотрах. Ковры спедует очищать от грази в осматрвать не реже 1 раза в 6 мес. При обнаружения дефектов в виде проколов, надрывов и т. п. их следует заменять новыми. Подставки осматривают 1 раз в 3 года.

3.1.49. Изолирующие жесткие накладки из твердого электроизоляцинотого материала для электроустановок 3—10 кВ испытывают напряжением 20 кВ, для электроустановок 15 кВ — напряжением 30 кВ, для электроустановок 20 кВ — напряжением 40 кВ. Продолжительность испытания 5 мия.

3.1.50. Для испытания электрической прочности накладку сначала помещают между двумя пластинчатыми электродами, края которых не должны достигать краев накладки на 50 мм, а затем с каждой стороны между электродами, расстояние между которыми не должно презымнать расстояния между полюсами разъединителя на соответствующе наповуками.

3.1.51. Изолирующие накладки на диэлектрической резины для электроустановок до 1000 В испытывают и пиражением 2 кВ в течение 1 мин. Накладку со смоченной водой рифленой поверхностью (при наличии рифления) помещают между дкумя электродами, края которых не должны докодить до крае накладки на 15 мм;

Для измерения тока, протекающего через накладку, в цепь повышающей обмотки трансформатора включают миллиамперметр. Ток при приемосдаточных испытаниях не должен превышать 5 мÅ, при эксплуатационных — 6 мÅ. Продолжительность испытания 1 мми.

3.1.52. Изолирующие накладки из твердого электронзоляционного материала на напряжение до 1000 В испытывают по тем же нормам, что и резиновые, но без измерения тока утечки.

#### Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками

- 3.1.53. Изоляцию инструмента испытывают напряжением 6 кВ при приемосдаточных испытаниях и 2 кВ при эксплуатационных испытаниях. Длигальность испытания 1 мин.
- 3.1.54. Для испытання повышенным напряжением инструмент, предвительно очищенный от грязи и жира, погружают изолированной частью в ваниу с водой температурой 20-57 С так, чтобы вода не доходила до края изолящин на 10 мм. Один вывод испытательного трансформатора присоединяют к металляческой части инструмента, а второй — к вание с водой. Второй вывод трансформатора завемляют,

Испытания можно проводить на установке для проверки перчаток, бот н галош.

## Индивидуальные экраинрующие комплекты

- 3.1.55. Приемосдаточные и эксплуатационные испытания комплектов экранирующей одежды заключаются в проверке их технического состояния (внеший осмотр комплектов и измерение сопротивления постоянному току вазвельно одежды и обувы).
- 3.1.56. При осмотре экранирующей одежды, головиого убора, обуви следует обращать винжание на состояние ткани, швов, контактимх элементов, подошв. При обнаружении дефектов на элементах одежды или обуви (обрыва соединительного элемента, ненсправности контактного устройства, истирания кили остгавания подошых, разрыма или склыной деформации верха обуви и т. д.) они изымаются из эксплуатации и заменяются новыми или отремоитроманими.
- 3.1.57. При измерении сопротивления постоянному току экранирующую одежду развешивают на вешалках. Куртка и броже электрическосоединяются посредством контактных выводов. Сопротивление измерячет метомическом на 500 В или омнетром. Измеренное сопротивление издолжно превышать 10 кОм, при большем значении экранирующую одежду бозкуют.
- 3.1.58. Сопротивление постоянному току кожавай и резиновой экранінрующей обуви следует пимерять мегаомметром на 500 или 1000 В. Определяют сопротивление между контактным выводом каждой полупары и металической ванной, в которую ее помещают. Под обувь подкладывают два-три слоя клоичатобумажной такин, обизном сомченной

1,5 %-ным раствором (водным) поваренной соли. Сопротивление не должно превышать 10 кОм, при большем значении обувь должна быть изъята из эксплуатации и заменена новой.

3.1.59. Проверку технического состояния каждого комплекта экранирующей олежды производят:

перед началом эксплуатации;

в процессе эксплуатации 1 раз в 3 мес;

после ремонта комплекта или его элементов;

в процессе хранения на складе 1 раз в год.

Результаты проверки оформляют записью в журнале проверки средств защиты.

#### 3.2. МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

#### Изолирующие штанги

3.2.1. Механическим испытаниям подвергают оперативные штавит, исмерительные, штагит для валожения завемления. Механические испытания изоложующих средств защиты проводят «перед электрическими. Штаний подвергают гиповым механическим испытаниям. В пропессе эксплуатации механических испытаний штаги пе проводят.

3.2.2. На разрыв испытывают оперативные штанги и штанги для наложения заземления всех видов (для РУ и ВЛ), за исключением штанг наложения заземления в лабораторных и испытательных установках

На нзгиб испытывают измерительные штанги, оперативные, для наличения заземления на провода ВЛ напряжением 330—500 кВ (за нсключением оперативных штанг с фарфоровыми изоляторами).

3.2.3. При испытаниях на разрыв штангу закрепляют за раболую часть, а к руковяте прикланывлят трофеное усилие (полвешенный груз, трос от лебедки через дипамометр). Оперативные штанги и штанги и доставляют на разрыз усилием 1500 Н (150 ктс), пряжланиявами в течение 1 мин. Для оперативных штанг с фарфоровыми изоляторами испытательное усилие оставляет 800 Н (80 ктс). Штанги для наложения зажемения на ВЛ напряжением до 10 кВ должны выдерживать усилие на разрыв 1000 Н (100 ктс) в течение 1 мин.

3.2.4. При испытаниях на изгиб штанги устанавливают горизонтально и закрепляют в двух точках: у конца рукоятки и у ограничительного кольца (рис. 3.4).

Оперативные универсальные штанти, измерительные и штанти для наложения заземления на провода ВЛ напряжением 330—500 кВ испитывают усилием, равимы двойному всеу рабочей части. Оперативные (простиее) штанти испытывают на изгиб под действием собственного веса. Продолжительность испитания 1 мин.



Рис. 3.4. Испытание штанги на изгиб: 1 — точка закрепления; 2 — точка подвеса груза; 3 — стрела прогиба штанги в точке в приложения груза

Прогиб, измеряемый как отношение стрелы прогиба в точке приложения изгибающего усилия к длине изолирующей части, не должен превышать 10 % у штаги на напряжение до 220 кВ и 20 % у штанг на более высокое напряжение. При прогибе выше норым штанту бразуют. Штанти для наложения заземления в РУ и ВЛ напряжением до 220 кВ на изгиб не испътывают.

3.2.5. По окончании испытаний штанги осматривают и в случае обнаружения остаточных деформаций, трещии, ослабления крепления и т. п. бракуют.

Изолирующие устройства и приспособления для работ на ВЛ напряжением 110 кВ и выше с непосредственным прикосновением электромонтера к токоведущим частям

3.2.6. Перед началом приемосдаточных и эксплуатационных испытаний предварительно очищениые и высушениые изолирующие устройства и приспособления следует хранить ие менее 24 ч при температуре возауха 20±5 °C с влажностью не более 70 %.

3.2.7. Изолирующие устройства и приспособления подвергают статическим испытаниям, лестницы, кроме того, и динамическим.

При статических испытаниях и а изолирующие устройства и приспособления необходимо воздействовать нагрузкой, составляющей 1,26 допустниой, указанной в паспорте. Для изолирующих лестини, кабин и тележек, рассчитанных на одного электромонтера, допустимую нагрузку следует приять развиой 1000 Н (100 кгс).

Механические испытання канатов не проводят, максимальная нагрузка на них должна быть не более V<sub>12</sub> разрывной нагрузки, указанной в сертификате каната.

3.2.8. Порядок проведения механических испытаний изолирующих лестниц, рассчитанных на одного электромонтера, следующий.

При статических испытаниях лестинцу подвешивают вертикально и с помощью укрепленного на нижней ступеньке каната-оттягивают таким образом, чтобы она образовала с вертикалью угол около 40°. На четвертую снизу ступеньку лестинци кладут из 5 мии груз массой 125 кг. При динамических испытаниях лестинцу нагружают, как при статических испытаниях, и дополнительно придают ей колебательные движения, для чего контрольный груз поднимают вверх на 100 мм и свободно отпускают. Испытания проводств пятикратно.

3.2.9. Изолирующие канаты должны иметь коэффициент запаса

прочности (отношение разрывной нагрузки к допустимой) не менее 12, остальные нзолирующие устройства и приспособления — не менее 5.

3.2.10. Механические испытания считаются удовлетворительными, если не возивкло трецян, поломок, деформаций, не наменилась окраска в соединительных элементах и лестинцы после испытаний приняли свой первоначальный вид.

## Предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты

3.2.11. Типовые испытания поясов на механическую прочность статической и динамической нагрузкой проводят согласно требованиям ГОСТ 5718—77.

Предохранительные пояса и страховочные канаты при приемосдаточных и 1 раз в 12 мес при эксплуатационных испытаниях проверяют на механическую прочность статической нагрузкой.

Пояса, предъявляемые к испытанию, вначале осматривают, в результате чего должно быть установлено, что полотно пояса не имеет местных повреждений (ожогов, надрезов и т. п.), заклепочные соединения не имеют люфта, прошивка пояса, ремней и накладок находится

в полной сохранности, кожа ремней хорошо произгаза жиром и не трескается при стибании, капроновый строп не инеет обрывов интей, места сварки стыков звениев цени и колец ровные и не имеют заусениев; пружниный замок карабины киправный, поверхность карабины гладкая, без заусениев, выбони, царапни и других полобита гофектов, все металлические дегали пояса (кроме заклепок) имеют цикиосо покизтие.

3.2.12. После внешнего осмотра и устранения мелких дефектов, не могуших сказаться на прочности пояса, его испытывают статической нагрузкой. Для этого поюг авкрепляют на жесткой попре днавметром 300 мм (рис. 3.5) и к карабину подоещивают на 5 мин груз массой 300 кг при приемке в эксплуатацию и 225 кг при перволуческих эксплуатацию и 225 кг при перволуческих эксплуатацию и 25 кг при перволуческих достанизмают спободное полукольно для застегивания карабина и кольцо для закрепления страховочного квиата. Полвеска груза может быть заменена прин




Рис. 3.5. Схема испытания предохранительных поясов статической нагрузкой: 

— жесткая опора; 2—нагрузка.

ложением усилия тяжения через динамометр при вертикальном или горизоитальном положении пояса. По окончании испытаний на поясе и его деталях не должно быть признаков повреждений, замок карабина должен правильно и плотно входить в его вырезы.

3.2.13. Страховочные канаты и наплечные ремии подвергают тем же испытаниям, что и предохранительные пояса.

#### Изолирующие подставки

- 3.2.14. Изолирующие подставки подвергают типовым испытаниям на прочиость и устойчивость.
- 3.2.15. При испытании на прочиость изолирующей подставки в сооранном виде на нее воздействуют развомерно распредсенениям грузом массой 350 кг в течение 1 мин. При этом не должно наблюдаться протиба настила подставки и другия деформаций (трешии, нарушеняй целости опоримы зноляторов, ослабления связи между отдельными частями настила, выломов в до.)
- 3.2.16. При испытании на устойчивость подставку проверяют на отсутствие опрожидывания при нахождении на ее краях груза массой 80 кг.
  - 3.2.17. В эксплуатации подставки не испытывают,

#### Противогазы

3.2.18. Противогавы необходимо 1 раз в 3 мес сматривать, нет ли выешним повреждений, меноравым ля клапаным и пр. Кроме того, противоваться подверелют на специализярованных предприятиях периодическим пенциализям и впераворажам в сроки и способами, определяемыми интелитациями и о эксплуатации в зависимости от рода применяемых фильтров.

При каждом испытании составляют протокол, на противогазе ставят штами такой же, как для средств защиты, применение которых не зависит от напряжения. Результаты осмотров записывают в журнал учета и содержания средств защиты (приложение Б11.2). Шланговый противогаз

Защитиые очки

| Средство защиты              | Количество               |  |
|------------------------------|--------------------------|--|
| Распиеделительные истройства | uannawayyay eyyya 1000 B |  |

#### Распределительные устройства напряжением выше 1000 L электростанций и подстанций

Изолирующая штанга (оперативная или универсальная)
Указатель напряжения
То же

Изолирующие клеци (при отсутствии универсальной штанги)

Дизлектрические перчатки
Дизлектрические боты (для ОРУ)
Пепеносных заземления пре

Времениые ограждения (щиты)
Переносные плакаты и знаки безопасности

Распределительные устройства напрямением до 1000 В электрост<mark>анций,</mark> районных подстанций и находящиеся в различных производстве**нных** 

2 шт.

2 пары

Изолирующая штанга (оперативная и По местным условиям яли универсальная) 2 шт. Указатель напряжения 2 шт. Изолютрующие клещи 1 шт. Дизолектрические гароши 2 пары Дизолектрические гароши 2 пары дизолектрические гароши 2 пары дизолектрические гароши дизольным условиям мектиперожива пля ди-

Изолярующая подставка или дилежтрический ковер Изолярующае накладки, временные ограждения, переносные плакаты и знаки безопасности

Защитные очки 1 пара По местным условням

Трансформаторные подстанции и распределительные пункты распределительных электросетей напряжением 6—20 кВ (кроме КТП, КРУН и мачтовых подстанций)

Изолирующие штанги (оперативная 1 шт. или универсальная) По местным условиям электрический ковер

#### Средство защиты

#### Количество

Шиты и пильты иправления электростанций и подстанций, помещения (рабочие места) дежурных электромонтеров

## Указатель напряжения

Изолирующие клещи на напряжение выше 1000 В (при отсутствии универсальной штанги) Изолирующие клещи на напряже-

ние до 1000 B Электроизмерительные клеши

Диэлектрические перчатки Диэлектрические галоши

Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками

Переносные заземления Изолирующие накладки и диэлек-

трические ковры Переносные плакаты и знаки безопасности

Защитиые каски

Индивидуальные экранирующие комплекты

Респираторы Защитные очки

1 шт. на каждое напряжение выше 1000 В и 2 шт. на напряжение до 1000 В По 1 шт. на напряжение 10 и 35 кВ при наличии предохра-

нителей на эти напряжения 1 mr.

По местным условиям 2 пары

2 пары 1 компл.

По местным условням То же

1 шт. на каждого работаю-

По местным условиям 2 шт.

2 пары

# Оперативно-выездные бригады, обслуживающие подстанции и распределительные электросети

Изолирующие штанги (оперативные или универсальные) Указатель напряжения до и выше

1000 B Изолирующие клещи на напряжеине выше 1000 В (при отсутствии

универсальной штанги) Изолирующие клещи на напряжение до 1000 B

Диэлектрические перчатки Диэлектрические боты (для ОРУ) Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками

Электроизмерительные клещи на напряжение до и выше 1000 В Переносные заземления

1 шт. на каждое напряжение

По 2 шт. на каждое напряжеине По 1 шт. на напряжение 10 и

35 кВ при наличии предохраинтелей на эти напряжения

По местным условиям Не менее 3 пар 2 пары

1 компл. По местным условиям

По местным условиям, но не

менее 2 шт.

| Средство защиты                              | Количество                           |
|--|--------------------------------------|
| Изолирующие накладки и диэлектрические ковры | По местным условиям                  |
| Защитные очки                                | 2 пары                               |
| Переносные плакаты и знаки безопасности      | По местным условням                  |
| Указатель напряження для фази-<br>ровки      | То же                                |
| Респираторы                                  | <b>&gt;</b> >                        |
| Защитные каски                               | По 1 шт. на каждого работа-<br>ющего |
| Предохранительный монтерский пояс            | По местным условиям                  |

| Бригады централизованного ремог<br>и кабельных   | нта подстанций, воздушных<br>линий |
|--|------------------------------------|
| Изолирующие штанги (оперативные<br>или универсальные, измерительные)   | По 1 шт. на каждое напря-<br>жение |
| Указатель напряження выше 1000 В   | 1 шт.                              |
| Указатель напряження до 1000 В   | 2 шт.                              |
| Переносные заземлення, в том числе штанга с дугогасящим устройством для пофазного ремонта ВЛ и штанга для заземлення тросов ВЛ | По местным условиям                |
| Указатель напряжения для фази-<br>ровки  | То же                              |
| Диэлектрические перчатки   | 4 пары                             |
| Диэлектрические боты   | 1 пара                             |
| Предохранительные монтерские по-<br>яса и страховочные канаты  | По местным условиям                |
| Защитные очки  | 2 пары                             |
| Слесарио-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками  | 2 компл.                           |
|  |                                    |

| Средство защиты                              | Количество                           |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|
| Изолирующие накладки и диэлектрические ковры | По местным условиям                  |  |  |
| Переносные плакаты и знаки безопасности      | То же                                |  |  |
| Респираторы                                  | По местным условиям                  |  |  |
| Защитные каски                               | По 1 шт. на каждого работа-<br>ющего |  |  |

Примечания: 1. Нормы комплектования являются минимальными. Главным инженерам предприятий предоставляется право в зависимости от местных условий (компоновки я напряжения электроустановок, сферы обслуживания оперативного и ремонтного персонала и его количества в смене или бригаде и т. п.) исключать те яли иные средства защиты либо увеличивать их количество и дополиять иоменклатуру.

 При размещения оборудования РУ одного напряжения (выше яля ниже 1000 В) на разных этажах или в нескольких помещениях, отделенных одно от другого дверями или другими помещениями, указанное количество средств за-

аруго у верими пли другови пожемення до пожемення для образования и пожемення до всему РУ в целом.
3. РУ одного напряжения при числе их не более четырех, расположенные в пределах одного здания (электростанции, цеха предприятий) и обслуживаемые одним и тем же персоналом, могут обеспечиваться одним комплектом средств защиты (исключая временные ограждения и гереносные заземления).
4. Мачтовые подстанции, КТП и КРУН комплектуют средствами защиты по

местным условиям.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ Б112

Журнал учета и содержания средств защиты (рекомендуемая форма) (наименование средств защиты)

| Иивен-<br>тврный<br>иомер | Дата<br>испыта-<br>иия | Дата<br>следую-<br>щего ис-<br>пытания | Дата<br>и результат<br>периодиче-<br>ского осмотра | Дата<br>следую-<br>щего ос-<br>мотра | Место<br>нахожде-<br>ния | Примеча-<br>ине<br>номер |
|---------------------------|------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                           |                        |  |  |                                      |                          |                          |
|                           |                        |  |  |                                      |                          |                          |

Примечания: 1. Для средств защиты, находящихся в яндивидуальном пользовании, добавляют графы: «Дата выдачв» и «Подпись лица, получившего средство защиты в индивидуальное пользование». 2. При выдаче протокола об испытании сторонним организациям номер протокола запясывают в графе «Примечание».

Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины (перчаток, бот, галош и изолирующих накладок) (форма, рекомендуемая для лабораторий)

| зание                         | INR HO-            | cpeA-                                     | Испытанне<br>ным напря   |                          | протекаю-<br>через изде-<br>мА    | вспы-              | ующе-                  | я про-                  |
|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Наименование<br>средств защит | Иквентарный<br>мер | Предприятис<br>владелец ср<br>ства защиты | пере-<br>менного<br>тона | посто-<br>янного<br>тона | Ток, прот<br>щий чере:<br>лие, мА | Результат<br>тания | Дата след<br>го испыта | Испытания<br>водил (под |
|                               |                    |   |                          |                          |                                   |                    |                        |                         |

# ПРИЛОЖЕНИЕ ВИ.4

| Форма протокола непытаний средств защиты (рекомендуемая)                               |           |
|--|-----------|
| (наименование лаборатории)   |           |
| протокол №   |           |
| от19г.   |           |
| (начменование средств защиты)  |           |
| № в количестве   | шт.,      |
| принадлежащие (наимонование предприятия)   |           |
| (наименование предприятия)   |           |
| нспытаны напряженнем переменного тока частотой 50 Гц, по<br>тока (нужное подчеркнуть): | отоннкого |
| нзолирующие части кВ в течение мин;  |           |
| рабочне части кВ в течение мин;  |           |
| ток, протекающий через изделие, мА.  |           |
| Отдельные требовання   |           |
|  |           |
| Дата следующего непытання 19г.   |           |
| Испытанне провел   |           |
| Начальник лаборатории(полись)  |           |

Примечание. При проверке других параметров средств защиты данные испытаний вписываются дополнительно.

# Плакаты по технике безопасиости и знаки безопасиости (изображення приведены на заднем форзаце)

| (изоораження приведены на заднем форзаце) |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Номер<br>плаката<br>или знака             | Назначение<br>и нанменование  | Исполнение,<br>размеры, им              | Область применения  |  |
|   | Знаки и   | плакаты предупрежа                      | дающие  |  |
| 1   | Знак постоянный для предупреждения об опасиости поражения электрическим током | По ГОСТ<br>12.4.026—76 (знак<br>№ 2.5)  | В электроустановках напряжением до и выше 1000 В электростанций и подотанций. Укрепляется на внешней стороне входных дверей РУ (за  |  |
|   | Осторожио!<br>Электряческое<br>напряжение                                     | Фон желтый,<br>кайма и стрела<br>черные | неключением Дверей КРУ и КТП, расположенных в этих устройствах); наружных дверей камер выключателей и трансформаторов; отраждений токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях; дверей щитов и сбором напряжением до 1000 В  |  |
|   | То же   | То же                                   | В ниссленной местно-<br>сти. Укрепляется на опо-<br>рах ВЛ напряжением<br>више 1000 В на высоте<br>2,5—3 м от земли, при<br>пролетах менее 100 м и перходах<br>опору, при пролетах бо-<br>лее 100 м и перходах<br>одо поре. При перходах<br>через дороги знаки<br>должны быть обращены<br>в сторону дороги, в останьных<br>случаях—сботку<br>правой и померсдио с<br>правой и стором<br>правой и стором<br>тальных стором строно-<br>тальных стором с<br>тальных исслением<br>тальнеских и деревян-<br>ных опорах |  |

| Номер<br>плаката<br>или звака | Назначение<br>и ванменование  | Исполнение,<br>размеры, мы  | Область применения   |
|-------------------------------|---|---|--|
| 2                             | Знак предупреждающий постоянный Осторожно! Электрическое напряжение   | Размеры согласно ГОСТ 12.4.026—76. Рамку и стрелу наносят посредством трафарета на поверхиость бетона иссмываемой черной краской. Фонмо служит поверхиость бетона средство бетона странения поверхиость бетона согластво по | То же, но только на же-<br>лезобетонных опорах<br>ВЛ   |
| 3                             | Паваге перенос- ный для предупреждения об опас- преждения об опас- ньоги поряжения об опас- преждения то- ком об от           | Черные буквы на белом фон. Кана красияя шириной 10 мм. Стана красияя с тост 10 стана красияя с тост 124.027—76  | В электроустановках до на выше 1000 В электро- станций и подстанций. В  ЗРУ вызешняют и  временных ограждени- жх токовезущих частей,  находящихся под рабо- чим питро местана проме- раждение); на времен- ных ограждениях, устанавливаемых в  прохо- даж, куда не следует за- ходить; на постоянных  ограждениях,  том. В ОРУ вывещина- том В ОРУ вывещина- том В ОРУ вывещина- том при работах, выпол- няемых с земли, на ка- натах и шируах, ограж- дающих рабочее место,  на конструкциях, в быш- пути к бенкайшим то- коведущим частям, на- ходящимся под напря- жением |
| 4                             | Плакат перенос-<br>ный для преду-<br>преждения об<br>опасности пораже-<br>ния электрическим<br>током при прове-<br>дении испытаний<br>повышенным на-<br>пряжением | Чериме буквы на белом фоне. Кайма красная шириной 10 мм. Стрела красная согласно ГОСТ 12.4.027—76 280×210   | Вывешивают иадписью<br>иаружу иа оборудова-<br>нии и ограждениях то-<br>коведущих частей при<br>подготовке рабочего<br>места для проведения<br>испытания повышенным<br>иапряжением   |

| Номер<br>плаката<br>или зизка | Назначение<br>и наименование   | Исполнение,<br>размеры, ни        | Область применения   |  |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| 5                             | Испытание Опасно для жиз- ви Плакат перенос- ный для преду- преждения об опасности подъем я но конструкци- ям, ока прифи- кенне к токоведу- цим частям, нахо- дящимся под на- пряжением Не влезай Убьет! _ | 10 мм. Стрела<br>красная согласно | В РУ вывешивают на конструкциях, соседних с той, которыя предызначаем для подъема персонала к рабочему месту, расположенному на высоте |  |

# Плакаты запрещающие

| Не включать ключать и клю | 6 | ный для запрещения подачи напряжения на рабочее место  Не включать | на белом фоне.<br>Кайма красная шн- | пряжением до н выше |  |  |  |
|---|---|--|-------------------------------------|---------------------|--|--|--|

| Номер<br>плаката<br>гли знака | Назначенне<br>и наименование   | Исполнение,<br>размеры, мм   | Область применения  |
|-------------------------------|--|--|---|
|                               | Плакат переносный для запрещения подачи напряжения из линию, на которой работают люди Не включать Работа на линин                  | Белые буквы на красном фоне. Кайма белая шириной 10 мм 240×130; 80×50  | То же, но вывешивают на приводах, ключах и кнопках управления тех коммутационных аппаратов, при ошибочном включенин которых может быть подано напряжение на ВЛ или КЛ, на которой работают людим стой от выстраний в в в в в в в в в в в в в в в в в в в  |
| 8                             | Павит перенос-<br>ний для запрения подачи скато-<br>го воздуха, гото воздуха, гото воздуха, го-<br>дан Соткрывать<br>Работают люди | Краенцы букам на болом фин. болом фин. Кайма красная шириной 10 мм 240×130   | В электроустановках электроганияй и пол-<br>станкий. Вывешнявлот на<br>клапанах н эадявжках;<br>воздухопроводов к воз-<br>духопроводов к воз-<br>духопроводов к воз-<br>духопроводов в пора-<br>вахлючателей и разъ-<br>ном открытии которых<br>может быть подав сжа-<br>тий воздух на работаю-<br>щих людей наи пряве-<br>ден в действие выклю-<br>чатель или разъединитель, на которых<br>может быть подав сжа-<br>тий воздух на работаю-<br>щих людей на приве-<br>ден в котором рабо-<br>тулекскостиках и прочих<br>турбопроводов, при ошн-<br>бочном открытии которых<br>может возникнуть<br>повсность для работаю-<br>щих людей |
|                               | Пл   | акаты предписывающ   | ше  |
| 9                             | Плакат переносный для указання рабочего места Работать здесь   | Белый круг дна-<br>метром 200 мм на<br>зеленом фоне. Бук-<br>вы черные внутрн<br>круга. Кайма бе-<br>лая ширнной 15 мм<br>250×250; 100×100 | В электроустановках<br>электростанинй и под-<br>станций. Вывешнвают на<br>рабочем месте. В ОРУ<br>при наличин ограждений<br>рабочего места вывеши-<br>вают в месте прохода<br>за ограждение   |

|                               |   | - Partie  | monte opinioneonin billo |
|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| Номер<br>плаката<br>нли знака | Назначение<br>и наименование  | Исполнение,<br>рвзмеры, им                      | Область применения       |
| 10                            |   | То ж <b>е</b><br>Плакат указательный            |                          |
| 11                            | Павкат перенос-<br>ный для указання<br>о недопустимости<br>о недопустимости<br>на ва заземлен-<br>ный участок элек-<br>троустановиом<br>Заземлено | Черные буквы на<br>синем фоне<br>240×130; 80×50 | электростанций и под-    |

Населенняя местность — территорин города, поселков, деревень, промышленных и сельснохозяйственных предприятий, портов, пристанзй, железнодорожных станций, общественных пармов, бульварсь, пляжей в границых их перспет тивного развития на 10 лет.

приложение 611.6

| Нормы и сроки мехаинчес   | ких испыта                   | аний с                     | редств защиты            |         |                       |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|
|                           | Стати-                       | -чтр-                      | Нагрузка, Н (нгс<br>ння: |         | рн непыта-            |
| Средства защиты           | ине<br>несное<br>несное      | Продолжитель<br>ность, мин | типовых                  | приемо- | зксплуз-<br>тационных |
| 1, Штангн:<br>оперативные | На раз-<br>рыв,* на<br>изгиб | 1                          | 1500 (150) *             | -       | -                     |

Примечания: 1. В электроустановках с ирупногабаритным оборудованием размеры плажатов разрешается увеличивать в отношении 2:1, 4:1, 6:1 и размерам, уназанным в таблице.

равмеры дляжатов разрешвется увеличивать в отношеням т., и терра, упазаливым в гоблик. 
установы потребиталей в ППБ при эксплуатации в 3-м издании «ПТЭ элентроустановы потребиталей в ППБ при эксплуатации элентроустановко потребитесей в инжеоцияся за предприятиях, могут быть использованы после ввода 
выстоящих Правил не более 2 лет, поднее их следует эвменить знаными безопослости, указанымым в этой таблине.

|  |                           | 11,                         | родолженив прил  | DACE MADA     | D11.0                 |  |  |
|--|---------------------------|-----------------------------|--|---------------|-----------------------|--|--|
|  | Стати-                    | rem-                        | Нагруака, Н (кгс), при испыта-<br>инях                     |               |                       |  |  |
| Средства защиты  | ческое<br>испыта-<br>ние  | Продолжитель-<br>ность, мин | тнповых  | приемо-       | эксплуа-<br>тационных |  |  |
|  |                           |                             |  |               |                       |  |  |
| для наложения за-<br>земления  | На раз-<br>рыв            | 1                           | Собственная<br>масса ** 1500                               | -             |                       |  |  |
| с дугогасящим уст-   | То же                     | 1                           | (150)<br>800 (80)  | -             | -                     |  |  |
| измерительные и для<br>иаложения заземле-<br>иия на провода ВЛ<br>330—500 кВ   | На иэ~<br>гиб             | 1                           | Двойной вес<br>рабочей час-<br>ти**                        |               | -                     |  |  |
| 2. Изолирующие под-<br>ставки  | На сжа-<br>тие            | 1                           | 3500 Па<br>(350 кгс/м²),<br>равиомерно рас-<br>пределенияя | =             | -                     |  |  |
|  | На ус-<br>тойчи-<br>вость | 1                           | 800 (80) на краю   |               | -                     |  |  |
| <ol> <li>Предохранительные<br/>монтерские пояса и пле-<br/>чевые ремии</li> </ol>  | На раз-<br>рыв            | 5                           | 3000 (300) ***   | 3000<br>(300) | 2250<br>(225)         |  |  |
| 4. Страховочиме канаты 5. Изолирующие устройства и приспособления для работ на ВЛ напряжением 110 кВ и выше с непосредственным прикосновением электромоитера к токоведущим уастям **** | То же                     | 5                           | 3000 (300)   | 3000<br>(300) | 2250<br>(225)         |  |  |
| изолирующие лестии-<br>цы, кабины, тележки   | _                         | -                           | _  | 1250          | (125)                 |  |  |
| домкраты, тяги, при-<br>способления  | -                         | -                           | -  | 1,25<br>сти   | допу-<br>мой          |  |  |

Для штанг с фарфоровыми нзоляторами 800 Н (80 кгс).
 Прогиб изолирующей части не должен превышать 10 % для штанг на напряжение до 220 кВ включительно и 20 % для штанг на напряжение 330 кВ и

Нормы и сроки электрических испытаний средств защиты

| Приемосд испыт:  - ж фив  - о о о о о о о о о о о о о о о о о о             |                       | Ток, протекающий через взделие, мА, не более | Эксплуатт непыт - м dust в вород непыт - х dust в вород не в в в в в в в в в в в в в в в в в в |   | Ток, протекающий через Е | Пернодичность   |
|---|-----------------------|--|--|---|--------------------------|---|
| Трехкрат-<br>ое линей-<br>ное, но не<br>менее 40<br>Трехкрат-<br>ное фазное | оп Продолжительность, | протекающий тке, мА, не бо                   | -ванил эон<br>жение, кВ  | - | гекзющи<br>мА, ве        | -   |
| ое диней-<br>ное, но не<br>менее 40<br>Трехкрат-<br>ное фазное              |                       | -  | ное линей-   | 5 | _                        | 1   |
| ное фазное  | 5                     |  | менее 40   |   |                          | 1 раз в 24<br>мес   |
| 40  | 1                     | -  | Трехкрат-<br>ное фазное  | 5 |                          |   |
|   | 5                     | -  | 40   | 5 | -                        | 1 раз в 24<br>мес   |
| Грехкрат-<br>ное линей-<br>ное, но не<br>менее 40                           | 5                     | -  | Трехкрат-<br>ное линей-<br>ное, ио не<br>менее 40  | 5 |                          | В сезон<br>нзмерений<br>1 раз в 3<br>мес, в том                           |
| Грехкрат-<br>ное фазное   | 5                     | -  | Трехкрат-<br>ное фазное  | 5 | -                        | числе пе-<br>ред нача-<br>лом сезона,<br>но не реже<br>1 раза в 12<br>мес |
| 35  | 5                     | -  | 30   | 5 | -                        | То же   |
| 2,5 на 1 см   | 5                     | -  | 2,2 на 1 см  | 5 | -                        | ,   |
| 100   | 5                     | -  | 100  | 5 | -                        | 1 pas s 24<br>mec   |
| 2   |                       |  |  |   |                          |   |

|   |  |   |                        | Про   | должение  | при                    | ложе  | ния Б11.7         |
|---|--|---|------------------------|---|---|------------------------|---|-------------------|
|   | новок                                      | Приемосда<br>непыта                               | POTE<br>RHE            | ные   | Эксплуата<br>непыта                               | онда<br>вния           | ные   |                   |
| Средства защиты   | Напряжение электроустановок<br>и линий, кВ | Испытательное напря-<br>жение, кВ                 | Продолжительность, мин | Ток, протеквющий через<br>изделие, мА, не более | Испытательное няпря-<br>жение, кВ                 | Продолжительность, мнн | Ток, протеклющий через<br>нзделие, мА, не более | Периодичность     |
| Изолирующие устройства и приспособления для работ на ВЛ напряжением 110 кВ и выше с непосредствениям прикосновением электроментера к токоведущим частям | 110<br>н вы-<br>ше                         | 2,5 на 1 см                                       | 5                      | 0,5   | 2,2 на 1 см                                       | 5                      | 0,5   | 1 ps3 B 12<br>Mec |
| Изолирующие кле-<br>щи  | До 1                                       | 3   | 5                      | -   | 2   | 5                      | -   | 1 раз<br>в 24 мес |
|   | 2-35                                       | Трехкрат-<br>ное линей-<br>ное, но не<br>менсе 40 | 5                      | -   | Трехкрат-<br>ное линей-<br>ное, но не<br>менее 40 | 5                      | -,  | -                 |
| Электронзмери-<br>тельные клещи   | До<br>0,65                                 | 3   | . 5                    |   | 2   | 5                      | 7   | 1 раз<br>в 24 мес |
|   | До 10                                      | 40  | 5                      | -   | 40  | 5                      | -   |                   |
| Указатели напря-<br>ження выше 1000 В<br>с газоразрядной лам-<br>дой:<br>изолирующая часть  | 2-35                                       | Трехкрат-   | 5                      |   | Трехкрат-   | 5                      | _   | 1 pa3<br>B 12 Mec |
| nooney tomas vacio  | - "  | ное линей-<br>ное, но не<br>менее 40              | ľ                      |   | ное линся-<br>ное, но не<br>менее 40              |                        |   |                   |
|   | 35220                                      | Трех-<br>кратное<br>фазное                        | 5                      | -   | Трех-<br>кратное<br>фазное                        | 5                      | -   |                   |
| рабочая часть   | 2-10                                       | 20  | 2                      | -   | 20  | 1                      | -   |                   |
|   | 6-20                                       | 40  | 2                      | 1 -   | 40  | 1                      | -2"   | 10                |
|   | 10-35                                      | 70  | 2                      | -   | 70  | 1                      | -   |                   |
| напряжение зажи-<br>гания   | 2-10                                       | Не выше<br>0,55                                   | -                      | -   | Не выше<br>0,55                                   | -                      | -   |                   |
|   | 6-20                                       | Не выше   | 1-                     | 1-  | Не выше   | -                      | -   |                   |
|   | 1035                                       | Не выше<br>2,5                                    | -                      | -   | Не выше   | -                      | -   |                   |
|   | 35-220                                     | Не выше   | -                      | -   | Не выше   | -                      | -   | 2017              |

|   |  |                                   |                        | -  | усланые пис                       |                        |   | SIGN DII+I        |
|---|--|-----------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|---|-------------------|
|   | TOROK                                      | Приемосд<br>испыта                | аточ<br>вния           | ные  | Эксплуат<br>непыт                 | ацион<br>ання          | шые   |                   |
| Средства запины   | Напряжение электроустановок<br>и линий, кВ | Испытателькое напря-<br>жение, кВ | Продолжительность, мня | Ток, протекающий через<br>изделне, мА, не болеее | Испытательное напря-<br>женне, кВ | Продолжительность, мин | Ток, протекающий через<br>изделие, мА, не более | Периодичность     |
| Указатели напря-<br>ження выше 1000 В<br>бесконтактного типа: |  |                                   |                        |  |                                   |                        |   | 1 раз<br>в 24 мес |
| изолирующая часть<br>рабочая часть                            | 6—35<br>6—35                               | 105                               | 5                      | - I  | 105<br>гласяо п.3.                | 5<br>1.29              | -   | Ì                 |
| Указатели напря-<br>жения для фазиров-                        |  |                                   |                        |  |                                   |                        |   | 1 раз<br>в 12 мес |
| кн:<br>изолирующая часть                                      | 3-10                                       | 40                                | 5                      | _  | 40                                | 5                      | _   |                   |
| 7,  | 6-20                                       | 40                                | 5                      | _  | 40                                | 5                      | _   |                   |
|   | 35-110                                     | 190                               | 5                      | _  | 190                               | 5                      | - 1   |                   |
| рабочая часть   | 3-10                                       | 20                                | 1                      | _  | 20                                | 1                      | _   |                   |
| -,  | 6-20                                       | 40                                | 1                      | _  | 40                                | 1                      | _   |                   |
|   | 35   | 70                                | 1                      | _  | 70                                | 1                      | _   |                   |
|   | 110  | 140                               | 1                      | -  | 140                               | 1                      | _   |                   |
| Напряжение зажи-  |  |                                   |                        |  |                                   |                        |   |                   |
| по схеме согласно-  | 310  | 12,7                              | -                      | -  | 12,7                              | -                      | -   |                   |
| го включения  | 6-20                                       | 28                                | -                      | -  | 28                                | -                      | _   |                   |
|   | 35   | 40                                | -                      | -  | 40                                | -                      | -   |                   |
|   | 110  | 100                               | -                      | -  | 100                               | -                      | -   |                   |
| по схеме встречно-  | 3-10                                       | 2,5                               | -                      | -  | 2,5                               | -                      | -   |                   |
| го включения  | 6-20                                       | 4                                 | -                      | -  | 4                                 | -                      | -   |                   |
|   | 35   | 20                                | -                      | -  | 20                                | -                      | -   |                   |
|   | 110  | 50                                | -                      | -  | 50                                | -                      | - 1   |                   |
| соединительный  | 3-10                                       | 20                                | 1                      | -  | 20                                | 1                      | -   |                   |
| провод  | 6-20                                       | 20                                | 1                      | -  | 20                                | 1                      | -   |                   |
|   | 35-110                                     | 30                                | 1                      | -  | 30                                | 1                      | -   |                   |
| Указатели напря-<br>жения до 1000 В:                          |  |                                   |                        |  |                                   |                        |   | 1 раз<br>в 12 мес |
| напряжение зажи-  | До 1                                       | Не выше<br>0,09                   | -                      |  | Не выще<br>0,09                   | -                      | -   |                   |
| изоляция корпусов   | До 0,5                                     | 1                                 | 1                      | -  | 1                                 | 1                      | -   |                   |
| н соединительяого<br>вроводя                                  | До<br>0,66                                 | 2                                 | 1                      | -  | 2                                 | j.                     | -   |                   |
|   | 0,66                                       |                                   |                        |  |                                   |                        |   |                   |
|   |  |                                   |                        |  |                                   |                        |   |                   |

| -  |  | -                                 |                        | poor                   | ONACCHIE /                        | pur                    | OMECH                  | AA D.11.7         |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|  | ювок                                       | Приемосд<br>непыта                | пота<br>вни            | ные                    | Эксплувт<br>испыт                 | ацион<br>ання          | шые                    |                   |
| Средства защиты  | Напряжение электроустановом<br>в линий, кВ | Испытательное напря-<br>жение, кВ | Продолжительность, мии | Ток. протекающий через | Испытательное напря-<br>жение, кВ | Продолжительность, мян | Ток, протекающий через | Периодичисть      |
| проверка исправ-<br>ности схемы:<br>однополюсные                     | 70   | 0.75                              | 1                      | 0,6                    | 0.75                              |                        | 0.6                    |                   |
| указатели  | До<br>0,66                                 | 0,75                              | ١,                     | 0,0                    | - 0,70                            | 1                      | 0,0                    |                   |
| двух подюсные<br>указатели   | До<br>0,5                                  | 0,6                               | 1                      | 4                      | 0,6                               | 1                      | 4                      |                   |
|  | До.  | 0,75                              | 1                      | 4                      | 0,75                              | 1                      | 4                      |                   |
| Резиновые диэлек-<br>трические перчатки                              | Все на-<br>пряже-<br>иня                   | В соотве<br>техническ<br>довня    | HMH :                  |                        | 6                                 | 1                      | 6,0                    | 1 раз<br>в 6 мес  |
| Резиновые дизлек-<br>трические боты                                  | То же                                      | В соотве                          |                        |                        | 15                                | 1                      | 7,5                    | 1 раз<br>в 36 мев |
| Резиновые дизлект-<br>рические галоши                                | До 1                                       | To 2                              |                        |                        | 3,5                               | 1                      | 2,0                    | 1 pas<br>B 12 Mec |
| Резниовые дизлект-<br>рические ковры*                                | Все нв-<br>пряже-<br>ния                   | В соотве<br>с ГОСТ 4              | тстві<br>1997—         | н с<br>-75             | -                                 | -                      | -                      | -                 |
| Изолирующие иа-<br>кладки:   |  |                                   |                        |                        |                                   |                        |                        | 1 рвз<br>в 24 мес |
| жесткне  | До 1                                       | 2                                 | 1                      | -                      | 2                                 | 1                      | - 1                    |                   |
|  | До 10                                      | 20<br>30                          | 5                      | -                      | 20<br>30                          | 5                      | -                      |                   |
|  | До 20                                      | 40                                | 5                      |                        | 40                                | 5                      | -                      |                   |
| резиновые  | До 1                                       | 2                                 | 1                      | 5                      | 2                                 | 1                      | 6                      |                   |
| Изолирующие под-<br>ст-неки**  | До 10                                      | 36                                | 1                      | -                      | -                                 | -                      | -                      | _                 |
| Слесарно-монтаж-<br>ный инструмент с<br>изолирующими руко-<br>ятками | До 1                                       | 6                                 | 1                      | -                      | 2                                 | í                      | -                      | 1 раз<br>в 12 мес |

<sup>\*</sup> Осмотр 1 рвз в 6 мес. \*\* Осмотр 1 раз в 36 мес.

Примечания: 1. Все средства защиты необходимо осматрявать перед применением независимо от сроков перьодических осмотров. 2. Продожительность испативия изоамрующих штанг и электроизмерительных клещей, имеющих изолирующую часть из фаррофов, может быть сокращева

нам мисшен, навелила выпирующую часть на фарфора, может оыть сокращена 3. Изалирующие штанта, привисизувые для работы под напряжением, следует испытывать по нормам и в сроки для наолирующих штант на соответствующее мапряжение.

Указателн нвпряжения выше 1000 В при типовых испытвинях проверяют согласию п. 3.1.27 на отсутствие свечения от влияния сосединх цепей, находящихся под изпражением.

| Предисловие   |
|---|
| ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ<br>ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ |
| Раздел ЭІ. Организация эксплуатации электрохозяйства 5            |
| Глава Э1.1. Область и порядок применения Правил 5                 |
| Глава Э1.2. Задачи персонала, ответственность и надзор за вы-     |
| полнением Правил  |
| Глава Э1.3. Требования к персоналу                                |
| Глава Э1.4. Оперативное управление электрохозяйством 16           |
| Глава Э1.5. Ремонт электроустановок                               |
| Глава Э1.6. Техническая документация                              |
|   |
| Раздел Э2. Общие электроустановки                                 |
| Глава Э2.1. Воздушные линии электропередачи напряжением           |
| до 1000 В   |
| Глава Э2.2. Возлушные линия электропередачи напряжением           |
| выше 1000 В   |
| Глава Э2.3. Кабельные линии                                       |
| Глава Э2.4. Трансформаторы  |
| Глава Э2.5. Электродвигатели                                      |
| Глава Э2.6. Защита от перенапряжений                              |
| Глава Э2.7. Конденсаторные установки                              |
| Глава Э2.8. Аккумуляторные установки                              |
| Глава Э2.9. Распределительные устройства напряжением до           |
| 1000 B ,  |
| Глава Э2.10. Распределительные устройства и подстанции на-        |
| пряжением выше 1000 В   |
| Глава Э2.11. Релейная защита, электроавтоматика, телемека-        |
| иика и вторичные цепи   |
| Глава Э2.12. Средства электрических измерений 77                  |
| Глава Э2.13. Заземляющие устройства                               |
| Придожение Э1. Нормы испытания электрооборулования и              |
| аппаратов электроустановок потребителей 81                        |
| Приложение Э2. Правила охраны электрических сетей на-             |
| пряжением до 1000 В   |
| Приложение ЭЗ, Правила охраны электрических сетей на-             |
| пряжением выше 1000 В   |

# ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

| Раздел Б1. Область и порядок применения правил Раздел Б2. Основные требования безопасности при обслужи-  | 196               |
|--|-------------------|
| вании электроустановок   | 197               |
| Глава Б2.1. Оперативное обслуживание и производство работ<br>Глава Б2.2. Организационные мероприятия, обеспечивающие<br>безопасность работ<br>Глава в Б2.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безо-<br>пасность работ, выполняемых со сизичем напряжения<br>Глава Б2.4. Производство работ по предотвращению аварий и<br>ликвиващим их последствий | 205<br>225<br>237 |
| B F2 H 6   |                   |
| Раздел БЗ, Правила техники безопасности при производстве отдельных работ   | 239               |
| Глава БЗ.1. Обслуживание электродвигателей   | 239               |
| Глава БЗ.2. Работы на коммутационих аппаратах (выключа-<br>телях, выключателях нагрузки, отделителях, короткозамыка-<br>телях, разъединителях) с автоматическими приводами и ди-   | 200               |
| станционным управлением  | 240               |
| Глава БЗ.З. Обслуживание комплектных распределительных   | 242               |
| устройств  |                   |
| тропередачи  | 243               |
| Глава БЗ.5. Монтаж и эксплуатация измерительных приборов,<br>устройств релейной защиты, вторичных цепей, устройств ав-<br>томатики, телемежаники и связи. Работы с электросчетчиками<br>Глава БЗ.6. Чистка изоляции в распределительных устройст-  | 251               |
| вах без сиятия напряжения на токоведущих частях и вбли-<br>зи инх  | 253               |
| зи инх<br>Глава Б3.7. Проведение испытаний оборудования и измерений<br>Глава Б3.8. Электроинструмент, ручные электрические маши-   | 254               |
| ны и переносные электрические светильники  | 260               |
| Глава БЗ.9. Работа с применением механизмов и грузоподъем-   | 262               |
| ных машин  | 202               |
| мом на высоту  | 265               |
| Глава БЗ.11. Аккумуляторные батарен и зарядные устройства<br>Глава БЗ.12. Воздушные линии электропередачи , , ,  | 266               |
| Глава БЗ.13. Электродные котлы. Электрофильтры   | 276               |
| Глава Б3.14. Работа командированного персонала   | 277               |
| СССР № 700 от 19 июня 1984 г. О проведении обязательных  |                   |
| предварительных при поступлении на работу и периодических  |                   |
| медицинских осмотров трудящихся, подвергающихся воздей-<br>ствию вредных и неблагоприятиых условий труда   | 279               |
| Приложение Б2. Порядок расследования тяжелых, группо-  | 210               |
| вых и смертельных несчастных случаев электротравматизма на   | 285               |
| производстве и в быту  | 200               |
| производственного электротравматизма   | 286               |

| установок потреоителен» н «1116 при эксплуатации электро- |     |
|---|-----|
| установок потребителей»                                   | 313 |
| Приложение Б7. Форма удостоверения о проверке знаний .    | 314 |
| Приложение Б8. Форма удостоверения о проверке знаний      |     |
| для инженеров по технике безопасности, контролирующих     |     |
| электроустановки  | 316 |
| Приложение Б9. Форма наряда-допуска и указания по его     |     |
| заполнению  | 317 |

Приложение Б4. Группы по электробезопасности персонала,

пасности у персонала с группой по электробезопасности I .
Придожение Б6. Журнал проверки знаний «ПТЭ электро-

обслуживающего электроустановки
Приложение Б5. Журиал проверки значий по технике безо-

307

313

шим от электрического тока и при других иссчастикх случаях Пр н.л о же в не Б II. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках 366

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Редактор издательства Р. М. Ваничкина Художественный редактор Б. Н. Тумии Технический редактор А. С. Давы дова Корректор Г. А. Полонская ИБ № 1510

Сдано в набор 19.07.85. Подписано в печать 11.06.86, Т-11547. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>10.</sub> Бумага типографская № 3, Гарингура лигературная, Печать высокая, Усл. печ. л. 22.58. Усл. в, ро-17. 22.68 (пер. № 5). 22.47 (пер. № 7). Уч.-изд. л. 27.88.Доп., тираж 70.000 экз., Заказ 271. Цена в пер. № 5 – 1, 60 к., в пер. № 7 – 1, 70 к.

Энергоатомиздат, 113114, Москва. М-114, Шлюзовая наб., 10

Владимирская типографяя Союзполиграфпрома при Государетвениюм комитете СССР по делам издательств, полиграфии и кинжиой торговли 600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7

ОПЕЧАТКИ

| Стра- | Строка                    | Напечатано   | Следует читать  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------|--|---|--|--|--|--|
| 4     | 9-я сверху                | В настоящее время<br>Правила   | В настоящее изда-<br>ние Правил   |  |  |  |  |
| 8     | 8-я сверху                | д) введение  | д) ведение  |  |  |  |  |
| 207   | 15-я синзу                | и ииже III   | и не ниже III   |  |  |  |  |
| 245   | 7-я снизу                 | шунтовое   | шпуитовое   |  |  |  |  |
| 275   | 5-я сверху                | пропуска транс-<br>порта, мешающие   | пропуска транспор-<br>га провода, мешаю-<br>щие   |  |  |  |  |
| 328   | 15-я снизу                | пострдавшему   | пострадавшему   |  |  |  |  |
| 339   | 11-я снизу                | Показанием в<br>проведению   | Показанием к прове<br>дению   |  |  |  |  |
| 369   | 3-я <b>н</b> 4-я<br>снизу | Средства защиты должны иахо-<br>диться в качестве<br>инвеиторных рас-<br>пределительных<br>устройств в цехах | Средства защить должны находиться в качестве инвенторных в распределительных устройствали в цехах |  |  |  |  |
| 371   | 18-я снизу                | присушить  | просушить   |  |  |  |  |
| 387   | 1-я сверху                | Iyon   | Iyor  |  |  |  |  |



# ЗНАКИ И ПЛАКАТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ





4 стой Напряжение

1

2

**₹** НЕ ВЛЕЗАЙ УбЬЕТ!

4

# ПЛАКАТЫ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ

НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ НЕ ВКЛЮЧАТЬ РАБОТА НА ЛИНИИ

HE OTKPЫВАТЬ РАБОТАЮТ ЛЮДИ

ПЛАКАТЫ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ

5

ПЛАКАТ УКАЗАТЕЛЬНЫЙ

PAGOTATA

ЗДЕСЬ





10

9

6

11

8

